noch Bf Trompet

7201590

Richtlinie 481.0302 2 (5)

Erreichbarkeit der Weichenwärter

Ww Bf Trompet: Langwahl: 72015902 Kurzwahl: 1350

Bf Moers Gbf/Pbf

72015502

Richtlinien 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a) Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1: 400)

*	Gleisangabe	von	bis	Neigung in	steigt/fällt in Rich-
*				‰	tung
*	201, 202, 203, 204,	gesamte Länge		4,0	fällt in Richtung
*	205, 206, 215, 221,		_		Abzw. Meerbeck
	222, 223, 224, 231,				
	281, 282				
*	201, 202, 203, 141	Höhe Sig P 201	Höhe Esig A 213	4,0	Fällt in Ri.Güterbahn-
*		,	•	·	hof Moers

Richtlinie 408.4814 3 (1) b)

Niedrigere Geschwindigkeit

Gleise 221, 231, 281 und 282 dürfen wegen des starken Gefälles in Ri Abzw Meerbeck nur mit Hg 10 km/h befahren werden.

- * 481.0205 **7**
- * Zugvorbereitungsmeldung abgeben
- * Geben Sie die Zugvorbereitungsmeldung an den Fdl über GSM-R-Zugfunk (Rufnummer 999010004) ab.

Richtlinie 481.0302 2 (5)

Erreichbarkeit der Weichenwärter

Stelle	Kurzwahl	Langwahl	Zuständigkeitsbereich
Ww Fdl Bf Moers	1350	72015602	Bf Moers, gesamter Bahnhofsbereich
Ww Fdl-Helfer Bf Moers	1351	72015502	Bf Moers, gesamter Bahnhofsbereich

Bf Rheinkamp

2 72009302

- Richtlinien 408.2101 2 (2) a) und 408.4801 2 (2) a)
- * Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1: 400)

*	Gleisangabe	von	bis	Neigung in	steigt/fällt in Rich-
*				‰	tung
	1 - 9	Esig A	Bahnhofsmitte	3,7	fällt in Ri. Rheinberg

- * 481.0205 **7**
- * Zugvorbereitungsmeldung abgeben
- Geben Sie die Zugvorbereitungsmeldung an den Fdl über GSM-R-Zugfunk (Rufnummer 999010004) ab.