magban

MONITORAMENTO DE DESDOBRAMENTO - MULTIFIO

Código FM-OPE-004

MULTIFIO	☐ RAMOS-42 ☒ HEDEL-74	SERRADA ANTERIOR Data/Hora	SERRADA ATUAL Data/Hora Inicial	SERRADA ATUAL Data/Hora Final	M² Serrado Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Total
		03/10/25 14:50	03/10/25 16:48	05/10/25 14:05		+		

INFORMAÇÕES DA MULTIFIO

HORÍMETRO Inicial	HORÍMETRO Final	KW/H Inicial	KW/H Final	AMPERAGEM Trabalho	AMPERAGEM Máxima	PRESSÃO Trabalho SUP.	PRESSÃO Trabalho INF.
11070 : 13	11086 : 40	37083	39126		357.6		

INFORMAÇÕES DO BLOCO

Número	Nome do Material	(C)	(A)	(L)	Dureza	Qtd. Fios	Chp 1.2	Chp 02	Chp 03	Intera
203	Nazca	331	191	156	6	54		53		
OEGG	Alpinus 32756A	317	199	0.38	3	14		13		0,25

INFORMAÇÕES DO FIO

Parâmetros		Fornecedor			
Corte	06	toolstar BM-LX			
Fio	345	Pérola			
Serrada	613	Inicial	6.93	Final	6.85

MONITORAMENTO DA SERRADA

OPERADOR 01	ALTURA Inicial	ALTURA Final	Produção
Francisco	2209	1943	

Condições Observadas								
Horário	18:25	:	:	:	:	:	:	:
Cala (cm/h)	10							
Amperagem Fio	0,45							
Velocidade (m/s)	2800							

APONTAMENTO DE PARADA COM MOTIVO

Data	Hora Inicial	Hora Final	Motivo
03/10/25	18:40	07:00	☒ 08
/ /	:	:	
/ /	:	:	
/ /	:	:	
/ /	:	:	

OPERADOR 02	ALTURA Inicial	ALTURA Final	Produção
Renato	1943	650	

Condições Observadas								
Horário	07:40	09:40	11:30	13:20	14:50	16:30	18:10	:
Cala (cm/h)	10	11	12	13	14	15	15	
Amperagem Fio	2,31	2,25	2,28					
Velocidade (m/s)	28	2900	3000	3100	3200	3200	3200	

APONTAMENTO DE PARADA COM MOTIVO

Data	Hora Inicial	Hora Final	Motivo
04/10/25	09:00	10:10	☒ 03
04/10/25	12:45	13:05	☒ 04
04/10/25	18:50	07:00	☒ 07
/ /	:	:	
/ /	:	:	

OCORRÊNCIA POR QUEBRA DE CHAPA NO PROCESSO

Material	Quantidade	Operador

OBSERVAÇÕES

LEGENDA DO MOTIVO DE PARADA

01- Troca de Carga
02- Horário de Pico
03- Laminação
04- Passar Cunha
05- Aferição/Rodízios de Fios
06- Material Desagregando
07- Falta de Bloco
08- Falta de Operador
09- Falta de Energia
10- Falta de Água
11- Falta de Ar Comprimido
12- Água Suja
13- Manutenção Preventiva
14- Manutenção Corretiva
15- Quebra de Fio* (*Informar a Quantidade)

magban	MONITORAMENTO DE DESDOBRAMENTO - MULTIFIO	Código FM-OPE-004

MONITORAMENTO DA SERRADA

OPERADOR 03	ALTURA Inicial	ALTURA Final	Produção
Francisco	6.50		

Condições Observadas									Data	Hora Inicial	Hora Final	Motivo
Horário	8:20	09:4	10:20	:	:	:	:	:	/ /	:	:	☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15: ____
Cala (cm/h)	15	15	15						/ /	:	:	☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15: ____
Amperagem Fio	1,84	1,81	1,76						/ /	:	:	☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15: ____
Velocidade (m/s)	3200	3200	3200						/ /	:	:	☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15: ____

OPERADOR 04	ALTURA Inicial	ALTURA Final	Produção

Condições Observadas									Data	Hora Inicial	Hora Final	Motivo
Horário	:	:	:	:	:	:	:	:	/ /	:	:	☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15: ____
Cala (cm/h)									/ /	:	:	☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15: ____
Amperagem Fio									/ /	:	:	☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15: ____
Velocidade (m/s)									/ /	:	:	☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15: ____

DEFEITOS

IDENTIFICAÇÃO DO BLOCO		Trinca			Fissura			Empeno			Ondulação			Batida de Fio			Entrada de Fio			Var. Espessura		
Número	MATERIAL	S	N	Qtd.	S	N	Qtd.	S	N	Qtd.	S	N	Qtd.	S	N	Qtd.	S	N	Qtd.	S	N	Qtd.
		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐	
		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐	
		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐	

AVALIAÇÃO DA SERRADA

Cala Média	Qual a qualidade da serrada?	Possui risco de quebra ou desagregação?	Se sim, qual o grau de risco? (Ver legenda)	Aprovação
	☐ Boa ☐ Regular ☐ Ruim	☐ Sim ☐ Não	☐ 01 ☐ 02 ☐ 03	Diretoria: ____ Data: / /

LEGENDA DO GRAU DE RISCO

01 - Material de Estrutura Muito Frágil. **02 -** Material de Baixa Eficiência no Envelopamento a Vácuo. **03 -** Testes em Envelopamento.

OBSERVAÇÃO

ENCERRAMENTO

Nome Legível	Assinatura	Data	Nome Legível	Assinatura	Data
		/ /			/ /
	Responsável pela Inspeção			Encarregado/Responsável pela Conferência	

OBS: Formulário sujeito a rasura devido a atividade de registro dos processos, caso ocorra, deverá receber um visto do Encarregado / Responsável, justificando. | - Proibido uso de corretivo neste documento controlado -

magban

FICHA DE OCORRÊNCIA – DESDOBRAMENTO

Código: FM-OPE-022
Data: 12/12/2019
Revisão: 00

Área:
Mês: Outubro
Ano: 2025

Dia	Material	Número Serrada	Número Bloco	Nº chapa	Defeito	Não-Conformidade / Ocorrência	M2 (perda)	Disp. (Leg.)	Reinsp	Executante
07	Alpinus	613	32756	07 a 13	planicidade	fora do padrão		D		

Obs.:

LEGENDA DA DISPOSIÇÃO (disp.)
a) Rejeitado para o fim a que se propõe, sendo então reclassificado.
b) Retrabalhado até que atenda as especificações.
c) Descartado da linha de produção.
d) Liberar sem reparo

Nome do responsável pela inspeção:

OBS: Este registro está sujeito a rasura devido a atividade de marcação de blocos/chapas, sendo assim este deverá receber um visto do Encarregado / Responsável com delegação, justificando a mesma. Proibido uso de corretivo neste documento controlado.

magban

ROMANEIO AVALIAÇÃO DE CHAPAS - SERRARIA

Código: FM-OPE-005 | Data: 10/04/2022 | Revisão: 08

Nº SERRADA: 6N3

FINALIDADE: [ ] MI [ ] ME

PROCESSO: [ ] MATRIZ [X] FILIAL

MATERIAL	Nº BLOCO	Espessura (cm)	QUANT. CHAPAS (Bundlles)	Nº. DAS CHAPAS	Medida Bruta: Nº da Chapa Aferida	Medida Bruta: COMP.	Medida Bruta: ALT.	Nº da Chapa Afenda	ESPESSURA (mm)		Resultado: AP	Resultado: RE	PLANICIDADE (mm): Nº da Chapa Afenda	PLANICIDADE (mm): AP	PLANICIDADE (mm): RE	AVALIAÇÃO: SUP	AVALIAÇÃO: SEL	AVALIAÇÃO: CLA	ADERÊNCIA: Envelopamento AP	ADERÊNCIA: Envelopamento RE	OBSERVAÇÕES (Trincas, Fanados, Veios e outros)
NAZCA	203	[X] 2,0 cm [ ] 3,0 cm [ ] ____	8	1 a 8	8	3.30	1.90	3	2051 2108	2050 2105	X		8	0.60					AP	RE	
		[X] 2,0 cm [ ] 3,0 cm [ ] ____	8	9 a 16	16	3.30	1.90	11	2102 2127	2089 2126	X		16	1.80					AP	RE	
		[X] 2,0 cm [ ] 3,0 cm [ ] ____	8	17 a 24	24	3.30	1.90	18	2083 2127	2003 2056	X		24	1.60					AP	RE	
		[X] 2,0 cm [ ] 3,0 cm [ ] ____	8	25 a 32	32	3.30	1.90	29	2070 2138	2052 2081	X		32	1.40					AP	RE	
		[X] 2,0 cm [ ] 3,0 cm [ ] ____	7	33 a 39	39	3.30	1.90	35	2085 2151	2095 2107	X		39	1.00					AP	RE	
		[X] 2,0 cm [ ] 3,0 cm [ ] ____	7	40 a 46	46	3.30	1.90	42	2087 2122	2081 2113	X		46	1.40					AP	RE	
		[X] 2,0 cm [ ] 3,0 cm [ ] ____	7	47 a 53	53	3.30	1.90	50	2105 2110	2050 2195	X		53	1.40					AP	RE	
ALPINUS	32756 0EG6	[X] 2,0 cm [ ] 3,0 cm [ ] ____	6	1 a 6	6	3.16	2.00	2	2090 2095	2030 2069	X		6	1.60					AP	RE	
		[X] 2,0 cm [ ] 3,0 cm [ ] ____	7	7 a 13	13	3.16	2.00	10	2097 2111	2075 2050	X		13		2.20		X		AP	RE	

Data 06/10/25
Inspecionado por: Nome/Visto

Data ___/___/___
Assin.Enc.Serraria Medina.: _____

Data ___/___/___
Assin.Enc.Serrari: _____

Data ___/___/___
Assin.Enc.Benef.: _____

Legenda: Avaliação - SUP (Supreme) - SEL (Select) - CLA (Classic)

OBS: Este registro está sujeito a rasura devido a atividade de marcação de blocos/chapas, sendo assim este deverá receber um visto do Encarregado / Responsável com delegação, justificando a mesma. Proibido uso de corretivo neste documento controlado.