

## Плановое ТО рекомендуется делать каждые 500 га:

- 1. Открутить лопасти и проверить состояние крепежных элементов.
- 2. Открутить верхнюю крышку и удостовериться что все коннекторы надежно закреплены на своих местах.
- 3. Удостовериться что контакты на дроне и ответная сторона контактов на всех аккумуляторах чистая и не подвержена коррозии/окислению/деформации.
- 4. Осмотреть систему опрыскивания:
  - Убедиться что трубки в нормальном состоянии(не перетерты, не передавлены и отсутствуют трещины).
  - Уплотнительное кольцо бака не повреждено.
  - Spraying board(модуль с насосами) герметичен и не поврежден. Разгерметизация данного модуля приведет к попаданию внутрь посторонних веществ и систематическому выходу из строя насосов.
- 5. Проверить Terrain-модуль(на днище борта). Очистить от грязи, убедиться что он надежно закреплен и не поврежден.
- 6. При обратной сборке проверить на затяжку все болтовые соединения на раме коптера(особое внимание места крепления лучей и шасси)