Menurut peraturan (UE) no.1907/2006



## **BUTYL CELLOSOLVE**

Revisi : 00 Revisi tanggal : 26.07.2019 No. MSDS : 005

## Bagian 1 – Identitas Bahan dan Perusahaan

1.1 Mengidentifikasi Produk

Nama Produk: BUTYL CELLOSOLVE

**Sinonim:** Ethylene glycol monobutyl ether, 2-Butoxyethanol, Butyl glycol

 No. CAS:
 111-76-2

 Kode HS:
 2909 43 00

 Merek:
 PANCASAKTI

1.2 Penggunaan yang relevan dari bahan atau campuran dan penggunaan yang disarankan terhadap

Penggunaan yang teridentifikasi: Solvent Industri

1.3 Rincian penyuplai lembar data keselamatan

Perusahaan: PT. Pancasakti Putra Kencana

Alamat: Ruko Boulevard TamanTekno Blok E No.10 -11BSD SektorXI

Serpong, Tangerang - Indonesia

Website: <a href="www.pancasakti.co.id">www.pancasakti.co.id</a>
Email: <a href="sales@pancasakti.co.id">sales@pancasakti.co.id</a>

**Untuk Informasi:** Telp: +62-21- 7588 0205(Hunting), fax:+62-21-7588 0198

**Telpon Darurat :** +62-21-7588 0205(Hunting)

### Bagian 2 – Identifikasi Bahaya

#### 2.1 Klasifikasi bahan atau campuran

#### Klasifikasi menurut Peraturan (EC) No 1272/2008

Toksisitas akut, Kategori 4, Oral, H302

Toksisitas akut, Kategori 4, Penghirupan, H332

Toksisitas akut, Kategori 4, Kulit, H312

Iritasi kulit, Kategori 2, H315 Iritasi mata, Kategori 2, H319

Teks pernyataan-H penuh yang disebutkan dalam Bagian ini, baca Bagian 16.

# 2.2 Elemen label

### Pelabelan menurut Peraturan (EC) No 1272/2008

Piktogram bahaya



Kata Sinyal awas

Pernyataan bahaya (s)

H302 + H312 + H332 Berbahaya jika tertelan, terkena kulit atau bila terhirup.

H315 Menyebabkan iritasi kulit.

H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

### Pernyataan kehati-hatian (s)

Respons

P302 + P352 JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak sabun dan air. P305 + P351 + P338 JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk

beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan

mudah melakukannya.Lanjutkan membilas.

Menurut peraturan (UE) no.1907/2006



## **BUTYL CELLOSOLVE**

Revisi : 00 Revisi tanggal : 26.07.2019 No. MSDS : 005

## Pengurangan pelabelan (≤125 ml)

Piktogram bahaya



Kata sinyal awas

No-CAS 111-76-2.

## 2.3 Bahaya lain

Tidak ada yang diketahui

# Bagian 3 – Komposisi dan Informasi Bahan

3.1 Bahan

**Sinonim:** Ethylene glycol monobutyl ether, 2-Butoxyethanol, Butyl glycol,

2-Butoxyethanol, EB Solvent

**Rumus Kimia :**  $C_4H_9OCH_2CH_2OH$  Hill :  $C_6H_{14}O_2$ 

 Berat Molekul:
 118.17 g/mol

 No. CAS:
 111-76-2

 No. EC:
 203-905-0

 No. Indeks:
 603-014-00-0

Komponen	Klasifikasi	Konsentrasi
2-Butoxyethanol CAS-No. 111-76-2 EC-No. 203-905-0 Index-No. 603-014-00-0	Toksisitas akut, Kategori 4, H302 Toksisitas akut, Kategori 4, H332 Toksisitas akut, Kategori 4, H312 Iritasi kulit, Kategori 2, H315 Iritasi mata, Kategori 2, H319	<=100 %

Untuk teks pernyataan –H penuh dari yang disebutkan dalam Bagian ini, lihat Bagian 16.

### 3.2 Campuran

Tidak berlaku

## Bagian 4 – Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

## 4.1 Penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama

Saran umum Pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya.

**Setelah terhirup:** hirup udara segar. Panggil dokter.

Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah

kulit dengan air/ pancuran air. Segera panggil dokter.

Setelah kontak pada mata: bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata.

Lepaskan lensa kontak.

Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas), hidari

muntah (resiko perforasi!). Segera panggil dokter. Jangan mencoba

Menurut peraturan (UE) no.1907/2006



### **BUTYL CELLOSOLVE**

Revisi : 00 Revisi tanggal : 26.07.2019 No. MSDS : 005

menetralisir.

#### 4.2 Kumpulan gejala/efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Gejala yang berhubungan

dengan penggunaan efek iritan, Batuk, Napas tersengal, Mengantuk, agitasi, Mual,

Muntah, Sakit kepala, insomnia, ataxia (kerusakan koordinasi alat

gerak), Edema paru

### 4.3 Indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan

Laksatif: Sodium sulfate (1 sendok makan/1/4 l air). Arang aktif.

### Bagian 5 – Tindakan Penanggulangan Kebakaran

### 5.1 Media pemadaman api

Media pemadaman yang sesuai Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Busa, Serbuk kering

Media pemadaman yang tidak sesuai Untuk bahan/campuran ini, tidak ada batasan agen pemadaman

yang diberikan

### 5.2 Bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran

Mudah menyala. Uap lebih berat daripada udara dan bisa merebak di atas lantai. Membentuk campuran yang dapat meledak dengan udara pada peningkatan suhu. Perkembangan gas atau uap menyala yang berbahaya mungkin terjadi dalam kejadian

kebakaran

## 5.3 Saran bagi petugas pemadam kebakaran

Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran

Jangan berada di zona berbahaya tanpa peralatan pelindung pernapasan. Untuk menghindari kontak dengan kulit, jaga jarak aman dan gunakan pakaian pelindung yang sesuai.

### 5.4 Informasi lebih lanjut

Pindahkan wadah dari zona berbahaya dan dinginkan dengan air. Cegah air pemadam kebakaran mengkontaminasi air permukaan atau sistim air tanah.

#### Bagian 6 – Tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran

### 6.1 Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

Nasihat untuk personel nondarurat Hindari kontak dengan bahan. Jangan menghirup uap-uap, aerosol.

Pastikan ventilasi memadai. Evakuasi dari daerah bahaya, amati

prosedur darurat, hubungi ahli.

Saran bagi responden darurat: Perlengkapan pelindung, lihat bagian 8.

#### 6.2 Tindakan pencegahan Lingkungan

Jangan membuang ke saluran pembuangan.

## 6.3 Metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan

Tutup saliran. Kumpulkan, ikat dan pompa keluar tumpahan. Amati kemungkinan pembatasan bahan (lihat bagian 7 dan 10). Ambil dengan bahan penyerap cairan (misal Chemizorb® ). Teruskan ke pembuangan. Bersihkan area yang terkena.

#### 6.4 Rujukan ke bagian lainnya

Indikasi mengenai pengolahan limbah, lihat bagian 13.

Menurut peraturan (UE) no.1907/2006



### **BUTYL CELLOSOLVE**

Revisi : 00 Revisi tanggal : 26.07.2019 No. MSDS : 005

## Bagian 7 – Penyimpanan dan Penanganan Bahan

## 7.1 Kehati-hatian dalam menangani secara aman

Langkah-langkah pencegahan

untuk penanganan yang aman Kenakan pakaian pelindung. Jangan menghirup zat/campuran.

Hindari terbentuknya uap/aerosol.

Taati label tindakan pencegahan

Nasehat mengenai perlindungan

terhadap api dan ledakan Jauhkan dari nyala terbuka, permukaan panas, dan sumber

penyulut. Lakukan dengan hati-hati tindakan melawan lucutan

statis.

Tindakan higienis Segera ganti pakaian yang terkontaminasi. Gunakan krim

pelindung kulit. Cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan

bahan tersebut.

### 7.2 Kondisi penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas

Persyaratan bagi area penyimpanan

dan wadah Jangan gunakan wadah yang terbuat dari logam ringan.

Kondisi penyimpanan Tertutup sangat rapat. Kering, Lindungi dari cahaya.

Suhu penyimpanan yang direkomendasikan, lihat label produk.

### 7.3 Penggunaan akhir khusus

Selain penggunaan yang disebutkan dalam bagian 1.2, tidak ada penggunaan spesifik lain yang diantisipasi

## Bagian 8 – Pengendalian Pemaparan dan Perlindungan diri

### 8.1 Parameter Pengendalian

#### n-Butylacetate (123-86-4)

ID OEL penunjukan kulit kulit

Nilai Ambang Batas 25 ppm (NAB) 121 mg/m³

## 8.2 Pengendalian Pemaparan

## Pengendalian teknik/tindakan rekayasa yang sesuai untuk mengurangi paparan

Langkah-langkah teknis dan operasi kerja yang sesuai harus diberikan pri oritas dalam penggunaan alat pelindung diri.

Lihat bagian 7.1.

## Tindakan perlindungan individual

Pakaian pelindung harus dipilih secara spesifik untuk tempat bekerja, tergantung konsentrasi dan jumlah bahan berbahaya yang ditangani. Daya tahan pakaian pelindung kimia harus dipastikan dari masing-masing suplier.

## Perlindungan mata/wajah

Kacamata / Goggles pelindung yang pas dan ketat

Menurut peraturan (UE) no.1907/2006



### **BUTYL CELLOSOLVE**

Revisi : 00 Revisi tanggal : 26.07.2019 No. MSDS : 005

## Perlindungan kulit/ Perlindungan tangan

kontak penuh:

Bahan sarung tangan: karet butil Tebal sarung tangan: 0,7 mm Waktu terobosan: > 480 min

Kontak percikan

Bahan sarung tangan: Karet nitril
Tebal sarung tangan: 0,40 mm
Waktu terobosan/tembus: > 120 min

Sarung tangan pelindung yang digunakan harus mengikuti spesifikasi pada EC directive 89/686/EEC dan standar gabungan d EN374, untuk contoh KCL 730 Camatril® -Velours (kontak percikan). Waktu terobosan yang disebutkan diatas ditentukan oleh KCL dalam uji laboratorium berdasarkan EN374 dengan sampel tipe sarung tangan yang dianjurkan.

Rekomendasi ini berlaku hanya untuk produk yang disebutkan dalam lembar data keselamatan dan disuplai oleh kami sesuai tujuan yang kami maksud. Ketika dilarutkan dalam atau dicampur dengan bahan lain dan dalam kondisi yang menyimpang dari yang disebutkan dalam EN374 silahkan hubungi suplier sarung tangan CE-resmi (misalnya KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

#### Peralatan pelindung lainnya

sarungtangan pelindung

### Perlindungan pernapasan

diperlukan ketika uap/aerosol dihasilkan Jenis filter yang direkomendasikan: Filter A (menurut DIN 3181) untuk uap senyawa organik Pengusaha harus memastikan bahwa perawatan, pembersihan, dan pengujian perangkat perlindungan pernafasan telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dari pabriknya. Tindakan ini harus didokumentasikan dengan benar.

### Kontrol eksposur lingkungan

Jangan membuang ke saluran pembuangan.

## Bagian 9 – Sifat-sifat Fisika dan Kimia

### 9.1 Informasi tentang sifat fisika dan kimia

Bentuk cair

Warna tidak berwarna

Bau seperti eter, ringan, manis

Ambang Bau 0,1 - 48 ppm

pH 7 pada 20 °C (sebagai larutan-berair)

Titik lebur -74,8 °C pada 1.013 hPa Titik didih/rentang didih 168 - 172 °C pada 1.013 hPa

Metoda: DIN 53171

Titik nyala 67 °C

Metoda: DIN 51758

Laju penguapan Tidak tersedia informasi.

Flamabilitas (padatan, gas)

Terendah batas ledakan

Tertinggi batas ledakan

Tidak berlaku

1,1 %(V)

10,6 %(V)

Tekanan uap 0,8 hPa pada 20 °C 7,6 hPa pada 50 °C 7,6 hPa pada 50 °C

Kerapatan (densitas) uap relatif 4,07

Menurut peraturan (UE) no.1907/2006



### **BUTYL CELLOSOLVE**

Revisi : 00 Revisi tanggal : 26.07.2019 No. MSDS : 005

Densitas 0,90 g/cm<sup>3</sup> pada 20 °C

Metoda: DIN 51757

Kerapatan (den-sitas) relatif Tidak tersedia informasi.

Kelarutan dalam air 900 g/l pada 20 °C tercampur sepenuhnya

Koefisien partisi (n-oktanol/air) log Pow: 0,81 (25 °C) Pedoman Tes OECD 107

Diperkirakan tidak ada potensi bioakumulasi.

Suhu dapat membakar sendiri 230 °C

(auto-ignition temperature) pada 1.013 hPa

Metoda: DIN 51794

Suhu penguraian Dapat didistilasi dalam kondisi tidak terurai

(undecomposed) pada tekanan normal.

Viskositas, dinamis 3,3 mPa.s pada 20 °C

Sifat peledak Tidak diklasifikasikan sebagai mudah meledak.

Sifat oksidator tidak ada

9.2 Data lain

Viskositas, kinematis 3,642 mm²/s pada 20 °C

### Bagian 10 – Reaktifitas dan Stabilitas

### 10.1 Reaktifitas

Campuran uap/udara bersifat mudah-meledak pada pemanasan yang menyengat.

### 10.2 Stabilitas Kimia

Bereaksi dengan udara untuk membentuk peroksida. Kepekaan terhadap cahaya

### 10.3 Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus

Reaksi yang hebat dapat terjadi dengan : Oksidator kuat

Menghasilkan gas atau uap yang berbahaya jika mengalami kontak dengan: Aluminium

#### 10.4 Kondisi yang harus dihindari

Pemanasan.

# 10.5 Bahan yang harus dihindari

tidak ada informasi yang tersedia

### 10.6 Produk berbahaya hasil penguraian

Peroksida

## Bagian 11 – Informasi Toksikologi

## 11.1 Informasi tentang efek toksikologis

Toksisitas oral akut LD50 Tikus: 1.746 mg/kg Pedoman Tes OECD 401

Tanda-tanda: Iritasi pada membran mukosa mulut, pharink, oeseophagus dan saluran gastrointestinal.

penyerapan

Menurut peraturan (UE) no.1907/2006



## **BUTYL CELLOSOLVE**

Revisi : 00 Revisi tanggal : 26.07.2019 No. MSDS : 005

Toksisitas inhalasi akut

Perkiraan toksisitas akut: 11,1 mg/l; uap

Keputusan ahli

Tanda-tanda: Kerusakan yang mungkin:, iritasi mukosa penyerapan

Toksisitas kulit akut

penyerapan Iritasi kulit Kelinci

Hasil: mengiritasi

Menyebabkan iritasi kulit.

*Iritasi kulit* Kelinci

Hasil: Tidak menyebabkan iritasi kulit

Pedoman Tes OECD 404

Pendedahan berulang-kali dapat menyebabkan kulit kering atau pecah-pecah.

Iritasi mata

Kelinci

Hasil: mengiritasi Pedoman Tes OECD 405

Menyebabkan iritasi mata yang serius

Sensitisasi

Kelinci percobaan

Hasil: Tidak menyebabkan sensitisasi kulit

Metoda: Pedoman Tes OECD 406

Mutagenisitas pada sel nutfah

Genotoksisitas dalam tubuh mahluk hidup

Uji mikronukleus Mencit jantan Hasil: Negatif

Metoda: Pedoman Tes OECD 474

Genotoksisitas dalam tabung percobaan

Tes Ames Salmonella typhimurium

Hasil: Negatif

Metoda: Pedoman Tes OECD 471

Mutagenisitas (uji sel mammal) : aberasi kromosom.

Hasil: Negatif

Metoda: Pedoman Tes OECD 473 Mutagenisitas (uji sel mammal).

Hasil: Negatif

Metoda: Pedoman Tes OECD 476

Karsinogenisitas

Informasi ini tidak tersedia.

Toksisitas terhadap Reproduksi

Informasi ini tidak tersedia.

Teratogenisitas

Rute aplikasi: Oral Tikus

Metoda: Pedoman Tes OECD 414

Tidak menunjukkan efek teratogenik pada percobaan hewan.

Menurut peraturan (UE) no.1907/2006



## **BUTYL CELLOSOLVE**

Revisi : 00 Revisi tanggal : 26.07.2019 No. MSDS : 005

Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan tunggal

Dapat menyebabkan mengantuk dan pusing.

Organ-organ sasaran: Sistem saraf pusat

Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan berulang

Toksisitas dosis berulang

Tikus jantan

Oral

91 d

NOAEL: < 69 mg/kg Panduan OECD 408

Kelinci pria dan wanita

Kulit 90 d NOAEL: > 150 mg/kg

Panduan OECD 411

Bahaya aspirasi

Informasi ini tidak tersedia.

## 11.2 Informasi lebih lanjut

Efek yang mungkin terjadi setelah kontak dengan bahan : Setelah terserap : Sakit kepala, Mual,

Muntah, ataxia (kerusakan koordinasi alat gerak), asidosis, Mengantuk, agitasi, insomnia,

Perubahan komponen sel darah, Edema paru

Kerusakan pada : Hati, Ginjal Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang

baik

## Bagian 12 – Informasi Ekologi

### 12.1 Toksisitas

Keracunan untuk ikan

Tes statik LC50 Oncorhynchus mykiss (Ikan rainbow trout): 1.474 mg/l; 96 h

Pemantauan analitis: Ya Pedoman Tes OECD 203

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air

Tes statik

EC50 Daphnia magna (Kutu air): 1.800 mg/l; 48 h Pemantauan analitis: Ya Pedoman Tes OECD 202

Keracunan untuk ganggang

Tes statik EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau): 911 mg/l; 72 h

Pemantauan analitis: Ya Pedoman Tes 201 OECD

Tes statik EC10 Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau): 679 mg/l; 72 h

Pemantauan analitis: Ya

Pedoman Tes 201 OECD Tes static

NOEC Pseudokirchneriella subcapitata (Ganggang hijau): 286 mg/l; 72 h

Pemantauan analitis: Ya Pedoman Tes 201 OECD

Keracunan untuk bakteria

ECO Pseudomonas putida: 700 mg/l; 16 h (Lit.)

Menurut peraturan (UE) no.1907/2006



## **BUTYL CELLOSOLVE**

Revisi : 00 Revisi tanggal : 26.07.2019 No. MSDS : 005

Keracunan untuk ikan (Toksisitas kronis)

Tes semi-statik NOEC Danio rerio (Ikan zebra): > 100 mg/l; 21 d

Pedoman Tes OECD 204

Derajat racun bagi daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air (Toksisitas kronis)

Tes semi-statik NOEC Daphnia magna (Kutu air): 100 mg/l; 21 d

Pemantauan analitis: Ya Pedoman Tes OECD 211

### 12.2 Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Daya hancur secara biologis 90,4 %; 28 d; Aerobik

Pedoman Tes OECD 301B Mudah terurai secara hayati.

### 12.3 Potensi bioakumulasi

Koefisien partisi (n-oktanol/air)

log Pow: 0,81 (25 °C) Pedoman Tes OECD 107

Diperkirakan tidak ada potensi bioakumulas

#### 12.4 Mobilitas dalam tanah

Tidak tersedia informasi

## 12.5 Hasil dar asesmen PBT dan vPvB

Bahan-bahan tidak memenuhi kriteria untuk PBT atau vPvB sesuai dengan Pe raturan (EC) No 1907/2006, Lampiran XIII.

### 12.6 Efek merugikan lainnya

Konstanta Henry 0,063 Pa\*m³/mol pada 22 °C

Tegangan permukaan 65,03 mN/m pada 20 °C

Pelepasan ke lingkungan harus dihindarkan.

## Bagian 13 - Pembuangan Limbah

## Metode penanganan limbah

Limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya. Jangan dicam purkan dengan limbah lain. Tangani wadah kotor seperti produknya sendiri .

## Bagian 14 – Informasi Pengangkutan

Transpor jalan (ADR/RID)

**14.1 Nomor PBB** UN 1123

14.2 Nama pengapalan yang BUTYL ACETATES

sesuai berdasarkan PBB

14.3 Kelas 3
14.4 Kelompok pengemasan III
14.5 Environmentally hazardous -14.6 Tindakan kehati-hatian Ya

khusus bagi pengguna

Menurut peraturan (UE) no.1907/2006



## **BUTYL CELLOSOLVE**

Revisi : 00 Revisi tanggal : 26.07.2019 No. MSDS : 005

Kode pembatasan terowongan D/E

### Transpor air sungai (ADN)

Tidak bersangkut-paut

Transpor udara (IATA)

**14.1 Nomor PBB** UN 1123

14.2 Nama pengapalan yang BUTYL ACETATES

sesuai berdasarkan PBB

14.3 Kelas 3 14.4 Kelompok pengemasan III

14.5 Environmentally hazardous -14.6 Tindakan kehati-hatian Tidak

khusus bagi pengguna

Transpor laut (IMDG)

**14.1 Nomor PBB** UN 1123

14.2 Nama pengapalan yang BUTYL ACETATES

sesuai berdasarkan PBB

14.3 Kelas314.4 Kelompok pengemasanIII14.5 Environmentally hazardous--14.6 Tindakan kehati-hatianYa

khusus bagi pengguna

EmS F-E S-D

14.7 Transportasi dalam jumlah besar berdasarkan pada MARPOL 73/78 Lampiran II dan IBC

Code

Tidak bersangkut-paut

### Bagian 15 – Peraturan Perundang - undangan

## 15.1 Regulasi tentang lingkungan , kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut

Perundang-undangan nasional

Kelas penyimpanan : 10 - 13

## 15.2 Asesmen Keselamatan Kimia

Untuk produk ini penilaian keamanan bahan kimia sesuai dengan peraturan EU REACH No 1907/2006 tidak dilakukan

## Bagian 16 - Informasi Lain

## Teks pernyataan -H penuh mengacu pada bagian 2 dan 3

H302 Berbahaya jika tertelan.

H312 Berbahaya jika terkena kulit.

H315 Menyebabkan iritasi kulit.

H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

H332 Berbahaya jika terhirup.

#### Nasehat pelatihan

Menyediakan informasi, instruksi dan pelatihan yang memadai bagi operator.

Menurut peraturan (UE) no.1907/2006



## **BUTYL CELLOSOLVE**

Revisi : 00 Revisi tanggal : 26.07.2019 No. MSDS : 005

#### Pelabelan

Piktogram bahaya



#### Kata sinyal

awas

#### Pernyataan Bahaya

H227 Cairan mudah terbakar

H302 + H312 + H332 Berbahaya jika tertelan, terkena kulit atau bila terhirup.

H315 Menyebabkan iritasi kulit.

H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius..

### Pernyataan Kehati-hatian

Respons

P313

P302 + P352 JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak sabun dan air.

P305 + P351 + P338 JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa

menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah

melakukannya.Lanjutkan membilas. Dapatkan nasehat/perhatian medis.

National Fire Protection Association (U.S.A.):

Kesehatan: 3
Mudah terbakar: 0
Reaktivitas: 1
Bahaya spesifik: -

## Informasi lebih lanjut

Informasi di atas diyakini benar tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi semua inklusif dan harus hanya digunakan sebagai panduan. Informasi dalam dokumen ini didasarkan pada pengetahuan terkini kami dan berlaku untuk produk yang berkaitan dengan tindakan pencegahan dan keselamatan. Itu tidak mewakili menjamin sifat dari produk. PT. Pancasakti Putra Kencana dan Afiliasinya tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan akibat penanganan atau dari kontak dengan produk di atas. dan / atau sisi sebaliknya dari faktur atau slip kemasan untuk syarat dan ketentuan penjualan tambahan.