
Исправленные результаты моделирования со скачом и без шума. Видно, что отсутствие отрицательных значений смещения фазы, приводит к уходу частоты.



Т = 400; % Длительность моделирования. Рис. 1 Без условия на знак разности фаз Красная линия — ошибка по фазе..

Синяя линия — ошибка по частоте. Без шума. Скачек на 10-й секунде, на 1.0е-7




Рис.2 С условием на знак разности фаз




Рис.2 С условием на знак разности фаз. Время моделирования увеличино до 1000 сек.