Androsaur Stand — монтажная схема · 14.11.2026

Одинаковые метки — одна цепь. +12_F1 — 12 В после F1. В — GPIO6 → PWM. GPIO4/5/6 — проектные назначения, проверить перед подключением.

