

COMPTE RENDU DE VISITE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Dossier n° TIS-2026-1002 | Visite du 2026-04-18 | Établi par M. Lambert

Bien inspecté : 11b Rue Elzévir 75003 Paris (appartement, avant 1948)

DÉSORDRES CONSTATÉS

1. [MINEURE] pignon nord

Lézardes traversantes au droit des angles du bâtiment, compatibles avec un tassement différentiel des fondations en sol sensible.

2. [MINEURE] murs du rez-de-chaussée

Auréoles persistantes jusqu'à environ 80 cm de hauteur sur les murs anciens en pierre ; l'enduit cloque et s'effrite.

3. [MOYENNE] sous-face de couverture

La sous-face de la couverture en zinc présente de la condensation matinale qui goutte sur l'isolant.

4. [MINEURE] façade sud

Cloquage et chute localisée de l'enduit de façade, spectre des joints de maçonnerie apparent.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.