

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1012
Date de visite : 2026-03-26
Inspecteur : M. Lambert
Adresse du bien : 10 Rue Lacroix 75017 Paris
Type : appartement - Construction : avant 1948

OBSERVATIONS

Observation 1 - Localisation : acrotère - Gravité : moyenne

Éclats de béton en sous-face du balcon laissant apparaître des aciers corrodés, enrobage manifestement insuffisant.

Observation 2 - Localisation : baie vitrée du salon - Gravité : moyenne

Entrées d'eau en pied de baie vitrée lors des pluies battantes, joint de liaison menuiserie/maçonnerie défailant.

Observation 3 - Localisation : sous-face de couverture - Gravité : majeure

La sous-face de la couverture en zinc présente de la condensation matinale qui goutte sur l'isolant.

Observation 4 - Localisation : rez-de-chaussée - Gravité : mineure

Dénivelé d'environ 3 cm du sol du garage, accompagné d'une fissuration périphérique du dallage.

Observation 5 - Localisation : façade arrière - Gravité : majeure

Fissuration en escalier visible sur le pignon, ouverture variable selon la saison. Le terrain est argileux et le phénomène s'est aggravé après l'été sec.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.