

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1015

Date de visite : 2026-01-28

Inspecteur : Mme Petit

Adresse du bien : 11 Boulevard Suchet 75016 Paris

Type : appartement - Construction : 1948-1974

OBSERVATIONS

Observation 1 - Localisation : cave - Gravité : majeure

Le bas des murs du couloir reste humide toute l'année, peinture écaillée et odeur de moisi : remontées d'eau par capillarité probables.

Observation 2 - Localisation : acrotère - Gravité : moyenne

Éclats de béton en sous-face du balcon laissant apparaître des aciers corrodés, enrobage manifestement insuffisant.

Observation 3 - Localisation : plancher de l'étage - Gravité : majeure

Flèche anormale du plancher bois de l'étage ; plusieurs solives présentent des sections affaiblies.

Observation 4 - Localisation : rez-de-chaussée - Gravité : majeure

Affaissement du dallage du rez-de-chaussée avec contre-pente vers l'intérieur ; bourrage sous dallage vraisemblablement mal compacté.

Observation 5 - Localisation : pignon nord - Gravité : majeure

Fissuration en escalier visible sur le pignon, ouverture variable selon la saison. Le terrain est argileux et le phénomène s'est aggravé après l'été sec.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.