

COMPTE RENDU DE VISITE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Dossier n° TIS-2026-1016 | Visite du 2026-05-19 | Établi par M. Diallo

Bien inspecté : 11 Rue Montmartre 75001 Paris (appartement, avant 1948)

DÉSORDRES CONSTATÉS

1. [MINEURE] acrotère

Éclats de béton en sous-face du balcon laissant apparaître des aciers corrodés, enrobage manifestement insuffisant.

2. [MOYENNE] sous-face de couverture

Gouttes d'eau en sous-face du bac acier par temps froid, sans fuite identifiable : condensation sous couverture métallique non ventilée.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.