

COMPTE RENDU DE VISITE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Dossier n° TIS-2026-1028 | Visite du 2026-02-23 | Établi par Mme Janssens

Bien inspecté : 24 Rue Giner de Los Rios 33800 Bordeaux (appartement, avant 1948)

DÉSORDRES CONSTATÉS

1. [MOYENNE] balcon du 2e étage

Éclats de béton en sous-face du balcon laissant apparaître des aciers corrodés, enrobage manifestement insuffisant.

2. [MOYENNE] murs du rez-de-chaussée

Le bas des murs du couloir reste humide toute l'année, peinture écaillée et odeur de moisi : remontées d'eau par capillarité probables.

3. [MAJEURE] angle sud-est

Lézardes traversantes au droit des angles du bâtiment, compatibles avec un tassement différentiel des fondations en sol sensible.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.