

COMPTE RENDU DE VISITE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Dossier n° TIS-2026-1029 | Visite du 2026-05-20 | Établi par M. Da Silva

Bien inspecté : 14 Rue du Temple 75004 Paris (appartement, 1850)

DÉSORDRES CONSTATÉS

1. [MINEURE] balcon du 2e étage

Les nez de dalle des balcons présentent des armatures apparentes et rouillées avec éclatement localisé du béton.

2. [MOYENNE] cave

Le bas des murs du couloir reste humide toute l'année, peinture écaillée et odeur de moisi : remontées d'eau par capillarité probables.

3. [MINEURE] angle sud-est

Fissuration en escalier visible sur le pignon, ouverture variable selon la saison. Le terrain est argileux et le phénomène s'est aggravé après l'été sec.

4. [MINEURE] versant nord

Gouttes d'eau en sous-face du bac acier par temps froid, sans fuite identifiable : condensation sous couverture métallique non ventilée.

5. [MAJEURE] chambre 2

Entrées d'eau en pied de baie vitrée lors des pluies battantes, joint de liaison menuiserie/maçonnerie défailant.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.