## MSP430 单片机简介

Andy Scout

September 14, 2012



1 简介

目录

- MSP430 单片机特点
- ■超低功耗
- 2 MSP430 时钟系统
- 3 MSP430 的端口
- 4 定时器
  - 看门狗定时器
  - 定时器 A
- 5 示例

简介

•0

# 简介

MSP430 单片机是美国德州仪器 (TI) 公司 1996 年开始推向市场 的一种 16 位超低功耗、具有精简指令集的混合信号处理器。 它将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成 在了一个芯片上。

# 特点

- 1 处理能力强
- 2 运算速度快
- 3 超低功耗
- 4 片内资源丰富
- 5 方便高效的开发环境

# 超低功耗

简介 ○○ ●○

#### 图: 用水果电池供电的某 430 单片机系统



简介 00

操作模式	说明	CPU (MCLK) () (MCLK)	SMCLK	ACLK	RAM 保持	BOR	自动唤醒	中断源
运行状态	C P U 、 所 有 时 钟 与 外 设 均 可 用 。							定时器、ADC、DMA、UART、WDT、I/0、比较器、 外部中断、RTC、串行通信、其他外设
LPM0	CPU 关断,外设时钟可用。		•	•	•	•	•	定时器、ADC、DMA、UART、WDT、I/O、比较器、 外部中断、RTC、串行通信、其他外设
LPM1	CPU 关断,外设时钟可用。 DCO 被停用,而且 DC 发生器 可以禁用。							定时器、ADC、DMA、UART、WDT、I/O、比较器、外部中断、RTC、串行通信、其他外设
LPM2	CPU 关断,只有一个外设时钟可用。DC 发生器被启用。			•	•	•	•	定时器、ADC、DMA、UART、WDT、I/O、比较器、外部中断、RTC、串行通信、其他外设
LPM3	CPU 关断,只有一个外设时钟可用。DC 发生器被停用。				•	•	•	定时器、ADC、DMA、UART、WDT、I/0、比较器、 外部中断、RTC、串行通信、其他外设
LPM3.5	无 RAM 保持,RTC 可以启用。(仅限 MSP430F5xx 系列)					•		外部中断、RTC
LPM4	CPU 关断,而且所有时钟均被 停用。				•	•		外部中断
LPM4.5	无 RAM 保持, RTC 被停用。 (仅限 MSP430F5xx 系列)					•		外部中断



# 时钟系统

MSP430 具有独特的时钟系统, 时钟源主要可分为:  $^{1}$ 

- LFXT1CLK 低频时钟源
- XT2CLK 高频时钟源
- DCOCLK 数字控制 RC 振荡器

#### 时钟输出信号可以分为:

- ACLK 辅助时钟
- MCLK 主系统时钟
- SMCLK 子系统时钟



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>MSP430X2XX 系列还有 VLOCLK 时钟源

MSP430 的端口

# 端口

#### 类型丰富

P1, P2 P3, P4, P5, P6 S和 COM

#### 功能丰富

I/O 中断能力 其他片内外设功能 驱动液晶

#### 寄存器丰富

简介

#### 各端口共有的寄存器:

- PxDIR I/O 方向寄存器
- PxIN 输入寄存器
- PxOUT 輸出寄存器
- PxSEI 功能选择寄存器

P1 和 P2 具有中断功能,还有以下几个与中断有关的寄存器

- PxIE 中断使能寄存器
- PxIFG 中断标志寄存器
- PxIES 中断触发沿选择寄存器

部分芯片的端口还有 PxREN 内部上拉/下拉电阻使能寄存器。



# 定时器

#### MSP430 主要有一下几类定时器:

- 看门狗定时器 WDT
- 2 基本定时器 BT
- 3 定时器 A TimerA
- 4 定时器 B TimerB
- 5 实时时钟 RTC

## 看门狗定时器

看门狗一般是防止单片机程序跑飞,检测系统运行的功能。 MSP430 的看门狗定时器不仅包含这个功能,他也可以作为内部 定时器和其他定时器一样产生定时中断。



#### 看门狗定时器可以丁作在以下三种状态:

#### 1 看门狗模式

简介

在这种模式下,如果计数器超过了定时时间,就会产生复位和系统上电清除 (PUC) 信号。看门狗模式下的中断是不可屏蔽的,由受控程序不正常运行引发。

#### 2 定时器模式

在这种模式下, 将产生时间的周期性中断。定时器中断是可屏蔽的。 注意事项:

- 改变定时时间不同时清除 WDTCNT 将导致不可预测的系统立即复位或中断。定时器时间改变和计 数器清除必须在一条指令中完成。
- 如果先后分别进行清除和改变定时时间,可能立即引起不可预料的系统复位或中断。
- 在正常工作时、改变时钟源、可能导致 WDTCNT 额外的计数时钟。

#### 3 低功耗模式

当系统不需要 WDT 做看门狗或定时器时,可以关闭 WDT 节约功耗。 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD:

MSP430 的端口

简介

MSP430 看门狗有两个相关的寄存器: WDTCNT(计数寄存器) 和 WDTCTL(控制寄存器)。 WDTCNT 不能直接通过软件存取,必须通过 WDTCTL 来控制。 WDTCTL 由两部分组成,高 8 位作为口令,低 8 位是对 WDT 操作的控制命令。高八位必须写入 5AH(宏定义为 WDTPW), 如果写错,系统将复位。

▶ 看门狗示例

定时器 A

# 定时器 A

#### 定时器 A 具有以下特性:

- 输入时钟有多种选择, 可以是慢时钟、快时钟以及外部时钟。
- 虽然没有自动重载时间常数功能,但产生的定时脉冲或 PWM 信号没有软件带来的误差。
- 不仅能捕获外部事件发生的时间,还可以锁定发生时的电平高低。
- 可实现串行通讯。
- 完善的中断服务功能。
- 4 种计数功能选择。
- 8 种输出方式选择。
- 支持多时序控制。
- DMA 使能。

# TimerA 寄存器

#### TimerA 有丰富的寄存器供用户使用。如下表所列:

表: TimerA 的寄存器

寄存器	缩写	读写类型
TimerA 控制寄存器	TACTL	读/写
TimerA 计数器	TAR	读/写
捕获/比较控制寄存器 0	CCTL0	读/写
捕获/比较寄存器 0	CCR0	读/写
捕获/比较控制寄存器 1	CCTL1	读/写
捕获/比较寄存器 1	CCR1	读/写
捕获/比较控制寄存器 2	CCTL2	读/写
捕获/比较寄存器 2	CCR2	读/写
中断向量寄存器	TAIV	读/写

#### TimerA 中断

简介

TimerA 中断可以由计数器溢出引起,也可以来自捕获/比较寄存器。

TimerA 使用两个中断向量,一个单独分配个 CCR0,另一个作为共用中断向量分配给定时器和其他捕获/比较寄存器。 CCR0 中断向量具有最高的优先级,CCIFG0 在中断服务时能自动复位。中断向量的名称为 TIMER0\_A0\_VECTOR。 CCR1-CCRx 与定时器共用另一个中断向量 (TIMER0\_A1\_VECTOR),属于多源中断。在多源中断中,TAIV用于确定中断请求的中断源。

▶ TimerA 中断示例

# TimerA 工作模式

#### TimerA 共有四种工作模式:

- 1 停止模式 MC\_0
- 2 增计数模式 MC\_1
- 3 连续计数模式 MC\_2
- 4 增/减计数模式 MC\_3

# 停止模式

简介


停止模式用于定时器暂停,并不发生复位,所有寄存器现行的内 容在停止模式结束后都可用。当定时器暂停后重新计数时, 计数 器将从暂停时的值开始以暂停前的计数方向计数。

例如, 停止模式前, Timer A 工作于增/减计数模式并且处于下降 计数方向, 停止模式后, Timer A 仍然工作于增/减计数模式, 从暂 停前的状态开始继续沿着下降方向开始计数。如果不想这样,则 可通过 TACTL 中的 CLR 控制位来清除定时器的方向记忆特性。

### 增计数模式

捕获/比较寄存器 CCR0 用作 Timer\_A 增计数模式的周期寄存器, 因为 CCR0 为 16 位寄存器, 所以该模式适用于定时周期小于65 536 的连续计数情况。计数器 TAR 可以增计数到 CCR0 的值, 当计数值与 CCR0 的值相等 (或定时器值大于 CCR0 的值) 时, 定时器复位并从 0 开始重新计数。


图: 增计数模式的计数过程



## 连续计数模式

需要 65 536 个时钟周期的定时应用场合常用连续计数模式。定 时器从当前值计数到 OFFFFH 后, 又从 0 开始重新计数。


图: 连续计数模式的计数过程



# 增/减计数模式

需要对称波形的情况经常可以使用增/减计数模式,该模式下,定 时器先增计数到 CCR0 的值, 然后反向减计数到 0。 计数周期仍 由 CCR0 定义, 它是 CCR0 计数器数值的 2 倍。

图: 增/减计数模式的计数过程



## 捕获模式

简介

- CCTLx 中的 CAPx=1, 该模块工作在捕获模式。这时如果在 选定的引脚上发生设定的脉冲触发沿 (上升沿、下降沿或任 意跳变), 则 TAR 中的值将写入到 CCRx 中。
- 每个捕获/比较寄存器能被软件用于时间标记。可用于各种目的:

```
测量软件程序所用时间
测量硬件事件之间的时间
测量系统频率
```

■ 当捕获完成后,中断标志位 CCIFGx 被置位。

定时器 A

# 输出单元

### 每个捕获/比较模块包含一个输出单元, 用于产生输出信号

Table 12. Timer0\_A3 信号接线

輸入引脚编号			98 Ab +A 3 A	*****		Mark to the Park	输出引脚编号			
PW20 , N2 0	PW28	RHB32	器件输入信 号	模块输入名 称	模块区块	模块输出信号	PW20 , N2 0	PW28	RHB32	
P1.0-2	P1.0-2	P1.0-31	TACLK	TACLK						
			ACLK	ACLK	定时器	不适用				
			SMCLK	SMCLK	<b>人上司 報酬</b>	1138/6				
PinOsc	PinOsc	PinOsc	TACLK	INCLK						
P1.1-3	P1.1-3	P1.1-1	TA0.0	CCI0A		TA0	P1.1-3	P1.1-3	P1.1-1	
			ACLK	CCI0B	CCR0		P1.5-7	P1.5-7	P1.5-5	
			V <sub>SS</sub>	GND	CCRU			P3.4-15	P3.4-14	
			V <sub>CC</sub>	Vcc						
P1.2-4	P1.2-4	P1.2-2	TA0.1	CCI1A		TA1	P1.2-4	P1.2-4	P1.2-2	
			CAOUT	CCI1B	CCR1		P1.6-14	P1.6-22	P1.6-21	
			V <sub>SS</sub>	GND	CCRI		P2.6-19	P2.6-27	P2.6-26	
			Vcc	Vcc	1			P3.5-19	P3.5-18	
	P3.0-9	P3.0-7	TA0.2	CCI2A		740		P3.0-9	P3.0-7	
PinOsc	PinOsc	PinOsc	TA0.2	CCI2B	0000			P3.6-20	P3.6-19	
			V <sub>SS</sub>	GND	CCR2	TA2				
			Vcc	Vcc	]					

0000000000000000

简介


- OUTMOD 0 输出模式: 输出信号 OUTx 由每个捕获/比较 模块的控制寄存器 CCTLx 中的 OUTx 位定义, 并在写入该 寄存器后立即更新。最终位 OUTx 直通。
- OUTMOD 1 置位模式: 输出信号在 TAR 等于 CCRx 时置 位,并保持置位到定时器复位或选择另一种输出模式为止。
- OUTMOD\_2 PWM 翻转/复位模式: 输出在 TAR 的值等于 CCRx 时翻转. 当 TAR 的值等于 CCR0 时复位。
- OUTMOD\_3 PWM 置位/复位模式: 输出在 TAR 的值等于 CCRx 时置位. 当 TAR 的值等于 CCR0 时复位

0000000000000000


简介

- OUTMOD 4 翻转模式: 输出电平在 TAR 的值等于 CCRx 时 翻转. 输出周期是定时器周期的 2 倍。
- OUTMOD 5 复位模式: 输出在 TAR 的值等于 CCRx 时复 位, 并保持低电平直到选择另一种输出模式。
- OUTMOD\_6 PWM 翻转/置位模式: 输出电平在 TAR 的值 等于 CCRx 时翻转. 当 TAR 值等于 CCR0 时置位。
- OUTMOD\_7 PWM 复位/置位模式: 输出电平在 TAR 的值 等于 CCRx 时复位, 当 TAR 的值等于 CCR0 时置位。

# 增计数模式输出波形




# 连续计数模式下输出波形




定时器 A

# 增/减计数模式下输出波形



定时器 A

### 使用 TimerA 实现 PWM



CCRO 决定了信号的周期,改变 CCR1 即可改变占空比。

▶ PWM 示例



#### Example

```
void ConfigClock(void)
3
       int i:
4
       DCOCTL = CALDCO 1MHZ:
       BCSCTL1 = CALBC1 1MHZ;
6
       BCSCTL3 |= LFXT1S_0; //ACLK = LFXT1 = 32768Hz
7
       do {
8
          IFG1 &= ~OFIFG: //清除振荡器失效标志
9
          for (i = 0 \times f; i > 0; i - -);
10
       } while ((IFG1 & OFIFG)!=0); //如果振荡器失效标志存在
11
       BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_0 + DIVS_0;
       //MCLK = DCO SMCLK = DCO
12
13
```



```
Example
   #include <msp430g2553.h>
   void main(void)
3
4
      WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD; // 关闭看门狗
5
      P1DIR |= BIT0; //P1.0 输出
6
      P1IE |= BIT4; //P1.4 中断允许
      P1IES |= BIT4; //P1.4 下降沿触发中断
8
      P1IFG &= ~BIT4; //清除 P1.4 中断标志
9
      BIC SR(LPM4 bits+GIE); //进入 LPM4 并允许中断
10
11
   #pragma vector = PORT1_VECTOR
12
     _interrupt void Port1_ISR(void)
13
14
      P10UT ^= BIT0; //P1.0 取反
15
      P1IFG &= ~BIT4; //P1.4 中断标志清除
16
```

#### Example

```
#include <msp430g2553.h>
    void main(void){
 3
       BCSCTL1 |= DIVA 1: //ACLK/2
 4
       BCSCTL3 |= LFXT1S_2; //ACLK = VLO
 5
       WDTCTL = WDT ADLY 1000: //WDT 工作在定时器模式
 6
       IE1 |= WDTIE; //看门狗中断允许
                           //P1 输出
       P1DIR = 0xFF;
8
       P1OUT = 0:
                           //P1 输出 0
9
       while(1){
10
          int i:
11
          P10UT |= BIT0: //P1.0 置位
12
          for(i= 10000; i>0; i--); //软件延时
13
          P1OUT &= ~BIT0; //P1.0 复位
14
          BIS SR(LPM3 bits + GIE): //进入 LPM3, ACLK 是活动的
15
16
17
     #pragma vector = WDT VECTOR
18
     interrupt void watchdog timer(void){
19
       BIC SR IRQ(LPM3 bits); //清除 LPM3 唤醒 CPU
20
```

```
#include <msp430g2553.h>
     void main(void){
 3
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD:
 4
        TACTL = TASSEL_2 + TACLR + TAIE; //SMCLK, 清除 TAR, 允许定时器溢出中断
 5
        P1DIR |= BIT0:
                                   //P1.0 输出
 6
                                     连续计数模式
        TACTL \mid= MC 2;
                                    /允许全局中断
        EINT();
8
        while(1){
9
           BIS SR(CPUOFF);
10
11
12
     #pragma vector = TIMER0 A1 VECTOR
13
     ___interrupt void TimerA_ISR(void){
14
        switch(TAIV){
15
           case 2: break; //CCR1 中断处理没有使用
16
           case 4: break; //CCR2 中断处理没有使用
17
           case 10: P1OUT ^= BIT0; // P1.0 翻转;
18
                  break
19
20
```

#### Example

```
#include <msp430x44x.h>
   void main(void)
3
4
       WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD:
5
       TACTL = TASSEL0 + TACLR; //ACLK 清除 TAR
6
       CCR0 = 512-1; //PWM 周期
       CCTL1 = OUTMOD 7;
8
       CCR1 = 384; //占空比 384/512=0.75
9
       CCTL2 = OUTMOD_7;
       CCR2 = 128; //占空比 128/512=0.25
10
       P1DIR |= BIT2; //P1.2 输出
11
       P1SEL |= BIT2; //P1.2 TA1
12
13
       P2DIR |= BIT0; //P2.0 输出
14
       P2SEL |= BIT0; //P2.0 TA2
       TACTL |= MC_0; //TimerA 增计数模式
15
16
       BIS SR(LPM3 bits); //进入 LPM3
17
```





