



Datum: 21.02.2024

Gutachten-Nr. 6540024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben

## Technische Daten

Amtliches Kennzeichen BAD-Y 620

Fahrzeugidentnummer WV2ZZZ7HZHX005650
Fahrzeugart Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung Mehrzweckfahrzeug 4-türig (AF)

Fahrzeughersteller VOLKSWAGEN-VW (0603)

Typ 7HC (BTY)

Verkaufsbezeichnung Caravelle Kurz 4MOTION Trendline

Antriebsart Dieselmotor mit OBD (On-Board-Diagnosesystem)

Emissionsklasse EURO6;W;PI/CI; M, N1 I (36W0)

Leistung 110 kW Hubraum 1968 ccm

Farbe candy white uni
Erstzulassung 19.09.2016
Letzte Zulassung 19.09.2016
Nächste HU September 2025
Anzahl Vorbesitzer 0, angenommen

Leermasse 1.990 kg
Nutzlast 1.090 kg
zulässige Gesamtmasse 3.080 kg
Sitz- / Stehplätze 9/0

Laufleistung 131.788 km abgelesen

131.788 km geschätzt

Bemerkung Feinstaubplakette/Umweltplakette: 4 grün

Bereifung

Vorderachse 215/65 R 16C 109/107 R Michelin Agilis Alpin

Links 6,0 WO Rechts 6,0 WO

Hinterachse 215/65 R 16C 109/107 R Michelin Agilis Alpin

Links 9,0 WO Rechts 9,0 WO

Legende: WO = Winterreifen

Serienausstattung Nichtraucher-Paket, Zulässiges Gesamtgewicht 3,08 t, Außenspiegel

rechts konvex, Außenspiegel links asphärisch, Tagfahrlicht,

Wärmeschutzverglasung, Frontscheibe Verbundglas getönt, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Reifenkontroll-Anzeige, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag Beifahrer abschaltbar, Bodenbelag: Gummi vorn und hinten, Handschuhfach abschließbar, Innenraumfilter: Pollenfilter, Zuheizer, Sitzbezug und Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum, Abdeckung Schiebetürleiste,

Heckklappe mit Verglasung, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Türablagekasten vorn, Innenleuchten im Lade-/Fahrgastraum-Raum.

Sonderzubehör Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Audio-Navigationssystem Discover

Media Touchscreen-Farbdisplay, Ausführung: BlueMotion Technology, Befestigungsschienen für Dachträger, Elektrik-Paket 1, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fenster im im Fahrgastraum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Ulrich Lehmann Marktgebiet Baden Süd Eckenerstraße 1a 77652 Offenburg



Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com

Gutachten-Nr. 6540024	Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben	Datum: 21.02.2024
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Ori Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag r	0 ,

### Auftrag:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

#### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

#### Hilfsmittel:

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

#### Probefahrt / Probelauf:

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

#### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. Die Außenlackierung weist einen durchschnittlichen Erhaltungszustand auf. Der Innenraum war gepflegt.

#### Wertbeeinflussende Faktoren:

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com



Datum: 21.02.2024

Gutachten-Nr. 6540024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben

### Vorschäden:

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren festgestellt werden.

Zum Besichtigungszeitpunkt sind keine reparierten Vorschäden bekannt.

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

Motorhaube Steinschläge

Kotflügel vorne links eingedellt.

Dreieckverkleidung Kotflügel vorne links ausgebrochen lose.

Tür vorne links vom Klebereste entfernen verschrammt und verkratzt.

Tür vorne links verformt, verbogen und steht am Schweller ab.

Spiegelabdeckkappe links verschrammt und verkratzt.

Türdichtung vorne links gebrochen und verformt.

Tür vorne rechts oben Dellen.

Spiegelabdeckkappe rechts verschrammt und verkratzt.

Lackabplatzer am Schweller rechts vorne.

Einstiegsverkleidung Schiebetür rechts Kratzer.

Türgriff Schiebetür rechts lose.

Radlauf hinten rechts eingedellt mit Korrosionsansatz.

Türkante Heckklappe verschrammt und verkratzt.

Heckklappenverkleidung innen eingedellt, gebrochen.

Stoßfängerverkleidung hinten eingerissen, gebrochen und verkratzt.

Fahrzeugdach Hagelschaden.

Motorunterfahrschutz eingerissen, gebrochen.

Fahrwerksfeder hinten rechts gebrochen.

Bremsscheiben und Beläge hinten Verschleißgrenze beachten.

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt.

An folgenden Bauteilen wurde eine erhöhte Lackschichtdicke gemessen:

- Lackschichtstärke Tür vorne rechts: 207µm.
- Lackschichtstärke Heckklappe: 173µm.
- Lackschichtstärke Seitenwand links: 890µm.

### Service- und Betriebsmittel:

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung.
- Kundendienstheft.
- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung.
- Anhängekupplung fest.
- Bordwerkzeug.
- Wagenheber.
- Warndreieck.
- Reserverad.
- Letzte Inspektion laut Serviceheft am 02.03.2023 bei 114.927 km durchgeführt.
- Nächste Inspektion laut Serviceanzeige in 13.200 km oder 31 Tagen fällig.
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit Stahlfelgen.

Folgende Service- und Betriebsmittel waren nicht vorhanden:

- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung.
- Verbandskasten.
- Sommerreifen mit Stahlfelgen lagen nicht im Fahrzeug.



Datum: 21.02.2024

Gutachten-Nr. 6540024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben

### Schlusswort:

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt. Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH Schaden- und Wertgutachten

Offenburg, den 21.02.2024

Der Sachverständige

Ulrich Lehmann

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Datum: 21.02.2024

Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com

Gutachten-Nr. 6540024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben

### F A H R Z E U G B E W E R T U N G

**SCHADENNUMMER:** 

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: FIRMA SÜDWESTRUNDFUNK ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN

RECHTS

HANS-BREDOW-STRAßE 18 76530 BADEN-BADEN

AMTLICHES KENNZEICHEN: BAD-Y 620

ART / AUFBAU: TRP / BUS

HERSTELLER: VW

TYP: T6/MULTIVAN/CARAVELLE

AUSFÜHRUNG: CARAVELLE KURZ 4MOTION TRENDLINE

FAHRZEUG IDENT NR: WV2ZZZ7HZHX005650

FARBE: CANDY WHITE

TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.968 CCM / 110 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / E6T,EU6,E6B
NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 1.090 KG. / 3.080 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 19.09.2016 /19.09.2016 NÄCHSTE HU / AU: 09.2025 /09.2025

VORBESITZER: 0

GESAMTLAUFLEISTUNG: 131.788 KM ABGELESEN

BEREIFUNG MILLIMETER
V-ACHSE: / 6.0 6.0
H-ACHSE: / 9.0 9.0

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

 VERKAUFSWERT MIT MWST
 EUR\*\*\*\*
 22.250,00

 ENTHALTENE MWST
 EUR\*\*\*\*
 3.552,52

 EINKAUFSWERT MIT MWST
 EUR\*\*\*\*
 19.150,00

 ENTHALTENE MWST
 EUR\*\*\*\*
 3.057,56

, DEN 20.02.2024

SYSTEM AUDATEX

Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com



Datum: 21.02.2024

Gutachten-Nr. 6540024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben

#### SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGE- UND STAUKÄSTEN; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRER; AUßENSPIEGEL, LINKS ASPHÄRISCH, RECHTS KONVEX; AUßENSPIEGELGEHÄUSE UND TÜRGRIFFE IN SCHWARZ; BODENBELÄGE: GUMMIBODENBELAG IM FAHRERHAUS UND IM FAHRGASTRAUM; BREMSLEUCHTE, DRITTE: DOPPELTON-SIGNALHORN; DREHZAHLMESSER; **ELEKTRONISCHES** STABILISIERUNGSPROGRAMM; FAHRWERK: 16"-FAHRWERK MIT 16" BREMSANLAGE; FENSTER: HECKFENSTER (NORMALGLAS, BEHEIZBAR) MIT HECKSCHEIBEN-WISCHWASCHANLAGE; FENSTER: SEITENFENSTER FEST IM LADE-/FAHRGASTRAUM LINKS UND RECHTS; **GETRIEBE:** 6-GANG-GETRIEBE: HECKKLAPPENSCHLIEßUNG MIT ENTRIEGELUNGSFUNKTION VON INNEN: HEIZUNG IM FAHRERHAUS UND ZUSATZHEIZUNG IM FAHRGAST-/LADERAUM, **SEPARAT** REGELBAR; INNENVERKLEIDUNG: KOMFORTHIMMEL IM FAHRERHAUS UND FAHRGASTRAUM; KINDERSICHERUNG FÜR TÜREN UND KLAPPEN IM FAHRGASTRAUM; KINDERSITZVERANKERUNG ISOFIX UND TOP TETHER IN DER 2. SITZREIHE; KOPFSTÜTZEN (7); LACKIERUNG: UNI; MULTIKOLLISIONSBREMSE; NICHTRAUCHERAUSFÜHRUNG; PARTIKELFILTER: RUßPARTIKELFILTER FÜR DIESEL; POLSTER: STOFF, DESSIN "KUTAMO"; RÄDER/ REIFEN: C 107/105 Τ, ROLLWIDERSTANDSOPTIMIERT; RÄDER/ REIFENKONTROLLANZEIGE; RÄDER/ REIFEN: STAHLRÄDER 6,5 J X 16 IN 20-LOCH-DESIGN; RÄDER: TIRE MOBILITY SET; SCHIEBETÜR IM FAHRGAST-/LADERAUM: OHNE SCHIEBETÜR LINKS, IM LADE-/FAHRGASTRAUM; SCHIEBETÜR IM FAHRGAST-/LADERAUM: SCHIEBETÜR RECHTS; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKT-AUTOMATIKSICHERHEITSGURTE; SITZE 2. SITZREIHE: 2ER-SITZBANK LINKS, MIT ARMLEHNE AN DER GANGSEITE IN DER 2. SITZREIHE; SITZE 3. SITZREIHE: 3ER-SITZBANK, UMKLAPP- UND WICKELBAR; HÖHENEINSTELLUNG SITZKONFIGURATION - 3. SITZEINSTELLUNGEN: FÜR LINKEN EINZELSITZ IM FAHRERHAUS; SITZKONFIGURATION - 4. LENDENWIRBELSTÜTZEN: LW-STÜTZE (MAN EINST.) FÜR EINZELSITZ IM FAHRERHAUS, LI.; START-STOPP-SYSTEM; STAUB UND POLLENFILTER; STOßFÄNGER IN GRAU; TAGFAHRLICHT; TRITTSTUFE INNEN, IM FAHRERHAUS UND FAHRGASTRAUM; **VERBANDTASCHE** UND WARNDREIECK; VERZURRÖSEN **ZUR** LADEGUTSICHERUNG; WEGFAHRSPERRE, ELEKTRONISCH; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG GRÜN; ZUHEIZER: ZULASSUNG: PKW-AUSFÜHRUNG BIS 9 SITZE:

### SONDER - ZUBEHÖR

ANHÄNGEVORRICHTUNG, STARR; AUTOMATISCHE DISTANZREGELUNG ACC BIS 160 AUTOMATISCHE DISTANZREGELUNG ACC BIS 210 KM/H; CAR-NET "GUIDE & INFORM", LAUFZEIT 3 JAHRE; DACHRELING/DACHLASTTRÄGER: BEFESTIGUNGSSCHIENEN AUF DEM DACH; ELEKTRIKPAKET I; FENSTER: SCHIEBEFENSTER VORN UND FESTSTEHENDES FENSTER HINTEN, IM LADE-/FAHRGASTRAUM, LINKS; FENSTER: SCHIEBEFENSTER VORN UND FESTSTEHENDES FENSTER HINTEN, IM LADE-/FAHRGASTRAUM, RECHTS; KLIMAANLAGE "AIR CLIMATRONIC" MIT 3-ZONEN-TEMPERATURREGELUNG, ZUSATZHEIZUNG UND KLIMAHIMMEL; MULTIFUNKTIONSANZEIGE "PLUS" MIT MÜDIGKEITSERKENNUNG: MULTIMEDIA-SYSTEME: USB-SCHNITTSTELLE (AUCH IPOD-/IPHONE-/IPAD-FÄHIG) UND MULTIMEDIABUCHSE AUX-IN; NEBELSCHEINWERFER INKL ABBIEGELICHT; PARKPILOT IM FRONT-UND **HECKBEREICH**; RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM "DISCOVER MEDIA" 6,33"-TOUCHSCREEN; MIT RADIO: DIGITALER RADIOEMPFANG (DAB+); RÄDER/ REIFEN: BORDWERKZEUG UND WAGENHEBER: RÄDER/ REIFEN: STAHL-RESERVERAD MIT FAHRBEREIFUNG INKL. WAGENHEBER; REIFEN:WINTERREIFEN (ZUSÄTZLICH) 215/65 R 16 C 106/104 T AUF 4 STAHLRÄDERN MONTIERT; SCHEIBENWASCHDÜSEN BEHEIZBAR VORN UND WASCHWASSERSTANDANZEIGE; SCHLÜSSEL FÜR SCHLIESSYSTEM: 4 FUNKKLAPPSCHLÜSSEL; SITZHEIZUNG FÜR SITZE FAHRERHAUS, LINKS UND RECHTS, GETRENNT REGELBAR: SITZKONFIGURATION SITZPAKETE: 9-SITZER-PAKET 3-3-3: STANDHEIZUNG: LUFT-STANDHEIZUNG

#### SYSTEM AUDATEX

PROGRAMMIERBAR UND ZUHEIZER; TELEFON: MOBILTELEFON-SCHNITTSTELLE UND

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Ulrich Lehmann Marktgebiet Baden Süd Eckenerstraße 1a 77652 Offenburg



Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com

Gutachten-Nr. 6540024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 21.02.2024

WLAN-SCHNITTSTELLE; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG UND

INNENBETÄTIGUNG;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN
- SIEHE FAHRZEUGBEWERTUNG SEITE 4/5

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 215/65 R 16 T H-ACHSE: 215/65 R 16 T

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: / LI: (WO) 6.0 mm RE: (WO) 6.0 mm H-ACHSE: / LI: (WO) 9.0 mm RE: (WO) 9.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE FIRMENFAHRZEUG

SYSTEM AUDATEX

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Ulrich Lehmann Marktgebiet Baden Süd Eckenerstraße 1a 77652 Offenburg



Datum: 21.02.2024

Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com

Gutachten-Nr. 6540024

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben

BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS GUELTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	22.250,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	3.552,52
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	19.150,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	3.057,56

, DEN 20.02.2024

SYSTEM AUDATEX

Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com



# Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6540024



Bild 1

Seitenansicht vorne links.



Bild 2

Seitenansicht vorne rechts.

Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com



# Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6540024



Bild 3
Seitenansicht hinten rechts.



Bild 4
Seitenansicht hinten links.

Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com



# Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6540024



Bild 5
Ansicht
Fahrgastraum.



Bild 6

Ansicht Kombiinstrument, Laufleistung. Tel: +49 15111315057, Mail: ulrich.lehmann@tuvsud.com



# Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6540024




Bild 7
Ansicht Kofferraum.



Bild 8

Ansicht Motorraum.





## Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6540024



Bild 9
Ansicht Rad vorne links.




Bild 10
Ansicht Fahrzeug-Typenschild.