



Kfz-GUTACHTEN H. Genauer Testweg 27 • 12345 Burghausen

Herrn
Max Mustermann
Hauptstr. 45
15926 Luckau

Burghausen, den 28.01.2018

Kfz-Haftpflichtschaden vom : 18.01.2018

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. 08-15

Sehr geehrter Herr Mustermann,

auftragsgemäß haben wir Ihr Fahrzeug zur Begutachtung des Schadens besichtigt.

Dazu erhalten Sie heute das Gutachten in Kopie.

Zeitgleich haben wir das Original des Gutachtens mit der dazugehörigen Rechnung und Ihrer Abtretungserklärung an die Versicherung des Unfallgegners versendet.

Das Gutachten dient dazu, Ihre berechtigten Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Falls noch nicht geschehen, sollten Sie der gegnerischen Versicherung den Schaden melden. Die Anschrift und Telefon-Nr. entnehmen Sie bitte dem Deckblatt des Gutachtens.

Sollten Sie Fragen zum Gutachten haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kfz-GUTACHTEN H. Genauer
H. Genauer

Anlagen

Kopie Gutachten
Kopie Abtretungserklärung





Haftpflichtschadengutachten

Duplikat

Auftraggeber / Fahrzeughalter: Max Mustermann Hauptstr. 45 15926 Luckau	Versicherung des Unfallgegners: Pfefferminzia Platz der Pfefferminzia 1 01234 Musterhausen
Kennzeichen: CA-MM 1111	Auftrag vom: 25.01.2018
Versicherungsnehmer bzw. Halter: Susi Sorglos Dorfstr. 34 03205 Calau	Versicherungsschein-Nr.: 12458 Schaden-Nr. 08-15
Kennzeichen: OSL-SS 123	Werkstatt:
Ereignis vom / Ort: 18.01.2018 /	Anwalt:
Besichtigungsdatum / Ort: 24.01.2018 / Musterhausen	Telefon:
Besichtigung durch / bei Besichtigung anwesend Herrn Genauer / Herr Mustermann	

Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne MwSt.	15.878,30 €
19 % MwSt. aus den Reparaturkosten	3.016,88 €
Reparaturkosten incl. 19 % MwSt.	18.895,18 €
Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung, incl. 2,4% MwSt)	17.000,00 €
Restwert (MwSt. nicht ausweisbar)	6.689,00 €
Wiederbeschaffungsdauer : 12-14 Kal.-Tage	
Wertminderung (nur im 130%-Rep.-fall)	1.350,00 €
Nutzungsausfallentschädigung : F = 50,00 € pro Kalendertag (max.)	
Mietwagenklasse : 07	
Feststellung Totalschaden : 25.01.2018 (wurde Herrn Mustermann mitgeteilt)	
Fahrzeugzustand : Fahrzeug ist nicht fahrfähig	
Notreparatur : nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.	

Dieses Gutachten umfasst:

Anhang:

18 Seiten
11 Bilder

Restwertbörse, Internetrecherche



Fahrzeugdaten

Duplikat

Amtliches Kennzeichen CA-MM 1111				
Fahrzeugart PKW	Aufbau Limousine			
Fabrikat NISSAN	Typ und Ausführung Juke 1.6 DIG-T Nismo RS			
KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 1329/AIW	Fahrzeugidentnummer SJNFAAF15U7100767			
Motorart Otto, 04 Zyl.-Reihenmotor	Katalysator bzw. Schadstoffklasse Euro 5		Umwelt-Plakette Grün (4)	
Antriebsart Frontantrieb	EDV-Abruf-Code 10401049			
Leistung 160 KW	Hubraum 1618 ccm	Anzahl Türen 5	Anzahl Plätze 5	
Erste Zulassung 15.04.2015	Letzte Zulassung 13.03.2016	Leergewicht 1342 kg	Zul. Gesamtgewicht 1760 kg	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links/rechts in mm) 1. Achse: 215/65 R 17 94H M+S - 5,0 5,0 2. Achse: 215/65 R 17 94H M+S - 5,5 5,5				
Anzahl der Vorbesitzer 1	Nächste HU 01.2018	Tacho abgelesen 59485 km	Tacho geschätzt 59485 km	Tacho angegeben 59485 km
Allgemeinzustand Alter und Laufleistung entsprechend		Farbe Schwarz Metalic		
Serien-Ausstattung ABS mit EBD, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Aussenspiegel (2) elektrisch anklappbar, Aussenspiegel (2) elektrisch einstellbar, Aussenspiegel beheizbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte, dritte, Digitaluhr, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrtlichtautomatik, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage /-begrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung "Juke", Heckscheiben-Intervallwischer, Heckscheibe beheizbar, Kindersicherung an den hinteren Tueren, Klimaautomatik (2 Zonen), Kofferraumabdeckung, Kopfstützen vorn höheneinstellbar, Kopfstützen (3), hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic/Mineraleffekt, Lenkrad in Leder/Alcantara, Lenkrad: Fernbedienung am Lenkrad, Lenksäule höhenverstellbar, Mittelkonsole und Designelement in Metal.Lac., NISSAN Dynamic Control System, Nismo Bodykit und Dachspoiler, NissanConnect Navigationssystem, Polster: Veloursleder mit Sitzheizung v., Radiozubehör: Dachantenne, Räder: LM 7 J x 18" "Nismo", Räder: Reifenreparaturset, Regensor, Rückenlehne asymmetrisch (60 : 40) umklap., Schaltknauf bzw. Waehlhebelgriff lederumhüllt, Scheiben Wärme und UV-absorbierend, Seitenscheiben verdunkelt ab der B-Säule, Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte 3-punkt, Sitz: Fahrer höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigung, Sperrdifferential, Start/Stopp-Knopf, Steckdose, 12-Volt, in der Mittelkonsole, Telefon: Bluetooth Freisprechanlage, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Intelligent Key				
Sonder-Ausstattung Technology-Paket, Recaro-Sportsitze				



Auftrag

Gemäß Auftrag vom 25.01.2018 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Duplikat

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Vorbesitzer sind vorhanden.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug befand sich bei der Besichtigung im undemontierten Zustand, so dass auf Grund des Schadenumfangs ein Reparaturrisiko verbleibt.

Das Fahrzeug ist nicht fahrfähig.

Eine Notreparatur ist nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren unzureichend. Am Standort des Fahrzeugs bestand keine ausreichende Untersuchungsmöglichkeit, so dass ein Reparaturrisiko verbleibt. Da am Fahrzeug jedoch Totalschaden vorliegt und die Bestimmung des Restwertes durch das Reparaturrisiko nicht eingeschränkt wird, erfolgte keine zweite Besichtigung.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurde außerhalb des Schadenbereiches ein reparierter Vorschaden festgestellt. Die Tür h I und die Seitenwand h I weisen eine erhöhte Lackschichtdicke auf.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Schadenhergang

Nach Angaben des Fahrzeughalters kam der Unfall durch das Nichtbeachten der Vorfahrt zustande. Es kam zum starken Anstoß gegen die Front, außermittig links.

Schadenbeurteilung

Das am Fahrzeug vorliegende Schadenbild ist mit den Informationen zum Schadenhergang in Einklang zu bringen.



Schadenbeschreibung

Aus dem vorliegenden Schaden ergibt sich folgender Reparaturwert:


Kennzeichen v, Stoßfänger v, Stoßfänger v u, Halter l Stoßf v, Luftgitt u Stoßf v, Deckel u Stoßf v, Halter i l Stoßf v, ABSorber Stoßf v, Verstärk Stoßf v, la-Fas Tagfahrl l, Luftabweiser v l, Bef-Satz Stoßf v, Schraube, Clip Befestigung, Kühlergrill m, Bef-Satz k-Grill, Kühlergrill l, Fahrkamera v, Emblem Kühlergrill, Schriftzug Version, Motorhaube, Scharnier l m-Haube, Scharnier r m-Haube, Dämmatte Motorhaube, Schloss Motorhaube, Scheinwerfer v l Kpl, Stand-/Blinkl v l kp, Stand-/Blinkl v r kp, Scheinw-Waschdüse l, Tagfahrleuchte l, Radhausschale v l, Radlaufleiste v l, Radlaufleiste v r, Halter l Kühler, Querträger o v, Träger l Kühler, Windabweiser v l, Schliessbl Radh v l, Längsträger v l i, Deckblech Längstr l, Spitze Längstr v l, Beifahrerairbag, Kondensator, Sicherheitsgurt v l, Sicherheitsgurt v r, Steürgerät Airbag, Airbagmodul, Wasserkühler, Elektrolüfter Kpl, Schlauch Luftzufuhr, Ausl-Rohr Ladeluftk, Ladeluftkühler beschädigt - erneuern.

Längsträger Radkasten v l o deformiert - instandsetzen.

Zur Schadenfeststellung ist eine optische bzw. elektronische Achsvermessung vor der Reparatur notwendig.

Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung

Geschädigter fuhr auf



Verursacher kam links aus einer Nebenstraße gefahren

Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen AW-Arbeitswerte - einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenen Konstruktionsteile - entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußereren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadensbild technisch zwingend zu folgern sind.



REPARATUR - KALKULATION NR 08-15

NR 08-15
Duplikat

AKTENZEICHEN : 08-15
SCHADENTAG/BESTÄTTIG-DATUM : 18.01.2018 / 25.01.2018

FAHRZEUGDATEN

FABRIKAT	:	NISSAN
HAUPTTYP/UNTERTYP	:	NUKE NISMO (F15/E) / GRUNDMODELL
AMTL KENNZEICHEN	:	CA-MM 1111
FAHRZEUG-IDENT-NR	:	SJNFAAF15U7100767
ERSTE ZULASS / NAECHSTE HU	:	15.04.2015 / 01.2018
LAUFLEISTUNG	:	59485 km
VOR-/ALTSCHADEN	:	Unbekannt

R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST EUR 15.878,-30

MWST 19,00 % EUR 3.016,88

R E P A R A T U R K O S T E N M I T M W S T EUR 18 895.- 18

CALAU, 24.01.2018

SYSTEM AUDATEX



REPARATUR - KALKULATION NR 08-15

24.01.2018

AKTENZEICH 08-15

Duplikat
GRUNDMODELL
TYP-CODE 71 JN 01

FABRIKAT	NISSAN	JUKE NISMO (F15/E)	GRUNDMODELL
FZ-IDENT-NR	SJNFAAF15U7100767	AMTL KZ CA-MM 1111	TYP-CODE 71 JN 01
AUSFUEHR-	AB 10.2014	A-SPIEGEL LACKIERT	SYSTEM BLUETOOTH
VARIANTEN	NAV-SYS MIT SD-CARD	XENONSCHEINWERFER	SCHEINW.-REINIGUNG
	REGENSENSOR	AUSSTATTUNG LEDER	SPORTSITZE
	SITZE V HEIZBAR	I-KEY	1618CCM 160KW
	6-GANG	REIFEN 225/45 R18..Y	FELGE 7 J X 18 ALU
	REIFENREPARATUR-KIT	FRONTANTRIEB	AUSSTATTUNG NISMO RS
	FAHRKAMERA 360 GRAD		

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS = 85.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN		AW	ARB.-PREIS
KN	EINMALIGE VORBEREITUNGSZEIT		5	42.50
KN	RICHTBANK UMRUESTEN		10	85.00
KN	FAHRZEUG AUF RICHTBANK SETZEN		15	127.50
KN	FZG V OHNE EINSTELLEN VOR REPARATUR		4	34.00
KN	FAHRZEUG H VERMESSEN VOR REPARATUR		3	25.50
KN	HALTER L KUEHLER ERSETZEN		6	51.00
KN	LAENGSTRAEGER V L TW ERNEUERN (VERBUNDARBEIT)		19	161.50
2830A1	KOTFLUEGEL V L AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT)		7	59.50
	UMFAST: RADHAUSSCHALE, STAND-/BLINKLEUCHTE V L, UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN			
KN	SCHLIESSBLECH RADHAUS V L ERNEUERN		5	42.50
2831A1	KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT)		7	59.50
	UMFAST: RADHAUSSCHALE, STAND-/BLINKLEUCHTE V R, UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN			
2930A1)	SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT)		1	8.50
	UMFAST NICHT: SCHEINWERFER EINSTELLEN			
1350A1	SCHEINWERFER L ERSETZEN (AUSGEBAUT)		1	8.50
2810A1	STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN		6	51.00
1010A1	STOSSFAENGER V KPL ERSETZEN (STOSSFAENGER V KPL AUSGEBAUT)		2	17.00
	UMFAST: NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN ODER GGF ERSETZEN			
KN	TAGFAHRLICHT L ERSETZEN (AUSGEBAUT)		1	8.50
KN	KENNZEICHEN V ERSETZEN		1	8.50
KN	WASCHDUESE L SCHEINWERFER AUS-/EINBAUEN		1	8.50
1150A1	KUEHLERGRILL ERSETZEN (AUSGEBAUT)		1	8.50
RE20A1)	STAND-/BLINKLEUCHTE V L KPL ERSETZEN (AUSGEBAUT)		1	8.50
RE20A1)	STAND-/BLINKLEUCHTE V R KPL ERSETZEN (AUSGEBAUT)		1	8.50
2990A1	SCHEINWERFER EINSTELLEN		3	25.50
9910A1)	FAHRKAMERA V EINSTELLEN		5	42.50
1100A1	MOTORHAUBE ERSETZEN UMFAST: MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN UND		7	59.50

SYSTEM AUDATEX



REPARATUR - KALKULATION NR 08-15

24.01.2018

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD

PRET = 3.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN
LEIT-NRAW ARBEITS-
PREIS

2921A1	EINPASSEN, ALLE ANBAUTEILE UMBAUEN UND ROSTSCHUTZBEHANDLUNG AUFTRAGEN MOTORHAUBENSCHARNIER L ERNEUERN (MOTORHAUBE ABGEBAUT)	1	8.50
2922A2	MOTORHAUBENSCHARNIER R ERNEUERN (MOTORHAUBE ABGEBAUT)	1	8.50
4530A1	VERKLDG U B-SAEULE L A-E	3	25.50
4531A1	VERKLDG U B-SAEULE R A-E	3	25.50
VK10A1)	SICHERHEITSGURT V L AUS-/EINBAUEN	1	8.50
VK10A1)	SICHERHEITSGURT V R AUS-/EINBAUEN	1	8.50
4410A1	SITZ V L AUS-/EINBAUEN	3	25.50
4411A1	SITZ V R AUS-/EINBAUEN	3	25.50
RQ14A1)	AIRBAG STEUERGERAET AUS-/EINBAUEN	2	17.00
RQ10A1	MODUL AIRBAG AUS-/EINBAUEN	5	42.50
RQ24A1)	BEIFahrerAIRBAG AUS-/EINBAUEN	8	68.00
VD10A1	ABDECKUNG MITTELKONSOLE AUS-/EINBAUEN	5	42.50
VC28A1	BLENDE KONSOLE V A-E	2	17.00
CD10A1)	WASSERKUEHLER AUS-/EINBAUEN	10	85.00
DH30A1)	LADELUFTKUEHLER AUS-EIN	1	8.50
TD10A1)	KONDENSATOR KLIMAANLAGE AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER ABGEBAUT)	11	93.50
752811	KLIMAANLAGE EVAKUIEREN UND FUELLEN	5	42.50
0245	FRONT RUECKVERFORMEN	15*	127.50
9854	FEHLERSPEICHER AUSLESEN	3*	25.50
0741	KOTFLUEGEL V L INSTANDSETZEN	5*	42.50
0742	KOTFLUEGEL V R INSTANDSETZEN	5*	42.50
1167	VERSTAERK RADH O L INSTANDSETZEN	7*	59.50

LACKIERUNG (LACKIERZEITEN NACH AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	AW	
0471	MOTORHAUBE	NEUTEILLACK ST I	19
1017	QUERTRAEGER O V	INNENTEILLACKIERUNG	4
1019	TRAEGER L KUEHLER	INNENTEILLACKIERUNG	4
1203	SCHLIESSBL RADH V L	INNENTEILLACKIERUNG	4
1305	SPITZE LAENGSTR V L	INNENTEILLACKIERUNG	4
0283	STOSSFAENGER V	NEUTEILLACK ST K1N	12
0285	STOSSFAENGER V U	NEUTEILLACK ST K1N	10
0883	RADLAUFLEISTE V L	NEUTEILLACK ST K1R	4
0884	RADLAUFLEISTE V R	NEUTEILLACK ST K1R	4
0741	KOTFLUEGEL V L	REPARATURLACK ST III	10
0742	KOTFLUEGEL V R	REPARATURLACK ST III	10
1167	VERSTAERK RADH O L	INNENTEILLACKIERUNG	4

SYSTEM AUDATEX



REPARATUR - KALKULATION NR 08-15

24.01.2018

LACKIERUNG (LACKIERZEITEN NACH AZT)

Duplikat

LACKIER-ZEITKOSTEN	AW	ARB.-PREIS
FAKTOR 98.00 EUR/STD		
LACKIERZEIT 89		
VORB. HPT-ARB. METALL-LACK. 13		
VORB. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK. 6		
VORB. FARBE ANMISCHEN 2		
VORB. FARBMUSTER 2		
GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/STD : 112		1097.60

ERSATZTEILE PREISSTAND : 02.01.2018 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0257		KENNZEICHEN V	KNPL3	19.80
0283		STOSSFAENGER V	62022 4FT3H	566.50
0285		STOSSFAENGER V U	:62026 3YV0A	317.24
0287		HALTER L STOSSF V	62223 BV80A	15.86
0295		LUFTGITT U STOSSF V	62254 4FT0A	54.80
0298		DECKEL U STOSSF V	62278 3YW0A	76.49
0299		ABDECK ABSCHLEPPOESE	622A0 3YW0A	8.16
0317		HALTER I L STOSSF V	G5115 3YVGD	118.36
0333		ABSORBER STOSSF V	62090 1KA1A	112.59
0340		VERSTAERK STOSSF V	F2032 1KAEH	135.00
0343		LA-FAS TAGFAHRL L	26605 3YW1A	429.50
0345		LUFTABWEISER V L	63865 3YW0A	82.27
0350		BEF-SATZ STOSSF V	KE980 1K100	64.13
0358	8 X	SCHRAUBE	01121 N6041	55.97
0359	10 X	CLIP BEFESTIGUNG	01553 09321	26.29
0411		KUEHLERGRILL M	62072 4FT1B	772.76
0412	5 X	BEF-SATZ K-GRILL	01513 10501	27.50
0413		KUEHLERGRILL L	62075 3YW0B	212.14
0421		FAHRKAMERA V	284F1 BV80B	806.63
0431		EMBLEM KUEHLERGRILL	62890 3YM0A	53.25
0433		SCHRIFTZUG VERSION	62890 3YW3A	79.31
0471		MOTORHAUBE	F5100 BA6MA	351.23
0475		SCHARNIER L M-HAUBE	65401 BA60A	23.32
0476		SCHARNIER R M-HAUBE	65400 BA60A	23.32
0481		DAEMMATTE MOTORHAUBE	65840 1KK0B	78.28
0492		SCHLOSS MOTORHAUBE	65601 3YM0C	82.97
0561		SCHEINWERFER V L KPL	26060 3YM6A	516.78
0565		STAND-/BLINKL V L KP	B6125 BV80J	304.61
0566		STAND-/BLINKL V R KP	B6120 BV80J	304.61
0625		SCHEINW-WASCHDUESE L	28642 BV90A	36.67
0671		TAGFAHRLEUCHTE L	26605 3YW0B	601.96
0841		RADHAUSSCHALE V L	63843 BA60A	72.86
0883		RADLAUFLEISTE V L	63861 3YW4H	127.91
0884		RADLAUFLEISTE V R	63860 3YW4H	127.91
1013		HALTER L KUEHLER	F2523 1KEEA	22.66
1017		QUERTRAEGER O V	F2511 BA6BB	208.88
1019		TRAEGER L KUEHLER	62521 1KA0A	55.87
1021		WINDABWEISER V L	62823 3YV0A	33.99
1203		SCHLIESSEL RADH V L	F4191 BA6MA	65.77
1259		LAENGSTRAEGER V L I	75113 AX630	287.42
1261		DECKBLECH LAENGSTR L	G5135 AX6M0	180.69
1305		SPITZE LAENGSTR V L	G51F7 1KEMA	70.81

SYSTEM AUDATEX



REPARATUR - KALKULATION NR 08-15

24.01.2018

ERSATZTEILE

PREISSTAND

02.1.2018 / 01
Duplikat

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
4323		AIRBAG FAHRER/BEIF	ERNEUERN	
4325		BEIFahrerAIRBAG	98515 1KL1D	397.38
4465		KONDENSATOR	92100 BA61B	253.00
4661		SICHERHEITSGURT V L	+86885 BX95A	279.70
4662		SICHERHEITSGURT V R	+86884 BX90A	321.95
7405		FAHRERAIRBAG	ERNEUERN	
7440		STEUERGERAET AIRBAG	K8820 BV90A	448.99
7445		AIRBAGMODUL	98510 1KA8A	519.01
7761		WASSERKUEHLER	21410 BA61A	288.09
7767		ELEKTROLUFTER KPL	21481 BA62B	481.11
8379		SCHLAUCH LUFTZUFUHR	14463 1KC0A	142.15
8380		AUSL-ROHR LADELUFTK	14460 1KC0B	316.97
8739		LADELUFTKUEHLER	14461 1KC1B	1151.11

SYSTEM AUDATEX



REPARATUR-KALKULATION NR 08-15

24.01.2018

Duplikat

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
<hr/>		
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT 205 AW X 85.00 EUR/STD	1 742.50	
VERMESSEN 7 AW X 85.00 EUR/STD	59.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	1 802.00	
<hr/>		
N E B E N K O S T E N		
UNTERBODENSCHUTZ	10.00	
HOHLRAUMKONSERVIERUNG	10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN	20.00	
<hr/>		
L A C K I E R U N G		
ARBEITSKOSTEN	1 097.60	
MATERIALKOSTEN 45.00 %	493.92*	
GESAMTSUMME LACKIERUNG	1 591.52	
<hr/>		
E R S A T Z T E I L E	12 212.53	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)	244.25	
SCHWEMM-MATERIAL	8.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE	12 464.78	
<hr/>		
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....	15 878.30	
MWST 19.00 %	3 016.88	
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....	18 895.18	

ERLÄUTERUNGEN:

UPE +10.00%

+ = FARBNR BESTIMMEN

: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = PERSCHCA

SYSTEM AUDATEX

**Wertminderung (nur im 130% Rep.-Fall)****1.350,00 €**

Sämtliche beeinflussende Faktoren, wie notwendiger Reparaturumfang, Fahrzeugalter, Laufleistung, Allgemeinzustand und Veräußerungswert wurden berücksichtigt. Dieser Betrag ist der Mindererlös, der nach der Instandsetzung bei einer Veräußerung gegenüber einem vormals nicht beschädigten Fahrzeug durchschnittlich zu erwarten ist.

Duplikat**Abzüge im Kfz.-Haftpflichtfall****keine**

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung incl. 2,4% MwSt)**17.000,00 €**

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte bei einem seriösen Kfz-Händler berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, evtl. Alt- oder Vorschäden, Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

In der Regel werden diese Fahrzeuge mit entsprechendem Alter unter Berücksichtigung der Differenzbesteuerung gemäß §25a UStG angeboten. Aus der Differenz zwischen Händlereinkauf und Händlerverkauf kann im Durchschnitt von einem Mwst-Anteil bezogen auf den Wiederbeschaffungswert von 2,4% ausgegangen werden.

Restwert (MwSt. nicht ausweisbar)**6.689,00 €**

Der Veräußerungswert des beschädigten Fahrzeuges wurde ermittelt unter Berücksichtigung der Grundzüge der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 06.04.1993, AZ VI ZR 181/92. Nach der Rechtssprechung des BGH's hat der Sachverständige auf den Kaufpreis abzustellen, der auf dem regionalen allgemeinen Markt für das unfallbeschädigte Fahrzeug üblicherweise zu erzielen ist.

Es empfiehlt sich, vor Veräußerung des Fahrzeuges Rücksprache mit der Versicherung zu nehmen.

Der Restwertkäufer ist im Allgemeinen 14 Tage an sein Angebot gebunden. Es wird deshalb empfohlen sich rechtzeitig mit dem Käufer in Verbindung zu setzen. In Höhe des angegebenen Wertes liegt ein Angebot vor:

Angebote der Restwertbörsen – siehe Anlage zum Gutachten.

Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)**50,00 €**

Die Nutzungsausfallentschädigung entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war. Sie entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)



Mietwagenklasse

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse 07 eingestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)

Duplikat

07

Kfz-Haftpflicht-Totalschaden

Aus dem Kostenvergleich Wiederbeschaffungswert/Reparaturkosten geht hervor, dass die Reparaturkosten im Bereich bzw. über dem Wiederbeschaffungswert liegen. Aus technisch-wirtschaftlicher Sicht liegt Totalschaden vor. Die Reparaturdurchführung kann nicht empfohlen werden.

Halter bzw. dessen Beauftragter wurden informiert am :

25.01.2018

Die angemessene Wiederbeschaffungsdauer für ein gleichwertiges oder ähnliches Fahrzeug beträgt:

12-14 Kal.-Tage

Gleichwertiges Fahrzeug ist nachweisbar.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Burghausen, 28.01.2018

Kfz-Meister Hans Genauer

Kfz-GUTACHTEN H. Genauer
Dipl.-Ing. Hans Genauer
Testweg 27
12345 Burghausen
Tel. 0481-123456 / 0170134567



Fotodokumentation



Bild 1: Übersichtsansicht von vorn



Bild 2: Übersichtsansicht von hinten



Fotodokumentation



Bild 3: Übersichtsaufnahme Anstoßbereich



Bild 4: Xenon-Scheinwerfer, Stoßfänger, Grill gerissen



Fotodokumentation



© Kfz-GUTACHTEN H. Genauer 24.01.2018

Bild 5: Tagfahrleuchte und Stoßfängerunterteil gerissen



© Kfz-GUTACHTEN H. Genauer 24.01.2018

Bild 6: Kombileuchte r gerissen



Fotodokumentation



Bild 7: Längsträger v I stark gestaucht



Bild 8: Frontblech I stark deformiert



Fotodokumentation



© Kfz-GUTACHTEN H. Genauer 24.01.2018

Bild 9: Kondensator deformiert, gegen Kühler gedrückt



© Kfz-GUTACHTEN H. Genauer 24.01.2018

Bild 10: Fahrzeuginnenraum, Fahrer- und Beifahrerairbag ausgelöst



Fotodokumentation



© Kfz-GUTACHTEN H. Genauer 24.01.2018

Bild 11: abgelesener km-Stand



Berechnung Wertminderung

Duplikat

Amtliches Kennzeichen CA-MM 1111				
KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 1329/AIW	Fahrzeugidentnummer SJNFAAF15U7100767			
Erstzulassung 15.04.2015	Unfalldatum 18.01.2018			
Neupreis inkl Mwst. 28.000,00 €	Veräußerungswert inkl. Mwst. 13.000,00 €	Reparaturkosten inkl. Mwst. 18.895,18 €	Arbeitskosten 2.144,38 €	Teilekosten 14.833,09 €
Schadenumfang (SU-Faktor) 0,8 - Erhebliche Instandsetzungsarbeiten und/oder Erneuerung von tragenden oder mittragenden Karosserieteilen (z.B. Kofferboden instand setzen, Seitenwand erneuern)				
Marktgängigkeit (FM-Faktor) 1,0 - normal (ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage)				
Vorschaden (FV-Faktor) 1,0 - ohne Vorschaden				

Ermittelte Wertminderung für obiges Fahrzeug nach:

Marktrelevanz- und Faktorenmethode (MFM)

1.340,00 €

Vom Gutachter festgesetzt und dem Schaden angemessen:

1.350,00 €

Burghausen, 28.01.2018

Kfz-Meister Hans Genauer

Signature

Kfz-GUTACHTEN H. Genauer
Dipl.-Ing. Hans Genauer
Testweg 27
12345 Burghausen
Tel. 0481-123456 / 0170134567



Abtretungserklärung zugunsten des Kfz-Sachverständigen

Duplikat

Vers. des Unfallgegners: Pfefferminzia

Versicherungsscheinnummer: 12458

Schadennummer: 08-15

Versicherungsnehmer:
(Unfallgegner) Susi Sorglos

Dorfstr. 34

03205 Calau

Kennz. des Unfallgegners: OSL-SS 123

Schadentag / Schadenort: 18.01.2018 /

Name des Geschädigten: Max Mustermann

Hauptstr. 45

15926 Luckau

Gutachten-Nr.: 08-15

Aus dem obigen Schadensfall stehen mir Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger zu. Zur Beweissicherung sowie zur Feststellung meiner Schadenersatzansprüche habe ich mein Fahrzeug dem oben genannten Sachverständigenbüro zur Begutachtung der Unfallschäden übergeben und beauftragte das o.g. Sachverständigenbüro ein Gutachten zur Schadensfeststellung zu fertigen.

Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Sachverständigenbüros unwiderruflich, erstrangig erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des am Unfall beteiligten Fahrzeuges an das o.g. Sachverständigenbüro aus dem obigen Unfallereignis ab.

Sie haben das Recht binnen 14 Tagen diesen Vertrag ohne Angaben von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist an die o.g. Adresse senden.

Durch Ihre Unterschrift stimmen Sie zu und verlangen ausdrücklich, dass sofort mit der Gutachtenerstellung begonnen wird. Im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts ist ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bereits zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten Leistung entspricht. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Es ist mir bekannt, dass ich zur vollständigen Bezahlung der Gebühren verpflichtet bin, wenn die Versicherung infolge mangelnder Haftung keine oder nur teilweise Zahlung leistet.

teilweise Zahlung leistet.

Ich bin Vorsteuerabzugsberechtigt: Ja Nein

Unterschrift des Geschädigten



Kfz-GUTACHTEN H. Genauer Testweg 27 • 12345 Burghausen

Herrn
Max Mustermann
Hauptstr. 45
15926 Luckau

Duplikat

Burghausen, den 28.01.2018

Rechnung

Gutachten zum Haftpflichtschaden

Bitte stets angeben
Rechnungs-Nr. 08-15

Versicherungsschein-Nummer 12458	Schaden-Nummer 08-15	Schaden vom 18.01.2018
Versicherung Pfefferminzia, Platz der Pfefferminzia 1, 01234 Musterhausen		
Versicherungsnehmer Frau Susi Sorglos		
Anspruchsteller Herr Max Mustermann		
Amtliches Kennzeichen CA-MM 1111	Fahrzeugidentnummer SJNFAAF15U7100767	Auftragsnummer 08-15

Bezeichnung	Anz. Einh.	Einzelpreis	Summe
Grundhonorar		1.175,00 €	1.175,00 €
EDV-Abrufgebühr		12,50 €	12,50 €
Nebenkosten/Porto/Telefon		10,00 €	10,00 €
Restwertermittlung		17,50 €	17,50 €
Fotokosten	11 Stück	2,00 €	22,00 €
Schreibgebühren	12 Seiten	1,50 €	18,00 €
		Gesamt Netto:	1.255,00 €
		zzgl. Umsatzsteuer 19%:	238,45 €
		Gesamtbetrag:	1.493,45 €

Wenn nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum.

Wir bitten um Überweisung des Rechnungsbetrages bis zum 07.02.2018.

VERBINDLICHES KAUFANGEBOT

Restwert des Fahrzeuges

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ermittlung des Restwertes erfolgte über das Portal 'WinValue Restwertbörsen'.

Das vorliegende Kaufangebot beträgt 6.689 EUR und wurde von der Firma JTD Autohandel UG abgegeben. Zum Verkauf nutzen Sie bitte das WinValue Verkaufsportal oder kontaktieren Sie den WinValue Abwicklungsservice unter den unten aufgeführten Kontaktdaten.

Verbindliches Kaufangebot

6.689 EUR

(inkl. MwSt.)

JTD Autohandel UG
DE-04442 Zwenkau
Entfernung: 159 km

Verkauf über WinValue Verkaufsportal

www.winvalue.de/aws/64a9gk

Objekt-Nr.: 968903
Tel.: 02941 96 66 911
E-Mail: aws@winvalue.de

Der Käufer ist bis zum 16.02.2018 zur kostenfreien Abholung innerhalb der ersten 6 Werkstage nach Beauftragung verpflichtet. Das Angebot gilt bei unverändertem Fahrzeugzustand entsprechend dem zugrundeliegenden Gutachten.



Objekt-Nr.	968903
Aktenzeichen	08-15
Hersteller	Nissan
Modell	Juke 1.6 DIG-T Nismo RS
Erstzulassung	04/2015
Laufleistung	69.732 km
Fz.-Ident-Nr.	100767
Standort	DE-01968
Einstelldatum	24.01.2018 20:00
Gebotsfrist	26.01.2018 08:00
Abrufdatum	26.01.2018 08:08
Anzahl der Bilder	16
Anzahl der Interessenten	32 (100%)
Anzahl der Gebote	21 (66%)
Bindefrist	16.02.2018

WEITERE VERBINDLICHE ANGEBOTE

Objekt-Nr. **968903**
Aktenzeichen **018247**
Bindefrist **16.02.2018**

2	Katrin Ernst Kfz-Kleinteile , DE-04860 Torgau Verkauf über WinValue (Obj.Nr.: 968903) Link zum Verkauf: www.winvalue.de/aws/vp4ujk Tel.: 02941 96 66 911, E-Mail: aws@winvalue.de	74 km	6.619 EUR (inkl. MwSt.)
3	Sengpiel-Automobile GmbH, DE-30938 Burgwedel Verkauf über WinValue (Obj.Nr.: 968903) Link zum Verkauf: www.winvalue.de/aws/wo73nt Tel.: 02941 96 66 911, E-Mail: aws@winvalue.de	411 km	6.255 EUR (inkl. MwSt.)
4	Marcel Mast Autohandel, DE-48599 Gronau-Epe Verkauf über WinValue (Obj.Nr.: 968903) Link zum Verkauf: www.winvalue.de/aws/j9gxmi Tel.: 02941 96 66 911, E-Mail: aws@winvalue.de	619 km	5.666 EUR (inkl. MwSt.)
5	Roger Rosenau Automobile, DE-45327 Essen Verkauf über WinValue (Obj.Nr.: 968903) Link zum Verkauf: www.winvalue.de/aws/bqsgou Tel.: 02941 96 66 911, E-Mail: aws@winvalue.de	616 km	5.579 EUR (inkl. MwSt.)

Marktanalyse Nr. 233.325

Suchanfrage



Aktenzeichen	08-15		
Fahrzeugtyp	Pkw, SUV, Kleintransporter	Anfragedatum	24.01.2018 20:05
Hersteller	Nissan	Laufleistung	69.732 km (Gesucht: 19.732 - 119.732)
Haupttyp	Juke (F15/E)(06.2010->) Nismo RS	Erstzulassung	04/2015 (Gesucht: 10/2014 - 12/2015)
Motor	160 kW	Region	Bundesweit
Aufbau	5-türig	Land	Deutschland
Getriebe	6-Gang	Angebote	Händler- und Privatangebote
Kraftstoff	Superbenzin	Unfallfahrzeuge	Nicht anzeigen

ABS, Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr., Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Beifahrer Airbag, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachantenne, Dachspoiler, El. Wegfahrsperre, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 4-fach, Frontscheibe Verbundglas, Gepäckraumabdeckung, Gurtstraffer, Innenraumfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Klimaautomatik, Kopfstützen hinten, Lederlenkrad, Leichtmetallfelgen, Lenksäule verstellbar, Lichtsensor, Metallic, Nebelschlussleuchte, Polsterung Leder, Radio/CD, Reifendruck-Kontrollsysteem, Rücksitz geteilt / klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensor, Servolenkung elektronisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzheizung, Tempomat, Verglasung hinten abgedunkelt, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung

Der Durchschnittswert liegt bei
17.500,- EUR

Der WinValue Marktwert Korridor der gefundenen Fahrzeuge liegt im Bereich
von 16.600,- bis 18.000,- EUR

Preisverteilung



Statistische Auswertung


* Wertangaben in EUR

Durchsuchte Börsen



Anzahl gefundener Fahrzeuge	9
Anzahl selektierter Fahrzeuge	9
Anzahl Händlerangebote	9 / 100%
Anzahl Privatangebote	0 / 0%


Angebote



■ Händler (100%) ■ Privat (0%)

MwSt. ausweisbar	1 / 11%
MwSt. nicht ausweisbar	8 / 89%

MwSt. ausweisbar



■ Nein (89%) ■ Ja (11%)

Laufleistung	26.000 - 43.200 km
Ø Laufleistung	33.403 km
Erstzulassung	02/2015 - 09/2015
Ø Erstzulassung	05/2015
Preis	14.999 - 19.900
Ø Preis	17.500

Top Ergebnisse

* Das nachfolgende Ergebnis ist Ihrer Auswahl entnommen und entspricht am ehesten den angegebenen Suchkriterien.



Juke 1.6 GIG-T Nismo RS Navi Technol.Exter.Keyl. BC

16.900 €



43.200 km | 04/2015

ABS, Fahrerairbag, Frontairbags, Klimaanlage, Radio/CD, Servolenkung, Elektr. Fensterheber, Alufelgen, Zentralverriegelung, Navigationssystem, Wegfahrsperrre, Klimaautomatik, Traktionskontrolle, Seitenairbag, Sitzheizung, Garantie, Tempomat, Xenonscheinwerfer, Einparkhilfe, Bordcomputer, ESP, MP3, Scheckheftgepflegt, Nichtraucherfahrzeug, Start/Stop-Automatik, Multifunktionslenkrad, Tagfahrlicht, Sportsitze, HU/AU neu, Elektrische Seitenspiegel, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Isofix, Lichtsensor, Regensensor, Einparkhilfe Sensoren vorne, Einparkhilfe Sensoren hinten, Einparkhilfe Kamera, CD, Berganfahrrassistent, DAB-Radio, LED-Tagfahrlicht, Notrufsystem, Reifendruckkontrollsystem, Schlüssellose Zentralverriegelung, Spurhalteassistent, Totwinkel-Assistent, Touchscreen, USB

DE-57074 Siegen



Juke Nismo RS 2WD 160kW

16.990 €



40.655 km | 04/2015

ABS, Fahrerairbag, Frontairbags, Klimaanlage, Radio/CD, Servolenkung, Elektr. Fensterheber, Alufelgen, Zentralverriegelung, Navigationssystem, Wegfahrsperrre, Katalysator, Klimaautomatik, Seitenairbag, Sitzheizung, Garantie, Tempomat, Xenonscheinwerfer, Einparkhilfe, Bordcomputer, ESP, MP3, Scheckheftgepflegt, Nichtraucherfahrzeug, Start/Stop-Automatik, Multifunktionslenkrad, Tagfahrlicht, Elektrische Seitenspiegel, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Isofix, Lichtsensor, Regensensor, Einparkhilfe Sensoren hinten, Einparkhilfe Kamera, CD, Spurhalteassistent

DE-56379 Singhofen



Juke 1.6 DIG-T NISMO RS (START STOP)

17.750 €



35.000 km | 02/2015

ABS, Fahrerairbag, Frontairbags, Klimaanlage, Radio/CD, Servolenkung, Elektr. Fensterheber, Alufelgen, Zentralverriegelung, Navigationssystem, Wegfahrsperrre, Klimaautomatik, Tempomat, Xenonscheinwerfer, Bordcomputer, ESP

DE-66386 St. Ingbert

Ausgewählte Suchergebnisse

	Juke 1.6 Nismo RS Navi DAB Rückfahrkamera SHZ 26.000 km 09/2015 DE-84130 Dingolfing	19.900 € 
	Juke 1.6 DIG-T Nismo RS Navi 360° Kamera 29.970 km 06/2015 DE-77656 Offenburg	19.890 € 
	Juke 1.6 DIG-T Nismo RS Navi Leder Kamera Keyless 30.200 km 02/2015 DE-86159 Augsburg	17.990 € 
	Juke 1.6 DIG-T NISMO RS (START STOP) 35.000 km 02/2015 DE-66386 St. Ingbert	17.750 € 
	Juke Nismo RS 2WD 160kW 40.655 km 04/2015 DE-56379 Singhofen	16.990 € 
	Juke 1.6 GIG-T Nismo RS Navi Technol.Exter.Keyl. BC 43.200 km 04/2015 DE-57074 Siegen	16.900 € 
	Juke Nismo RS Navi Alcantara Kamera Keyless 26.000 km 09/2015 DE-68766 Hockenheim	16.600 € 
	Juke Nismo RS 1.6 DIG-T 32.600 km 09/2015 DE-35745 Herborn	16.480 € 
	Juke 1.6 DIG-T Nismo RS + WinterrÄder Xenon RECARO 37.000 km 03/2015 DE-99310 Arnstadt	14.999 € 

Seite 5 von 5