40235 Düsseldorf

Tel. : 0211-30176220 Fax : 0211-30176222 Mobil : 0177 567 576 2

e-Mail : info@gutachten-amawi.de Internet : www.gutachten-amawi.de Kfz-Sachverständigenbüro Amawi

кfz-Tech.-м.Rudaina Mussa-Amawi

Düsseldorf, 1. Januar 2016

Kfz-Sachverständigenbüro Amawi•Bruchstr.76•40235 Düsseldorf

Musterversicherung AG XXX

XXX

Kfz-Haftpflichtschaden vom : 01.01.2016

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. MUSTER-FI

Versicherungsschein-Nr. : 123456789 Schaden-Nummer : 1234567890

Versicherungsnehmer : Maxi Musterfrau

Kennzeichen : D-RA 52

Anspruchsteller : Max Mustermann

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten beiliegend zu o.g. Angelegenheit ein Gutachten über die am Fahrzeug des Anspruchstellers festgestellten Schäden mit der Bitte um Bearbeitung und Übernahme unserer Gebühren.

Sollte sich die Klärung der Schuldfrage verzögern, benachrichtigen Sie uns bitte zwischenzeitlich. Wird die Haftung abgelehnt, teilen Sie uns das bitte umgehend schriftlich mit.

Mit freundlichen Grüßen

Kfz-Sachverständigenbüro Amawi

R.Mussa-Amawi

Anlagen: Gutachten

Abtretungserklärung

Rechnung

40235 Düsseldorf

Tel. : 0211-30176220 Fax : 0211-30176222

Mobil : 0177 567 576 2 e-Mail : info@gutachten-amawi.de Internet : www.gutachten-amawi.de Kfz-Sachverständigenbüro Amawi

кfz-Tech.-м.Rudaina Mussa-Amawi

Abtretungserklärung zugunsten des Kfz-Sachverständigen

Vers. des Unfallgegners: Musterversicherung AG

Versicherungsscheinnummer: 123456789

Schadennummer: 1234567890

Versicherungsnehmer: Maxi Musterfrau

(Unfallgegner) Maxiweg

4000 Düsseldorf

Kennz. des Unfallgegners: D-RA 52

Schadentag / Schadenort: 01.01.2016 Düsseldorf

Name des Geschädigten: Max Mustermann

Musterstr.1

40235 Düsseldorf

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI

Aus dem obigen Schadensfall stehen mir Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger zu. Zur Beweissicherung sowie zur Feststellung meiner Schadenersatzansprüche habe ich mein Fahrzeug dem oben genannten. Sachverständigenbüro zur Begutachtung der Unfallschäden übergeben und beauftrage das o.g. Sachverständigenbüro ein Gutachten zur Schadensfeststellung zu fertigen.

Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Sachverständigenbüros unwiderruflich, erstrangig erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des am Unfall beteiligten Fahrzeuges an das o.g. Sachverständigenbüro aus dem obigen Unfallereignis ab.

Sie haben das Recht binnen 14 Tagen diesen Vertrag ohne Angaben von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist an die og. Adresse senden.

Durch Ihre Unterschrift stimmen Sie zu und verlangen ausdrücklich, dass sofort mit der Gutachtenerstellung begonnen wird. Im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts ist ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bereits zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten Leistung entspricht. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Es ist mir bekannt, dass ich zur vollständigen Bezahlung der Gebühren verpflichtet bin, wenn die Versicherung infolge mangelnder Haftung keine oder nur teilweise Zahlung leistet.

40235 Düsseldorf

Tel. : 0211-30176220 Fax : 0211-30176222 Mobil : 0177 567 576 2

e-Mail : info@gutachten-amawi.de Internet : www.gutachten-amawi.de Kfz-Sachverständigenbüro Amawi

кfz-Tech.-м.Rudaina Mussa-Amawi

Rechn.-Nr.: MUSTER-FI

Düsseldorf, 01. Januar 2016

Kfz-Sachverständigenbüro Amawi•Bruchstr.76•40235 Düsseldorf

Herrn Max Mustermann Musterstr.1

40235 Düsseldorf

Rechnung

Betreff : Haftpflichtschaden

Versicherungsschein-Nummer : 123456789 Schaden-Nummer : 1234567890 Schaden vom : 01.01.2016

Versicherung : Musterversicherung AG

: XXX : XXX

Versicherungsnehmer : Maxi Musterfrau

Anspruchsteller : Herr Max Mustermann

Amtliches Kennzeichen : D-KFZ AMAWI

Fahrzeugidentnummer : WAUZZZXXXXXXXXXX

Grundhonorar					€	0,00 25,00
EDV-Abrufgebühr						•
Nebenkosten/Porto/Telefon					€	18,00
Fotos	6	Stck.	x€	2,00	€	12,00
Fahrtkosten	30	Km	x€	0,50	€	15,00
Schreibkosten	14	Seiten	x €	1,50	€	21,00
Zwischensumme ohne MwSt.					€	91,00
MwSt. 19,0 %					€	17,29
Rechnungsbetrag					€	108,29

Wenn nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum. Wir bitten um Überweisung des Rechnungsbetrages bis zum 15.01.2016.

Bankverbindung: Stadtsparkasse Düsseldorf BIC: DUSSDEDDXXX IBAN: DE65 3005 0110 1005 5706 90

Steuer-Nummer: 133/5226/3535 Gerichtstand: Amtsgericht Düsseldorf

40235 Düsseldorf Kfz-Sachverständigenbüro Amawi

Tel. : 0211-30176220 Fax : 0211-30176222 Mobil : 0177 567 576 2

e-Mail : info@gutachten-amawi.de Internet : www.gutachten-amawi.de кfz-Tech.-м.Rudaina Mussa-Amawi

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI 01.01.2016

Haftpflichtschadengutachten

Auftraggeber / Fahrzeughalter : Max Mustermann

: Musterstr.1

: 40235 Düsseldorf

Versicherung des Unfallgegners : Musterversicherung AG

: XXX

: XXX Telefon : XXX

Versicherungsschein-Nummer : 123456789 Schaden-Nummer : 1234567890

Versicherungsnehmer bzw. Halter : Maxi Musterfrau

Maxiweg

: 4000 Düsseldorf

Kennzeichen des Versicherungsnehmers : D-RA 52

Auftrag vom : 01.01.2016

Ereignis vom / Ort : 01.01.2016 / Düsseldorf Besichtigungsdatum / Ort : 01.01.2016 / Düsseldorf

Besichtigung durch : Frau Mussa-Amawi bei der Besichtigung anwesend : Herr Mustermann

Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer 19,0 % MwSt. aus den Reparaturkosten Reparaturkosten incl. 19,0 % MwSt.	€ €	1.861,58 353,70 2.215,28
Wiederbeschaffungswert (incl. 19,0 % MwSt.) Wertminderung (steuerneutral)	€	0,00 0,00

Restwert : nicht ermittelt, da Reparaturkosten << Fahrzeugwert

Reparaturdauer : voraussichtlich 3-4 Arb.-Tg.

Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)

Reparaturwürdigkeit festgestellt am: 01.01.2016 (wurde Herrn Mustermann mitgeteilt) Fahrzeugzustand: Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher

Notreparatur : nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

Art der Abrechnung : Gutachtenbasis

Dieses Gutachten umfasst: 14 Seiten

6 Fotos

€

65,00

Telefon 0211/30176220

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI 01.01.2016

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen : D-KFZ AMAWI Fahrzeugart : Geländewagen

Aufbau : SUV Fabrikat : Audi

Typ und Ausführung : Q5 2.0 TDI DPF quattro

Anzahl der Türen : 5

Katalysator bzw. Schadstoffklasse : geregelter Kat.

Motorart : Dieselmotor

KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ : 0588/XXX

Fahrzeugidentnummer : WAUZZZXXXXXXXXXX

Antriebsart : Frontantrieb

Leistung in kW : 130
Hubraum in ccm : 1968
Plätze : 5
Leergewicht in kg : 1.830
Zul. Gesamtgewicht in kg : 2.365
Reifendimension : 235/35 R19

Profiltiefe in mm : VL 5,0 VR 5,0 HL 5,0 HR 5,0

Erstzulassung : 02.10.2013 Letzte Zulassung : 02.10.2013

Anzahl der Vorbesitzer : 0

Nächste HU: 10.2016Allgemeinzustand: gepflegtTachostand abgelesen: 10.000 kmFarbe: Ibisweiß

Serien-Ausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audiosystem chorus (Radio/CD-Player), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Bremsanlage mit Rekuperationssystem, Dachreling (Aluminium), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrer-Informations-System (FIS), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 6-Gang, Glanz-Paket, Innenausstattung: Dekoreinlagen Monometallic, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Lenkrad (Leder), LM-Felgen, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI, Nebelscheinwerfer integriert, Parkbremse elektro-mechanisch, Radstand 2807 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektromechanisch, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonder-Ausstattung:

Audi music interface, Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus, Batterie 92 Ah, Dachhimmel Stoff, schwarz, Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus), Exterieur-Paket S line, Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay, Generator 120-180 A, Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe Stronic, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Licht-Paket, LM-Felgen 8x19 (5-Arm-Stern-Design), Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI KAT (CGLC), Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus, Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest, Reifen 235/55 R19 ...W, Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel), SCR-System (AdBlue-Technologie), Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen, Sitzheizung vorn, Sportsitze vorn, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Telefon 0211/30176220

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI 01.01.2016

<u>Auftrag</u>

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht zerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher infolge Beleuchtungsschäden.

Eine Notreparatur ist nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

Besichtigungsbedingungen


Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Wesentliche Beurteilungsrisiken sind nicht gegeben.

Vorschäden / Altschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung



Telefon 0211/30176220

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI 01.01.2016

Schadenhergang/ Schadenumfang

Nach Angaben des Fahrzeughalters kam der Unfall durch das Nichtbeachten der Vorfahrt zustande. Es kam zum Anstoß gegen die Fahrzeugseite vorne links.

Der gesamte Schadenumfang kann plausibel einem zusammenhängenden Schadenereignis zugeordnet werden.

Hieraus ergibt sich folgender Reparaturweg:

Der Kotflügel vorne links, die Befestigungsteile der Radhausschale vorne links, die Strebe des Kotflügels vorne links, der Befestigungssatz des Kotflügels vorne links, der Kotflügelhalter vorne links vorne, der Kotflügelhalter vorne links in der Mitte, der Kotflügelhalter vorne links hinten, der Xenonscheinwerfer vorne links, die Halteplatte des Scheinwerfers vorne links und das Führungsteil der Stossfängerabdeckung vorne links sind zu erneuern.

Eine Achsvermessung ist nicht erforderlich.

Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen AW-Arbeitswerte - einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile - entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

Kostenausweitung

Werden nach der Demontage des Fahrzeugs oder nach Überprüfung weitere kausale Beschädigungen festgestellt, die eine Kostenausweitung oder eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges bedingen, wird um sofortige telefonische Benachrichtigung durch die Reparaturfirma gebeten. Das Fahrzeug wird in diesem Falle nachbesichtigt und eine ergänzende Stellungnahme abgegeben, bzw. nach Eingang der Reparaturkostenrechnung und nach Auftrag ein abschließender Rechnungsprüfungsbericht erstellt.

Telefon 0211/30176220

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI 01.01.2016

Gebrauchtfahrzeug Bewertung nach DAT-SYSTEM

Nr. MUSTER Besichtigungsdatum : 01.01.2016 Fahrzeugart : Geländewagen / SUV Motorart : Dieselmotor

Fabrikat : Audi Leistung/Hubraum : 130 KW / 1968 ccm

Typ : Q5 2.0 TDI DPF Inner/Außer/Komb/CO2 : 7,0 ltr / 5,4 ltr / 6,0 ltr / 159 g/km

Aufbauart/Ausf. : - / quattro Erstzulassung : 02.10.2013 Sitzplätze / Türen :5/5 Nächste HU : 10.2016 : D-KFZ AMAWI Amtl. Kennz. Farbe : Ibisweiß Kfz.-Ident.Nr. Ges. Fahrstrecke : 010.000 km : WAUZZZ8R2EA038400

Anzahl Besitzer : 1

Fzg.-Gesamtzustand : sehr gut Vorschaden : nein

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audiosystem chorus (Radio/CD-Player), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Bremsanlage mit Rekuperationssystem, Dachreling (Aluminium), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrer-Informations-System (FIS), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 6-Gang, Glanz-Paket, Innenausstattung: Dekoreinlagen Monometallic, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Lenkrad (Leder), LM-Felgen, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI, Nebelscheinwerfer integriert, Parkbremse elektro-mechanisch, Radstand 2807 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektromechanisch, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Audi music interface, Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus, Batterie 92 Ah, Dachhimmel Stoff, schwarz, Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus), Exterieur-Paket S line, Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay, Generator 120-180 A, Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe Stronic, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Licht-Paket, LM-Felgen 8x19 (5-Arm-Stern-Design), Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI KAT (CGLC), Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus, Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest, Reifen 235/55 R19 ...W, Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel), SCR-System (AdBlue-Technologie), Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen, Sitzheizung vorn, Sportsitze vorn, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Auf der Basis des Marktspiegels der Deutschen Automobil Treuhand und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der **Wiederbeschaffungswert (incl. MwSt.)** des oben genannten Fahrzeugs, das (vom seriösen Fahrzeughandel) überwiegend regelbesteuert angeboten wird, einschließlich 19 % MwSt. am 01.01.2016 zu:

0,00 EUR (incl. 0,00 EUR MwSt.)

Diese Bewertung wurde durchgeführt von: Kfz-Techniker-Meisterin Rudaina Mussa-Amawi

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI

Telefon 0211/30176220

01.01.2016

Cataonton M McCh			01.01.2010
Reparaturkosten-Ka	lkulati	on	
Fahrzeug-Halter	:	Herr	
	•	Max Mustermann	
		Musterstr.1	
PLZ / Ort	:	D-40235 Düsseldorf	
Telefon privat	:	0211-123456	
Amtl. Kennzeichen	:	D-KFZ AMAWI	
Fahrzeugart	:	Pkw, SUV, Kleintransporter	01
Fabrikat	:	Audi	060
Тур	:	Q5 (8R)(11.2008->) 2.0 TDI quattro (130kW)	011009
Fg-Nr. / Ident-Nr.	:	WAUZZZXXXXXXXXXXX	011009
KBA-Schl. HST/Typ	:	0588 / XXX	
Erste/Letzte Zul.		02.10.2013 / 02.10.2013	
Laufleistung	:	10000 KM-Stand Tacho	
Nächste HU	:	10.2016	
Farbe	:	Ibisweiß	
Lackart	:	uni (2-Schicht)	09
DAT-€-Code	:	XXXXXXXXXXXXX	
Serienausstattung	:		
		Modellpflege	00250
	450	Longlife-Service	00504
	4ZB	Glanz-Paket Karosserie: 4-türig	02809
	(VD	Außenspiegel elektr. verstell- und	10004 15201
	מאט	heizbar, beide	13201
	6TS		15700
	-	Außenspiegel asphärisch, links	15804
		Außenspiegel Wagenfarbe	15807
	3S1		16203
	8WB	Nebelscheinwerfer integriert	18301
	4GF	Wärmeschutzverglasung grün getönt	22304
	7K6		25906
	4UF		26803
	4X3	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	26901
		Seitenairbag vorn	26903
		Mittelarmlehne vorn mit Fach	27204
	9AK		28901
		Rücksitzlehne geteilt/klappbar Fensterheber elektrisch vorn + hinten	33508 35003
		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
	722	Wegfahrsperre (elektronisch)	38106
	3B4	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	39307
	32.	Anti-Blockier-System (ABS)	40000
	7L8		40320
	1LC		40765
		Brembo	
	UH1		40803
		Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm)	40824
		Reifen-Reparaturkit	68802
	QZ7		69816
	1AT		70101
		Elektron. Differentialsperre (EDS) Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	70108 70303
	1X1		70303 70401
	TVT	Fahrassistenz-System:	70502
		Bergabfahr-Assistent	70302
		Radstand 2807 mm	71610
	7L8		77601
		Rußpartikelfilter	77602
	CGLC		87205
		(CGLC)	
			Blatt 6

Blatt 6

Telefon 0211/30176220

Sonderausstattung	Gutachten-Nr.: MUSTER	R-FI		01.01.2016
Susstatungs-Paket: S line Sport / Plus Schliesst ein:	Sonderausstattung	:		
18V Sport-Fahrwerk S-line 42001 7P1 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. 33401 verstellbar 31901 Sportsitze vorn 31901 Sportsitze vorn 31901 Sportsitze vorn 31901 Aluminium Matt Einstiegsleisten (Aluminium) und 13120 Ladekantenschutz (Edelstahl) Ladekantenschutz (Edelstahl) Sterieur-Paket S line 04008 3FU Panoramadach vorn elektrisch, hinten 16711 fest Senon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und 18505 Fernlicht) Schliesst ein: Schliesst ein: Schliesst ein: Schliesst ein: 1800 1			Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus	
Q1D Sportsitze vorn			Sport-Fahrwerk S-line Lendenwirbelstützen vorn, elektr.	
Aluminium Matt Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)			Sportsitze vorn	
Ladekantenschutz (Edelstahl)		5TG		26109
SFU Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest fest fest Xemon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) Schliesst ein: Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) 19000 88K Heckleuchten LED 18802 18909 18902 18909 18902 18909 18902 18909 1			Ladekantenschutz (Edelstahl)	13120
## Rest				
Schliesst ein: State Schliesst ein: Schliess			fest	-
SXI		8BP	Fernlicht)	18505
8N6		8X1		
UF7 Audi music interface				
Multi-Media-Interface MMI Navigation 25008 Plus				
9ZX Universal-Schnittstelle Bluetooth 25037 7X4 Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) 9Q8 Fahrer-Informations-System (FIS) mit 25809 Farbdisplay 6NQ Dachhimmel Stoff, schwarz 27805 4A3 Sitzheizung vorn 29500 N7V Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff 30315 Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen 4F2 Schließ-/Startsystem Advanced Key 35508 (Komfortschlüssel) 4E9 Gepäckraumklappe elektr. betätigt 35604 (öffnen + schliessen) 4L6 Innenspiegel mit Abblendautomatik 37901 3G2 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an 39309 Beifahrersitz C8X IM-Felgen 8x19 (5-Speichen) 49398 HNO Reifen 235/55 R19W 63551 1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit 69304 Multifunktion J0B Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904				
7X4 Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) 9Q8 Fahrer-Informations-System (FIS) mit 25809 Farbdisplay Earbdisplay 6NQ Dachhimmel Stoff, schwarz 27805 4A3 Sitzheizung vorn 29500 N7V Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff 30315 Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen 4F2 Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) 4E9 Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) (öffnen + schliessen) 4L6 Innenspiegel mit Abblendautomatik 37901 3G2 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an 39309 Beifahrersitz 28X LM-Felgen 8x19 (5-Speichen) 49398 HNO Reifen 235/55 R19 W 63551 1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit 69304 Multifunktion JOB Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic			Plus	25008
(APS Plus) 9Q8 Fahrer-Informations-System (FIS) mit 25809 Farbdisplay 27805 2780				25037
Farbdisplay 6NQ Dachhimmel Stoff, schwarz 27805 4A3 Sitzheizung vorn 29500 N7V Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff 30315 Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen 4F2 Schließ-/Startsystem Advanced Key 35508 (Komfortschlüssel) 4E9 Gepäckraumklappe elektr. betätigt 35604 (öffnen + schliessen) 4L6 Innenspiegel mit Abblendautomatik 37901 3G2 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an 39309 Beifahrersitz C8X LM-Felgen 8x19 (5-Speichen) 49398 HN0 Reifen 235/55 R19W 63551 1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit 69304 Multifunktion JOB Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		7X4		25798
4A3 Sitzheizung vorn N7V Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen 4F2 Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) 4E9 Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) 4L6 Innenspiegel mit Abblendautomatik 37901 3G2 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz C8X LM-Felgen 8x19 (5-Speichen) Reifen 235/55 R19W 49398 HN0 Reifen 235/55 R19W 63551 Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion JOB Batterie 92 Ah Generator 120-180 A 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		9Q8		25809
N7V Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen 4F2 Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) 4E9 Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) 4L6 Innenspiegel mit Abblendautomatik 37901 3G2 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz C8X LM-Felgen 8x19 (5-Speichen) 49398 HN0 Reifen 235/55 R19W 63551 LXW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion J0B Batterie 92 Ah Batterie 92 Ah GGD Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		6NQ		27805
Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen 4F2 Schließ-/Startsystem Advanced Key 35508 (Komfortschlüssel) 4E9 Gepäckraumklappe elektr. betätigt 35604 (öffnen + schliessen) 4L6 Innenspiegel mit Abblendautomatik 37901 3G2 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an 39309 Beifahrersitz C8X LM-Felgen 8x19 (5-Speichen) 49398 HNO Reifen 235/55 R19W 63551 1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit 69304 Multifunktion JOB Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		4A 3	Sitzheizung vorn	29500
4F2 Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) 4E9 Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) 4L6 Innenspiegel mit Abblendautomatik 37901 3G2 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an 39309 Beifahrersitz C8X LM-Felgen 8x19 (5-Speichen) 49398 HNO Reifen 235/55 R19W 63551 1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit 69304 Multifunktion JOB Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		N7V	Sprint mit Logo-Prägung in	30315
(öffnen + schliessen) 4L6 Innenspiegel mit Abblendautomatik 37901 3G2 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an 39309 Beifahrersitz C8X LM-Felgen 8x19 (5-Speichen) 49398 HNO Reifen 235/55 R19W 63551 1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit 69304 Multifunktion JOB Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		4F2	Schließ-/Startsystem Advanced Key	35508
4L6 Innenspiegel mit Abblendautomatik 37901 3G2 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an 39309 Beifahrersitz C8X LM-Felgen 8x19 (5-Speichen) 49398 HNO Reifen 235/55 R19W 63551 1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit 69304 Multifunktion JOB Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		4E9		35604
Beifahrersitz C8X LM-Felgen 8x19 (5-Speichen) 49398 HNO Reifen 235/55 R19W 63551 1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit 69304 Multifunktion JOB Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		4L6		37901
HNO Reifen 235/55 R19W 63551 1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit 69304 Multifunktion JOB Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		3G2		39309
HNO Reifen 235/55 R19W 63551 1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit 69304 Multifunktion JOB Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		C8X	LM-Felgen 8x19 (5-Speichen)	49398
1XW Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit 69304 Multifunktion JOB Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic				
J0B Batterie 92 Ah 72903 9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic 74904			Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit	
9G3 Generator 120-180 A 74243 G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic		J0B		72903
G1D Getriebe 7-Gang - 74904 Doppelkupplungsgetriebe S-tronic				
			Getriebe 7-Gang -	
		1E9		77030

Zusatzausstattung

(VIN-Abfrage durchgeführt; Herstellercodes vorangestellt)

ERSATZTEILE: Preisliste gültig ab: 01.11.2015

DVN	TEILE-NUMMER	TEILE-BENENNUNG	ANZ	EUR/ST	EUR
43711	0000000000	KOTFLUEGEL V.L.	1		216,00
13711	00000000000	BEFTEILE RADHAUSSCHALE V.L.	ī		19,60
43755	0000000000	STREBE KOTFLUEGEL V.L.	1		12,60
43757	0000000000	BEFSATZ KOTFLUEGEL V.L.	1		12,20
43785	0000000000	KOTFLUEGELHALTER V.L.V.	1		7,65

Blatt 7

Telefon 0211/30176220

Gutachte	en-Nr.: MUSTER-FI			0	1.01.2016	3
45611 45651 47231	0000000000 0000000000 0000000000 000000	KOTFLUEGELHALTER V.L. MITTE KOTFLUEGELHALTER V.L.H. XENONSCHEINWERFER V.L. HALTEPLATTE SCHEINWERFER V.L. FUEHRUNGSTEIL STOSSFABDECKUNG V.L.	1 1 1 1		7,10 7,10 577,00 12,35 4,65	
NEBENKO	STEN:					
DVN		BENENNUNG			EUR	
99040 99051		SCHWEMMMATERIAL HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL			5,00 8,00	
ARBEITS	LOHN:					
DVN RC	ARB.POS.NR.	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	ZE	EUR	
43711 E	0000000000	KOTFLUEGEL V.L. ERS.	2K	10	11,00	
	0000000000	* AUSGEBAUT KOTFLUEGEL V.L. A+E * STOSSFABDECKUNG AUSGEBAUT	2K	160	176,00	
	0000000000	KOTFLUEGEL L. HOHLRKONSERVIEREN	3K	30	33,00	
	0000000000	STOSSFABDECKUNG V. A+E	2K	90	99,00	
	0000000000	KOTFLUEGEL V.L. ABDICHTEN * IM BEREICH RADHAUSSCHALE	3K	20	22,00	
43755 E	0000000000	VERSTEIFUNGSBLECH L. A+E * VERBUNDARBEIT	2K	10	11,00	
45610 S	0000000000	SCHEINWERFER EINSTELLEN	2K	20	22,00	
	0000000000	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (VAG 1551/VAS 5051)	2E	30	33,00	
45611 E	0000000000	SCHEINWERFER L. ERS. * AUSGEBAUT	2K	20	22,00	
90604 A	ARBEITSAUFWAND	FZGVERBRINGUNG	1K	100 *	110,00	
LACKIER	UNG: Herst	ellersystem				
DVN LS	ARB.POS.NR.	ARBEITSGANG-BENENNUNG		ZE	EUR	
	0000000000	LACKIERUNG VORBEREITEN * LACKSTUFE NT-S:	L	190	209,00	
43711 4	0000000000	* TEIL EINGEBAUT KOTFLUEGEL V.L. NT-S	L	90	99,00	
ENDSUMM	ENKALKULATION:					
	EILE: inzelaufstellung 0% Kleinersatzteil	e		876,25 17,53		
Gesam	t				893,78	
NEBENKO Lt. E	STEN: inzelaufstellung				13,00	

Telefon 0211/30176220

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI		01.01.2016
ARBEITSLOHN: Karosserie (1 STD = 100 ZE) Rep. Stufe 1 = 100 ZE x 1,10 EUR/ZE Rep. Stufe 2 = 310 ZE x 1,10 EUR/ZE	=	
Rep. Stufe $3 = 50 \text{ ZE x} = 1,10 \text{ EUR/ZE}$	=	55,00
460 ZE (= 4,60 STD) Elektrik (1 STD = 100 ZE)	=	506,00
Rep. Stufe 1 = 0 ZE x 1,10 EUR/ZE Rep. Stufe 2 = 30 ZE x 1,10 EUR/ZE Rep. Stufe 3 = 0 ZE x 1,10 EUR/ZE	=	33,00
30 ZE (= 0,30 STD)	=	33,00
Gesamt 490 ZE (= 4,90 STD)		539,00
LACKIERUNG:		
Lohn (1 STD = 100 ZE) 280 ZE (=2,80 STD) x 1,10 EUR/ZE	=	308,00
Material 35,00% * von 308,00 (Lohn) Vorbereitungszeit und ggf. Materialkonstante zu 100%	=	107,80 *
Gesamt		415,80
		EUR
Voraussichtliche Reparaturkosten netto : + 19,00% MwSt : Voraussichtliche Reparaturkosten brutto :		1861,58 353,70 2215,28

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. (System DAT / Silver DAT II)

```
Zeichenerklärung: # = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe

+ = neue Position aus Rep. Logik (= ETN nicht zur Bestellung geeignet

* = manuelle Eingabe des Anwenders

! = Schätzpreis, Abweichung möglich

A = Zeit gemäß Ausbeulformel # = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe

( = ETN nicht zur Bestellung geeignet

) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.

? = Preis gemäß Nachweis

d = Preis aus DMS

FKZ = farbabhängiges Teil
```

Telefon 0211/30176220

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI 01.01.2016

Wertminderung (steuerneutral)

€

0,00

Sämtliche beeinflussende Faktoren, wie notwendiger Reparaturumfang, Fahrzeugalter, Laufleistung, Allgemeinzustand und Veräußerungswert wurden berücksichtigt. Dieser Betrag ist der Mindererlös, der nach der Instandsetzung bei einer Veräußerung gegenüber einem vormals nicht beschädigten Fahrzeug durchschnittlich zu erwarten ist.

Abzüge im Kfz.-Haftpflichtfall

keine

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

Wiederbeschaffungswert.(incl. 19,0 % MwSt.)

€

0,00

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte bei einem seriösen Kfz-Händler berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, evtl. Alt- oder Vorschäden, Ausstattung, Laufleistung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

Restwert nicht ermittelt

Auf die Ermittlung des Restwertes wurde verzichtet, da die Reparaturkosten sehr viel geringer ausfallen als der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass der Restwert für die Schadenregulierung eine Rolle spielt.

Sollte der Restwert dennoch benötigt werden, ist der Gutachter zu verständigen. Die Restwertermittlung wird dann nachgereicht.

Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)

65,00

€

Die Nutzungsausfallentschädigung entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war. Sie entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)

Telefon 0211/30176220

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI 01.01.2016

Kfz-Haftpflicht-Reparaturfall

Der Kostenvergleich Wiederbeschaffungswert / Reparaturkosten rechtfertigt aus technisch / wirtschaftlicher Sicht die Durchführung der Reparatur.

Nach vorliegender Information wünscht der Fahrzeughalter die Abrechnung auf Gutachtenbasis.

Die Reparaturkalkulation erfolgte mit den Stundensätzen der örtlichen Vertragswerkstatt.

Halter bzw. Reparaturfirma wurden informiert am:

01.01.2016

Angemessene Reparaturdauer:

3-4 Arb.-Tg.

Wartezeiten durch Bestellfristen sowie bei der Durchführung von Fremdleistungen oder infolge Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Düsseldorf, 01. Januar 2016

Kfz-Techniker-Meisterin Rudaina Mussa-Amawi

KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO AMAWI

> Bruchstr.76 40235 Düsseldorf Tel.: 0211/301 762 20 Fax: 0211/301 762 22

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI 01.01.2016

Fotodokumentation



Bild 1: Übersichtsansicht von vorn



Bild 2: Übersichtsansicht von hinten

Telefon 0211/30176220

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI 01.01.2016

Fotodokumentation



Bild 3: Übersichtsaufnahme Anstoßbereich



Bild 4: Kotflügel vorne links

Gutachten-Nr.: MUSTER-FI 01.01.2016

Fotodokumentation




Bild 5: Fahrzeugseite vorne links



Bild 6: Scheinwerfer vorne links