Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	MSAJ7 092R 18.04.25.AUT 18/04/2025 13:39:24	
Date et heure de réalisation des essais:		
Propriétés du Programme Règle		
Nom du programme :	8 caisses position B_MSAJ7 Essai 3_rame_AMC_V18-20	
Date de création :	07/06/2024	
Rédacteur :	Raja SURIYA	
Ordre imposé :	Non	

Commentaires

Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance C de la V F0 120.

Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Programme Règle

✓ Conforme	rme
------------	-----

☐ Non conforme

En-tetes renseignés par l'opérateur

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	18/04/2025
N° de la rame :	092R
Nom Opérateur(s):	BOURILLON DEFLACELIERE
N° du poste :	M1036 389335
Date de validité GVG du poste:	11.12.25
Date de validité GVG de l'IF :	15.11.25
Commentaires :	

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS/RB(IS)BOG	Valide	Oui [2:53:12]	Non	Oui
3	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [3:00:59]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

18/04/2025 13:47:19

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité	

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Essai n°2: EFAS/RB(IS)BOG

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Visite RB(IS)BOG conforme :	oui

Essai n°3: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.131 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	0.008 Bar
Absence de codes défauts :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

Imprimé le 18/04/2025 13:47:17, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

18/04/2025 13:47:19