Rapport d'essais



Fichier résultat:	msaj5 essais numero 8.AUT				
Date et heure de réalisation des essais:	13/04/2025 02:47:04				
Propriétés du Programme Règle					
Nom du programme :	10 caisses_ position B_MSAJ5 Essai 1_rame_AS_V12				
Date de création :	14/02/2025				
Rédacteur :	Raja SURIYA				
Ordre imposé :	Non				
Commentaires					
PROJET 1 de VERSION 2 du 14/02/2025 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE. Vérification de l'appareillage de frein suivant le tableau de consistance A de la V F0 120.					
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors d	de l'exécution de ce Programme	Règle			
✓ Conforme		☐ Non conforme			
En-tetes renseignés par l'opérateur					
Date d'essai (jj/mm/aaaa) :		13/04/25			
N° de la rame :		z55771			
Nom Opérateur(s):		duchaussoy-fourdrinier			
N° du poste :		1042			
Date de validité GVG du poste:		07.07.25			
Date de validité GVG de l'IF :					
Commentaires :		reprise essais8			
Essais réalisés					

Motifs d'invalidité des essais

Nom de l'essai

Tps S/D: MDS par MP(TT-F)

N°

8

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité

Voies étalonnées

Oui [19:53:13]

Mode Admin

Non

Autotest OK

Statut

Valide

13/04/2025 22:08:50

msaj5 essais numero 8

	msaj5 essa	ils numero 8
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Essai non effectué
2	Etanchéité des RA	Essai non effectué
3	Manomètres en cabine V11	Essai non effectué
4	RMMnitrol depuis V11 + N-JMR	Essai non effectué
5	IBU BME	Essai non effectué
6	IBU BPI	Essai non effectué
7	IBU BM	Essai non effectué
9	Tps S/D : FU par MP(TT-F)	Essai non effectué
10	Tps S/D:FU électropneu par MEU	Essai non effectué
11	Tps S/D : FU pneu par BP(URG)	Essai non effectué
12	Détendeurs FEM	Essai non effectué
13	Dét.SH/essai SH de V11	Essai non effectué
14	Détendeurs FP	Essai non effectué
15	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Essai non effectué
16	Manomètres en cabine V20	Essai non effectué
17	RMMnitrol depuis V20	Essai non effectué
18	Dét.SH/essai SH de V20	Essai non effectué
19	OPERATIONS LIBERATOIRES	Essai non effectué

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°8: Tps S/D : MDS par MP(TT-F)

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Temps de serrage BME1 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.3 s
Temps de serrage BME1 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.2 s
Temps de serrage BPl2 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.4 s
Temps de serrage BPl2 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.4 s
Temps de serrage BPI3 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.2 s
Temps de serrage BPl3 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.2 s
Temps de serrage BPI4 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.4 s
Temps de serrage BPI4 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.4 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de serrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.0 s
Temps de serrage BPl6 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.2 s
Temps de serrage BPI6 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.2 s

13/04/2025 22:08:50 2/3

msaj5 essais numero 8

msaj5 essais numero 8			
Temps de serrage BM7 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.0 s		
Temps de serrage BM7 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	1.9 s		
Temps de serrage BPl8 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	22s		
Temps de serrage BPl8 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.2 s		
Temps de serrage BPI9 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.2 s		
Temps de serrage BPI9 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.2 s		
Temps de serrage BPI10 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.4 s		
Temps de serrage BPI10 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.4 s		
Temps de serrage BME11 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.4 s		
Temps de serrage BME11 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s) :	2.4 s		
Temps de desserrage BME1 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.3 s		
Temps de desserrage BNE1 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.0 s		
Temps de desserrage BPl2 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.2 s		
Temps de desserrage BPI2 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BPl3 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BPl3 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BPl4 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.2 s		
Temps de desserrage BPl4 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BPl5 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BPI5 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BPl6 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BPl6 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BM7 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BM7 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BPl8 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.2 s		
Temps de desserrage BPl8 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BPI9 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.2 s		
Temps de desserrage BPI9 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		
Temps de desserrage BPI10 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.2 s		
Temps de desserrage BPI10 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.2 s		
Temps de desserrage BME11 mesuré au CF1 (< ou = 4,0 s):	2.3 s		
Temps de desserrage BME11 mesuré au CF2 (< ou = 4,0 s):	2.1 s		