## Rapport d'essais



Fichier résultat:	msaj6z56627 essais n21.AUT			
Date et heure de réalisation des essais:	25/04/2025 08:51:04			
Propriétés du Programme Règle				
Nom du programme :	10 c ONO_ position A_MSAJ6	Essai 2_rame_SO_T1		
Date de création :	05/01/2024			
Rédacteur :	Raja SURIYA			
Ordre imposé :	Non	Non		
Commentaires				
Vérification de l'appareillage de frein suivant le	tableau de consistance B de la \	/ F0 120.		
Dágultat ALITOTEST dan mandalan utilinán lawa	de l'avéantien de ca Duangana	, Dàola		
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors d	ue i execution de ce Programme	rægie		
Conforme		☐ Non conforme		
En-tetes renseignés par l'opérateur				
Truetes renseignes par roperateur				
Date d'essai (jj/mm/aaaa) :		24/04/2025		
N° de la rame :		z56627		
Nom Opérateur(s) :		frein		
N° du poste :		m1031		
Date de validité GVG du poste:				
Date de validité GVG de l'IF :				
Commentaires :				
Essais réalisés				

## Motifs d'invalidité des essais

Nom de l'essai

MA(URG)CP en cabine V20

N°

21

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Essai non effectué

Voies étalonnées

Oui [23:16:49]

Mode Admin

Non

Autotest OK

Oui

Statut

Valide

25/04/2025 10:46:52

msaj6z56627 essais n21

	msaj6z5662/ essais n21			
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Essai non effectué		
3	Etanchéité CP - CG	Essai non effectué		
4	Filtre FI-RM	Essai non effectué		
5	BP(URG) en cabine V11	Essai non effectué		
6	MA(URG)CG en cabine V11	Essai non effectué		
7	Etanchéité des RAFEM	Essai non effectué		
8	MA(URG)CP en cabine V11	Essai non effectué		
9	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEMV11	Essai non effectué		
10	FEMde V11 : examen + test	Essai non effectué		
11	Fonction AE BME1	Essai non effectué		
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Essai non effectué		
13	Fonction AE BM4 et BPI5	Essai non effectué		
14	Fonction AE BPI6 et BPI7	Essai non effectué		
15	Fonction AE BM8 et BPI9	Essai non effectué		
16	Fonction AE BPI10 et BME11	Essai non effectué		
17	IBU (capteurs)	Essai non effectué		
18	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Essai non effectué		
19	BP(URG) en cabine V20	Essai non effectué		
20	MA(PRD) en cabine V20	Essai non effectué		
22	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEMV20	Essai non effectué		
23	FEMde V20 : examen + test	Essai non effectué		
24	OPERATIONS LIBERATOIRES	Essai non effectué		

## Valeurs mesurées enregistrées par essai

## Essai n°21: MA(URG)CP en cabine V20

Nombro	do	réalisation	- 6/6
NOTIBLE	ue	realisation	. 0/0

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar) :	7.000 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	8.069 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V20 (bar):	1.069bars
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

25/04/2025 10:46:52 2/2