Rapport d'essais



Fichier résultat:	MSAJ6 55591 TEST MAURGCF	PAUT			
Date et heure de réalisation des essais:	17/04/2025 14:36:38				
Propriétés du Programme Règle					
Nom du programme :	8 caisses position B_MSAJ6 Essai 2_rame_NSR_V24				
Date de création :	17/04/2025				
Rédacteur :	Raja SURIYA				
Ordre imposé :	Non				
Commentaires					
PROJET 2 de VERSION 1 du 17/04/2025 - APPLIC Vérification de l'appareillage de frein suivant la		STRUCTIONS DE L'OE/GE			
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors o	de l'exécution de ce Programme	Règle			
Conforme		☐ Non conforme			
En-tetes renseignés par l'opérateur					
Date d'essai (jj/mm/aaaa) :		17/04/2025			
N° de la rame :		Z55591			
Nom Opérateur(s) :		RS YS OG			
N° du poste :		M1058			
Date de validité GVG du poste:		04.01.26			
Date de validité GVG de l'IF :		04.01.26			
Commentaires :					
Essais réalisés					

Motifs d'invalidité des essais

Nom de l'essai

MA(URG)CP en cabine V11

N°

8

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité

Voies étalonnées

Oui [5:50:21]

Mode Admin

Non

Autotest OK

Oui

Statut

Valide

17/04/2025 16:17:28

MSAJ6 55591 TEST MAURGCP

		EST MAURGUP
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Essai non effectué
2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-SUSP	Essai non effectué
3	Etanchéité CP - CG	Essai non effectué
4	Filtre FI-RM	Essai non effectué
5	BP(URG) en cabine V11	Essai non effectué
6	MA(URG)CG en cabine V11	Essai non effectué
7	Etanchéité des RAFEM	Essai non effectué
9	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEMV11	Essai non effectué
10	FEMde V11 : examen + test	Essai non effectué
11	Fonction AE BME1	Essai non effectué
12	Fonction AE BPI2 et BPI3	Essai non effectué
13	Fonction AE BPI4 et BM5	Essai non effectué
14	Fonction AE BPI6 et BPI7	Essai non effectué
15	Fonction AE BPI8 et BME9	Essai non effectué
16	IBU (capteurs)	Essai non effectué
17	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Essai non effectué
18	BP(URG) en cabine V20	Essai non effectué
19	MA(PRD) en cabine V20	Essai non effectué
20	MA(URG)CP en cabine V20	Essai non effectué
21	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEMV20	Essai non effectué
22	FEM de V20 : examen + test	Essai non effectué
23	OPERATIONS LIBERATOIRES	Essai non effectué

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°8: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pression Décroissante CP = Déclenchement (7.0 +/- 0.1 bar):	6.915 Bar
FU activé en Pression CP basse conforme :	oui
Pression Croissante CP = Enclenchement (7.9 +/- 0.5 bar):	7.912 Bar
Pr.Enclenchement - Pr. Déclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	0.997B
Pression d'enclenchement MA(URG)CP conforme :	oui

ANNEXES

17/04/2025 16:17:28

Valeurs mesurées lors des réalisations précédentes

Imprimé le 17/04/2025 16:17:27, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

17/04/2025 16:17:28 3/3