Rapport d'essais



Fichier résultat:	ESSAIS 10 MSAJ5 Z55791.AUT	
Date et heure de réalisation des essais:	24/10/2024 11:42:54	
Propriétés du Programme Règle		
Nom du programme :	10 caisses pos. B_MSAJ5 Essais 1_rame_AS_V12	
Date de création :	19/04/2022	
Rédacteur :	Maëla LE LABOURIER	
Ordre imposé :	Non	
Commentaires		
Vérification de l'appareillage de frein.		
Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors d	de l'exécution de ce Programme Règle	
Conforme	☐ Non conforme	
En-tetes renseignés par l'opérateur		
Date d'essai (jj/mm/aaaa) :		
N° de la rame :		
Nom Opérateur(s) :		
N° du poste :		
Date de validité GVG du poste:		
Date de validité GVG de l'IF :		
Commentaires :		
Essais réalisés		

Motifs d'invalidité des essais

10

Nom de l'essai

MA(URG)CP en cabine V11

N°	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Essai non effectué

Voies étalonnées

Oui [8:46:32]

Mode Admin

Non

Autotest OK

Oui

Statut

Valide

25/10/2024 02:49:04 1/3

ESSAIS 10 MSAJ5 Z55791

2	EFAS / RB(IS):MEU-SH-BOG-SUSP	Essai non effectué
3	Etanchéité CP - CG	Essai non effectué
4	Détendeurs FP	Essai non effectué
5	Manomètres en cabine V11	Essai non effectué
6	RMMnitrol / N-JMR	Essai non effectué
7	BP(URG) en cabine V11	Essai non effectué
8	MA(URG) CG en cabine V11	Essai non effectué
9	Etanchéité des RA et RA-FEM	Essai non effectué
11	Dét.SH/essai SH de V11	Essai non effectué
12	Détendeur FEM de V11	Essai non effectué
13	Essais RB(IS)FEM+MA(RA)FEMV11	Essai non effectué
14	FEMde V11 : examen + test	Essai non effectué
15	Fonction AE BME1	Essai non effectué
16	Fonction AE BPI2 et BPI3	Essai non effectué
17	Fonction AE BPI4 et BPI5	Essai non effectué
18	Fonction AE BPI6 et BMI7	Essai non effectué
19	Fonction AE BPI8 et BPI9	Essai non effectué
20	Fonction AE BPI10 et BME11	Essai non effectué
21	IBU (détendeur/capteurs)	Essai non effectué
22	IBU (relais auto. BME1)	Essai non effectué
23	IBU (relais auto. BPI)	Essai non effectué
24	IBU (relais auto. BMI)	Essai non effectué
25	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V20	Essai non effectué
26	Manomètres en cabine V20	Essai non effectué
27	BP(URG) en cabine V20	Essai non effectué
28	Dét.SH/essai SH de V20	Essai non effectué
29	Détendeurs FEMV20	Essai non effectué
30	Essais RB(IS)FEM+M4(RA)FEMV20	Essai non effectué
31	FEMde V20 : examen + test	Essai non effectué
32	MA(PRD) en cabine V20	Essai non effectué
33	M4(URG)CP en cabine V20	Essai non effectué
34	IBU (relais auto. BME11)	Essai non effectué
35	Opérations libératoires	Essai non effectué

Valeurs mesurées enregistrées par essai

25/10/2024 02:49:04 2/3

Essai n°10: MA(URG)CP en cabine V11

Nombre de réalisation : 2/2

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Pr. Décroi. CP (7.0+/-0.1b):	6.991 Bar
FU activé en Pr. CP basse conforme :	oui
Pr. Croi. CP (7.9+/-0.5b) :	7.744 Bar
Pr. d'enclench. MA(URG)CP conforme :	oui
Pression d'enclenchement MA(URG)CP V11 (bar):	0.74

Imprimé le 25/10/2024 02:49:03, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

25/10/2024 02:49:04 3/3