Procès-verbal de conformité



Fichier résultat:	040RMSAJ7.AUT
Date et heure de réalisation des essais:	22/10/2024 00:01:16
Propriétés du Programme Règle	
Nom du programme :	8 caisses position B_MSAJ7 Essai 3_rame_COE_V26-28
Date de création :	14/05/2024
Rédacteur :	Raja SURIYA
Ordre imposé :	Non

Commentaires

PROJET 1 de VERSION 1 du 18/04/2024 - APPLICABLE EN PRESENCE OU SUR INSTRUCTIONS DE L'OE/GE. Vérification de l'appareillage de frein suivant la consistance C de la V F0 120.

Résultat AUTOTEST des modules utilisés lors de l'exécution de ce Pr	rogramme Règle
---	----------------

✓ Conforme	□ Non conforme
------------	----------------

En-tetes renseignés par l'opérateur

Date d'essai (jj/mm/aaaa) :	21/10/2024
N° de la rame :	040R
Nom Opérateur(s):	PEREIRA SA BARA HAMMOUMI BERNE
N° du poste :	M1044
Date de validité GVG du poste:	28.05.25
Date de validité GVG de l'IF :	22.04.2025
Commentaires :	

Essais réalisés

N°	Nom de l'essai	Statut	Voies étalonnées	Mode Admin	Autotest OK
1	PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11	Valide	Oui	Non	Oui
2	EFAS/RB(IS)BOG	Valide	Oui [0:27:14]	Non	Oui
3	OPERATIONS LIBERATOIRES	Valide	Oui [0:31:42]	Non	Oui

Motifs d'invalidité des essais

22/10/2024 00:03:32

No	Nom de l'essai	Motifs d'invalidité
14	INUITUETESSAI	IVIOLIIS U II IVAIIUILE

Valeurs mesurées enregistrées par essai

Essai n°1: PREPA DES ESSAIS EN CABINE V11

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Capteurs étalonnés conformes :	oui

Essai n°2: EFAS/RB(IS)BOG

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Visite RB(IS)BOG conforme :	oui

Essai n°3: OPERATIONS LIBERATOIRES

Nombre de réalisation : 1/1

Nom de la mesure	Valeur de la mesure
Etanchéité CP (< ou = à 0.3 bar en 120 s):	-0.179 Bar
Etanchéité CG (< ou = à 0.1 bar en 120 s):	-0.003 Bar
Absence de codes défauts :	oui
EFAS final réalisé conforme :	oui

Imprimé le 22/10/2024 00:03:31, avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

Réalisé avec le logiciel de mesure Version 2021.4.26.79

22/10/2024 00:03:32