Rapport de diagnostic de tous les systèmes

The Report is created by THINKCAR

Vehicle Information

SN:979869022639

Marque: Renault/Dacia/Samsung Renault

VIN:93Y9SR5A3MJ764269 Kilométrage:43486 Miles

Temps de test:06/15/2023 09:04:04



Inspection Result

INJECTION 11 problems exist

- 1.DF101 LIAISON CONTROLE DE TRAJECTOIRE MULTIPLEXEE, Informations multiplexées du calculateur producteur invalides. Mémoire
- 2.DF092 CIRCUIT SONDE A OXYGENE AMONT, Circuit ouvert Mémoire
- 3.DF092 CIRCUIT SONDE A OXYGENE AMONT, Court-circuit à la masse. Mémoire
- 4.DF047 TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR, Niveau bas permanent Mémoire
- 5.DF092 CIRCUIT SONDE A OXYGENE AMONT, Composant en mauvais état. Mémoire
- 6.DF018 CIRCUIT COMMANDE GMV PETITE VITESSE, Circuit ouvert Mémoire
- 7.DF019 CIRCUIT COMMANDE GMV GRANDE VITESSE, Circuit ouvert Mémoire
- 8.DF361 CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 1-4, Circuit ouvert Mémoire
- 9.DF362 CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE 2-3, Circuit ouvert Mémoire
- 10.DF1355 LIAISON REGULATEUR DE COUPLE MULTIPLEXEE, Informations multiplexées du calculateur producteur invalides. Mémoire

11.DF1187 INFORMATION MULTIPLEXEE VITESSE VEHICULE, Message absent Mémoire

ABS 3 problems exist

1.DF193 INFORMATIONS MULTIPLEXEES INJ. INVALIDES

Mémoire

2.DF001 ALIMENTATION CALCULATEUR, Défaut alimentation Mémoire

3.DF179 FREQUENCE CAPTEUR VITESSE ROUE ARRIERE DROITE, Panne sur circuit capteur vitesse roue Mémoire

Tableau de bord 4 problems exist

1.DF024 COMMUNICATION CAN, Information absente.
Mémoire

2.DF072 CIRCUIT TEMOIN DEFAUT AIRBAG, Circuit ouvert Mémoire

3.DF060 CIRCUIT TEMOIN CEINTURE, Courtcircuit au + 12 volts Mémoire

4.DF019 TENSION BATTERIE, Tension d'alimentation trop faible Mémoire

UNITE CENTRALE HABITACLE 2 problems exist

1.DF243 RELAIS DEMARREUR, Circuit Ouvert ou Court Circuit à la Masse Mémoire

2.DF311 CIRCUIT ALIMENTATION TRANSPONDEUR Mémoire

AIRBAG / PRETENSIONNEURS 2 problems exist

1.DF010 CIRCUIT TEMOIN DEFAUT Mémoire

2.DF163 TENSION D' ALIMENTATION Mémoire

TRANSMISSION 4x4 5 problems exist

1.DF029 ALIMENTATION CALCULATEUR, Tension

d'alimentation trop faible Mémoire

2.DF016 CIRCUIT BOUTON SELECTION MODE TRANSMISSION
Mémoire

3.DF019 INFORMATIONS MULTIPLEXEES ABS INVALIDES Mémoire

4.DF013 CIRCUIT ACTIONNEUR PONT PILOTE, Courant de pilotage Mémoire

5.DF008 Calculateur, Anomalie électronique interne Mémoire

RADIO 2 problems exist

1.DF055 TOUCHE BLOQUEE, Touche en façade de la radio bloquée. Mémoire

2.DF039 TENSION BATTERIE, Sous-tension Mémoire