

INFORMATIVO OPERACIONAL

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES FERROVIÁRIAS REGIONAL I

Nº: 04/2026

Título: Manobra de Classificação de Vagões na Linha 05 Pátio de Classificação.

Público-alvo: Maquinistas de Pátio, Oficial de Operação Ferroviária, CPTs, Manutenção de Vagões e Inspetores Orientadores.

Data Publicação: 18/03/2026

Este documento foi elaborado para atender à necessidade de classificação dos vagões M02 com 1, 2 e 3 duplas, realizadas nos três primeiros meses de cada ano. Essa medida tem como objetivo evitar classificações preventivas nos meses subsequentes. Com o propósito de assegurar a máxima Segurança Operacional no processo de classificação de vagões de manutenção M02 na linha 05 do Pátio de Classificação (Região do X5), fica definido através deste Informativo as diretrizes e cuidados a serem tomados e reforçados no planejamento e execução dessa atividade. O presente Informativo estará vigente até a próxima atualização.

CCP

1. Receber informação da inspeção de vagões e validar via sistema do vagão mapeado do Plano M02.
2. Repassar ao maquinista tipo vagão (GDT ou GDU), numeração, Linha a ser classificado;
3. Informar e solicitar para equipe da Manutenção de Pátio a entrega da Linha 05 (Desbloqueada);
4. Autorizar equipe de manobra a realizar classificação;
5. Ao término da manobra informar Manutenção de Pátio da conclusão das atividades acima da PN.
6. As classificações poderão ser realizadas no Pátio de Formação conforme demanda.

OPERAÇÃO I

1. Receber do CCP a informação dos vagões a serem classificados na linha 05 (Tipo de Vagão, numeração, posição);
2. Após autorização do CCP, observar aplicações das extremidades dos vagões, realizar a separação do vagão dentro de marco, abaixo do sinaleiro e abaixo da Placa de Parada Segura (mantendo contato prévio com o CCP Classificação e Formação se necessário);
3. O primeiro par de vagões a ser classificado na linha 05 ficará a 10 metros do Cavalete que contém placa de manutenção.
 - 3.1 - Esse Cavalete está (55 metros) acima da PN do X5;
 - 3.2 - A Descarrilhadeira encontra-se a 15 metros acima da PN (entre o Cavalete e PN);
 - 3.3 - ABAIXO DA PN ESTARÁ O RODOFERROVIÁRIO;

4. **Situação de linha livre (LINHA 05):** O maquinista deverá recuar com VMA 10 km/h em contato o OOF, garantindo que o vagão a ser classificado (M02) fique dentro de marco, abaixo do sinaleiro a uma distância de segurança de 10 metros do cavalete com placa de manutenção.

NOTA: *O maquinista deverá recuar até atingir a Linha 05 de cima, parar a manobra e realizar o procedimento de segurança para instalação do Dispositivo de Cauda. Após o teste com sucesso, prosseguir com o recuo com VMA de 05km/h até a distância de 10m para o CAVALETE/PLACA DE MANUTENÇÃO.*

NOTA: *PARA MANOBRA DE DESVIO DO PRIMEIRO PAR DE VAGÕES O RODOFERROVIÁRIO NÃO PODERÁ ESTAR TRIPULADO.*

- 4.1 **Separação dos Vagões:** Antes de separar o vagão, o Maquinista deverá aplicar emergência pelo MFA e confirmar com o OOF a aplicação dos vagões, o OOF deverá garantir a aplicação dos vagões, fechar a torneira do vagão que será a cauda do lote, apertar o freio manual e realizar o teste de resistência (dessa forma, não deverá usar Calço Ferroviário), colocar mangote no “Engate F” por baixo do vagão.

- 4.2 - Caso o vagão esteja com Freio pneumático inoperante (vagão sem freio) ou freio manual inoperante **NÃO PODERÃO SER CLASSIFICADOS** até que a situação do vagão esteja normal e liberada pela manutenção de vagões.

Obs1: Todas as intervenções nos veículos ferroviários deverão ser realizadas após solicitação/respostas/entendimento dos procedimentos de segurança conforme ROF;

Obs2: Antes da execução das manobras solicitar a interdição das entrevias conforme ROF.

5. **Situação em linha ocupada (LINHA 05):**

- 5.1 - **O Maquinista:** Fazer uma Aplicação de Serviço pelo MFA e confirmar com o OOF aplicação dos vagões, puxar para separar, confirmar a separação deixando os vagões em segurança abaixo do sinaleiro, dentro de marco e em emergência no estouro (Deixando cada par classificado acoplados nos demais que já se encontram na linha 05 a cada volta de manobra).

- 5.2 - **O OOF** deverá realizar a inspeção prévia dos vagões que já se encontram classificados na linha 05, verificar manuais apertados, distância para o cavalete com placa de manutenção, cobrir o recuo informando as posições em "carros" para aproximação e acoplamento, após o acoplamento verifique se a castanha caiu, solicitar o teste do engate, garantir que os vagões estejam abaixo do sinaleiro, dentro de marco e acoplado aos demais, realizar a separação do vagão, fechar a torneira do vagão cauda da composição ligado a locomotiva, deixando os que foram classificados em emergência (torneira do EG aberta) e solicite que o Maquinista puxe a composição para separar, confirmar ao Maquinista a separação e que os vagões ficaram aplicados em emergência (separação no estouro).

NOTA: Caso vagão esteja com freio (manual ou pneumático) inoperante poderá ser classificado desde

que já se encontre outros vagões estacionados.

ROF 41.2 - Caso o vagão que será removido/classificado seja vagão sem freio, a movimentação para a linha de desvio deve ser feita com freio de estacionamento acionado moderadamente para não travar a rolagem do rodeiro do vagão e nem ficar solto.

6. Se não houver mais vagões a classificar, entrelace os mangotes, abra todas as torneiras, aperte os freios manuais respeitando o cálculo de 50% de freios manuais apertados.

MANUTENÇÃO DE VAGÕES

1. Manutenção de Vagões deverá entregar a Linha 05 desbloqueada para o CCP de Classificação;
2. A Manutenção realizará o desbloqueio no painel na linha 05 para classificação dos vagões M02 no topo da linha, mantendo distanciamento operacional de 50m de segurança;
3. Deverá garantir o CAVALETE e DESCARRILHADEIRA posicionados acima da PN;
4. Manutenção deverá garantir as condições operacionais do freio Pneumático e freios manuais dos vagões M02, informando ao CCP antes da classificação na linha 05.

Elaboradores:

Ronaldo Leite – Operação de Trens 01

Márcio Flávio – Operação de Trens 01

Luiz Soares – Operação de Trens 01

Esdras Araújo – Operação de Trens 01

Eleomar Passos – Operação de Trens 01

Rafael Melo – Operação de Trens 01

Robert Pinto – Manutenção de Vagões

Daniel Cavalcante – Manutenção de Vagões

Adriano Silva – Manutenção de Vagões

Jamilson Serra – Manutenção de Vagões

Volney Mota – Centro de Controle Pátio

Tharjes Lima – Centro de Controle de Pátio

Gilmar Mendes – SESMT

Danilo Leite – SESMT