

## MINERA BELORO CL

FECHA PEDIDO: 03/01/2026

## NOTA DE PEDIDO #: 000000186



**ELABORADO POR:** BRAYAN ZURITA  
**SOLICITADO POR:**  
**AREA SOLICITA:** PLANTA  
**MOTIVO PEDIDO:** MANO DE OBRA REVISION Y CORRECCION COMPRESOR SULLAIR 1600  
**#3**  
**DESCRIPCIÓN:** USO EN COMPRESOR SULLAIR #3

Nº	CÓDIGO	DETALLE DEL SERVICIO	UNID.	CANT.
1	07-SE-SER-SERV-0001	MANTENIMIENTO EQUIPOS SERVICIO MANO DE OBRA PARA: REVISION Y CORRECION DE PROBLEMAS DE CARGA DE LAS BATERIAS, OCASIONADO POR FALSO CONTACTO EN TERMINALES ELECTRONICOS	UN	1

BODQUEGUERO  
SEGUNDO RAMOS  
JIMENEZ

SOLICITADOR POR  
ZURITA BRAYAN

GERENTE  
ADMINISTRATIVO  
JOEL VARGAS ING.

GERENTE PRODUCCION  
CARLOS MACHUCA  
VIVANCO  
03-01-2026

ADMINISTRADOR  
JHON HUERA ABG.

ORIGINAL

ESCANEADO POR: X

03/01/26

ORIGINAL