

STANDARD OPERATION PROCEDURE COAL PIT AKTIVITY MINE ACTIVITY

NO DOKUMEN : 013/APC-SHE/04-2013/SOP TGL. EFEKTIF :

TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 1/3

REVISI: 0

			ALC: IST: V
DISUSUN	DIKOREKI	DISETUJUI	DISTRIBUSI
			Departemen HO: OPR, ENG.
			Departemen Site : PLN,PRO, ENG.
RACHMADANI Safety Officer	ANGGA DHANU FAHREZA KTT	V.VIGNESH Project Manager	

1. TUJUAN

Standard Operation Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:

Memberikan petunjuk dalam melakukan kegiatan *coal getting diseluruh daerah* operasi CV.Alaska Prima Coal

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk kegiatan coal getting diseluruh daerah CV. Alaska Prima Coal

3. REFERENSI

- 3.1. Standar ISO 14001
- 3.2. Standar OHSAS 18001
- 3.3. PERDA KALTIM No. 02 Tahun 2011

4. DEFINISI

- 4.1. Coal getting adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengambil batubara yang meliputi giatan cleaning, ripping, loading, hauling, penimbangan hingga kegiatan dumping di stockpile / hopper.
- 4.2. Forecast adalah perkiraan batubara yang akan ditambang.
- 4.3. Cleaning adalah kegiatan membersihkan material non batubara sebelum dilakukan penambangan.
- 4.4. Ripping adalah kegiatan memecahkan batubara dengan menggunakan dozer atau grader yang mempunyai batang pembajak (ripper).
- 4.5. Loading adalah kegiatan pemuatan batubara ke dalam vessel truk pengangkut menggunakan excavator.
- 4.6. Hauling adalah kegiatan pengangkutan batubara dari pit menuju stockpile / hopper atau ROM.
- 4.7. Dumping adalah kegiatan menumpahkan batubara dari dalam vessel truk pengangkut.
- 4.8. Dilusi adalah material pengotor batubara yang berasal dari batuan di sekitar batubara.
- 4.9. Kontaminasi adalah material pengotor batubara yang bukan berasal dari batuan di sekitar batubara.
- 4.10. Grading adalah kegiatan meratakan material setelah ditebar.
- 4.11. Resurfacing adalah pelapisan kembali permukaan badan jalan.
- 4.12. Bund wall adalah tanggul pelindung di kanan-kiri jalan untuk melindungi kendaraan keluar dari badan jalan.
- 4.13. Coal weighbridge operator adalah personil yang ditunjuk untuk mengoperasikan jembatan timbang.
- 4.14. Hopper adalah tempat masuknya batubara ke dalam crusher.
- 4.15. ROM atau run off mine adalah tempat penimbunan batubara sebelum masuk ke crusher.
- 4.16. Stockpile adalah tempat penumpukan batubara setelah keluar dari crusher.
- 4.17. Sequence plan adalah urutan kerja yang sudah direncanakan secara periodik (bulanan, mingguan, harian).



STANDARD OPERATION PROCEDURE COAL PIT ACTIVITY MINE ACTIVITY

NO DOKUMEN : 012/APC-SHE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 2/3 | REVISI : 0

5. KEBIJAKAN

5.1. Project Manager

Memastikan prosedur coal getting diimplementasikan dan dipelihara.

5.2. KTT

Memastikan prosedur *coal getting diimplementasikan di area/site yang menjadi* tanggung jawabnya.

- 5.3. Mine Engineering dan Quality Controller
 - 5.3.1. Memastikan proses coal getting dilapangan dilakukan sesuai prosedur ini.
 - 5.3.2. Berkoordinasi dengan KTT dalam hal perubahan kegiatan.
 - 5.3.3. Melaporkan kepada KTT tentang hasil kegiatan secara periodik.
 - 5.3.4. Berkoordinasi dengan KTT dalam setiap kegiatan dilapangan.
 - 5.3.5. Menghentikan kegiatan jika berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan
 - 5.3.6. Memantau proses *coal getting di lapangan agar sesuai dengan prosedur* yang telah ditetapkan.
 - 5.3.7. Menyetujui rencana penambangan yang diajukan oleh pihak kontraktor.
 - 5.3.8. Berkoordinasi dengan KTT dan kontraktor dalam proses *coal getting*
 - 5.3.9. Berkoordinasi dengan KTT untuk menentukan letak penempatan coal.
 - 5.3.10. Menghentikan kegiatan jika berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan setiap saat selama pekerjaan berlangsung dan atau berkoordinasi kepada KTT. atau Project Manager jika diperlukan.

5.4. Port Superintendent

- 5.4.1. Memastikan kegiatan pada area, sejak penimbangan, dumping di stockpile, dumping di hopper, crushing hingga loading ke barge atau unit vessel dalam keadaan aman dan dilakukan sesuai prosedur ini.
- 5.4.2. Menghentikan kegiatan jika berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan setiap saat selama pekerjaan berlangsung dan atau berkoordinasi kepada KTT . atau Project Manager jika diperlukan.

5.5. Port Supervisor

- 5.5.1. Membuat rencana pemrosesan batubara yang akan masuk ke area Port.
- 5.5.2. Melakukan pengawasan sejak proses penimbangan batubara, *dumping di stock pile*, *dumping di hopper, crushing hingga loading kembali ke barge* atau unit *vessel*.
- 5.5.3. Menghentikan kegiatan jika berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan setiap saat selama pekerjaan berlangsung dan atau berkoordinasi kepada Port Superintendent atau KTT jika diperlukan.



STANDARD OPERATION PROCEDURE DEWATERING MINE ACTIVITY

NO DOKUMEN : 012/APC-SHE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF :

HALAMAN : 3/3 | REVISI : 0

6. PROSEDUR

6.1. Pengajuan Rencana Penambangan

- 6.1.1. Sebelum melakukan penambangan, membuat rencana penambangan yang mengacu pada Kontrak kerja.
- 6.1.2. Waktu pengajuan rencana penambangan dilakukan sebagai berikut 1 shift sebelumnya untuk pekerjaan shift malam dan 2 shift sebelumnya untuk pekerjaan shift siang.
- 6.1.3. Disetiap awal shift siang harus dipastikan kembali rencana penambangan yang telah dibuat pada 1 hari sebelumnya
- 6.1.4. Pengajuan rencana penambangan harus dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan.
- 6.1.5. Jika terdapat kegiatan penambangan yang mendesak dan tidak direncanakan sebelumnya maka kegiatan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan dari Mine Enginer dan/atau Quality Controller.

6.2. Rencana Penumpukan

- 6.2.1. Setiap hari Mine Enginer dan/atau Quality Controller harus melaporkan kepada KTT tentang tonase dan kualitas batubara yang akan keluar dari tambang, sebagai dasar KTT untuk merencanakan pemrosesan batubara.
- 6.2.2. Port Supervisor harus berkoordinasi dengan mine engineer dan/atau quality controller untuk penempatan lokasi dumping batubara di hopper / ROM area.

6.3. Cleaning

- 6.3.1. Sebelum diloading, batubara harus dibersihkan dari material dilusi dan kontaminasi dengan menggunakan excavator dengan cutting edge.
- 6.3.2. Cleaning dihentikan apabila batubara sudah dianggap bersih dari material dilusi dan kontaminasi.
- 6.3.3. Penggunaan alat cleaning selain yang disebutkan pada klausul 3.1. harus mendapat izin dari KTT/Project Manager.

6.4. Loading

- 6.4.1. Pelaksanaan *loading batubara harus memperhatikan faktor keamanan* kerja, roduktivitas unit, *coal recovery dan bebas dari dilusi dan* kontaminasi.
- 6.4.2. Penempatan batubara pada *vessel harus dirapihkan dan disesuaikan* dengan kapasitas *vessel dump truck, untuk menghindari potensi tumpah di*jalan.

6.5. Hauling

- 6.5.1. *Vessel dump truck yang digunakan untuk hauling batubara harus dipastikan* bebas dari kontaminasi dan dilusi serta harus diperiksa kelayakannya setiap awal operasi.
- 6.5.2. Untuk menjamin produktivitas dan keamanan kerja maka jalan harus senantiasa dirawat dengan mengacu kepada No.005/SOP/APC-SHE/IV-2013 Prosedur Jalan dan Rambu Lalu Lintas Tambang.

6.6. Penimbangan

- 6.6.1. Perhitungan progress penambangan batubara dihitung berdasarkan tonase yang tertimbang di jembatan timbang yang dioperasikan oleh *coal weightbridge operator dengan pengawasan bersama antara Owner* dan Kontraktor dan atau metode lain yang telah disepakati Bersama.
- 6.6.2. Dalam kondisi dimana penimbangan tidak dapat dilakukan akan dibuat metode pengukuran tonase batubara yang disepakati oleh KTT.



STANDARD OPERATION PROCEDURE COAL PIT ACTIVITY MINE ACTIVITY

NO DOKUMEN: 012/APC-SHE/04-2013/SOP			
TGL. EFEKTIF :			
HALAMAN	:4/4	REVISI: 0	

6.7. Dumping

6.7.1. Lokasi dumping batubara di ROM / hopper didasarkan atas rencana dumping yang telah ditentukan sebelumnya.

7. Metode Khusus

Jika kegiatan *coal getting akan dilakukan dengan metode khusus diluar prosedur* ini, maka pihak kontraktor harus meminta izin terlebih dahulu kepada KT disertai dengan kajian teknis.