

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	09-01-25			
					Revisão	Rev.03			
	Equipamento: 0530TQ04				Área	0530 - Clarificação e Precipitação			
					Página	01			
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca				
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO	
		TAG	Descrição	Tipo					
Tanque de Solução Estéril	1	0530VN49	Válvula Manual da Tubulação de alimentação solução estéril	H	1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3. Direcionar a descarga da tubulação de solução estéril das prenas para o 0530TQ03 A/B. 4. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 5. Comunicar o bloqueio.	Efetuar by pass	1. De posse da chave do cadeado identifique a válvula. 2. Retornar a descarga da tubulação de solução estéril das prenas para o 0530TQ04. 3. Comunicar o desbloqueio.		
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:					
Operação deverá realizar a drenagem do tanque.									
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa									
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca				
					Validação: Anderson Alves Cunha				