

Qué atacar esta semana

Semana 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 · vs 24 al 30 de agosto de 2026

2 Sin control	7 Avisos al cliente	0 Seguimiento
-------------------------	-------------------------------	-------------------------

SIN CONTROL

WES actúa: el CPA no está operando (o no hay). Esta semana: Lo Valledor y Raimundo Tupper.

AVISO AL CLIENTE

El consumo subió: informar al recinto. No se lee como punto sin control.

De los 5, solo Lo Valledor está realmente sin control (CPA no opera). Raimundo Tupper también está sin control (visita 4/09, punto bien). El resto es aviso al cliente, no falla de control. 20 punto(s) con horas perdidas esta semana.

Sin control — WES actúa

Lo Valledor · P1

1.059,8 m³ esta semana vs 1.101,8 m³ -4 % noct. 29 %

1

Qué pasó: Está SIN CONTROL: el CPA está instalado pero no opera. Hay que activarlo y programarlo (peak 22:00–03:00).
Qué hacer: Activar y programar el CPA

SIN CONTROL

CORMUP · E. de la Barra

165,3 m³ esta semana vs 234,8 m³ -30 % noct. 28 %

2

Qué pasó: Nocturno 28 % SIN CONTROL. Otros puntos del mismo cliente sí tienen control.
Qué hacer: Revisar caudal 22–06 h

SIN CONTROL

Aviso al cliente

Alzas para informar al recinto. No son puntos sin control.

Fundo Zapallar · Matriz ESVAL

AVISO CLIENTE

477,7 m³ esta semana vs 358,3 m³ +33 % noct. 35 %

1

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +33 % vs semana previa (477,7 m³ vs 358,3 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

Club Providencia · Matriz Piscina

AVISO CLIENTE

361,8 m³ esta semana vs 393,6 m³ -8 % noct. 35 %

2

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo -8 % vs semana previa (361,8 m³ vs 393,6 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

Club Providencia · Matriz Fitness

AVISO CLIENTE

306,1 m³ esta semana vs 298,0 m³ +3 % noct. 38 %

3

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +3 % vs semana previa (306,1 m³ vs 298,0 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza; Revisar día pico (142,7 m³ el 06/09)

CORMUP · Valle Hermoso

AVISO CLIENTE

177,3 m³ esta semana vs 130,9 m³ +35 % noct. 0 %

4

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +35 % vs semana previa (177,3 m³ vs 130,9 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

Aviso al cliente (cont.)

Nido de Águilas · Pozo profundo

AVISO CLIENTE

5

129,2 m³ esta semana vs 58,4 m³ +121 % noct. 13 %

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +121 % vs semana previa (129,2 m³ vs 58,4 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza; Revisar día pico (80,7 m³ el 03/09)

COPEC · Lav. auto S

AVISO CLIENTE

6

97,7 m³ esta semana vs 67,5 m³ +45 % noct. 5 %

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +45 % vs semana previa (97,7 m³ vs 67,5 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

AGUNSA Lampa · Módulo ABC

AVISO CLIENTE

7


72,0 m³ esta semana vs 45,7 m³ +58 % noct. 14 %

Qué pasó: Aviso al cliente: consumo +58 % vs semana previa (72,0 m³ vs 45,7 m³). Informar al recinto para que confirme uso o evento.

Qué hacer: Avisar al cliente el alza

Semana 36 — 31 ago – 06 sep 2026

69 puntos · 818 h de flota (7,1% de las esperadas) · 3 de ellos están desconectados ahora.



Puntos con horas perdidas

La lectura se completa solo si hay causa conocida. Sin conexión no es un fallo del medidor: si el recinto está desenergizado, el WES no puede guardar datos ni monitorear.

PUNTO	HORAS	ESTADO	LECTURA
Copec Pronto Baños	168 h	HUECOS	—
Liceo Alto Cordillera	144 h	SIN CONEXIÓN	Sin conexión. En terreno suele ser recinto desenergizado: sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Alexander Fleming	90 h	HUECOS	Sensor de pulso: los huecos son de monitoreo. Cambiar a ultrasonido.
Alicura	83 h	SIN CONEXIÓN	Visita 4/09: recinto desenergizado. Sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Intermodal-San Antonio	68 h	HUECOS	—
Oficina Admin.	61 h	HUECOS	—
Eugenio María De Hostos	42 h	HUECOS	—
Quilicura Camarines	39 h	HUECOS	—
Quilicura Lav. de Maquinas	31 h	SIN CONEXIÓN	Sin conexión. En terreno suele ser recinto desenergizado: sin energía el WES no guarda datos ni puede monitorear.
Riego Llenado de Estanque ESVAL	5 h	HUECOS	—
Etapas N°1 al 4	3 h	HUECOS	—
Etapas N°5	3 h	HUECOS	—

Puntos con horas perdidas (cont.)

PUNTO	HORAS	ESTADO	LECTURA
CE Valle Hermoso	2 h	HUECOS	—
Canchas de Tenis	2 h	HUECOS	—
Copec Matriz Principal	2 h	HUECOS	—
Copec Pronto Tienda	2 h	HUECOS	—
Copec Riego	2 h	HUECOS	—
Deposito	2 h	HUECOS	—
Erasmó Escala	2 h	HUECOS	—
Estanque B	2 h	HUECOS	—

Seguimiento

Fleming: cambio de sensor. COPEC matriz: aviso sin CPA.
Sin puntos adicionales de seguimiento.

Clientes sin puntos a revisar

Inchcape, UDD, AGUNSA Intermodal, Renca, La Florida, La Reina, CDUC, Alexander Fleming

Este consolidado no reemplaza el informe de fin de mes. Se envía los lunes. El correo lista el sin control y los avisos al cliente.