

# Resumen ejecutivo — corte total Club House

Club House CDUC · corte total 17/09 15:00 → reposición indicada 29/09 06:00 · telemetría al 21/09/2026 15:00

| ESCALA DE ESTADO HÍDRICO                                                                                                            |                                               | CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN            |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>BAJO CONTROL</b><br>Consumo estable                                                                                              | <b>EN OBSERVACIÓN</b><br>Requiere seguimiento | <b>REQUIERE ATENCIÓN</b><br>Revisión y decisión | <b>CRÍTICO</b><br>Acción inmediata       |
| Motivo del periodo: el corte total funcionó (0 m³ por 65 h), pero la reposición telemedida es el 20/09 y no el 29/09 06:00 indicado |                                               |                                                 |                                          |
| <b>29,7 m³</b><br>Sin corte (65 h previas)                                                                                          | <b>0,0 m³</b><br>Con corte (65 h a cero)      | <b>29,7 m³</b><br>Ahorro (100,0 %)              | <b>\$41.538</b><br>Ahorro @ 1.400 CLP/m³ |

## Panorama del periodo

Lectura en una línea: de **29,7 m³** en las 65 h previas al corte, a **0,0 m³** durante 65 h de corte total. Ahorro **29,7 m³ / \$41.538**. La reposición se ve el 20/09 ~08:00 (indicada: 29/09 06:00).

Punto 000021-01. Tarifa referencial \$1.400/m³ (misma del informe CORMUP vacaciones). No sustituye la factura del sanitario.

## Hallazgos que requieren decisión

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>El corte total dejó el Club House en 0,0 m³ durante 65 h</b><br>Programado el jueves 17/09 a las 15:00. Desde esa hora hasta las 07:00 del domingo 20/09 el medidor 000021-01 registró 0,0 m³ (65 horas). El 18 y el 19 de septiembre (Fiestas Patrias) fueron cero las 24 h.                                                               |
| <b>2</b> | <b>La reposición se observa el 20/09 ~08:00, no el 29/09 06:00</b><br>Lo indicado para este informe: corte total desde el 17/09 15:00 y suministro de vuelta el 29/09 a las 06:00. La telemetría muestra el primer caudal el domingo 20/09 a las 08:00 (1,0 m³/h) y 24,4 m³ entre esa hora y el cierre del informe (21/09/2026 15:00).         |
| <b>3</b> | <b>No hay consumo nocturno (00:00–06:59) en lo que va de septiembre</b><br>Entre el 1 y el 21/09 el Club House no registra m³ en madrugada. El residual del recinto es diurno. Eso respalda que el cero del 17–20/09 es corte de válvula, no un medidor caído: el 17/09 de 07:00 a 13:00 aún hubo 5,3 m³ y después de las 15:00 quedó en cero. |
| <b>4</b> | <b>Tras la reapertura el recinto volvió a consumir en horario diurno</b><br>20/09: 8,0 m³ (desde las 08:00). 21/09 (parcial al cierre): 16,9 m³. Valorizado al cierre: \$34.118.                                                                                                                                                               |

## Decisiones recomendadas

| ACCIÓN                                                                                       | PLAZO       | OBJETIVO                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Confirmar la fecha/hora real de reposición programada (20/09 vs 29/09 06:00)                 | 48 h        | Dejar por escrito el calendario de corte total y evitar lecturas cruzadas. |
| Si el corte debía durar hasta el 29/09, revisar quién habilitó el suministro el 20/09 ~08:00 | Esta semana | Determinar si fue reapertura acordada o habilitación anticipada.           |
| Registrar en bitácora los próximos cortes totales (inicio, fin y excepciones)                | Continuo    | Que una reapertura no se confunda con fuga ni con pérdida de control.      |

## Conclusión

Conclusión: el corte total del Club House se ejecutó. **Se evitaron 29,7 m³ (\$41.538)** frente a las horas equivalentes inmediatamente anteriores, con la red en cero el 18 y 19/09.

Pendiente: confirmar si la reposición programada era el 20/09 o el 29/09 06:00. Telemetría: caudal desde el 20/09 08:00 (24,4 m³ al cierre).