

# Resumen ejecutivo de gestión hídrica

Club Providencia · 1 al 30 de septiembre de 2026

| ESCALA DE ESTADO HÍDRICO                                                                                                                            |                                        | CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| BAJO CONTROL<br>Consumo estable                                                                                                                     | EN OBSERVACIÓN<br>Requiere seguimiento | REQUIERE ATENCIÓN<br>Revisión y decisión | CRÍTICO<br>Acción inmediata    |
| Motivo del periodo: consumo nocturno que puede corresponder a reposición o llenado de piscina y requiere validación frente a la operación del club. |                                        |                                          |                                |
| 4.689,3 m³<br>Consumo total                                                                                                                         | 156,3 m³/día<br>Promedio diario        | 960,0 m³<br>Consumo nocturno             | 20 %<br>Participación nocturna |

## Panorama del periodo

En Club Providencia se registraron **4.689,3 m³**, con un promedio de **156,3 m³ diarios** sobre los 30 días de referencia. El mayor consumo diario ocurrió el **11 de septiembre**, con **568,3 m³**.

Septiembre se evalúa del 1 al 30 y no se extrapola.

## Hallazgos que requieren decisión

|   |                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 20 % del consumo fue nocturno<br>960,0 m³ entre 00:00 y 06:59.          |
| 2 | Evento en Matriz Fitness<br>568,3 m³ el 11 de septiembre.               |
| 3 | Matriz Fitness concentra el 68 % del total<br>3.194,1 m³ en el periodo. |

## Decisiones recomendadas

| ACCIÓN                                               | PLAZO           | OBJETIVO                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno. | 7 días          | Separar consumo programado de posibles pérdidas. |
| Revisar evento en matriz fitness.                    | 7 días          | Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.   |
| Definir línea base nocturna y umbral de alerta.      | Próximo informe | Detección temprana de desviaciones.              |

## Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Consumo nocturno que puede corresponder a reposición o llenado de piscina y requiere validación frente a la operación del club.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.