

Visitas realizadas a Parque Arauco


Todo 2026 · 1 de enero al 6 de octubre

En lo que va de 2026 se registraron 41 visitas a los malls de Parque Arauco (50 intervenciones o actas). Una visita corresponde a un mall en un día, aunque ese día se haya intervenido más de un punto.

Fuentes: carpeta Drive «Actas de Mantencion / PARQUE ARAUCO» (respaldos por mall), actas digitales con folio y hoja Datos del Registro de fallas WES. El corte es el 6 de octubre de 2026.

Resumen por mall

Mall	Visitas	Intervenciones	Última visita
Arauco El Bosque	6	6	18-05-2026
Arauco Buenaventura	3	3	21-09-2026
Arauco Curauma	4	4	19-05-2026
Arauco Estación	15	22	01-10-2026
Arauco Maipú	7	7	11-08-2026
Arauco Quilicura	3	3	15-07-2026
Parque Arauco Kennedy	3	5	20-05-2026
Total	41	50	



Detalle cronológico

Ene 2026

05-01-2026 — Arauco Buenaventura

Técnico: No indicado en el registro. Acta archivada en la carpeta Arauco Quilicura.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: BOM 05-01-2026

05-01-2026 — Arauco Estación

Técnico: Mauricio Orellana.

ESTANQUE CARGA ESTANQUE SUR — Mtto Correctivo — Comunicación — Router

router con problemas de conexion, este es reiniciado mas resetiado equipo queda operativo

Respaldo: fila del Registro de fallas.

Acta del día: MAE 05-01-2026

15-01-2026 — Arauco El Bosque

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 15-01-2026 AEB

15-01-2026 — Arauco Maipú

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 15-01-2026 MAM

19-01-2026 — Arauco El Bosque

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 19-01-2026 AEB

19-01-2026 — Arauco Maipú

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 19-01-2026 MAM

22-01-2026 — Arauco Estación

Técnico: Mauricio Orellana.

ESTANQUE CARGA ESTANQUE SUR — Mtto Preventivo — Hídrica

instalacion de collerin en sala de bombas sur.

Respaldo: fila del Registro de fallas.

KFC — Mtto Correctivo — Hídrica — Reparación

intervencion se pide cambio de materialidad en instalaion baño guardias de pvc a ppr.

Respaldo: fila del Registro de fallas.

KFC — Mtto Correctivo — Hídrica — Reparación

instalacion de gabinete cir mas canalizacion tranductores mas control de valvulas reparacion de fuga en odo bronce baño de guardias

Respaldo: fila del Registro de fallas.

Acta del día: 22-01-2026 MAE

23-01-2026 — Arauco Estación

Técnico: Mauricio Orellana.

PIZZA HUT — Mtto Correctivo — Hídrica

cambio de manguera despiche valvula, esta es extendida hasta el exterior de local.

Respaldo: fila del Registro de fallas.

Acta del día: 23-01-2026 MAE

23-01-2026 — Arauco Maipú

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 23-01-2026 MAM

26-01-2026 — Arauco Maipú

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 26-01-2026 MAM

Feb 2026

02-02-2026 — Arauco Maipú

Técnico: No indicado en el registro. Acta archivada en la carpeta Arauco Quilicura.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 02-02-2026 MAM

05-02-2026 — Arauco Estación

Técnico: No indicado en el registro.

baño guardias — Acta en Drive

Respaldo en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 05-02-2026 Mae baño guardias

10-02-2026 — Arauco Quilicura

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 10-02-2026 MAQ

10-02-2026 — Parque Arauco Kennedy

Técnico: No indicado en el registro.

Baño Varones y Dama — Acta en Drive

Respaldo en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: PAK Baño Varones y Dama 10-02-26

17-02-2026 — Arauco Quilicura

Técnico: No indicado en el registro.

Reubicación red de incendio — Acta en Drive

Respaldo en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: Reubicación red de incendio 17-02-26

23-02-2026 — Arauco Estación

Técnico: No indicado en el registro.

Visita técnica — Visita técnica

Informe de visita técnica (fecha de visita 23-02-2026)

Respaldo: Informe Visita técnicas - MAE (05.03.2026).docx; Informe Visita técnicas - MAE (23.03.2026).docx

Mar 2026

04-03-2026 — Parque Arauco Kennedy

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: PAK DL 04-03-26

impulsión Fredo — Acta en Drive

Respaldo en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: PAK impulsión Fredo 04-03-26

baño varones N6 — Acta en Drive

Respaldo en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: PAK baño varones N6 04-03-26

12-03-2026 — Arauco El Bosque

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 12-03-2026 AEB

13-03-2026 — Arauco El Bosque

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 13-03-2026 AEB

19-03-2026 — Arauco Curauma

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 19-03-2026 Cur

31-03-2026 — Arauco Buenaventura

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 31-03-2026 Bom

Abr 2026

02-04-2026 — Arauco Maipú

Técnico: No indicado en el registro.

Falabella — Acta en Drive

Respaldo en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: PA MAM Falabella 02-04-26

29-04-2026 — Arauco Curauma

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: Cur 29-04-26

May 2026

11-05-2026 — Arauco Curauma

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 11-05-2026 Cur

15-05-2026 — Arauco El Bosque

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 15-05-2026 parque Arauco el bosque

15-05-2026 — Arauco Estación

Técnico: Mauricio Orellana.

ESTANQUE NORTE LOCALES — Mtto Correctivo — Ultrasonido — Desconfiguración

revisión de caudalímetro, este se cetea en "cero" para su buena lectura

Respaldo: fila del Registro de fallas.

Acta del día: 15-05-2026 Mae

18-05-2026 — Arauco El Bosque

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 18-05-2026 AEB

19-05-2026 — Arauco Curauma

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 19-05-2026 Cur

20-05-2026 — Parque Arauco Kennedy

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 20-05-2026 PaK

29-05-2026 — Arauco Estación

Técnico: Mauricio Orellana.

ESTANQUE NORTE LOCALES — Hídrica

intervencion hisdrica, instalacion de valvulas se control + llave mariposa

Respaldo: 29-05-26 Control Estanque Norte

Acta del día: 29-05-2026 mae

Jun 2026

05-06-2026 — Arauco Estación

Técnico: No indicado en el registro.

Estanque norte y sur — Acta en Drive

Respaldo en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: 05-06-26 Estanque norte y sur

23-06-2026 — Arauco Estación

Técnico: Mauricio Orellana.

ESTANQUE CARGA ESTANQUE SUR — Mtto Correctivo — Hídrica — Membrana

reparacion de filtracion en valvula de control

Respaldo: fila del Registro de fallas.

Acta del día: 23-06-2026 Estación central

Jul 2026

15-07-2026 — Arauco Quilicura

Técnico: No indicado en el registro.

Acta de visita — Acta en Drive

Respaldo fotográfico / acta en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: Arauco Quilicura 15-07-2026

Ago 2026

11-08-2026 — Arauco Maipú

Técnico: No indicado en el registro.

Impulsión Falabella — Acta en Drive

Respaldo en Drive (sin fila en el Registro de fallas).

Respaldo: Impulsión Falabella 11-08-26

13-08-2026 — Arauco Estación

Técnico: Anibal Aranda.

ESTANQUE NORTE LOCALES (folio 2257) — Mtto Correctivo — Hídrica — Solenoide

Cambio de solenoide NC a NO

Respaldo: folio_2258_2026-08-13_MAE_ESTANQUE_NORTE_LOCALES_20260813_171505.pdf

ESTANQUE NORTE LOCALES (folio 2258) — Mtto Correctivo — Hídrica — Solenoide

Cambio de solenoide NC a NO

Respaldo: folio_2257_2026-08-13_MAE_ESTANQUE_NORTE_LOCALES_20260813_171436.pdf

PIZZA HUT (folio 2259) — Mtto Correctivo — Hídrica — Solenoide

Cambio de solenoide NC a NO

Respaldo: folio_2259_2026-08-13_MAE_PIZZA_HUT_20260813_171543.pdf

SALA DE BOMBAS ESTANQUE SUR (folio 2260) — Mtto Correctivo — Hídrica — Solenoide

Cambio de solenoide NC a NO

Respaldo: folio_2260_2026-08-13_MAE_SALA_DE_BOMBAS_ESTANQUE_SUR_20260813_171623.pdf

Sep 2026

14-09-2026 — Arauco Estación

Técnico: Mauricio Orellana.

ESTANQUE NORTE LOCALES (folio 2309) — Mtto Correctivo — Comunicación — Max 232

Max 232 con falla, está es reemplazada

Respaldo: folio_2309_2026-09-14_MAE_ESTANQUE_NORTE_LOCALES_20260914_172545.pdf

21-09-2026 — Arauco Buenaventura

Técnico: Mauricio Orellana.

SAN IGNACIO 500 (folio 2310) — Mtto Correctivo — Electrónica — Ruido

Ruido eléctrico provoca desconfiguración de id + horarios de programación apertura y corte válvula control

Respaldo: folio_2310_2026-09-21_BOM_SAN_IGNACIO_500_20260921_112410.pdf

23-09-2026 — Arauco Estación

Técnico: Mauricio Orellana.

ESTANQUE CARGA ESTANQUE SUR (folio 2313) — Mtto Preventivo — Up grade — Instalación

Instalación y empalme de disyuntor + automático

Respaldo: folio_2314_2026-09-23_MAE_ESTANQUE_CARGA_ESTANQUE_SUR_20260923_125634.pdf

ESTANQUE CARGA ESTANQUE SUR (folio 2314) — Mtto Preventivo — Up grade — Instalación

Instalación y empalme de disyuntor + automático

Respaldo: folio_2313_2026-09-23_MAE_ESTANQUE_CARGA_ESTANQUE_SUR_20260923_125506.pdf

ESTANQUE NORTE LOCALES (folio 2315) — Mtto Preventivo — Up grade — Instalación

Instalación y empalme de disyuntor + automático

Respaldo: folio_2315_2026-09-23_MAE_ESTANQUE_NORTE_LOCALES_20260923_125930.pdf

27-09-2026 — Arauco Estación

Técnico: Anibal Aranda.

ESTANQUE NORTE LOCALES (folio 2325) — Mtto Correctivo — Hídrica — Reparación

Análisis de causa raíz: La falla se debió a un esfuerzo mecánico axial continuo generado por falta de anclajes fijos en la línea. Dado que el sistema operó durante más de cuatro meses de manera continua sin presentar novedades ni fugas, se descarta un defecto en el armado o sellado inicial de la unión. El día lunes 28-09-26 se asistirá a terreno para la instalación de soportes y abrazaderas de anclaje adicional en la línea, inmovilizando la tubería de PPR para absorber el empuje axial y prevenir futuros desacoples.

Respaldo: folio_2325_2026-09-27_MAE_ESTANQUE_NORTE_LOCALES_20260927_001724.pdf

28-09-2026 — Arauco Estación

Técnico: Mauricio Orellana.

ESTANQUE NORTE LOCALES (folio 2326) — Mtto Preventivo — Hídrica — Revisión técnica

Instalación refuerzo a la tracción a matriz estanque nortes locales.

Respaldo: folio_2326_2026-09-28_MAE_ESTANQUE_NORTE_LOCALES_20260928_135103.pdf

Oct 2026

01-10-2026 — Arauco Estación

Técnico: Mauricio Orellana.

ESTANQUE NORTE LOCALES (folio 2330) — Mtto Preventivo — Hídrica — Revisión técnica

Se visita matriz locales norte, por aviso de posible desplazamiento de tubería.

Respaldo: folio_2330_2026-10-01_MAE_ESTANQUE_NORTE_LOCALES_20261001_095603.pdf

Notas de lectura

- Arauco Estación aparece en la planilla histórica como PAE y, desde agosto de 2026, como MAE. En este informe ambos códigos son el mismo mall.
- Varias actas de enero a julio están solo como PDF en Drive y no tienen fila en el Registro de fallas. Esas visitas igual se cuentan; el trabajo se describe con el nombre del archivo.
- El archivo «13-11-2026 MAE» quedó fuera: la fecha del nombre es posterior al corte y el PDF se subió el 26-02-2026, así que no corresponde a una visita realizada en 2026.
- Cuando el nombre del archivo indica otro mall que la carpeta donde está guardado (por ejemplo un PDF «BOM» dentro de Quilicura), la visita se asigna según el nombre del archivo.

- Los informes «Visita técnicas - MAE» del 05-03-2026 y del 23-03-2026 documentan la misma visita técnica del 23-02-2026 (factibilidad de reubicación del control On/Off en baños públicos; contacto Sergio Fuenzalida).

Enlaces

Registro de fallas WES: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GIRn7QXWEre7ziau29ojR5ITI-bZ8T3mCT3cD93HZgM/edit>

Actas de Mantenición / Parque Arauco: https://drive.google.com/drive/folders/1gw24e9Z-AWePgBWBC_53zQacsfmuiUyv

Informe generado el 6 de octubre de 2026 a partir del registro operativo y de las actas en Drive.