ISO 9000 PLAN DE CALIDAD

PROCESO	CALIDAD ASEGURADORA		NIVEL DE CONTROL		METODO DE CONTROL			
Nombre del Proceso	CARACTERIST. CALIDAD	VALOR ASEG.	PARAMETRO DE CONTROL	UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA RESPONSAB.	FRECUENCIA	INSTRUM. DE MEDIDA	REGISTRO
SOLICITUD	TendenciasTexturaSuavidad		Composición Tela	% Composición	Diseñadora	> Trimestral		> Fecha técnica
DISEÑO	> Comodidad							
TRAZO	ExactitudConsumo		MoldeMetro	Tallas tabla de Medidas	Auxiliar de corte	> Diario	> Metro	Orden de trazo.Instructivo de trazo.
COMPRAS	Precios BajosCumplimientoTextura		 Orden de compra Composición de tela 	Metros%Composición	Jefe de Compras	> 15 Días > +/- 5	> Decám etro	Orden de compra.Factura
CORTE	ExactitudConsumo		> Consumo	> Metros	> Cortador	> Diario	> Metro	Orden de corte
ENSAMBLE	Costuras		No. De puntadas x	Puntadas por cm.	Jefe de Producción	> Diario		Minuta de Producción
TERMINADO	DespelucePlanchado				Jefe de Producción	> Diario		
INSPECCION FINAL	Conformidad según ficha técnica	98% Conforme	➢ Diseño		> Jefe de Calidad	> 100%	> Visual	Fecha aceptación producto.