PLAN DE CALIDAD

PRODUCTO: Calzado de cuero para caballeros

VIGENCIA:_Desde enero 2004

EMPRESA CUEROLANDIA

Etapa del Proceso	Equipo	Característica s de Calidad	CONTROL DE PROCESO					#		
			Condiciones del Proceso a Verificar	# instructivo para control del Proceso	Registro	Operario Responsable	Parámetro Especificación	Procedimiento Inspección	Responsable	Registro
Corte	Mesa, plantillas, Hta. de corte, desvasta dora	Piel sin manchas Talla Diseño	Color y textura de cuero	PR 1.1	OP Nº _	Cortador	Menos del 3% Igual orden de producción Igual orden de producción	IN 1 PR 1.1	Cortador	Devolu ción interna
Guarnición	Maq. de guarnecer	Tallas coincidentes Costuras	Acople de piezas Longitud y forma y color de puntadas	PR 2.1	OP Nº _	Guarnecedo r	Coincidencia entre piezas Según diseño	IN 1 PR 2.1	Guarnecedora	Devolu ción interna
Montaje	Hormas, montadora	Suavidad Durabilidad	Homogenei- dad en capellada Calibración presostato Hora inicial y final pegado	PR 3.1	OP Nº _	Montador	Ausencia de resaltos interiores Presión de pegado : Min. 30 PSI Duraciòn de pegado: Min: 3hs.	IN 1 PR 3.1	Montador	Devolu ción interna
Termina ción	Mesa de trabajo, Htas de corte	Ausencia de defectos visibles.	Apariencia	PR 4.1	OP Nº _	Terminador	Menos del 3%	IN 1 PR 4.1	Terminador	Devolu ción interna
Empaque y	No.	Ausencia de deformación	Apariencia	PR 5.1	OP Nº _	Almacenista	Menos del 3%	IN 1 PR 5.1	Almacenista	Devolu ción

Despacho					externa