## МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (Государственный технический университет)

факультет №3	кафедра «Информационные технологии»

# Лабораторная работа №3 «Построение программы поиска неисправностей методом ветвей и границ»

по курсу «Технический контроль и диагностика систем ЛА»

количество часов: 8

Автор: доц., к.т.н. Пискунов В. А.

#### 1. Цель работы.

Целью данной лабораторной работы является:

- ознакомление с ЭВМ.
- ознакомление с методом вствей я границ для построения программы понека неисправностей. Моделирование на ЭВМ процесса построения программы поиска методом ветвей и границ.
- оценка вычислительных затрат необходимых для построения програмы докализации неисправностей.

### 2. Методика проведения лабораторной работы.

Занятие № 1: Ознакомление е описанием работы и написание программы для расчёта на ЭВМ.

Занятие № 2: Проведение расчётов на ЭВМ и обработка результатов расчета.

Занятис № 3: Сдача работы.

#### 3. Теоретическая часть.

Контроль работоспособности и поиск неисправностей методом ветвей и границ.

При контроле работоспособности летательных аппаратов часто помимо двух ильтернативной задача определения работоспособности либо неработоспособности объекта гонтроля, необходимо решать и много альтернативную задачу локализации неисправностей. Конечно, целью такой задачи является отнесение объекта контроля в одной из заданных годобластей отказовых состояний, которые соответствуют конкретным отказам элементов сонтролируемого объекта. Следует отметить, что автоматический контроль работоспособности и тоиск неисправностей возможны лишь для устройств, обладающих следующими свойствами:

- 1. Они могут находится, по крайней мере, в двух взаимонсключающих и различных юстояний, работоспособном и не работоспособном, то есть в состоянии отказа.
- 2. Они могут быть разделены на отдельные функциональные элементы, каждый из которых южет одновременно находится, лишь в одном из указанных различных состояний.

Функциональная модель строится непосредственно по структурной или принципиальной лектрической схеме, контролируемого устройства. Как правило, она изображается графической кемой, на которой каждый функциональный элемент обозначен прямоугольником с некоторым оличеством входящих стрелок (входных сигналов) и одной выходящей стрелкой (выходным игналом).

Входы, которые не соединены ни с одлим выходом, называются внешними. Эти входы значают внешние воздействия, которые подаются на объект контроля и обычно обозначаются н, где I – номер функционального элемента, j – номер его входа.

Выходы функционального элемента обозначаются буквой Z<sub>i</sub>, где i — номер ункционального элемента, j — номер его входа. Если сигнал с выхода используется в качества содного функционального элемента, то такой выход называют связанным или промежуточным. ыход, сигнал с которого не используется в качества входного для другого входного ункционального элемента, называют свободным. Кроме построение функциональной модели выскта контроля необходимо ещё определить множество возможных состояний сго, то ссть нечислить все возможные комбинации одновременно отказавших элементов, а так же пределять перечень контролируемых параметров и указать значения допустимых входных гналов, прикладываемых к каждому элементу.

Известно, что общее число возможных состояний объекта контроля при его разделении на N **/ници**ональных элементов и бинарном исходе для каждого составляет 2<sup>N</sup>-1. Однако определить кое сравнительно большое число состояний обычно трудно даже для современных автоматизированных систем контроля. Поэтому в инженерной практике предполагают, что в объекте контроля возможен отказ лишь одного функционального элемента, то есть ограничиваются учетом возможных отказов. При этом попущении резко сокращается число возможных состояний объекта контроля и становится равным  $C_N^b = N$ , то есть числу первичных функциональных элементов модели объекта контроля. Определение N – различных состояний объекта контроля, а также учет влияния отказа одного функционального элемента на все остальные, осуществляется с помощью таблицы или матрицы неисправностей. Таблица неисправностей представляет собой квадратную матрицу, в которой число строк равно числу функциональных элементов модели, а число столбцов - числу выходных нараметров. Она заполняется на основании логического анализа функциональной модели объекта контроля в предположении, что все выходные параметры функциональных элементов контролируются.

Правила построения таблицы следующие:

Предполагают, что объект контроля находится в S,-ом состоянии, то ееть отказал і-й функциональный элемент, чему соответствует недопустимое значение выходного значение выходного нараметра Z<sub>i</sub>.

На пересечении  $S_i$ -й строки  $Z_i$  – го столбца записываются символом "0". Кроме того, если при этом ј-й функциональный элемент имеет такие недопустимые значение выходного параметра, то на пересечении  $S_i$ -й строки и  $Z_i$ -го стоябца так же прописывается "0". В противном случае записывается символ "1".

Функциональная модель и таблица неисправностей задают связь между множеством возможных состояний S - объекта контроля, множеством контролируемых параметров Z и множеством результатов контроля этих параметров.

Наличие такой информации об объекте контроля позволяет разрабатывать программы поиска и локализации неисправностей в нем.

При разработке таких программ кроме таблицы неисправностей необходимо еще располагать информацией о вероятностях P(S<sub>i</sub>) различных состояний объекта контроля и о стоимости контроля выходных параметров С(Z<sub>i</sub>).

Вероятности состояний Р(S<sub>1</sub>) объекта контроля на эталс проектирования рассчитывают методами теории надежности, которые учитывают данные об отказах, полученными в процессе выходных параметров Стоимость контроля объсктов. аналогичных эксплуатации функциональных элементов отражает как различные затраты на выполнение контрольных операций, так и большое число других факторов. В наиболее общем виде она может иметь вид:

 $C(Z_i)=LT(Z_i)+\beta W(Z_i)+jG(Z_i)$ 

Где  $T(Z_i)$  – временные затраты,  $W(Z_i)$  – денежные затраты.

 $G(Z_i)$  – весовые затраты на контроль, i – го параметра.

α, β ,γ - коэффициенты веса или важности каждого вида затрат при контроле данного **пар**аметра, причем: α + β + γ = 1.

Для уменьшения затрат на поиск псисправностей и для создания наиболее простых программ поиска используют различные оптимальные способы их построения.

При оптимизаций программ поиска решают, как правило, две задачи. Первая заключается в ом, чтобы выбрать наилучший набор контролируемых параметров в емысле экстремума целевой функции оптимизации. Вторая задача состоит в том, чтобы указать наилучшую последорательность контроля выбранных параметров в том же смысле.

В качестве целевых функции оптимизации используются число отдельных проверок в программе поиска и средние затраты на определение одного различного состояния объекта **жонтр**одя,

Одним из возможных методов построения программ поиска неисправностей является метод Ветвей и Границ.

Дашный метод применяется для разработки программ поиска пенсправностей в объектах, рункциональная модель которых представляет собой произвольную структуру из N первичных пементов с различной стоимостью контроля выходных параметров.

Этот математический метод позволяет определить последовательность поиска наилучшего решения среди, множества возможных решений. Для этого область возможных решений **цафс**дра № 308

4

последовательно разбивается на все меньшие и меньшие подмножества, для каждого из которых вычисляется нижняя граница минимизируемой функции. Подмножества, у которых значения нажней границы превышает некоторую заданную величину, исключаются из дальнейшего рассмотоения.

Процесс разбиения продолжается до тех пор, пока не будет найдено такое решение, при котором значение минимизируемой функции предпочтения, не превышает значения нижней границы для любого подмиожества.

Исходной информацией для построения программы поиска служит функциональная модель збъекта контроля, а также таблица неисправностей с вероятностями различных состояний P(S<sub>i</sub>) и тонмостями контроля C<sub>i</sub> выходных параметров функциональных элементов.

в общем случае можно предположить, что для объекта контроля, разделенного на N функциональных элементов с произвольными связями между инми, достаточно контролировать параметров. Очевидно, что имеется некоторая последовательность контроля выделенных и нараметров, будет обладать минимальной средней стоимостью при поиске неисправностей элементов.

Среднюю стоимость произвольной программы поиска можно определить так:

$$C = \sum_{i=1}^{n} C \sum_{k=1}^{i} P(S_k)$$
 или  $C = \sum_{i=1}^{N} P(S_i) \sum_{k=1}^{i} C_k$ 

где  $C_i$  – стоимость контроля i – го параметра.

 $\sum_{i}P(S_{i})$  - сумма вероятностей состояний, которые рассматривался при контроле і – го вирамстра.

Поскольку о последовательности контроля и параметров ничего не известно, то следует предположить, что программа поиска может начинаться с контроля любого из m параметров. По функциональной модели поиска определить, что контроль і - го параметра разбивает все **множеств**а возможных состояний S – объекта контроля на два подмножества  $S_0(Z_i)$  и  $S(Z_i)$ которые соответствуют отрицательному и положительному результатам контроля параметра Z<sub>1</sub> соответственно. Так как последовательность контроля остальных параметров, входящих в водыножества S<sub>0</sub>(Z<sub>i</sub>) и S(Z<sub>i</sub>) неизвестно, то, следовательно, нельзя определить значение средней стоимости программы поиска.

В соответствии с методом "ветвей и грання" искомые значения средних егоимостей заменяются их пижними границами  $C_n(S_0)$  и  $C_n(S_1)$  при контроле соответствующих параметров в **подми**ожествах  $S_0(Z_i)$  и  $S_1(Z_i)$ . Тогда пижняя граница средней стоимости всей программы поиска, жоторая начинается с контроля і – го параметра, будет определяться выраженнем:  $C_n = C_i \sum_{i=0}^n P(S_i) + C_n(S_0) + C_n(S_1)$ 

$$C_n = C_i \sum_{i \in I} P(S_i) + C_n(S_0) + C_n(S_1)$$

Вычислим нижние границы стоимостей  $C_n(S_0)$  и  $C_n(S_1)$  как скалярное улорядоченного по возрастанию набора бинарных вероятностей на упорядоченный по убыванию жабор стоимостей для всех возможных пар контролируемых параметров между первыми и оставщимися для каждого подмиожества. Допустим, что подмножества S<sub>0</sub>(Z<sub>i</sub>) контролируется параметр  $Z_{k,a}$  для подмиожества  $S_i(Z_i)$  – параметр  $Z_i$ . Тогда ередняя стоимость нижней границы программы понека, начинающаяся с контроля і - го параметра будет равна:

$$C_k = C_i \sum_{k \in \mathcal{K}} P(S_i) + C_k(Z_k, S_0) + C_0(Z_f, S_i)$$

Вторым, следовательно, выбирается такой параметр, при контроле которою получается примавьная средняя стоимость нижней границы из всех возможных программ поиска.

Аналогичным образом выбирают третий и т.д., параметры, пока выделяемые при контроле отодыножества будут содержать не более двух состояний объекта контроля. Сведовательно, программа поиска, построенная на основании выбора последовательности контролируемых жерамстров, дающих в среднем минимальную стоимость нижней границы, также будет обладать пинимальной средней стоимостью поиска любого псисправного элемента объекта контроля.

дри использовании метода ветвей и границ процесс выбора последовательности при процесс выбора последов контрукты процесс выбора последов контрукты процесс выбора последов контрукты процесски в виде дерева решений.


родину. Каждая першина этого дерева связывается с контролем некоторого параметра и вижней раннией программы поиска. Последовательность контролируемых нараметра и вижней граннией правине стоимости визмене править. 3 зкачение стоямости нижней границы — около вершины, одного и того это правицы — около вершины,

вершины одного и того же ряда соответствуют одному числу, причем в каждом ряду вершины располагаются в порядке убывания значения стоимости нижней границы, слева вершине в правительной вершины, к другой, показывают исправление движения к тому допустимому решению, которое вытекает из предыдущего.

ветин, идущие от одной вершины к другой, показывают исправление движения к тому допустимому решению, которое вытекает из предыдущего. В дереве решение есть вершины с ответвленнями и так пазываемые висячие вершины, из которых не исходит ии одной встви. Такие вершины дают или окончательное решение, т.е. конхретную программу поиска веобязательно с наилучшей последовательностью контроля параметров, или решение, которос заведомо не приведет к оптимальному значению средней стоимости поиска.

Наиболее важной и существенной задачей, при использовании метода нетвей и границ валяется вычисление стоимости нижней границы на каждом шаге контроля.

Рассмотрим процесс вычисления нижней грапицы программы поиска в предположении, что стоимости контроля всех параметров одинаковы и равия, С. Для этого используем функциональную модель, изображенную на рис.1:



И матрицу состояний, таблица № 1.

Γ			$Z_{i}$		
$Z_4$	$Z_{7}$	$Z_1$	Z4_	$Z_3$	[ P(S <sub>i</sub> )
0	0	Ī	0	0	0,2
1 i	0	1	0	0	0,05
1	1	0	0	ī	0,24
1	- i	<u> </u>	0	1	0.15
<del>-                                   </del>	1		1	0	0,06
<del>                                     </del>	<del>-</del> -	<del>-</del>	1	1	0,3
		0 0	0 0 I 1 0 1	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Для вычисления значения стоямости няжней границы подмножеств  $S_0(Z_i)$  и  $S_1(Z_i)$ необходимо выполнить следующие операции:

- I. Расположить по возрастанию значений вероятности состояний объекта контроля. входящие в подмножества  $S_0(Z_i)$  и  $S_1(Z_i)$ .
- 2. Найти вероятность  $P_1^*$  равную сумме двух наименьших вероятностей построенной последовательности.
- Последовательно повторить выполнение первого и второго пунктов, при этом каждый
- раз строя новую последовательность значений вероятностей. 4. Процесс заканчивается, когда остается одно значение вероятности.

 $T_{\rm OPAB}$  значение стоимости нижней границы для подмиожества  $S_0(Z_i)$  при контроле рараметра Z, будет равно;

$$C_{\sigma}(S_{\sigma}) = C \sum_{i=1}^{r-1} P_{i} \lambda^{r}$$

Таким образом можно вычаслять значение См(S1)

$$C_\kappa(S_1) = C \sum_{\nu=1}^{N_{\rm ext}} p_{\nu} \cdot$$

гравица средней стоямости RRHWHI начинающийся с контроля параметра Z, будет равна: программы

$$C_{\kappa}(Z_{r}) = C \lceil \sum_{k \in S} P(S_{r}) + \sum_{k \in S}^{c-1} P \lambda + \sum_{k \in S}^{N-1} P \nu^{*} \rceil$$

Предположим, что контролируется нараметр Z<sub>1</sub>. В результате этого множество возможных :состояний разбивается на два водмножества  $S_0(Z_1)$  и  $S_1(Z_1)$ , которые сведены в таблице 2:

S.			— <u> </u>		
L.,	$Z_1$	7,	$\tilde{Z}_{3}$	74	Zc
<u> </u>	0	0	<u> </u>	0	$-\frac{1}{0}$
$-\frac{S_2}{}$		0	i	·-o-	
_S <sub>3</sub> _	1	_ 1 _	0	0	$\overline{}$
<u>S4</u>				0	$-\frac{1}{1}$
_ <u>S</u>	<u> </u>	_ ! _		1	0
$-\underline{\mathbf{S}}_{\theta}$ ]	<u> </u>	<u> </u>	1		<del></del> -

Fig. 
$$S_1 = S_0(Z_1)$$
  
 $S_2 \dots S_n = S_1(Z_1)$ .

Последовательность значений вероятностей для  $S_0(Z_1)$  будет состоять только из одного значения  $P(S_1)=0.2$ , а для  $S_1(Z_1)$  составим такую последовательность:  $P(S_2)=0.05$ ;  $P(S_3)=0.06$ ;  $P(S_4)=0.15$ ;  $P(S_3)=0.24$ ;  $P(S_6)=0.3$ .

Определим  $P_2^* = 0.11 + 0.15 = 0.26$  и так далее.

В этоге получим:  $P_1^* = 0.11; P_3^* = 0.5; P_4^* = 0.8$ .

$$C_{\nu}(Z_1) = C \left[ \sum_{i=1}^{N} P(S_i) + \sum_{k=1}^{P} P^* \lambda + \sum_{i=1}^{n-1-1} P \nu^* \right] = C \left[ 1 + 0 + 1.67 \right] = 2.67C$$

Следует отметить, что если  $S_0(Z_i) + I$  или  $S_i(Z_i) = I$ , то  $C_n(S_0) + C_n(S_1) + 0$ 

Таким образом, определяются значения стоимости для нижней границы для программы юнска, начинающихся с контроля других параметров: (Z<sub>2</sub>, Z<sub>3</sub>,...,Z<sub>5</sub>),

Вычислительные значения стоимостей для нижних границ программ поиска при контроле фугнх параметров соответственно равны:

$$C'_{*}(\delta_{3}) = 2.5\text{C}''; C_{0}(Z_{2}) = 2.66\text{C}; C_{0}(Z_{3}) = 2.59\text{C}; C_{0}(Z_{4}) = 2.6\text{C};$$

Следовательно минимальной стоимостью будет обладать программа поиска, начинающаяся : контроля параметра  $Z_5$ . Ностроим таблящу контроля состояний подмиожеств  $S_0(Z_5)$  и  $S_1(Z_5)$ .

S,	Z <sub>4</sub>							
۰۰,	Zs	$Z_1$	$I_{i}$	Za	74			
$S_1$	0	0	0	1	0			
S <sub>2</sub>	0	į i	0	1	0			
$S_{5}$	0	1	1	<u> </u>	ı			
Sı	ı	<u> </u>		0	U			
S <sub>4</sub>	1	1	_1	1	0			
S <sub>6</sub>	ı	1 7	$\neg \neg$	1 i	1			

Где первые три строки – So.

Вторые три строки –  $S_1$ .

днализ таблицы 3 показывает, что в случае отрицательного исхода при контроле параметра го следующими можно контролировать параметры Z<sub>1</sub>, Z<sub>2</sub> или Z<sub>4</sub>, так как последние два провметра эквивалентны по результатам контроля. Параметр Z<sub>3</sub> контролировать не имеет Савысла, так как при этом подмножество  $S_0(Z_5)$  – не разбивается на более мелкие области. Аналогично, в случае положительного исхода при контроле параметра Z<sub>5</sub> следующими можно контролировать параметры Z<sub>3</sub> и Z<sub>4</sub>, Z<sub>1</sub> и Z<sub>2</sub> контролировать так же не имеет смысла.

Таким образом, необходимо вычислить значения стоимостей нижних границ программ водска при контроле таких наборов параметров:  $Z_5$ ,  $Z_1$ ,  $Z_3$ ,  $Z_5$ ,  $Z_1$ ,  $Z_4$ ,  $Z_5$ ,  $Z_2$ ,  $Z_3$ ,  $Z_5$ ,  $Z_2$ ,  $Z_4$ ;

Для чего следует пользоваться функцией:

$$C_{\kappa}(Z_{i}, Z_{k}, Z_{j}) = [C \sum_{k \in \mathbb{N}} P(S_{i})] + C_{\kappa}[Z_{k}; S_{0}(Z_{i})] + C_{\kappa}[Z_{j}; S_{i}(Z_{i})]$$

$$C_{\kappa}(Z_{k}, S_{0}(Z_{i})) = C \sum_{S_{k} \in S_{i}} P(S_{k}) + C_{\kappa}(S_{k}^{00}) + C_{\kappa}(S_{k}^{00})$$

$$C_{\kappa}(Z_{j}, S_{1}(Z_{i})) = C \sum_{S_{j} \in S_{i}} P(S_{j}) + C_{\kappa}(S_{j}^{10}) + C_{\kappa}(S_{j}^{11})$$

$$C_{\kappa}(Z_{j}, S_{1}(Z_{i})) = C \sum_{S_{i} \in S_{j}} P(S_{j}) + C_{\kappa}(S_{j}^{10}) + C_{\kappa}(S_{j}^{11})$$

Суммы вероятностей состояний  $P(S_i)$  и  $P(S_i)$  объекта контроля, которые различаются онтролем параметров  $Z_k$  и  $Z_j$  в подмножествах  $S_i^0$  и  $S_i^1$  соответственно.

Вычислим значение стоимостей нижних границ при контроле параметров; Z<sub>5</sub>, Z<sub>1</sub>, Z<sub>3</sub>. онтроль параметра Z<sub>1</sub> позволяет различить состояния S<sub>3</sub>, S<sub>2</sub> и S<sub>5</sub>, следовательно:

$$\sum_{S_k \in S_i} P(S_k) = P(S_1) + P(S_2) + P(S_3) = 0.2 + 0.05 + 0.06 = 0.31$$

Так же при контроле параметра Z<sub>1</sub> выделяется из подмножества S<sub>0</sub>(Z<sub>5</sub>) только одно стояние  $S_1^{00} \to S_1$ , тогда  $S_*(S_1^{00}) = 0$ . Значение  $S_*(S_1^{01})$  вычисляется аналогичным образом,  $\mathbf{E}$  и  $S_*(S_*^0)$ , т.е.

$$C_u(S_1^{01}) = C \sum_{v=1}^{k} P^* v = C[P(S_2) + P(S_5)] = C(0.05 + 0.06) = 0.11C$$

Кроме того при отрицательном исходе из подмножества выделяется только одно состояние (25), следовательно:

$$S_n(S_j^{10}) = C_n(S_n^{10}) = 0$$

$$C_{\nu}(S_1^{11}) = C \sum_{\nu=1}^{k} P^* \nu = C[P(S_4) + P(S_6)] = C(0.15 + 0.3) = 0.45C$$

Тогда значение стоимости нижней границы будет равно:

$$C_n(Z_5, Z_1, Z_3) = C(1 + 0.31 + 0.11 + 0.69 + 0.45) = 2.56C$$

При контроле других возможных последовательностей вычисление осуществляется таким . Собразом. Для данного примера получены такие результаты.

$$C_n(Z_5, Z_1; Z_4) = 2.5C$$

$$C_*(Z_*, Z_1; Z_*) = 2.7C$$

$$C_{\bullet}(Z_{5}, Z_{2}; Z_{4}) = 2,64C$$

Анализируя их, приходим к выводу, что минимальной средней стоимостью будет обладать рамма поиска, осуществляющая контроль параметров последовательности Z<sub>5</sub>; Z<sub>1</sub>; Z<sub>4</sub>. Вновь таблицу неисправностей в соответствии с результатами контроля параметров в **педовательности** Z<sub>5</sub>; Z<sub>1</sub>; Z<sub>4</sub>:

Табл. 4.							
Si	Z <sub>i</sub>						
	Zs	_Z <sub>1</sub> _	Z4	Z <sub>2</sub>	Z <sub>3</sub>		
S <sub>1</sub> S <sub>2</sub> S <sub>5</sub> S <sub>3</sub> S <sub>4</sub> S <sub>6</sub>	0	0	0	0	1		
S <sub>2</sub>	0	_1_	0	0	<del>                                     </del>		
S <sub>5</sub>	0		1	Ť	<del>                                     </del>		
<u>S<sub>3</sub></u>	1	1	0	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		
S <sub>4</sub>	1	1	0	<del>  i                                   </del>	1 7		
_S <sub>6_</sub>	1		1	f i	<del>l i</del>		

Первая строка -  $S^{00}(Z_s,Z_s)$ 

 $_{
m B au op a s}$  и третья -  $S^{01}(Z_{s}, Z_{1})$ 

qетвертая и пятая -  $S^{10}(Z_s,Z_s)$ 

IIIcctas -  $S^{11}(Z_5, Z_4)$ 

Из табл.4 видно, что при отрицательном исходе контроля параметров Z<sub>5</sub>, Z<sub>1</sub>, выделяется состояние S<sub>1</sub>, а при отрицательном исходе параметра Z<sub>3</sub> и положительном исходе контроля Z<sub>1</sub> веобходимо следующим контролировать параметр Z2, так как контроль параметра Z3 не позволяет разделить оставшееся подмножество на более мелкие.

Аналогично, при положительном исходе контроля параметров Z<sub>5</sub>, Z<sub>4</sub> выделяется состояние S6, а при положительном исходе контроля параметров Z3 и отрицательном исходе контроля

параметра Z4, необходимо контролировать параметр Z3.

Поскольку в данном случае других вариантов нет, то на этом заканчивается построение программы поиска неисправностей, обладающей минимальной средней стоимостью. Таким образом, последовательность контроля параметров Z<sub>5</sub>, Z<sub>1</sub>, Z<sub>2</sub>, Z<sub>2</sub>, изображается в следующем виде:





Схема построения программы поиска, методом ветвей и границ. Такая последовательность

 $C = P(S_1)(C_1+C_5)+[P(S_2)+P(S_5)](C_2+C_1+C_5)+P(S_0)(C_4+C_5)+[P(S_3)+P(S_4)](C_3+C_4+C_5)=2,5C$ Следует заметить, что при построении программ поиска рассмотренным методом значение сполука всегля не меньше значения сполука пает среднюю стоимость, равную: редней стоимости нижней границы на последующих шагах всегда не меньше значения средней стоимости нижней границы на последующих шагах всегда не меньше значения средней тонмости нижней границы на предылущих шагах:  $_{C_{ii}(Z_i;Z_i;Z_i)\geq C_{ii}(Z_i)}$ 

Это условие используется для контроля правильности выполненных вычислений.


# 4. Экспериментальная часть.

рьс<sup>едитать</sup> программу поиска непевравностей методом вствей и границ и начертить се расечитато на прижим пененравностей методом вствей в таблиц состояний: Bapitant I.




s		<del></del>				
	$Z_1$	$\begin{array}{c c} & Z_1 \\ \hline Z_2 & Z_3 \end{array}$		Z	Zs	P(S <sub>i</sub> )
Sı	0_	1	0	0	1	0,08
$_{S_2}$	1	0	0	0	0	0,02
$S_3$	1	_ I	0	0	1	0,25
S <sub>4</sub>	1	i	1	0	1	0,2
Ss	l	1	1	1	0	0,15
S <sub>6</sub>	1	1	ı	ı	1	0,3

Варнант 2.



### Вариант 3.



s			n.c.			
	$Z_1$	$\mathbb{Z}_2$	$Z_3$	74	Z <sub>5</sub>	P(S <sub>i</sub> )
$S_1$	0	0	ŀ	0	0	0,32
S2	1	_ 0	1	1	0	0,24
<b>S</b> <sub>3</sub>	Į.	0	0	1	0	0,1
S <sub>4</sub>	i	1	1	0	0	0,15
S <sub>5</sub>	[ [	l	1	ī	0	0,03
S <sub>6</sub>	1	1	1	l	1	0,16

#### 5. Контрольные вопросы

- 1. Какие составляющие, содержит оценка нижней границы стоимости программы, поиска неисправностей?
- 2. Какой оценке соответствует сумма бинарных вероятностей.
- 3. Как изменяется оценка нижней границы при продвижении от корневой вершины к конечной вершине?
- 4. В чем состоит различие в оценке нижней границы при одинаковых и различных стоимостях проверок?
- 5. За счет чего возможно сокращение вариантов программ при поиске оптимального решения?