
(a) x-z rotation
$E = 0$
$E = 0.060$ V/μm
90°
135°
45°
180°
0°
225°
315°
270°
2
4
6
8
10
12
14
16
(b) y-z rotation
$E = 0$
$E = 0.060$ V/μm
90°
135°
45°
180°
0°
225°
315°
270°
2
4
6
8
10
12
14
16