Aktorik Sensorik Labor Protokolle

Anton Kress (S872899), Jan Abel (S876662) Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Lab | or 1 |
|----|-------------|---|
| | 1.1 | Einleitung und Ziel |
| | 1.2 | Grundlagen und Theorie |
| | | 1.2.1 Methode der kleinsten Quadrate |
| | | 1.2.2 Inkrementalgeber |
| | 1.3 | Aufgabenstellung und Versuch |
| | | 1.3.1 Messung des Stillstandsdrehmomentes |
| | | 1.3.2 Messung des Ankerwiderstand |
| | | 1.3.3 Messung des Stillstandsdrehmomentes |
| | | 1.3.4 Messung der Kennlinie des Verstärkers |
| | 1.4 | Anhang |
| | | 1.4.1 Aufgabenbeschreibung |
| | | 1.4.2 Matlab Code |
| _ | | |
| 2 | | or 2 |
| | 2.1 | Einleitung und Ziel |
| | 2.2 | Aufgabenstellung und Versuch |
| | | 2.2.1 Bestimmung der Ankerinduktivität |
| | | 2.2.2 Bestimmung der Reibungskonstanten |
| | 2.3 | Zusammenfassung |
| | 2.4 | Anhang |
| | | 2.4.1 Aufgabenbeschreibung |
| | | 2.4.2 Matlab Code |
| 3 | Lah | or 3 |
| • | 3.1 | Einleitung und Ziel |
| | 3.2 | Grundlagen und Theorie |
| | 3.3 | Aufgabenstellung und Versuch |
| | 3.4 | Diskussion und Zusammenfassung |
| | 3.5 | Anhang |
| | 3. 3 | 3.5.1 Aufgabenbeschreibung |
| | | 3.5.2 Matlab Code |
| | | |
| 4 | Lab | or 4 |
| | 4.1 | Einleitung und Ziel |
| | 4.2 | Grundlagen und Theorie |
| | 4.3 | Aufgabenstellung und Versuch |
| | 4.4 | Zusammenfassung |
| 5 | ا م ا | nang |
| IJ | 5.1 | Aufgabenbeschreibung |
| | | Matlab Code |
| | $_{0.2}$ | 1V1@01@D OOUT |

1 Labor 1

1.1 Einleitung und Ziel

Um später einen permanent erregten Gleichstrommotor zu modellieren, soll in dieser ersten Laborübung in Aktor und Sensorik die wichtigsten Kennwerte des Systems bestimmt werden. Dieses sind die Momentenkonstante k_M , der Ankerwiderstand R, die Motorkonstante k_e und der Verstärkungsfaktor A des Messverstärkers.

Um diese Konstanten zu bestimmen wurden jeweils eine Menge an Messwerten aufgenommen. Mit diesen wird mittels der Methode der kleinsten Quadrate Ausgleichsrechnungen durchgeführt. Dadurch erhalten wir eine lineare Funktionen aus denen sich die gesuchten Konstanten bestimmen lassen.

1.2 Grundlagen und Theorie

1.2.1 Methode der kleinsten Quadrate

Die Methode der kleinsten Quadrate ist ein mathematisches Verfahren, bei dem eine lineare Regression auf der Basis einer Wolke aus Datenpunkten berechnet werden soll. Es soll eine Kurve gefunden werden, die möglichst nah an den Punkten verläuft. Dazu bestimmt man die Parameter dieser Kurve numerisch, indem die Summe der quadratischen Abweichungen der Kurve von den beobachteten Punkten minimiert wird. Zur Umsetzung der Methode der kleinsten Quadrate in Matlab werden die Funktionen polyfit() und polyval() verwendet. polyfit() erhält beim Aufruf die Werte der Punktwolke sowie den Grad des Polynoms und gibt die entsprechenden Koeffizienten zurück. polyval() ermittelt aus den Koeffizienten und den x-Werten die tatsächlichen Werte, mit welchen die Kurve geplottet werden kann.

1.2.2 Inkrementalgeber

Ein Inkrementalgeber ist ein Messinstrument zur Ermittlung von Lage- oder Winkeländerung (bei rotierenden Objekten). Als verschiedene Arten wird zwischen der photoelektrischen Abtastung (entweder als abbildendes oder interferentielles Messprinzip), der magnetischen Abtastung und per Schleifkontakt unterschieden. Dabei werden zwei um 90 Grad verschobene Signale erzeugt, über die sich Drehgeschwindigkeit, -richtung und -winkel bestimmen lassen. Im Beispielt der photoelektrischen Abtastung wird eine Drehscheibe verwendet, die mit mehreren Schlitzen unterteilt ist und zwischen einer Leuchtdiode und zwei leicht versetzten Photodetektoren angebracht ist. Wenn sich die Scheibe dreht, zählen die Photodetektoren die Impulse, welche von Leuchtdiode und Lichtgitter der Drehscheibe entstehen.

1.3 Aufgabenstellung und Versuch

1.3.1 Messung des Stillstandsdrehmomentes

Im ersten Versuch soll die Momentenkonstante k_m bestimmt werden. Sie hängt folgendermaßen mit dem Drehmoment M_M und dem Motorstrom $i_a(t)$ zusammen.

$$M_M(t) = k_m \cdot i_a(t)$$

$$k_m = \frac{M_M(t)}{i_a(t)} \tag{1}$$

Als Messwerte ist eine Matrix mit den Motorströmen I_a und der Auslenkungskraft F gegeben. Um daraus das Drehmoment M_M zu bestimmen wird der Radius r benötigt, welcher mit 1cm gegeben ist.

$$M_M = r \cdot F$$

$$k_m = \frac{r \cdot F(t)}{i_a(t)} \tag{2}$$

Anschließend kann die Momentenkonstante k_m über die Steigung der geplotteten Gerade bestimmt werden. Hierfür muss gewährleistet werden, dass der Arbeistpunkt linear ist. Deshalb dürfen die letzten drei Messwerte in der linearen Regression nicht betrachtet werden.

$$k_m \simeq 0.022 \frac{\mathrm{Nm}}{\mathrm{A}} \tag{3}$$




Abbildung 1: Plot der Aufgabe 1

1.3.2 Messung des Ankerwiderstand

Im zweiten Versuch soll der Ankerwiderstand R bestimmt werden. Der Ankerwiderstand kann über das Ohm'sche Gesetz berechnet werden, dafür ist eine Matrix mit den gemessenen Messwerten der Spannungen und Ströme gegeben.

Da mit den Messwerten die Ströme über den Spannungen abgebildet werden ist die Steigung nicht der Widerstand sondern der Leitwert. Deshalb muss zur Ermittlung des Ankerwiderstand noch das Reziproke des Leitwerts berechnet werden.

$$R = \frac{U_a}{I_a} \Leftrightarrow G = \frac{1}{R} = \frac{I_a}{U_a}$$

$$R \simeq 3.26\Omega$$
(4)




Abbildung 2: Plot der Aufgabe 2

1.3.3 Messung des Stillstandsdrehmomentes

Im dritten Versuch soll die Konstante k_e bestimmt werden. Diese beschreibt als Proportionalfaktor den Zusammengang zwischen der induzierten Spannung U_i und der Winkelgeschwindigkeit ω .

$$u_i(t) = k_e \cdot \omega(t) \tag{5}$$

Gegeben sind in dieser Aufgabe sind die Messwerte in einer Matrix. Diese enthält die Spannungswerten von $U_a = U_i$, welche mit einem Multimeter gemessen worden sind und den Inkrementen pro ms Y, ermittelt durch einen Inkrementalgeber und einen Mikrocontroller.

Um k_e zu bestimmen wird neben der direkt gegebenen Spannung U_a auch die Winkelgeschwindigkeit ω benötigt. Diese ist das Produkt aus 2π und der Drehzahl n. Während die Winkelgeschwindigkeit angibt wie schnell sich ein Winkel mit der Zeit um eine Achse ändert, gibt die Drehzahl die Anzahl der Umdrehungen in einer Zeitspanne an.

$$k_e = \frac{U_a}{\omega} = \frac{U_a}{2\pi n} \tag{6}$$

Die gemessen Inkremente pro Zeit müssen daher umgerechnet werden. Diese wurden mit dem C167 Mikrocontroller mit einer Abtastzeit T=1ms aufgenommen. Der Inkrementalgeber besitzt 500 Inkremente pro Umdrehung. Durch eine Vierfachauswertung ergeben sich $P_z=\frac{2000}{2\pi}\frac{\mathrm{INK}}{\mathrm{rad}}$. Dadurch ergibt sich folgender Umrechnungsfaktor λ .

$$\lambda = \frac{1000}{P_z} \frac{\text{ms}}{\text{s}} \frac{\text{rad}}{\text{INK}} \tag{7}$$

Über diesen Faktor lässt sich die Drehzahl bestimmen, damit die Winkelgeschwindigkeit und abschließend auch k_e .

$$n = \lambda \cdot Y \qquad \text{in} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\omega = 2\pi\lambda \cdot Y \qquad \text{in} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$k_e = \frac{U_a}{2\pi\lambda \cdot Y} \qquad \text{in} \frac{\text{Vs}}{\text{rad}}$$
(8)

Dadurch berechnet sich ke nach über das Reziproke der Steigung der Funktion multipliziert mit dem Faktor λ .

$$k_e = \frac{1}{m \cdot \lambda} \simeq 0.0235 \frac{\text{Vs}}{\text{rad}}$$
 (9)




Abbildung 3: Plot der Aufgabe 3

1.3.4 Messung der Kennlinie des Verstärkers

In der letzten Messung soll die Kennlinie des Messverstärkers ermittelt werden und damit der Verstärkungsfaktor A bestimmt werden. Dafür liegt eine Matrix mit den Eingangsspannungen U_e und den Ausgangspannungen U_a vor. Da der Verstärker ausgangsseitig bei etwa +13.75V und -13.06V in Sättigung geht, werden die jeweils ersten beiden und die letzten beiden Messwerte für die Berechnung der Funktion nicht betrachtet.

Der Verstärkungsfaktor A ist der Quotient aus Ausgangs- und Eingangsspannung und somit die Steigung der ermittelten Funktion.

$$A = \frac{U_a}{U_e} \simeq 2V \tag{10}$$




Abbildung 4: Plot der Aufgabe 4

1.4 Anhang

1.4.1 Aufgabenbeschreibung

1 Termin

In der ersten Laborübung sollen die Werte der Elemente des Ersatzschaltbildes eines permanent erregten Gleichstrommotors bestimmt werden.

Vorbereitung

- 1. Um Parameter richtig identifizieren zu können, muss man viele Messungen durchführen. Nun ist die Frage, wie man einen statistisch relevanten Wert für einen Parameter aus vielen Messungen bekommt ...
- 2. Recherchieren Sie nach der Methode der Kleinsten Quadrate und finden Sie heraus, wie diese Methode funktioniert.
- 3. Was ist ein Inkrementalgeber? Welche Typen davon gibt es? Wie funktioniert so ein Gereät? Lesen Sie bitte die Wikipedia Seiten dazu: https://en.wikipedia.org/wiki/Incremental_encoder und https://en.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber).

1.1 Messung des Stillstandsdrehmomentes

Das vom Motor abgegebene Antriebsmoment ist über die Momentenkonstante k_M mit dem Motorstrom verknüpft. Ziel der ersten Teilaufgabe ist die Bestimmung dieser Konstante k_M . Hierzu wird der Motorstrom mit Hilfe unseres Netzteiles von 0 A bis 2 A vorgegeben und das Drehmoment mit Hilfe der Federwaage gemessen. Der Motor wird bei dieser Messung im Stillstand betrieben. Die entstehende Kennlinie, die das Drehmoment über dem Motorstrom darstellt, wird in MATLAB gezeichnet und die Steigung dieser Kennlinie stellt die Konstante k_M dar.

1.2 Messung des Ankerwiderstandes R

Ein wesentlicher Teil des Modells der permanent erregten Gleichstrommaschine ist der Ankerwiderstand R. Ziel dieser Teilaufgabe ist es, diesen zu bestimmen.

Welcher Teil des technischen Aufbaus des Motors liegt im Stromkreis, wurde aber bisher nicht berücksichtigt? Wenn dieses Bauteil weiter außen vor gelassen wird, welche Konsequenz hat das für die Durchführung der Messung des Ankerwiderstandes *R*?

Schlagen sie nun eine geeignete Messung vor und bestimmen sie nach dieser den Ankerwiderstand ${\it R}$.

1.3 Messung der Leerlaufkennlinie

Die induzierte Spannung u_i ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit des Motors ω . Es gilt $u_i(t) = k_e \cdot \omega(t)$. Ziel der zweiten Teilaufgabe ist die Bestimmung der Konstanten k_e . Wir geben mit Hilfe unseres Netzteiles die Motorspannung mit 0 V bis 12 V vor und messen die Drehzahl. Hierbei wird der Motor nicht belastet, d. h. er wird im Leerlauf betrieben. Die entstehende Kennlinie wird Leerlaufkennlinie genannt und wird mit Hilfe von MATLAB dargestellt. Die gesuchte Konstante k_e ist die Steigung dieser Kennlinie.

Zur Messung der Drehzahl verwenden wir einen Inkrementalencoder. Er wird an Timer 3 des Mikrocontrollers C167, der ein Inkrementalenkoder-Interface besitzt, angeschlossen und in Vierfachauswertung betrieben. Wir erhalten so eine Pulszahl von PZ = 2000 Pulsen pro Umdrehung. Die Abtastzeit der Interruptroutine, in der der Inkrementaldekoder ausgewertet wird, beträgt T = 1 ms.

Was ist der Unterschied zwischen Drehzahl und Winkelgeschwindigkeit? Welche Variablen werden für diese beiden Angaben benutzt?

| Beuth-Hochschule für | Labor für | Übungsveranstaltung für |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Technik Berlin | Automatisierungstecl | nnik Aktorik & Sensorik |
| Prof. DrIng. FJ Morales | | 3 von 10 |

1.4 Messung der Kennlinie des Leistungsverstärkers

Die Eingangsspannung des Leistungsverstärkers wird im Bereich von -12 V bis +12 V mit Hilfe des Netzteiles vorgegeben und die Ausgangsspannung mit Hilfe des Multimeters gemessen. Aus der Verstärkerkennlinie, in der mit MATLAB die Ausgangsspannung über der Eingangsspannung dargestellt wird, erhält man die Verstärkung \boldsymbol{A} des Leistungsverstärkers.

Hinweis: Nehmen Sie genug Messpunkte auf, damit Sie mögliche Nichtlinearitäten der Kennlinie feststellen können

| Beuth-Hochschule für | Labor | für | Übungsveranstaltung für |
|-------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| Technik Berlin | Automatisierui | ngstechnik | Aktorik & Sensorik |
| Prof. DrIng. FJ Morales | | | 4 von 10 |

1.4.2 Matlab Code

```
% Aktorik & Sensorik - WS 2020
%
% 1.1 Messung des Stillstandsdrehmomentes
% %
5 % Datum: 27.10.2020
% Autoren: Anton Kress, S872899
% Jan Abel, S876662
%
9 clear
home
11 close all
```

```
13 FolderName = "./src/";
A_Name = "A.mat";
15 B_Name = "B.mat";
17 A_test = FolderName + A_Name;
18 A = fullfile(FolderName, A_Name);
19 B = fullfile(FolderName, B_Name);
21 % A = B - 3 letzte Elemente - Arbeitsbereich
22 load(A);
23 load(B);
r = 0.01;
25 % Auslesen der Ströme und Drehmomente
26 A_plot=sortrows(A,2);
27 B_plot=sortrows(B,2);
29 % lineares fitting im Arbeitsbereich - Kraft
30 f1 = polyfit(A_plot(:,2), A_plot(:,3), 1);
32 % linares fitting im Arbeitsbreich - Drehmoment
33 f2 = polyfit(A_plot(:,2), A_plot(:,3)*r, 1);
34 % Momentenkonstante k_m entspricht Steigung der Gerade
k_m=f2(1,1)
37 % Erzeugung der Ausgleichsgerade
x1 = linspace(0, 2.5);
y1 = polyval(f1, x1);
y2 = polyval(f2, x1);
42
43 figure (1);
44 subplot (1,2,1);
45 plot(B_plot(:,2), B_plot(:,3),'x', x1, y1, 'r','linewidth',2);
46 axis([0 2.5 0 2.5])
47 title('Kraft')
48 xlabel('I_a in A');
49 ylabel('F in N');
50 grid on
51
52 subplot (1,2,2);
53 plot(B_plot(:,2), B_plot(:,3)*r ,'x', x1, y2, 'r', 'linewidth',2);
54 axis([0 2.5 0 0.025])
55 title('Drehmoment')
subtitle(['k_m=' num2str(k_m)])
57 xlabel('I_a in A');
58 ylabel('M_m in Nm');
59 grid on
61 % save current plot to img/-folder
62 imagePath = fullfile('../img/', mfilename);
63 print(imagePath,'-dpng');
1 % Aktorik & Sensorik - WS 2020
2 %
3 % 1.2 Messung des Ankerwiderstandes
4 %
5 % Datum: 27.10.2020
```

```
6 % Autoren: Anton Kress, S872899
7 %
              Jan Abel,
                               S876662
9 clear
10 home
11 close all
FolderName = "./src/";
14 B_Name = "B.mat";
B = fullfile(FolderName, B_Name);
17 % Auslesen der Ströme und Spannungen
18 load(B);
B_plot=sortrows(B,1);
20
21 % lineares fitting im Arbeitsbereich
122 f2 = polyfit(B_plot(:,1), B_plot(:,2), 1);
23 % Leitwert G entspricht Steigung der Gerade
_{24} % R = 1/G
R=1/f2(1,1)
26 % Erzeugung der Ausgleichsgerade
x1 = linspace(0, 8);
28 y1 = polyval(f2, x1);
29
30 figure (1);
31 plot(B_plot(:,1), B_plot(:,2),'x', x1, y1, 'r','linewidth',2);
32 axis([0 8 0 2.5])
33 title('Ankerwiderstand')
34 subtitle(['R=' num2str(R)])
35 xlabel('U_a in V');
36 ylabel('I_a in A');
37 grid on
39 % save current plot to img/-folder
40 imagePath = fullfile('../img/', mfilename);
print(imagePath,'-dpng');
1 % Aktorik & Sensorik - WS 2020
2 %
3 % 1.3 Messung der Leerlaufkennlinie
4 %
             27.10.2020
5 % Datum:
6 % Autoren: Anton Kress,
                             S872899
              Jan Abel,
                               S876662
9 clear
10 home
11 close all
FolderName = "./src/";
14 C_Name = "C.mat";
15 C = fullfile(FolderName, C_Name);
17 % Auslesen der Winkelgeschwindikeit und Spannungen
18 load(C);
19 C_plot=sortrows(C,1);
20 % Pulse pro Umdrehung in [pulse/rad]
```

```
21 Pz=2000/(2*pi)
22 % Faktor in [ink/rad]
23 lambda = 1000/Pz
24 % Winkelgeschwindigkeit
26 % lineares fitting im Arbeitsbereich
27 f3 = polyfit(C_plot(:,2), C_plot(:,1), 1);
^{28} % die Steigung hat die Einheit [Ink/V ms]
29 % ke hat die Einheit [Vs/rad]g
k_e=1/(lambda*f3(1,1));
31 % Erzeugung der Ausgleichsgerade
32 x1 = linspace(0, 12);
y1 = polyval(f3, x1);
35
36 figure (1);
37 plot(C_plot(:,2), C_plot(:,1),'x', x1, y1, 'r','linewidth',2);
38 axis([0 12 0 180])
39 title('Leerlauf')
40 subtitle(['k_e=' num2str(k_e)])
41 xlabel('U_a in V');
42 ylabel('INC per T');
43 grid on
44
45 % save current plot to img/-folder
46 imagePath = fullfile('../img/', mfilename);
47 print(imagePath,'-dpng');
1 % Aktorik & Sensorik - WS 2020
2 %
3 % 1.4 Messung der Kennlinie des Leistungsverstärkers
4 %
5 % Datum:
              27.10.2020
6 % Autoren: Anton Kress,
                               S872899
7 %
              Jan Abel,
                               S876662
9 clear
10 home
11 close all
13 FolderName = "./src/";
14 D_Name = "D.mat";
15 D = fullfile(FolderName, D_Name);
17 % Auslesen der EIngangs und Ausgangsspannungen
18 load(D);
19 D_plot=sortrows(D,1);
21 % lineares fitting im Arbeitsbereich
122 f4 = polyfit(D_plot(3:17,1), D_plot(3:17,2), 1);
23 % Verstärkung A entspricht Steigung der Gerade
A = f4(1,1)
25 % Erzeugung der Ausgleichsgerade
x1 = linspace(-10, 10);
y1 = polyval(f4, x1);
29 figure(1);
```

```
plot(D_plot(:,1), D_plot(:,2),'x', x1, y1, 'r','linewidth',2);
axis([-10 10 -15 15])
title('Verstärkung')
subtitle(['A=' num2str(A)])
xlabel('U_e in V');
ylabel('U_a in V');
grid on

% save current plot to img/-folder
imagePath = fullfile('../img/', mfilename);
print(imagePath,'-dpng');
```

2 Labor 2

2.1 Einleitung und Ziel

Im 2. Labor im Modul Aktorik und Sensorik soll die Ankerinduktiviät L und die Reibungskonstante c_r eines Gleichstrommotors bestimmt werden.

2.2 Aufgabenstellung und Versuch

2.2.1 Bestimmung der Ankerinduktivität

Um die Ankeridnuktivität zu bestimmen, muss der Motor gebremst sein, damit die induzierte Gegenspannung $U_{ind} = 0$ ist. Dann ergibt sich folgendes Schaltbild.




Abbildung 5: Mess-Schaltung Ankerinduktivität

Diese Schaltung kann durch folgende Maschengleichung beschrieben werden.

$$u(t) = u_R(t) + u_L(t)$$

$$u(t) = R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

$$u(t) = (R + R_s) \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$
(11)

Die Idee zur Bestimmung der Induktivität ist nun folgende. Die Schaltung wird mit einer sinusförmigen Wechselspannung betrieben. Über die Phasenverschiebung der Eingangsspannung und des Stromes kann die Induktivität bestimmt werden.

$$\frac{U}{I} = A \cdot e^{j0}$$

$$I = B \cdot e^{j\varphi}$$
(12)

Der Strom i(t) wird indirekt über den Messwiderstand $R_s = 1\Omega$ bestimmt, da folgendes gilt.

$$i(t) = \frac{u_{Rs}(t)}{R_s} = u_{Rs}(t)$$
 (13)

Der Phasenwinkel kann über die Impedanz \underline{Z} berechnet werden.

$$\underline{Z} = (R + R_s) + \jmath \omega L$$

$$\varphi\{\underline{Z}\} = \arctan\left(\frac{\omega L}{R + R_s}\right)$$
(14)

Da nicht der Phasenwinkel φ sondern die Phasenverschiebung Δt gemessen wird, muss dieser noch umgerechnet werden.

$$\varphi = \frac{\Delta t}{T} \cdot 2\pi$$

$$\varphi = \omega \Delta t = 2\pi f \Delta t$$
(15)

Nun lässt sich die Induktivität L folgendermaßen berechnen.

$$L = \frac{(R + R_s)}{2\pi f} \cdot \tan(2\pi f \Delta t) \tag{16}$$

Da in der Messung die Phasenverschiebung Δt in Abhängigkeit von der Frequenz f gemessen worden ist, ergibt sich die Funktion $f_1(f)$.

$$\Delta t = f_1(f) = \frac{1}{2\pi f} \arctan\left(\frac{2\pi L}{R + R_s}f\right)$$
 (17)

Um diese Funktion zu Linearisieren muss diese noch umgestellt werden.

$$\tan(2\pi f \Delta t) = f_2(f) = \frac{2\pi L}{R + R_s} f \tag{18}$$

Nun kann mittels der linearen Regression aus den beiden Vektoren die Steigung m bestimmt werden, aus der sich die Induktivität L berechnen lässt.

$$m = \frac{2\pi L}{R + R_s}$$

$$L = \frac{m \cdot (R + R_s)}{2\pi} \simeq 175.462 \mu \text{H}$$
(19)




Abbildung 6: Plot der Aufgabe 1

2.2.2 Bestimmung der Reibungskonstanten

Die Reibungskonstante kann über folgende DGL berechnet werden. Die Summe der Drehmomente ergibt sich aus dem Drehmoment M_m abzüglich des Reibungsdrehmoments M_R und des Lastdrehmoments. Diese sind gleich der zeitlichen Änderung der Winkelgeschwindikeit $\frac{d\omega}{dt}$ multipliziert mit dem Trägheitsmoment J.

$$J\frac{d\omega}{dt} = \sum M = M_m - M_R - M_L$$

$$J\frac{d\omega}{dt} = \sum M = k_m \cdot i(t) - c_r \omega(t) - M_L$$
(20)

Um die Reibungskonstante c_r nun zu bestimmen, ist es günstig das System im Leerlauf

zu betrachten, da $M_L=0$ und nach Abklingen des Einschaltvorgangs $\frac{d\omega}{dt}=0$. Aus der DGL ergibt sich folgende einfache Gleichung.

$$0 = k_m \cdot i(t) - c_r \omega(t) \tag{21}$$

Daraus ergibt sich folgende Funktion.

$$\omega = f_3(i) = \frac{k_m}{c_r} i \tag{22}$$

Nun kann mittels der linearen Regression aus den beiden Vektoren die Steigung m bestimmt werden, aus der sich die Reibungskonstante c_r berechnen lässt.

$$m = \frac{k_m}{c_r}$$

$$c_r = \frac{k_m}{m} \simeq 3,24 \cdot 10^{-9} \frac{\text{Nms}}{\text{rad}}$$
(23)




Abbildung 7: Plot der Aufgabe 1

2.3 Zusammenfassung

Mittels der Messwerte sind wir auf folgende Werte für die Ankerinduktivität L und die Reibungskonstante c_r gekommen.

$$L = 175.462 \mu H$$

$$c_r = 3,24 \cdot 10^{-9} \frac{\text{Nms}}{\text{rad}}$$
(24)

Die Berechnung der Reibungskonstante stellte uns vor keine Herausforderung und ist sowohl Einheitenmäßig als auch Dimensionsmäßig nachvollziehbar.

Die Bestimmung der Ankerinduktivität stellte uns allerdings vor die Herausforderung das System zu liniearisieren (Abbildung 2: Induktivität 1). Nach der Liniearisierung der Funktion und anschließender Regression haben wir den errechneten Wert der Induktivität wieder in die Ursprungsfunktion eingesetzt (Abbildung 2: Induktivität 2). Hier ist zu erkennen, dass die ermittelte Gerade sich nur bedingt in der Nähe der Messpunkte befindet. Wir vermuten, dass entweder eine Ungenauigkeit in unseren Modell vorhanden ist oder es ist einen vielleicht sogar frequenzabhängigen Offset in den Messdaten gibt. Um dieses Verhalten genauer zu untersuchen, haben wir die Funktion und die Messdaten interaktiv in Desmos erstellt.

Wir konnten diese Diskrepanz leider nicht abschließend klären, sind aber zum Entschluss gekommen das unser Ergebnis von $175.462\mu\text{H}$ ausreichend genau und auch realistisch ist.

2.4 Anhang

2.4.1 Aufgabenbeschreibung

2 Termin

2.1 Vorbereitung zur Bestimmung der Ankerinduktivität

Die Ankerinduktivität des Motors soll bestimmt werden. Dazu ist bei gebremstem Motor die Phasenlage des Stromes gegenüber der steuernden Spannung zu messen.




Abb. 2.1: Messung des Motorstromes bzw. Ankerstromes

Beantworten Sie die folgende Frage: Warum wird bei gebremsten Motor gemessen?

2.2 Berechnung der Induktivität

Berechnen Sie entweder mit Hilfe der komplexen Wechselstromrechnung oder mit Hilfe der Übertragungsfunktion $U_{shunt}(s) / U_e(s)$ ausgehend von der Abbildung 2.1 den Winkel zwischen den Spannung U_e und U_{shunt} .

Lösen Sie die entstehende Gleichung nach der gesuchten Größe, der Induktivität *L*, auf.

2.3 Messung des Phasenwinkels

Messen Sie mit dem PicoScope¹, eingestellt auf Betrieb mit zwei Kanälen, den Versatz bzw. den Winkel zwischen U_e und U_R . Benutzen Sie als Signalquelle für das benötigte Sinussignal den in das PicoScope eingebauten Generator bei einer Frequenz von z.B. 1 kHz. Entlasten Sie bitte den Ausgangstreiber des Gerätes und benutzen Sie den vorhandenen Leistungsverstärker. Bestimmen Sie mit Hilfe des Ergebnisses aus 2.2) die Induktivität L des Motors.

2.4 Berechnung & Messung der Reibungskonstante

Stellen Sie eine Gleichung zur Ermittlung der Reibungskonstante $\textit{\textbf{C}}_{r}$ auf. Hinweise:

- 1: $\Sigma M = J \cdot d\omega/dt$
- 2: Wie groß ist M_L im Leerlauf?
- 3: Wie groß ist ${\it d\omega/dt}$ nach Abklingen des Einschaltvorganges?

 $^1\,\mathrm{PicoScope}$ ist ein über die USB Schnittstelle angeschlossenes Gerät mit dessen Hilfe der PC als Oszilloskop fungieren kann.

Beuth-Hochschule für Labor für Übungsveranstaltung für Technik Berlin Automatisierungstechnik Aktorik & Sensorik Prof. Dr.-Ing. FJ Morales 5 von 10

Messen Sie alle Größen, die Sie zur Bestimmung von C_r benötigen und geben sie den Wert von C_r für den Ihnen vorliegenden Motor an.

| Beuth-Hochschule für | Labor für | Übungsveranstaltung für | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Technik Berlin | Automatisierungstechnik | Aktorik & Sensorik | |
| Prof. DrIng. FJ Morales | _ | 6 von 10 | |

2.4.2 Matlab Code

```
% Aktorik & Sensorik - WS 2020
%
% 2.1-2.3 Berechnung der Induktivität mittels des Phasenwinkels
% %
5 % Datum: 12.11.2020
6 % Autoren: Anton Kress, S872899
7 % Jan Abel, S876662

8 clear
home
11 close all
```

```
FolderName = "./src/";
14 E_Name = "E.mat";
15 E = fullfile(FolderName, E_Name);
16 load(E);
                                       % Ankerwiderstand in [V/A] % Messwiderstand in [V/A]
18 R = 3.263586106324851;
19 \text{ Rs} = 1;
20 delta_t = E(:,2);
                                       % Phasenverschiebung in [s]
21 f = E(:,1);
                                       % Frequenzen
                                                              in [1/s]
22 freq=linspace(500,1500);
                                       % Frequenz
                                                              in [1/s]
24 % Linearisierung
                              % Y-Achse Faktor - einheitenlos
y = tan(2*pi*f.*delta_t);
26
27 % Fitting
28 f1=polyfit(f, y, 1);
29 \text{ m=f1(1,1)};
y1=polyval(f1,freq);
_{33} L = (m*(R+Rs))/(2*pi)
y2=atan((2*pi*L*f)/(R+Rs))./(2*pi*f);
37 figure (1)
38 subplot (1,2,1)
     plot(f,y, 'o', freq,y1,'r','linewidth',2);
      grid on;
40
     title('Induktivität 1')
41
     subtitle(['L=' num2str(L)])
42
     xlabel('Frequenz f in Hz')
43
     ylabel('Faktor tan(2 pi f d_t)')
45 subplot (1,2,2)
    plot(E(:,1), E(:,2), 'o', f, y2,'r','linewidth',2);
46
      grid;
47
      title('Induktivität 2')
      xlabel('Frequenz f in Hz')
     ylabel('Zeitverschiebung t in s')
50
52 % save current plot to img/-folder
imagePath = fullfile('../img/', mfilename);
print(imagePath,'-dpng');
1 % Aktorik & Sensorik - WS 2020
2 %
3 % 2.4 Berechnung der Reibungskonstanten
4 %
5 % Datum:
              12.11.2020
6 % Autoren: Anton Kress,
                              S872899
7 %
              Jan Abel,
                              S876662
9 clear
10 home
11 close all
FolderName = "./src/";
14 Leerlauf_Name = "Leerlauf.mat";
```

```
15 Leerlauf = fullfile(FolderName, Leerlauf_Name);
16 load(Leerlauf);
Pz = 2000/(2*pi);
                          % Pulse Inkrementalgeber in [inc/rad]
                          % Umrechnungsfaktor
19 lambda = 1000/Pz;
                                                    in [(ms rad)/(s inc)
    ]
20 I = Leerlauf(:,2);
                          % Strom I_a
                                                     in [A]
21 INC = Leerlauf(:,3);
                         % INC per T
                                                     in [INC/ms]
                         % Winkelgeschwindigkeit
22 w = lambda*INC;
                                                    in [rad/s]
23 km = 0.022031575949394; % Momentenkonstante
                                                    in [Nm/A]
25 % lineares Fitting im Arbeitsbereich
26 f2 = polyfit(I(2:end), w(2:end), 1);
27 % Strom Vektor
x2 = linspace(0, 0.05);
29 % Winkelges. Vektor
y2 = polyval(f2, x2);
31 % Steigung m hat die Einheit [rad/(A s)]
32 m = f2(1);
33 % Reibungskonstante cr in [(Nm s)/rad]
34 cr = km*1/m
36 figure (1);
     plot(I,w,'x', x2, y2, 'r', 'linewidth', 2);
      title('Reibungskonstante');
     subtitle(['c_r=' num2str(cr)])
39
     grid;
40
     axis([0.038 0.048 0 550]);
41
     xlabel('Strom I in A');
      ylabel('Winkelgeschwindigkeit w in rad/s');
43
44
45 % save current plot to img/-folder
46 imagePath = fullfile('../img/', mfilename);
print(imagePath,'-dpng');
```

3 Labor 3

3.1 Einleitung und Ziel

Im 3. Labor des Moduls Aktorik und Sensorik soll ein mathematische Modell eines Gleichstrommotors aufgestellt und in Simulink umgesetzt werden.

Die dafür nötigen Konstanten (u.a Ankerwiderstand, Induktivität, etc.) sind in den beiden vergangenen Versuchen bereits bestimmt worden. Um das Trägheits-moment J – die einzige fehlende Konstante im Modell – zu bestimmen, wird das Modell mit einer Messung am realen System verglichen. In dieser Messung wurde ein Spannungs-Sprung auf den Motor gegeben und der Strom als Sprungantwort aufgenommen.

3.2 Grundlagen und Theorie

Das Blocksschaltbild, welches in Simulink umzusetzten ist, resultiert aus den beiden folgenden DGL.

$$\dot{i(t)} = \frac{1}{L} \left[u(t) - (R + R_s) \cdot i(t) - ke \cdot \omega(t) \right]
\dot{\omega(t)} = \frac{1}{J} \left[km \cdot i(t) - C_r \omega(t) \right]$$
(25)

Die erste Gleichung ergibt sich aus der Maschengleichung des elektrischen Teils. Der zweite Teil der DGL ist auf die Summation der Drehmomente zurückzuführen.

3.3 Aufgabenstellung und Versuch

Aus den bereits aufgestellten DGL-System kann das Blockschaltbild in Simulink erstellt werden.




Abbildung 8: Blockschaltbild in Simulink

Als Eingang wurde ein Step-Block benutzt und als Ausgang ein Scope-Block. Die erste DGL wurden im oberen Teil des Modell realisiert und beschreibt den elektrischen Teil des Systems. Im unteren wird der mechanische Teil des Motors modelliert der aus der zweiten DGL hervorgeht.

Die schon ermittelten Konstanten des Systems wurden in einem Matlab-File abgespeichert und werden über dieses auch aufgerufen. Auch die Daten der Messung des Spungs und der Sprungantwort sind hier zufinden.

Um den gemessenen Spung und die Sprungantwort in Simulink anzuzeigen wurde der Block "From Workspace" benutzt der jeweils den Zeit-Spannungs-Vektor und den Zeit-Spannungs-Vektor lädt.

Der Spung aus dem Modell wurden dem Sprung aus der Messung mit folgenden Parameter angepasst.

| Steptime | 0.048s |
|-------------|--------|
| Final Value | 8.2V |
| Sampletime | 0.001s |

Abbildung 9: Parameter Step Block

Um das Trägheitsmoment J zu bestimmen, wurde dann J auf den Initialwert von $10^{-3} {\rm Kg \cdot m^2}$ gesetzt. Dieser stammt aus dem Datenblatt des DCX10L aus der Vorlesung. Danach haben wir das System für 30 Sekunden simuliert und erhielten folgendes Ergebnis.




Abbildung 10: Simulation 1

Wir haben dann durch manuelles iteratives Anpassen den Wert des Trägheitsmoments so bestimmt, dass die Funktion des Modells mit den Messdaten übereinstimmt.

$$J \simeq 5\mu \text{Kg} \cdot \text{m}^2 \tag{26}$$

Anschließend simulierten wir in der Zeit der gegebenen Messdaten $\Delta T=0.6s.$ Daraus ergab sich folgendes Ergebnis.




Abbildung 11: Simulation 2

3.4 Diskussion und Zusammenfassung

Der exponentiell fallende Stromverlauf ist ein normales Verhalten des Anlaufstroms eines Motors. Dies ist daher zu erklären, dass die Schwungmasse an der Welle des Motors aus der Ruhelage erst auf Nenndrehzahl gebracht werden muss. Dafür ist im Anschaltmoment eine große Energie nötig, welche über den erhöhten Strom zugeführt wird.

Die errechneten Funktionen unseres Modells stimmen nahezu vollständig mit den gemessenen Daten überein. Sie liegen unter einer maximalen Abweichung von 5%. Dieses gute Ergebnis ist auf ein ausreichend gutes Modell und valide Messdaten zurückzuführen.

3.5 Anhang

3.5.1 Aufgabenbeschreibung

3 Termin

3.1 Simulation des Motors

Erzeugen Sie unter MATLAB / Simulink eine Simulation des permanent erregten Gleichstrommotors. Benutzen Sie dafür Signalquellen und -senken, Übertragungsfunktionen und Summationspunkte. Stellen Sie die Winkelgeschwindigkeit und den Ankerstrom als Funktion der Zeit in jeweils einem Scope (Signalsenke) dar. Verwenden Sie dabei die von Ihrem Team gemessen bzw. geschätzten Parameter!
Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens zwei Sekunden simulieren!

3.2 Messen des Einschaltverhaltens & Vergleich mit Simulation

Messen Sie mit dem PicoScope das Einschaltverhalten des Stromes des Motors und speichern sie die Messwerte ab. Erklären Sie dabei, warum der Stromverlauf so ist, wie Sie ihn gemessen haben. Nun lesen Sie die Messwerte in MATLAB ein und stellen Sie den gemessenen Stromverlauf mit der Anzeige des simulierten Motorstromes in einem Bild dar.

Beantworten Sie folgende Fragen: Sind die Verläufe identisch? Warum nicht? Woran liegt es?

3.3 Diskussion

Diskutieren Sie, ob Ihre vorwiegend aus statischen Messungen stammenden Werte eine vernünftige Simulation des Motorverhaltens ermöglichen.

Passen Sie die Parameter der von Ihnen erzeugten MATLAB-Simulation so an, dass der Unterschied zwischen der Messung und der Simulation eine maximale Abweichung von 5 % beträgt!

| Beuth-Hochschule für | Labor fur | | Ubungsveranstaltung für |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| Technik Berlin | Automatisie | erungstechnik | Aktorik & Sensorik |
| Prof. DrIng. FJ Morales | | | 7 von 10 |
| | | | |

3.5.2 Matlab Code

```
6 % Datum: 24.11.2020
7 % Autoren: Anton Kress,
                       S872899
8 %
          Jan Abel,
                       S876662
9 %
    10 clear
11 home
12 close all
14 %
    15 % Konstanten wurden in den voherigen Versuchen bestimmt
16 R = 3.263586106324851;
                              % Ankerwiderstand in [V/A]
_{17} L = 1.754462619198655e-04;
                              % Induktivität
                                              in [Vs/A]
18 \text{ ke} = 0.023520507251362;
                              % Konstante
                                              in [Vs/ rad]
19 \text{ km} = 0.022031575949394;
                              % Momentenkonstante in [Nm / A]
cr = 3.240869773689936e-07;
                              % Reibungskonstante in [Nm*s/rad]
                              % Messwiderstand in [V/A]
21 \text{ Rs} = 1;
22
23 %
    J = 0.000005;
                               % Trägheitsmoment in [kg*m^2]
25 %
    26 % Laden der Daten des gemessenen Sprung und der Sprungantwort
FolderName = "./src/";
F_Name = "F.mat";
F = fullfile(FolderName, F_Name);
30 F_import = load(F);
32 % Eingangssprung u_e(t)
U_mess(:,1) = (1 : length(F_import.A)) * F_import.Tinterval;
U_{mess}(:,2) = F_{import.B};
36 % Sprungantwort i_a(t)
37 I_mess(:,1) = (1 : length(F_import.A)) * F_import.Tinterval;
I_{mess}(:,2) = F_{import.A};
```

4 Labor 4

4.1 Einleitung und Ziel

Im 4. Labor soll der zuvor modellierte, spannungsgesteuerte Gleichstrommotor nun stromgesteuert werden. Dieses soll Mittels eines Vierquadrantensteller auch H-Brücke genannt in Simulink als Modell umgesetzt werden.

4.2 Grundlagen und Theorie

Mit Hilfe einer sogenannten H-Brücke lassen sich die Wicklungen eines Motors auf eine einfache Art und Weise ansteuern.




Abbildung 12: Schaltung H-Brücke

Um den Strom positiv, also von links nach rechts, fließen zu lassen, müssen die MOS-FETS T_{LH} und T_{RL} angesteuert werden.

Wenn diese beiden besagten Transistoren ausgeschaltet werden, treibt die Energie im Magnetfeld der Spule den Strom weiter. Dadurch fließt der Motorstrom I_M durch die parasitären Bodydioden der Transistoren T_{LL} und T_{RH} .

Dieser Strom kann indirekt durch die Spannung die über den Messwiderstand R_{Shunt} gemessen werden.

Soll der Motor in die entgegengesetzte Richtung betrieben werden, müssen die MOS-FETS T_{RH} und T_{LL} angesteuert werden.

Dadurch gibt es insgesamt 4 Zustände. Links-Rechts-Lauf Transistoren an oder ausgeschaltet und Rechts-Links-Lauf Transistoren an oder ausgeschaltet.

Um die H-Brücke zu betreiben wird eine Steuerung benötigt. Die Steuerung benötigt als Eingänge den Sollstrom I_{soll} , den momentanen Strom I_{ist} und die Eingangspannung. Als Ausgänge besitzt die Steuerung die gepulste Motorspannung.

Die 4 Maschengleichung der 4 Zustände lauten wie folgt, wenn der Drain-Source Widerstand vernachlässigt wird.

Link-Rechts-Lauf:

$$0 = U_H - R \cdot i_M - L \cdot i_M - k_e \cdot \omega - R_{Shunt} \cdot i_M$$

$$0 = U_H + 2U_D + R \cdot i_M + L \cdot i_M + k_e \cdot \omega + R_{Shunt} \cdot i_M$$
(27)

Rechts-Links-Lauf:

$$0 = U_H + R \cdot i_M + L \cdot i_M + k_e \cdot \omega - R_{Shunt} \cdot i_M$$

$$0 = U_H + 2U_D - R \cdot i_M - L \cdot i_M - k_e \cdot \omega + R_{Shunt} \cdot i_M$$
(28)

4.3 Aufgabenstellung und Versuch

Für das Subsystem Steuerung mit H-Brücke wurden folgenden Ein- und Ausgänge definiert.

- (In_1) Die Eingangs- oder Betriebsspannung U_H
- (In_2) Der Momentanstrom I_{ist}
- (In_3) Der angestrebte Strom I_{soll}
- (Out_1) Die Spannung, die über dem Motor abfällt U_{Motor}




Abbildung 13: Subsystem Steuerung mit H-Brücke

Das Subsystem beinhaltet den Relay-Block, der hier als Zweipunktregler genutzt wird. Die beiden Schwellwerte $i_{plus}=10 \mathrm{mA}$ und $i_{minus}=-10 \mathrm{mA}$ wurden im m-File definiert. Der Relay-Block gibt einen boolschen Wert an den 1. Switch-Block, welcher zwischen Transistoren An und Aus hin- und herschaltet. Der 2. Switch Block verändert die Drehrichtung des Motors und wird vom Vorzeichen des einzustellenden Strom I_{soll} geschaltet.




Abbildung 14: Subsystem DC-Motor

Das Subsystem Gleichstrommotor wurde im Labor 3 aufgestellt. Es bekommt als Eingang eine Eingangspannung U_M und gibt als Ausgang sowohl den Strom i_M als auch die Winkelgeschwindigkeit ω zurück.




Abbildung 15: Gesamtsystem

Das Gesamtsystem besteht aus den beiden vorher beschriebenen Subsystemen, die nun verbunden werden. Die Eingangspannung $U_H = 15$ V ist im m-file festgelegt. Im Subblock I_{soll} ist der einzustellende Strom definiert. Dieser beträgt am Anfang 0.5A. Nach zwei Sekunden ändert er seinen Wert auf -0.3A und nach 4 Sekunden springt der Strom auf 0.6A. Dieses ist gestrichelt in der folgenden Abbildung im mittleren Graph zusehen. Im selben Graph ist auch der Plot des I_{ist} in rot abgebildet. Im Oberen Graph ist die gepulste Motorspannung zuerkennen und im unteren Graphen die Winkelgeschwindigkeit.




Abbildung 16: Graph H-Brücke

4.4 Zusammenfassung

hier muss noch text rein

5 Anhang

5.1 Aufgabenbeschreibung

4 Termin

Stromgesteuertes Modell des Gleichstrommotors

4.1 Vorbereitung

In diesem Versuch werden Sie ein Matlab/Simulink-Modell erzeugen, um einen Gleichstrommotor mittels des Stromes zu betreiben. Dabei werden Sie das von Ihnen bereits erzeugte Modell (also spannungsgesteuert) wiederverwenden.

Was müssen Sie um das bestehende Motormodell hinzufügen, um einen Strom einprägen zu können?

4.2 Motortreiber

Motor fließt?

Mit Hilfe einer sogenannten H-Brücke – abgebildet auf der rechten Seite - lassen sich die Wicklungen eines Motors auf eine einfache Art und Weise ansteuern.
Beantworten Sie folgende Fragen:


Welche Transistoren müssen
 angesteuert werden, damit der Strom
 positiv – von links nach rechts – durch den


Was passiert in der abgebildeten
Schaltung, wenn die unter Frage 1
besagten Transistoren ausgeschaltet
werden und Strom durch die Wicklung

 Schalten

 Western der Schalten

 Western der






5. Die H-Brücke bzw. die Transistoren der H-Brücke wird über eine übergeordnete Schaltung angesteuert. Welche Eingänge muss die Schaltung haben? Welche Ausgänge hat die Schaltung?

6. Stellen Sie die Maschengleichungen für die identifizierten Fälle auf.

4.3 Übergeordnete Schaltung und H-Brücke

Mit Hilfe verschiedener Simulink-Blöcke kreieren Sie ein Subsystem, das die Ankerspannung eines Gleichstrommotors stellen wird, damit der Motor "stromgesteuert" wird. Bitte verwenden Sie die Antworten, die Sie unter 4.2 gegeben haben, um das Subsystem zu entwerfen. Verbinden Sie das Subsystem NOCH NICHT mit Ihrem Motormodell: Testen Sie zuerst das Subsystem mit Probesignalen, die Sie selbst kreieren müssen. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie alle möglichen Zustände Ihres Subsystems testen, damit Sie nicht überrascht werden. Welche Signale braucht Ihr Modell?

| Beuth-Hochschule für | Labor für | | Übungsveranstaltung für | |
|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
| | | | o o | |
| Technik Berlin | Automatisierungstechnik | | Aktorik & Sensorik | |
| Prof. DrIng. FJ Morales | | | 8 von 10 | |



4.4 Model

Ergänzen Sie Ihr bereits kreiertes Motormodell mit dem neuen Subsystem, um eine Stromregelung zu erzielen. Dabei muss die Genauigkeit des Stromes \pm 10 mA. Gehen Sie weiterhin davon aus, dass der von Ihnen zu entwerfende Treiber folgende Parameter hat:

| Parameter | Wert |
|------------------------------|------------------|
| Spannungsquelle | 15 V |
| Durchlassspannung der Dioden | 0,7 V |
| Drain-Source-Widerstand | vernachlässigbar |
| Shunt-Wiederstand | 1,0 Ω |

4.5 Simulation

Erstellen Sie eine Quelle, die Ihrem Modell die SOLL-Werte für den Strom stellen wird. Die SOLL-Werte sollen zuerst 0,5 A, dann -0,3 A und zuletzt 0,6 A sein. Jede Stufe soll so lang dauern, bis der eingeschwungene Zustand der Winkelgeschwindigkeit erreicht wurde.

Erreicht Ihr Modell die Sollwerte für den Strom? Warum ja oder warum nicht?

Wie kann die Simulation verbessert werden? Implementieren Sie Ihren Verbesserungsvorschlag und lassen Sie Ihre Simulation wieder laufen. Zeigen Sie, dass die Verbesserung wirkt!

| Beuth-Hochschule für | Labor für | | Übungsveranstaltung für |
|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| Technik Berlin | Automatisie | erungstechnik | Aktorik & Sensorik |
| Prof. DrIng. FJ Morales | | | 9 von 10 |

5.2 Matlab Code

```
10 clear
11 home
12 close all
13
14 %
   15 % Konstanten wurden in den voherigen Versuchen bestimmt
16 R = 3.263586106324851;
                            % Ankerwiderstand in [V/A]
L = 1.754462619198655e-04;
                            % Induktivität
                                           in [Vs/A]
                            % Konstante
18 \text{ ke} = 0.023520507251362;
                                           in [Vs/ rad]
19 \text{ km} = 0.022031575949394;
                            % Momentenkonstante in [Nm / A]
                            % Reibungskonstante in [Nm*s/rad]
cr = 3.240869773689936e-07;
21 \text{ Rs} = 1;
                             % Messwiderstand in [V/A]
22 %
   J = 0.000005;
                             % Trägheitsmoment in [kg*m^2]
24 %
   % Quellspannung
25 U_H=15;
U_D = 0.7;
                             % Durchlassspannung Diode in [V]
                             % Schwellwerte des
28 i_plus=0.01
                                                 in [A]
29 i_minus = -0.01
                             % Zweipunktregler
                                              in [A]
```