



TH-02A  ตัวเลขขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย	TH-03A  - แสดงอุณหภูมิและความชื้นภายใน (Indoor) รวมทั้งอุณหภูมิภายนอกห้อง (Outdoor) ได้ - มีสัญลักษณ์ COMFORT เพื่อแสดงอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม และในทางกลับกันจะมีสัญลักษณ์ WET หรือ DRY แสดงความชื้นที่มากหรือน้อยเกินไป	TH-08  แสดงค่าสูงสุด-ต่ำสุดของแต่ละวันบนจอแบบถาวร พร้อมด้วยการรีเซ็ตค่าโดยอัตโนมัติ
---	---	---

คุณสมบัติ

รุ่น	TH-02A	TH-03A	TH-08
ย่านการวัด	อุณหภูมิ 0~50°C (32~122°F)	โพรวัดในตัวเครื่อง : -10~+50°C (14~122°F) โพรวัดภายนอก : -50~+70°C (-58~+158°F)	-10~+70°C (14~158°F)
	ความชื้น 20~99%RH	20~99%RH ที่อุณหภูมิ 25°C (77°F)	20~99%RH
ความเที่ยงตรง	อุณหภูมิ ±1°C (±2°F)	±1°C (±2°F) ภายใน 0~50°C (32~122°F) ±2°C (±4°F) ภายใน -1~20°C, 51~70°C (30~4°F, 124~158°F) ย่านอื่นๆ ±3°C (±5.4°F)	±1°C (±1.8°F) ภายใน 0~35°C (32~95°F)
	ความชื้น ±5%RH	ย่าน 30~70% : ±5%RH ย่านอื่นๆ : ±8%RH	ย่าน 35~75% : ±4%RH ย่านอื่นๆ : ±5%RH
ความละเอียด	อุณหภูมิ : 0.1°C (0.1°F) / ความชื้น : 1%RH		
การแสดงผลค่าต่ำสุด-สูงสุด	บันทึกไว้ในเครื่อง และเรียกขึ้นมาดูได้		แสดงค่าสูงสุด-ต่ำสุดของแต่ละวันบนจอแบบถาวร พร้อมด้วยการรีเซ็ตค่าโดยอัตโนมัติ
การติดตั้ง	แขวนผนังหรือตั้งบนโต๊ะ		
โพรวัด	อยู่ภายในตัวมิเตอร์ 1 อัน	อยู่ภายในตัวมิเตอร์ 1 อัน, สายยาว 2 ม. 1 อัน	อยู่ภายในตัวมิเตอร์ 1 อัน
ใช้ไฟ	แบตเตอรี่ AAA (UM-4) 1.5V 2 ก้อน	แบตเตอรี่ AAA (UM-4) 1.5V 1 ก้อน มีสัญลักษณ์เตือนแบตเตอรี่อ่อน	
ขนาด (กว้างxสูงxหนา)	98x110x22 มม.	98x109x21 มม.	90x135x15 มม.
อุปกรณ์มาตรฐาน	- คู่มือการใช้งาน 1 ชุด - แบตเตอรี่ AAA 1.5V 2 ก้อน	- คู่มือการใช้งาน 1 ชุด - โพรวัดอุณหภูมิสายยาว 2 ม. 1 อัน - แบตเตอรี่ AAA 1.5V 1 ก้อน	- คู่มือการใช้งาน 1 ชุด - แบตเตอรี่ AAA 1.5V 1 ก้อน

ขนาดและรูปร่าง (หน่วย : มม.)

TH-02A 	TH-03A 	TH-08 
--	--	---