**BỘ XÂY DỤNG** 

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/CĐ-BXD

Hà Nôi, ngày 08 tháng 9 năm 2024

## CÔNG ĐIỆN

V/V KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO SỐ 3 (BÃO YAGI)

## BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG điện:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Con bão số 3 (tên quốc tế bão Yagi) đã đi vào đất liền, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Bắc, đặc biệt là khu vực các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Cao Bằng,... gây thiệt hại lớn về người tài sản, công trình xây dựng. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì lượng mưa khu vực Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 100 - 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ do bão, căn cứ chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- 1. Kiểm tra tình trạng kết cấu công trình xây dựng, tháo dỡ, sửa chữa các hạng mục, kết cấu hư hỏng, mất ổn định. Đặc biệt đối với các công trình trường học, bệnh viện, chung cư, công trình tập trung đông người cần kiểm tra, rà soát tình trạng cửa, lan can, vật treo, neo trên cao, tường vách, mái, hệ thống kỹ thuật điện, cơ điện, hệ thống cấp nước, thoát nước và có các giải pháp khoanh vùng cảnh báo, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn khai thác sử dụng. Riêng đối với cửa sổ, cửa đi, hệ tường kính, vách kính và hệ bao che bằng kim loại tham khảo các tiêu chuẩn hiện hành[1].
- 2. Đối với một số công trình mất an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn do bão gây hư hỏng kết cấu, dàn mái, mặt dựng vách kính... và công trình chung cư cũ, cần phải được khắc phục và tổ chức đánh giá đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục khai thác, sử dụng. Riêng đối với các công trình chung cũ đã được kiểm định và đánh giá mức độ nguy hiểm ở mức độ D cần khẩn trương thực hiện theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.
- 3. Thực hiện dọn dẹp, tháo đỡ các biển quảng cáo, bồn nước mái, mái tôn, mặt dựng, cửa kính bị hư hỏng do bão; khẩn trương kiểm tra tình trạng kết cấu, tháo đỡ ngay các kết cấu hư hỏng, lung lay không chắc chắn hoặc thực hiện sửa chữa và gia cố, giằng, chống đảm bảo an toàn.
- 4. Kiểm tra, rà soát hiện trạng các công trình đang thi công và các máy móc thiết bị phục vụ thi công sau bão; tháo dỡ, di dời hoặc sửa chữa các công trình, kết cấu, máy thiết bị bị hư hỏng; đánh giá các nguy cơ gây mất an toàn trên công trường trước khi thi công trở lại theo quy định tại mục 2.1.12 QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng.
- 5. Trong quá trình thực hiện khắc phục hậu quả sau bão, cần đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn lao động quy định tại QCVN 18:2021/BXD khi làm việc trên cao (mục 2.7), an toàn điện (mục 2.16), an toàn khi thi công, lắp dựng tháo dỡ, phá dỡ các cấu kiện, kết cấu công trình (mục 2.10 và 2.15), an toàn cho khu vực lân cận công trình (mục 2.1), trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động (mục 2.19).
- 6. Kịp thời có phương án khơi thông, tiêu thoát nước và các biện pháp chống ngập úng, đảm bảo cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị; tổ chức kiểm tra, rà soát vận hành các cống kiểm soát triều và trạm bom thoát nước để tăng khả năng thoát nước; nạo vét, khơi thông dòng chảy hệ thống tiêu thoát nước; khắc phục các công trình hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, cột đèn tín hiệu, biển báo biển chỉ dẫn bị hư hỏng; kiểm tra các khu vực giao thông đô thị, giao thông kết nối có nguy cơ sạt lờ, ngập lụt để cảnh báo, phân luồng, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

- 7. Rà soát các khu vực có dân cư sinh sống có nguy cơ sat lở đất (khu vực đồi núi và ven sông, vùng ha du), thực hiện khoanh vùng, cảnh báo và tổ chức di dòi người dân tam trú tới nơi an toàn[2].
- 8. Huy động tối đa các nguồn lực cùng chung tay dọn dẹp, xử lý các cây gãy đổ và có nguy cơ gãy đổ đảm bảo an toàn giao thông và công trình; phối hợp với các đơn vị quản lý giao thông, điện lực, cấp thoát nước và các hạ tầng khác có liên quan để kip thời xử lý, sửa chữa lai ha tầng bi hư hỏng; khắc phục, trồng lai, thay thế cây xanh đô thị đúng yêu cầu kỹ thuật; trong đó lưu ý lưa chon các loài cây trồng phù hợp, có khả năng chống chiu gió bão.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp, phương án khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu hoặc đề nghị của địa phương.

Bộ Xây dưng đề nghi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW quan tâm và khẩn trương triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; Các Bộ: GTVT, CT, NN&PTNN;
- Luu: VT, GĐ

KT. BÔ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Bùi Xuân Dũng

[1] - TCVN 7452-3:2021 Cửa sổ và cửa đi - Phần 3; Khả năng chiu tải trong gió - Phân cấp và phương pháp thử;

- TCVN 13331:2021 Hệ tường kính Lắp dựng và nghiệm thụ;
- Chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ bao che bằng kim loại và Chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ vách kính ban hành kèm theo Quyết định số 862/QĐ-BXD ngày 05/10/2022 của Bô trưởng Bô Xây dựng.
- [2] Tham khảo Hướng dẫn quy hoach đô thị, quy hoach nông thôn trong khu vực chiu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sat lở đất Vùng Trung du và miền núi phía Bắc của Viên Quy hoach đô thi và nông thôn quốc gia đã được gửi đến các địa phương.