ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова" Факультет: ИВТ

Кафедра: Вычислительной техники

Предмет: Электронно-вычислительная машина и периферийные

устройства

Лабораторная работа №5 **Непривилегированные команды процессоров x86**

Вариант №6

Выполнил: студент группы ИВТ-41-20

Галкин Дмитрий

Проверил: доцент Андреева А.А.


Цель работы


Познакомиться с особенностями реального режима микропроцессоров х86.

Текст задания

Даны два двоичных множества одинаковой длина, представленные в виде битовых строк. Написать процедуру, производящую в зависимости от значения регистра CL=0 — произведение, CL=1 — объединение, следующие действия: CL=2 — разность первого и второго множеств. Адрес первого множества FS:DX, второго — GS:BX, длина — AX. Результат записывается на место первого множества.

Общая схема задания





Текст подпрограммы

```
; Даны два двоичных множества одинаковой длины,
; представленные в виде битовых строк. Написать процедуру,
; производящую в зависимости от значения регистра СL следующие действия
; CL = 0 - Произведение
; CL = 1 - Объединение
; CL = 2 - разность первого и второго множества
; Адрес первого множества - FS:DX
; Адрес второго множества - GS:BX
; Длина - АХ
; Результат записывается на место первого множества
; Как ассемблер расстовляет префиксы 66 и 67 и как процессор их выполняет
.386
DATA segment para use16
      multe 1 db 1100b ; Множество 1 (DX)
      multe_2 db 0110b
                         ; Множество 2 (ВХ)
DATA ends
CODE segment para use16
       assume CS:CODE, DS:DATA
start:
      точ ах, DATA; Загружаем данные из DATA
      mov ds, ax
      mov fs, ax
      mov edx, 0
      mov ebx. 0
      mov dx, offset multe_1; Загружаем Множество 1
      mov bx, offset multe_2; Загружаем Множество 2
      mov ax. 0
      mov al, 10
      mov cl, 0
      cmp\ cl,\ 0
      je multiplication
      cmp cl, 1
      je addition
      cmp cl, 2
      je difference
      jmp exit
  -----> Умножение
      multiplication:
            mov cx, ax
            mov si, 0
```

```
start1:
                bt fs:[edx], si ; Проверка бита
                jnc\ loop1 ; cf = 0
                bt gs:[ebx], si ; Проверка бита
                jc\ loop1 ; cf = 1
                btr fs:[edx], si; Проверка и сброс бита
          loop1:
                inc si
                loop start1
                jmp exit
 -----> Объединение
     addition:
          mov cx, ax
          mov si, 0
          start2:
                bt fs:[edx], si ; Проверка бита
                jc\ loop2 ; cf = 1
                bt gs:[ebx], si ; Проверка бита
                inc\ loop2 ; cf = 0
                btr fs:[edx], si; Проверка и сброс бита
          loop2:
                inc si
                loop start2
                jmp exit
             -----> Разность
     difference:
          mov cx, ax
          mov si, 0
          start3:
                bt\,fs:[edx],\,si ; Проверка бита
                jnc\ loop3; cf = 0
                bt gs:[ebx], si ; Проверка бита
                jnc\ loop3 ; cf = 1
                btr fs:[edx], si; Проверка и сброс бита
          loop3:
                inc si
                loop start3
     -----> Выход из процедуры
     exit:
          mov ah, 4ch
          int 21h
;-----
```


CODE ends end start

Пример работы программы

Исходная строка

```
Window
                                                                             READY
     File View Run Breakpoints Data Options
  [ 1=CPU 80486=
                                                       =1=[†][↓]=
   cs:0000 B8AD44
                           MOV
                                  ax,44AD
                                                  ax 44AD
                                                              c=0
   cs:0003 8ED8
                                  ds,ax
                                                  bx 0000
                          MOV
                                                              z=0
   cs:0005 8EE0
                                  fs,ax
                                                  cx 0000
                                                              s=0
                          MOV
   cs:0007 66BA00000000
                                  edx,000000000
                                                  d× 0000
                          MOV
                                                              o=0
   cs:000D BA0000
                          MOV
                                  dx,0000
                                                  si 0000
                                                              p=0
   cs:0010 BB0100
                                                  di 0000
                          MOV
                                  bx,0001
                                                              a=0
   cs:0013 B80000
                                                              i=1
                          MOV
                                  ax,0000
                                                  bp 0000
                                                  sp 0000
                                                              d=0
   cs:0016 B010
                          MOV.
                                  al,10
   cs:0018 B102
                          MOV
                                  cl,02
                                                  ds 44AD
                                                  es 449D
   cs:001A 80F900
                                  cl,00
                          CMP
   cs:001D 7410
                           .je
                                  002F
                                                  ss 44AC
   cs:001F 90
                           nop
                                                  cs 44AE
   cs:0020 90
                                                  ip 0007
                          nop
   ds:0000 09 0C 00 00 00 00 00 00 02
   ds:0008 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                  ss:0002 6568
   ds:0010 B8 AD 44 8E D8 8E E0 66
                                    ∃ iDA†Aαf
   ds:0018 BA 00 00 00 00 BA 00 00
                                                  ss:00000>6474
F1-Help F2-Bkpt F3-Mod F4-Here F5-Zoom F6-Next F7-Trace F8-Step F9-Run F10-Menu
```

Результат работы программы



Вывод

Я ознакомился с особенностями реального режима микропроцессора х86.