## Tipos de datos

Tipo	Tamaño	Rango de valores
(unsigned) <i>char</i>	8 bits	0 · · · 255
signed <i>char</i>	8 bits	-128 · · · +127
unsigned short (int)	8 bits	0 · · · 255
(signed) short (int)	8 bits	-128 · · · +127
(signed) int	16bits	-32768 · · · +32767
unsigned (int)	16 bits	0 · · · 65535
(signed) long (int)	32 bits	-2147483648 · · · +2147483647
unsigned long (int)	32 bits	0 · · · 4294967295
float	32 bits	$\pm 1.17549435082 \cdot 10^{-38}$ to $\pm 6.80564774407 \cdot 10^{38}$
double	32 bits	$\pm 1.17549435082 \cdot 10^{-38}$ to $\pm 6.80564774407 \cdot 10^{38}$
long double	32 bits	$\pm 1.17549435082 \cdot 10^{-38}$ to $\pm 6.80564774407 \cdot 10^{38}$

- En los datos de tipo *char*, la ausencia del prefijo *signed* implica que el dato es de tipo *unsigned* por defecto.
- En los datos de tipo *int*, la ausencia del prefijo *unsigned* implica que el dato es de tipo *signed*
- Utilizar siempre los tipos de datos más pequeños que sea posible. Cuanto mayor sea el tipo de datos utilizado, mayor será el tamaño del código generado.
- Utilizar datos de tipo *char* o short por defecto.
- Utilizar datos de tipo *short* o *int* para datos con los que se van a realizar operaciones aritméticas, contadores, ADC, etc.
- Utilizar datos de tipo *long* como último recurso.
- Utilizar *unsigned* siempre que sea posible (*signed* sólo cuando sea necesario).