# Инструкция для участников хакатона по отправке пакетов данных в UART и использованию COMReader

Одна из важных задач для успешного прохождения хакатона — правильная передача обработанных данных, так как, если вы написали идеальный алгоритм, но не смогли корректно передать результаты, судья не сможет по достоинству оценить вашу работу. Поэтому в данной инструкции, мы опишем требования по передаче данных.

### Интерфейс передачи и его настройка:

- 1) Для передачи данных необходимо использовать интерфейс UART настроенный на baud rate = 115200 Bits/s, количество бит на символ 8 bit, количество стоповых битов 1, контроль четности отсутствует.
- 2) Настраивать UART необходимо по прерыванию на прием и на передачу.

### Условия на начало и конец передачи данных:

- 1) Начинать отправку данных необходимо после получения символа: 'r' – uint8\_t (ASCII – 114).
- 2) Остановить передачу необходимо после получения символа: 's' uint8 t (ASCII 115).

### Структура отправляемого пакета данных:

Наименование параметра	Тип данных	Размер, байт	Размерность, значение
Заголовок пакета	UINT32	4	0x0200A6BD
Магнитная интенсивность X	FLOAT32	4	Микро Тесла
Магнитная интенсивность Y	FLOT32	4	Микро Тесла
Магнитная интенсивность Z	FLOAT32	4	Микро Тесла
Ускорение Х	FLOAT32	4	M/c/c
Ускорение Ү	FLOAT32	4	M/c/c

Ускорение Z	FLOAT32	4	M/c/c
Угловая скорость Х	FLOAT32	4	°/ сек
Угловая скорость Ү	FLOAT32	4	°/ сек
Угловая скорость Z	FLOAT32	4	°/ сек

## Проверка приема-передачи:

COMReader — это Python script, который позволяет обрабатывать пакеты данных, поступающих через СОМ порт ПК. Script необходим Вам для проверки и отладки корректной отправки и получения данных. При проверке судьей Вашей работы будет использоваться именно этот script.

### Требования для использования COMReader:

1) Для использования COMReader Вам желательно иметь на ПК настроенную IDE для работы с языком программирования Python (PyCharm, VS Code или др.).

# Начало работы с COMReader

- 1) Подключите Ваше устройство к USB порту вашего ПК.
- 2) Определите с помощью диспетчера устройств СОМ порт, к которому Ваше устройство привязано.
- 3) Откройте с помощью IDE файл COMReader\_for\_participants.py
- 4) Для запуска файла COMReader\_for\_participants.py Вам необходимо будет установить библиотеки math, struct, keyboard, serial.
- 5) В поле port ввести номер COM порта, который узнали из диспетчера устройств.

```
USER = serial.Serial(
    port="COM13", baudrate=115200, bytesize=8,
timeout=100, stopbits=serial.STOPBITS_ONE
```

6) После настройки можно запускать script.

# Запуск и работа:

- 1) Для начала получения данных с Вашего устройства нажмите на клавиатуре клавишу 'r'.
- 2) После этого в консоль выведется лист с данными, которые пришли с Вашего устройства (при условии, что все настроено верно). Также создастся файл USER\_data.txt, в котором будут те же самые данные, что и в консоли.

При возникновении вопросов писать в Telegram.

P.S. Пример корректно работающей реализации приема-передачи на STM32:

```
uint8 t flag = 0;
uint8 t command = 0;
void HAL UART RxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart)
{
     if (huart == &huart1)
     {
          if (command == 'r') flag = 1;
          if (command == 's') flag = 0;
     }
     HAL UART Receive IT (&huart1, &command, 1);
}
int main()
{
     HAL Init();
     SystemClock Config();
     MX GPIO Init();
     MX USART1 UART Init();
     float data[9] = \{0.2348, 1.5478, 88.9567, 100.4589, 3.0234, \}
7.0005, 9.8907, 23.2951, 4.9084 };
     uint32 t a = 3181772803;
     uint8 t sw[4] = { 0x02, 0x00, 0xA6, 0xBD };
     uint8 t data8[36] = \{0, \};
     HAL UART Receive IT (&huart1, &command, 1);
     memcpy(data8, (uint8 t*)data, sizeof(data));
```

```
while (1)
{
    if (flag)
    {
        HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, sw, 4);
        HAL_Delay(10);
        HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*)data, sizeof(data));
        HAL_Delay(10);
    }
}
```