
P_{ref}
V_∞
Farm Control
C'_{T2}
C'_{T1}
$V_1 = V_{1_m}$
V_{1_1}
V_{1_2}
$V_{1_{nr}}$
V_{r1}
EDMD
WT1
V_{r1}
$V_{1\text{out}_1}$
$V_{1\text{out}_{nr}}$
P_1
Wake
V_{2_1}
V_{2_2}
$V_{2_{nr}}$
V_{r2}
V_{r1}
WT2
V_{r2}
P_2
C'_{T1}
C'_{T2}
EDMD
$\hat{K}$ for
qLMPC
V_{r1}
V_{r2}