Rekonfigurasi Saluran Distribusi 20 kV Untuk Mengurangi Rugi-Rugi Daya dan Jatuh Tegangan Pada Penyulang Abang

I Putu Arya Suardika¹, I Gede Dyana Arjana², Anak Agung Gede Maharta Pemayun³
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Udayana Denpasar – Bali
Email: putuarya.suardika@gmail.com, dyanaarjana@unud.ac.id, <a href="mailto:ma

Abstrak

Penyulang Abang merupakan salah satu dari empat puluh satu penyulang di Area Kerja PT PLN (Persero) Area Bali Timur. Penyulang ini menggunakan konfigurasi tipe radial yang melayani konsumen yang berada pada daerah Padangkerta, Bias, Batannyuh, Kikian, Ababi, Kebon, Abang, Datah, Kubu, Nusu, Tianyar, dan Ban. Penyulang ini mempunyai panjang saluran yang mencapai 212,8 kms dengan total gardu distribusi sebanyak 167 unit trafo dan beban puncak penyulang ini mencapai 5.669 kW. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya jatuh tegangan sebesar 16,255% dan rugirugi daya sebesar 10,12%. Rekonfigurasi penyulang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pemotongan jaringan yang dialihkan ke penyulang Subagan dan perencanaan penyulang Kubu. Rekonfigurasi dengan pemotongan jaringan memperlihatkan perbaikan tegangan penyulang Abang yang awalnya jatuh tegangannya sebesar 16,255% menjadi 3,05% dan penurunan rugi-rugi daya yang awalnya 10,12% menjadi 3,49%. Perbaikan tegangan dan rugi-rugi daya yang terjadi pada penyulang ini tidak diikuti oleh penyulang Subagan, yang mengalami kenaikan persentase jatuh tegangan yang awalnya sebesar 6,78% menjadi 27,615% dan rugi-rugi dayanya yang awalnya sebesar 3,89% menjadi 13,28%. Sementara rekonfigurasi dengan perencanaan penyulang Kubu mampu memperbaiki jatuh tegangan penyulang Abang menjadi 2,94% dan rugi-rugi dayanya menjadi 3,41%. Sedangkan, penyulang Kubu sesuai dengan hasil running program ETAP jatuh tegangannya sebesar 2,95% dan rugi-rugi daya sebesar 2,73%.

Kata Kunci: Penyulang Abang, Rekonfigurasi, Jatuh Tegangan, Rugi-Rugi Daya

Abstract

The feeder of Abang is one of forty-one feeders in State Electrical Company (PT PLN) of east Bali Area. This feeder uses a configuration of radial type that serves consumers in the area of Padangkerta, Bias, Batannyuh, Kikian, Ababi, Datah, Kubu, Nusu, Tianyar and Ban. It has a line transect that is 212,8 kms in leght with a total of distribution subtatations of 167 transformers and its peaks load reaches 5669 kW. This conditions results in drop voltage of 16,255% and and power losses of 10,12%. Feeder reconfiguration is accomplished by two ways: the cutting of the network that is diverted to Subagan feeder and the planning of Kubu feeder. Reconfiguration by using a method of cutting the network shows a voltage correction of Abang feeder with the initial drop voltage of 16,255% to 3.05% and the initial power losses of 10,12% to 3,49%. The improvement of voltage and power losses occurring in this feeder is not followed by Subagan feeder, which experienced an initial rise in the percentage of drops voltage of 6,78% to 27,615% and its initial power losses of 3,89% to 13,28%. While reconfiguration with Kubu's feeder planning is able to repair the drop voltage of Abang feeder to 2.94% and its power losses to 3,41%. Meanwhile, Kubu's feeder in accordance with the results of running the program ETAP that the value of drop voltage is 2,95% and power losses is 2,73%.

4 - DENIDALIIII IIAN

Keywords:.

Reconfiguration,

Voltage,

Drop

Power

Loss

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan tenaga listrik terus mengalami peningkatan seiring dengan tuntutan hidup yang tidak dapat dipisahkan untuk menunjang segala aktivitas sehari-hari. Pesatnya perkembangan pembangunan diiring dengan kenaikan beban dan panjang saluran. Peningkatan beban akan mengakibatkan

Feeder.

terjadinya perluasan jaringan. PT PLN (Persero) Area Bali Timur merupakan unit bisnis PT PLN (Persero) Distribusi Bali yang mempunyai tugas pokok untuk menjaga kehandalan serta kualitas dari sistem tenaga listrik di area kerja Bali bagian timur. Penyulang Abang merupakan sistem distribusi 20 kV yang disuplai dari gardu induk Amlapura

trafo II/30 MVA. Penyulang ini adalah penyulang terpanjang di Area Bali Timur dengan panjang salurannya yaitu 212,8 km dan panjang saluran utama sejauh 72,9 km. distribusi Saluran yang panjang mengakibatkan terjadinya jatuh tegangan pada ujung jaringan dan rugi-rugi daya yang besar sehingga kualitas energi listrik yang disalurkan ke konsumen baik pelanggan TR maupun pelanggan TM menjadi kurang baik. Sesuai dengan SPLN No.72 Tahun 1987 yaitu adanya batas toleransi tegangan sebesar +5% dan -10%.

Meningkatnya kebutuhan tenaga listrik, sebaiknya diimbangi dengan kualitas tegangannya. Kualitas tegangan dan efisiensi energi listrik sangat dipengauhi oleh jatuh tegangan dan rugi-rugi daya listrik. Besarnya rugi-rugi daya dan jatuh tegangan pada saluran distribusi tergantung pada jenis dan panjang penghantar, tipe jaringan distribusi, kapasitas trafo, tipe beban, faktor daya, dan besarnya jumlah daya terpasang serta banyaknya pemakaian beban-beban yang bersifat induktif yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan daya reaktif. Mengurangi rugi-rugi daya dan jatuh tegangan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penambahan kapasitor bank, memperbesar luas penampang penghanta dan melakukan perubahan kembali sistem dengan cara rekonfigurasi sistem [1].


Kawasan Abang, Tianyar dan sekitarnya saat ini disuplai oleh penyulang Abang. Sebelum dilakukan rekonfigurasi jaringan, penyulang ini berbentuk konfigurasi jaringan distribusi 20 kV tipe radial. Berdasarkan data PT PLN (Persero) Area Bali Timur, tercatat jumlah pelanggan penyulang Abang sebanyak 23.614 pelanggan TR dan 2 pelanggan TM, 167 unit transformator, dan total daya 5.669 kW. Rugi-rugi daya pada penyulang Abang sebesar 573,7 kW atau 10,12% dan untuk tegangan terendah pada penyulang Abang mencapai 16,749 kV atau terjadi jatuh tegangan sebesar 16,255%. Sebagian besar pelanggan tersebut merupakan pelanggan dengan kategori umum (rumah tangga). Penyulang Abang memiliki panjang saluran 212,8 km dan panjang saluran utamanya 72,9 km. Saluran yang panjang diakibatkan oleh kondisi geografis pada lahan persawahan yang luas dan hutan-hutan. Penyulang Abang berdekatan dengan penyulang Subagan dan penyulang Candra Buana.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dianalisa rekonfigurasi penyulang Abang dengan tujuan untuk menurunkan jatuh tegangan dan rugi-rugi daya pada wilayah Padangkerta, Bias, Batanyuh, Kikian, Ababi, Kebon, Abang, Datah, Kubu, Nusu, Tianyar, dan Ban menggunakan software ETAP. Rekonfigurasi saluran distribusi dilakukan dengan melakukan pemotongan jaringan sebagian beban pada penyulang Abang dan penyulang-penyulang yang dialihkan ke berdekatan dengan penyulang Abang serta dilakukan pembangunan penyulang baru yang akan diberikan nama penyulang Kubu.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Tenaga Listrik

Pembangkit listrik pada umumnya terletak jauh dari pusat beban, terlebih pembangkit listrik berskala besar, sehingga untuk menyalurkan tenaga listrik tersebut sampai ke konsumen atau pusat beban maka tenaga listrik tersebut harus disalurkan. Secara garis besar sistem tenaga listrik dapat digambarkan seperti Gambar 1 [2]




Gambar 1. Sistem Tenaga Listrik

2.2 Sistem Distribusi Primer

Sistem distribusi primer atau sering disebut jaringan distribusi tegangan menengah terletak diantara gardu induk dengan gardu pembagi atau gardu distribusi yang memiliki tegangan sistem lebih tinggi dari tegangan untuk konsumen. Standar tegangan untuk jaringan distribusi primer ini adalah 6 kV, 10 kV, dan 20 kV. [3]

2.3 Sistem Distribusi Radial


Sistem distribusi tipe *radial* merupakan sebuah sistem yang hanya terhubung ke satu sumber dan antara titik sumber dan titik bebannya hanya terdapat satu saluran (line), tidak ada alternatif saluran lainnya. Sistem distribusi *radial* dapat dilihat pada Gambar 2 [4]



Gambar 2. Sistem Distribusi Radial

2.4 Sistem Distribusi Ring / Loop


Sistem distribusi ring / loop pada jaringan distribusi merupakan suatu sistem penyaluran melalui dua atau lebih saluran penyulang atau feeder yang saling berhubungan membentuk rangkaian berbentuk cincin (ring).Sistem distribusi ring/loop dapat dilihat pada Gambar 3



Gambar 3. Sistem Distribusi Ring/Loop

2.5 Sistem Distribusi Spindel


Konfigurasi spindel umumnya dipakai pada saluran kabel bawah tanah. Pada konfigurasi ini dikenal 2 jenis penyulang yaitu penyulang cadangan (stand-by atau express feeder) dan penyulang operasi (working feeder). Penyulang cadangan tidak dibebani dan berfungsi sebagai back-up supply jika terjadi gangguan pada penyulang operasi. Sistem distribusi spindel dapat dilihat pada Gambar 4 [5]



Gambar 4. Sistem Distribusi Spindel

2.6 Sistem Distribusi Mesh

Sistem distribusi *mesh* merupakan variasi dari sistem spindle. Perbedaannya hanyalah terletak pada bagian penyulang cadangan (*express feeder*). Pada sistem ini penyulang cadangan diberi beban seperti halnya penyulang kerja. Sistem ini mempunyai tingkat keandalan dan kontinuitas yang lebih baik dibandingkan dengan sistem disribusi *loop*. Sistem distribusi *mesh* dapat dilihat pada Gambar 5 [5]



Gambar 5. Sistem Distribusi Mesh

2.7 Rugi-Rugi Daya

Rugi-rugi daya adalah berkurang daya masukan yang terjadi pada suatu pengahantar atau kawat yang dilalui arus listrik. Kerugian daya dalam saluran listrik berbanding lurus terhadap panjang saluran dan beban, namun berbanding terbalik terhadap luas penampang saluran. Persamaan rugi-rugi daya dapat dituliskan sebagai berikut. [6]

$$\Delta P = \left(\frac{P^2}{V^2 \cdot \cos \varphi}\right) R \tag{1}$$

dengan:

ΔP adalah Rugi-Rugi Daya (W)

V adalah Tegangan (V)

R adalah Hambatan Penghantar (Ω)

 $\cos \varphi$ adalah Faktor Daya

2.8 Jatuh Tegangan

Jatuh Tegangan merupakan selisih antara tegangan kirim dengan tegangan terima pada jaringan distribusi. Tegangan jatuh disebabkan oleh beberapa faktor yaitu arus, impedansi saluran dan jarak. Menghitung jatuh tegangan dapat digunakan rumus berikut [7]

$$Vd = I(R\cos\varphi + X\sin\varphi)$$
 (2)

dengan:

Vd adalah Voltage down (V)

I adalah Kuat Arus (A)

R adalah Resintasi Saluran (Ω/km)

X adalah Reaktansi Saluran (Ω/km)

2.9 Rekonfigurasi Saluran Distribusi

Rekonfigurasi saluran distribusi adalah suatu cara untuk mengatur ulang konfigurasi jaringan dengan jalan membuka dan menutup switch yang terdapat pada jaringan distribusi untuk mengurangi rugi-rugi daya pada jaringan distribusi atau untuk meningkatkan keandalan sistem distribusi sehingga efisiensi daya listrik yang disalurkan meningkat. [8]

3. METODELOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari PT PLN (Persero) Area Bali


Timur, PLN Rayon Karangasem dan studi literatur.

3.1 Prosedur Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian antara lain *single line* diagram penyulang Abang, data jenis penghantar,data panjang saluran,dan data jumlah beban.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah menganalisis aliran daya, mencari nilai jatuh tegangan dan rugi-rugi daya, melakukan rekonfigurasi penyulang dengan pemotongan saluran distribusi, melakukan rekonfigurasi penyulang Abang dengan pengoperasian penyulang Kubu dan melakukan simulasi menggunakan software.

3.2 Alur Analisis



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Jatuh Tegangan Penyulang Abang Sebelum Rekonfigurasi

Jatuh tegangan Abang dapat dihitung dengan cara mengetahui besarnya daya terpasang dan arus maksimum yang mampu dipikul oleh penyulang Abang dengan besar tahanan dan reaktansi saluran jenis kawat AAAC 150 mm². Perhitungan Jatuh tegangan

penyulang menggunakan software ETAP dan diperoleh hasil untuk tegangan terendah sebesar 16,749 kV pada bus 237.

$$(\%) = \frac{Teg \, Sumber - Teg \, Terendah}{Teg \, Sumber} \, x100\%$$

$$= \frac{20 - 16,749}{20} \, x100\%$$

$$= 16.255 \, \%$$


4,2 Rugi-Rugi Daya Penyulang Abang Sebelum Rekonfigurasi

Analisa rugi-rugi daya pada penyulang Abang menggunakan software ETAP dengan memasukan data bus, data kapasitas trafo, data beban trafo, serta data penghantar. Hasil running program ETAP diperoleh rugi-rugi daya total sebesar 573,7 kW.

$$(\%) = \frac{Rugi - Rugi Daya}{Daya Tersalurkan} x100\%$$
$$= \frac{573,7}{5669} x100\%$$
$$= 10.12\%$$

4.3 Rekonfigurasi Penyulang Abang Dengan Pemotongan Jaringan

penyulana pertemuan dengan penyulang Subagan terletak pada LBS Culik dengan posisi NO (normally open). Pemotongan jaringan dilakukan secara offline dengan manuver jaringan yaitu masuk LBS (penyulang Tejakula). Selanjutnya Ngis melepas LBS Kebon dilanjutkan dengan melepas LBS Datah. Langkah berikutnya adalah melakukan potong jaringan setelah AB0016. Tindakan *manuver* jaringan dilakukan untuk melokalisir daerah padam diseputaran titik potong rekonfigurasi jaringan penyulang Abang.



Gambar 7. Single Line Diagram Penyulang Abang dan Penyulang Subagan

4.3.1 Jatuh Tegangan Penyulang Abang Setelah Direkonfigurasi Dengan Pemotongan Jaringan

Hasil running program ETAP setelah dilakukan pemotongan jaringan penyulang Abang untuk pemindahan sebagian beban diperoleh hasil untuk tegangan terendahnya sebesar 19,39 kV pada bus 189.

(%) =
$$\frac{Teg \ Sumber - Teg \ Terendah}{Teg \ Sumber} \times 100\%$$

$$= \frac{20 - 19,39}{20} \times 100\%$$

$$= 3,05 \%$$

4.3.2 Rugi-Rugi Daya Penyulang Abang Setelah Direkonfigurasi Dengan Pemotongan Jaringan

Analisa rugi-rugi daya pada penyulang Abang menggunakan software ETAP dengan memasukan data bus, data kapasitas trafo, data beban trafo, serta data penghantar. Hasil running program ETAP penyulang Abang setelah direkonfigurasi dengan pemotongan

jaringan diperoleh total rugi-rugi daya sebesar 109,7 kW

(%)
$$= \frac{109,7}{3142} \times 100\%$$

$$= 3,49\%$$

4.3.3 Jatuh Tegangan Penyulang Subagan Setelah Direkonfigurasi Dengan Pemotongan Jaringan

Rekonfigurasi dengan pemotongan jaringan penyulang Abang untuk penyaluran sebagaian beban penyulang Abang ke penyulang Subagan mengakibatkan jatuh tegangan peyulang Subagan menjadi besar. Hasil *running* program ETAP untuk tegangan terendahnya diperoleh hasil pada bus 190 sebesar 14,477 kV.

$$(\%) = \frac{Teg \, Sumber - Teg \, Terendah}{Teg \, Sumber} \times 100\%$$
$$= \frac{20 - 14,477}{20} \times 100\%$$
$$= 27,615\%$$

4.3.4 Rugi-Rugi Daya Penyulang Subagan Setelah Direkonfigurasi Dengan Pemotongan Jaringan

Rugi-rugi daya penyulang Subagan setelah direkonfigurasi dengan penyulang Abang diperoleh hasil dari *running* program ETAP sebesar 973,5 kW.

(%) =
$$\frac{Rugi - Rugi Daya}{Daya Tersalurkan} \times 100\%$$
$$= \frac{973.5}{7330} \times 100\%$$
$$= 13.28\%$$

4.4 Rekonfigurasi Penyulang Abang Dengan Perencanaan Penyulang Baru

Perencanaan penyulang baru didasari oleh berbagai indikator seperti jatuh tegangan, rugi-rugi daya serta beban yang dipikul oleh penyulang. Sesuai dengan *Master Plan System Distribution* (MPSD) PLN Distribusi Bali dijelaskan tentang jatuh tegangan diharapkan tidak di bawah 19 kV, rugi-rugi daya tidak melebihi 6% serta beban yang dipikul oleh penyulang tidak melebihi 150 ampere. Penyulang baru akan diberikan nama penyulang Kubu sesuai dengan nama daerah yang dilayani oleh penyulang tersebut. Gambar 8 merupakan *single line* perencanaan penyulang Kubu.

4.4.1 Rancangan Anggara Biaya Penyulang Kubu

Realisasi penyulang baru untuk menunjang kinerja unit dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Dalam merealisasikan ini maka akan dirancang anggaran atau biaya untuk hal tersebut. Rancangan anggaran biaya (RAB) merupakan segala bentuk perencanaan mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam satuan uang. Adapun RAB perencanaan penyulang Kubu ditunujukan pada Tabel 1:

Tabel 1. RAB Penyulang Kubu

| Table: II Table : Griff and II gride a | |
|--|-----------------|
| Uraian Pekerjaan | Biaya |
| Pemasangan MVTIC | Rp. 591,973,315 |

| Pemasangan SKTM | Rp. 59,276,722 |
|-----------------|-----------------|
| Total | Rp. 651.250.037 |

4.4.2 Jatuh Tegangan Penyulang Kubu Hasil *Running* Program ETAP


Hasil perencanaan penyulang Kubu untuk memperbaiki jatuh tegangan penyulang Abang dapat dilihat dengan menjalankan program ETAP. Tegangan terendah penyulang Kubu diperoleh sebesar 19,41 kV pada bus 357.

pada bus 357.

$$(\%) = \frac{Teg \ Sumber - Teg \ Terendah}{Teg \ Sumber} \ x100\%$$

$$= \frac{20 - 19,41}{20} \ x100\%$$

$$= 2,95\%$$



Gambar 8. Single Line Perencanaan Penyulang Kubu

4.4.3 Rugi-Rugi Daya Penyulang Kubu Hasil *Running* Program ETAP

Rugi-rugi daya penyulang Kubu diperoleh dari hasil *running* program ETAP sebesar 100,5 kW.

ar 100,5 kW.

$$(\%) = \frac{Rugi - Rugi Daya}{Daya Tersalurkan} x100\%$$

$$= \frac{100,5}{3676} x100\%$$

$$= 2,73\%$$

4.4.4 Hasil Analisa Penyulang Abang Saat Beroperasinya Penyulang Kubu

Beban yang tersalurkan oleh penyulang Abang setelah dilakukan pemindahan beban penyulang Abang kepenyulang Kubu menjadi 3.080 kW dengan total transformator sejumlah 69 unit dan jenis penghantar tetap menggunakan konduktor AAAC 150 mm².

4.4.5 Jatuh Tegangan Penyulang Abang Setelah Direkonfigurasi Dengan Penyulang Kubu

Jatuh tegangan terendah penyulang Abang setelah direkonfigurasi dengan penyulang Kubu sebesar 19,412 kV pada bus 188. Hasil jatuh tegangan menggunakan program ETAP.

$$(\%) = \frac{Teg \ Sumber - Teg \ Terendah}{Teg \ Sumber} \ x100\%$$
$$= \frac{20 - 19,412}{20} \ x100\%$$
$$= 2,94\%$$

4.4.6 Rugi-Rugi Daya Penyulang Abang Setelah Direkonfigurasi Dengan Penyulang Kubu

Hasil perhitungan program ETAP untuk rugi-rugi daya penyulang Abang setelah

direkonfigurasi dengan penyulang Kubu sebesar 105,2 kW.

$$(\%) = \frac{Rugi - Rugi Daya}{Daya Tersalurkan} x100\%$$
$$= \frac{105,2}{3080} x100\%$$
$$= 3,41\%$$

4.5 Analisa Sebelum dan Sesudah Rekonfigurasi

Tabel 2 adalah hasil perbandingan tegangan terendah dan rugi-rugi daya pada penyulang Abang dengan menggunakan rekonfigurasi jaringan dengan pemotongan dan rekonfigurasi jaringan dengan perencanaan penyulang baru

Tabel 2. Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Rekonfigurasi

| N Nama | | Sebelum Rekonfigurasi | | Setelah Rekonfigurasi Jaringan Perencanaan Penvulang | | | |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|---|-------------|----------|--------------------|
| 0 | Penyulang | | | Pemotong | an Jaringan | | n renyulang aru |
| | | Jatuh | Rugi-Rugi | Jatuh | Rugi-Rugi | Jatuh | Rugi-Rugi |
| | | Tegangan | Daya | Tegangan | Daya | Tegangan | Daya |
| 1 | Abang | 16.255% | 10.12% | 3.05% | 3.49% | 2.94% | 3,41% |
| 2 | Subagan | 6.78% | 3.89% | 27.615% | 13.28% | ı | |
| 3 | Kubu | - | - | - | - | 2,95% | 2.73% |

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa penyulang Abang yang awalnya memiliki persentase jatuh tegangan sebesar 16,255% dan rugi-rugi daya sebesar 10,12% setelah direkonfigurasi dengan penyulang Subagan pemotongan jaringan memperbaiki persentase jatuh tegangan dan rugi-rugi daya menjadi sebesar 3,05% dan 3,49%. Sedangkan, hasil rekonfigurasi untuk penyulang Subagan menunjukkan kinerja yang buruk untuk persentase jatuh tegangan dan rugi-rugi daya yang awalnya 6,78% dan 3,89% menjadi 27,615% dan 13,28%. Hal tersebut disebabkan beban yang dipikul oleh penyulang Subagan menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Rekonfigurasi dengan perencanaan penyulang Kubu menunjukkan dampak yang positif untuk penyulang Abang, yang awalnya memiliki persentase jatuh tegangan sebesar 16,255% dan rugi-rugi daya sebesar 10,12% menjadi 2,94 % dan 3,41%. Sesuai dengan hasil *running* program ETAP dampak positif juga ditunjukan oleh penyulang Kubu dengan persentase jatuh tegangan sebesar 2,95% dan rugi-rugi daya sebesar 2,73%. Hasil tersebut sudah sesuai dengan ketentuan SPLN No. 72 Tahun 1987 tentang toleransi tegangan yang diijinkan serta sesuai dengan MPSD PLN distribusi Bali yaitu rugi-rugi daya

tidak lebih dari 6%. Sehingga, dalam rekonfigurasi penyulang Abang langkah yang paling tepat dilakukan adalah dengan cara perencanaan penyulang Kubu dilihat dari hasil yang sudah diperoleh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan hasil dan pembahasan maka dapat diperoleh simpulan yaitu sebelum direkonfigurasi penyulang Abang memiliki tegangan terendah sebesar 16,749 kV atau sebesar 16,255% dan rugi-rugi daya sebesar 573,7 kW atau sebesar 10,12%. Rekonfigurasi dengan cara pemotongan jaringan penyulang Abang diawali dengan melihat kondisi eksisting serta single line diagram penyulang Abang. Penyulang Abang yang dipotong sebelah utara gardu AB0016 mempunyai tegangan terendah sebesar 19,39 kV atau sebesar 3,05% dan rugi-rugi daya 109,7 kW atau sebesar 3,49%. Akibat pemindahan beban penyulang Abang ke penyulang Subagan mengakibatkan penyulang Subagan memiliki tegangan terendah sebesar 14,477 kV atau sebesar 27,615% dan rugi-rugi daya yang awalnya sebesar 175,6 kW menjadi 973,5 kW atau sebesar 13,28%. Rekonfigurasi dengan perencanaan penyulang baru untuk menurunkan jatuh tegangan dan rugi-rugi daya penyulang Abang. Penyulang Kubu ini akan memiliki RAB sebesar Rp. 651.250.037. Penyulang Abang yang awalnya memiliki tegangan terendah sebesar 16,749 kV dengan beroperasinya penyulang Kubu, terjadinya kenaikan persentase tegangan menjadi 19,412 kV atau sebesar 2,94% dan rugi-rugi daya yang awalnya 573,7 kW menjadi 105,2 kW atau sebesar 3,41 %. Sedangkan, penyulang Kubu akan memiliki tegangan terendah 19,41 kV atau sebesar 2,95 % dan rugi-rugi daya 105,2 kW atau sebesar 2,73 %. Dari hasil rekonfigurasi tersebut dapat dilihat hasil yang paling baik yaitu dengan perencanaan penyulang Baru

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat saran untuk meningkatkan penelitian ini yaitu agar PT PLN (Persero) Area Bali Timur tetap memperhatikan perkembangan beban pada penyulang Kubu karena penyulang Kubu akan memikul setengah beban penyulang Abang kondisi awal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R Julen Kartoni, Edy Ervianto. 2016. Analisa Rekonfigurasi Pembebanan Untuk Mengurangi Rugi-Rugi Daya Pada Saluran Distribusi 20 kV (jurnal). Universitas Riau.
- [2] Swastawa, I Nyoman. 2011. Analisa Keandalan Penyulang Buduk Setelah Rekonfigurasi Jaringan *(jurnal)*. Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana.
- [3] Panji Pradipta, 2006. Analisa Keandalan Penyulang 20 kV Pada Area Jaringan Bali Timur (jurnal). Program Studi Teknik Elektro. Fakultas Teknik Universitas Udayana.
- [4] Suswanto, Daman. 2009. Sistem Distribusi Tenaga Listrik (jurnal). Padang. Universitas Negeri Padang.
- [5] Suhadi dan Tri Wrahatnolo. 2008. Teknik Distribusi Tenaga Listrik Jilid I. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- [6] Zebua, Osea dan I Made Ginarsa. 2016. Rekonfigurasi Jaringan Distribusi Untuk Meminimisasi Rugi-Rugi Pada Penyulang Kabut Di Gardu Induk Teluk Betung Menggunakan Metode Binary Particle Swarm Optimization (BPSO)(jurnal). Jurnal Nasional Teknik Elektro, Vol:5.No.1.
- [7] Tanjung, Abrar. 2014. Rekonfigurasi Sistem Distribusi 20 KV Gardu Induk Teluk Lembu Dan PLTMG Langgam Power Untuk Mengurangi Rugi Daya Dan Drop Tegangan. (jurnal). Rumbai:Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, Vol. 11,No 2.
- [8] Suyanto, Ary. 2010. Rekonfigurasi Jaringan Distribusi 20 kV pada Penyulang Buduk (jurnal). Program Studi Teknik Elektro. Universitas Udayana.