Optimasi Jaringan Wideband Code Division Multiple Access Untuk Meningkatkan Throughput Internet

M. Iman Nur Hakim¹ Pande Ketut Sudiarta² I G.A.K. Diafari Djuni H.³

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik - Universitas Udayana Email: m.iman.nh@gmail.com¹ sudiarta@unud.ac.id ² igakdiafari@ee.unud.ac.id ³

Abstrak

Jaringan WCDMA mendukung kecepatan 2 Mbps, namun layanan internet yang diterima user kurang dari 1,2 Mbps. Oleh karena itu, akan dilakukan optimasi jaringan WCDMA untuk meningkatkan throughput internet. Data penelitian menyangkut throughput, RTWP, dan congestion dari operator XL daerah Tuban—Bali. Penelitian dilakukan selama empat bulan dengan target mendapat nilai throughput minimal 1,2 Mbps. Optimasi RTWP yaitu dengan penambahan filter, source code, juga pengubahan power transmit sedangkan optimasi congestion dengan penambahan kapasitas user. Hasil dari penelitian, optimasi RTWP meningkatkan throughput site 3611012G sebesar 394.4806 kbps dan site 3614803G sebesar 200.2185 kbps. Optimasi congestion meningkatan throughput site 361MBZ794G sebesar 64.8871 kbps.

Kata Kunci: RTWP, Congestion, Throughput

Abstract

WCDMA network supports speed of 2 Mbps, but the internet service user receives less than 1.2 Mbps. Therefore, it will do WCDMA network optimization to improve throughput internet. The research data regarding throughput, RTWP and congestion of operator XL Tuban-Bali area. The research was conducted over four months to receive throughput value of at least 1.2 Mbps. Optimization RTWP which is by adding filter, source code, also changing the transmit power while congestion optimization is to increase user capacity. Results of the research, RTWP optimization increasing throughput 3611012G site at 394.4806 kbps and 3614803G at 200.2185 kbps. Congestion optimization increasing of throughput 361MBZ794G site amounts of 64.8871 kbps.

Keywords: RTWP, Congestion, Throughput.

1. PENDAHULUAN

Coverage dari operator XL di daerah Tuban-Bali sudah cukup baik karena telah mencakup sebagian besar wilayah Tuban, namun permasalahan yang muncul adalah layanan internet yang diterima oleh pengguna tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Tercatat bahwa rata-rata kecepatan yang didapat kurang dari 1,2 Mbps dalam jaringan WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) dan masih kurang cepat untuk akses internet di jaringan WCDMA yang mendukung paket data dengan kecepatan 2 Mbps untuk user diam, 384 kbps untuk pejalan kaki, dan 144 kbps untuk saat berkendaraan [1]. Dengan ketersebut, seharusnya cepatan pengguna jasa internet mendapatkan kecepatan yang cukup untuk mengakses layanan multimedia, namun nyatanya user tidak mendapat kecepatan yang cukup untuk mengakses konten-konten multimedia yang tersedia, baik itu dari segi upload maupun download. Maka, hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kepuasan yang didapat oleh pengguna terhadap layanan yang dijanjikan oleh operator seluler.

Banyak faktor yang mempengaruhi nilai throughput. Faktor penyebabnya antara lain posisi antena pemancar yang tidak sesuai ataupun sudut antena yang kurang tepat, nilai RSCP (Received Signal Code Power), Ec/No, RTWP (Received Total Wideband Power), congestion, juga spreading factor [2]. Pada penelitian ini, akan dilakukan beberapa usaha agar terjadi peningkatan terhadap throughput layanan internet dan minimal dapat menjaga layanan internet yang diberikan kepada para user agar tetap sesuai dengan standard. Parameter dari RTWP dan congestion yang mempengaruhi throughput internet akan dianalisis dan akan memberikan peningkatan terhadap layanan tersebut, khususnya pada nilai throughput yang diberi-

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan materi penunjang penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi. Banyak faktor vang mempengaruhi nilai throughput. Hal ini bisa saja dikarenakan posisi antena pemancar yang tidak sesuai ataupun sudut antena pemancar yang dirasa kurang tepat, nilai RSCP, Ec/No, RTWP, congestion, juga spreading factor [2]. RSCP (Received Signal Code Power) adalah kuat sinyal penerimaan yang menyatakan besarnya daya pada satu kode vang diterima oleh telepon genggam pengguna. Sedangkan Ec/No merupakan perbandingan energy per chip terhadap noise density [3]. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai RTWP dan congestion.

2.1 RTWP

Umumnya interferensi diartikan sebagai sinyal lain yang tidak diinginkan atau menggangu sinyal informasi yang ditransmisikan kepada penerima (receiver). Selain itu, sinyal-sinyal yang yang tidak diperlukan untuk sebuah sistem komunikasi dan mempengaruhi sistem komunikasi pada jaringan disebut juga dengan sinyal interferensi. RTWP (Received Total Wideband Power) pada nodeB adalah total daya yang diterima pada wideband dan nilai RTWP ini dapat dijadikan suatu parameter acuan suatu site mengalami interferensi uplink atau tidak. Selain itu, digunakan pula untuk membantu analisis dan menemukan solusi penanganan interferensi uplink pada site yang bersangkutan. Level interferensi yang kuat dapat mengakibatkan QoS (Quality of Service) menjadi buruk dan akan berdampak besar pada layanan yang diberikan kepada pelanggan sehingga akhirnya apabila tidak cepat ditangani akan merugikan pihak operator.

Nilai rata-rata RTWP ketika berada pada level -105 dBm artinya kinerja jaringan masih bagus. Namun, jika sudah naik hingga -90 dBm akan berpengaruh kepada penurunan kecepatan transfer data atau layanan data, seperti turunnya downlink rate serta layanan video call terjadi lag seperti suara yang lebih dulu muncul dibanding gerak gambar. Layanan suara akan mengalami degradasi kualitas ketika nilai rata-rata RTWP naik hingga -65 dBm. Begitu pula pada layanan data bahkan saat dilakukan ping, respon yang sering diterima adalah RTO (request timed out), sehingga

sulit untuk melakukan kegiatan browsing, apalagi download [4]. Tabel 1 merupakan tabel standarisasi yang ditentukan oleh pihak Huawei dalam mengategorikan nilai dari RTWP suatu nodeB.

Tabel 1 Kategori RTWP


| Kategori | tegori X (RTWP dalam dBm) | |
|-----------|---------------------------|--|
| Normal | X <= -100 | |
| High | -90 >= X > -100 | |
| Very High | X > -90 | |

2.2 Congestion

Congestion, suatu keadaan dimana transmisi sinyal yang dikirim oleh user ke site sedang mengalami kemacetan akibat penuhnya channel. Hal ini bisa terjadi karena site vang menerima sinval sedang mengalami full traffic. Untuk menanggulangi hal ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satu caranya yaitu dengan menambahkan parameter jumlah user pada site tersebut. Dengan melakukan penambahan tersebut maka jumlah user yang dapat diterima oleh site akan bertambah. Hal ini akan mengurangi terjadinya blocking terhadap para user. Batas toleransi congestion dari pihak huawei dibawah 0.01 %. Penanggulangan dalam kasus ini diantaranya dengan melakukan penambahan kapasitas user yang dapat tertampung dalam satu nodeB.

3. METODELOGI PENELITIAN


Penelitian dimulai bulan Pebruari 2015 dan dilakukan di daerah Tuban - Bali. Data primer yaitu data logger menyangkut data throughput, RTWP, congestion dan data sekunder menyangkut data drivetest. Alur analisis utama penelitian ditunjukkan pada Gambar 1. Pada tahap awal pengerjaan, diawali dengan melakukan studi literatur sebagai salah satu penunjang penelitian. Proses pertama dalam penelitian adalah melakukan pengambilan RTWP, congestion, throughput dari nodeB yang ada didalam polygon Tuban - Bali yang selanjutnya akan dianalisa mengenai penyebab turunnya throughput di nodeB tersebut. Setelah itu, proses selanjutnya optimasi terhadap adalah melakukan nodeB vang bermasalah. Optimasi tersebut bisa dilakukan secara *hardware* maupun software.



Gambar 1. Alur Analisis Utama Penelitian

3.1 Alur Pengambilan Data dan Melihat Penyebab Turunnya *Throughput*


Alur tahap pengambilan data dan melihat penyebab turunnya *throughput* ditunjukkan pada Gambar 2 yang merupakan bagian dari proses pertama dalam Gambar 1 alur analisis utama penelitian.



Gambar 2. Alur Pengambilan Data

3.2 Alur Melakukan Optimasi Dan Pengubahan Nilai Parameter Menggunakan Software

Setelah pengambilan data dan mengetahui penyebab turunnya throughput, dilakukan optimasi dengan pengubahan nilai parameter. Gambar 3 merupakan alur optimasi yang menjadi bagian dari proses kedua dalam Gambar 1 alur analisis utama penelitian.



Gambar 3. Alur Optimasi

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dimulai Bulan Pebruari sampai dengan Bulan Mei 2015. Langkah awal yang dilakukan adalah mengambil data RTWP, congestion, dan throughput dari masing-masing nodeB pada bulan tersebut. Setelah data didapatkan, dilakukan pengecekan terhadap data tersebut, apakah ada nodeB yang mendapatkan nilai RTWP, congestion maupun throughput dibawah nilai standard. Apabila ditemukan keadaan tersebut, maka akan dilakukan optimasi terhadap nodeB yang bermasalah.


4.1 Kondisi *Existing*

Penelitian dilakukan di daerah Tuban-Bali dengan objek penelitian sebanyak 17 nodeB, baik nodeB indoor ataupun nodeB outdoor yang tersebar dalam polygon Tuban. Gambar 4 menunjukkan letak nodeB dan nama dari masing-masing nodeB tersebut



4.1.1 Drivetest

Merujuk pada Gambar 5 bahwa kondisi *coverage* sinyal di dalam area *polygon* Tuban sudah cukup baik. Sebagian besar wilayah sudah mendapat warna hijau walaupun ada beberapa titik yang masih memiliki kualitas sinyal kurang baik yang ditandai dengan warna merah.



Gambar 5 Drivetest Polygon Tuban

4.1.2 Data *Existing NodeB* Bulan Pebruari

Pengambilan data-data dari setiap nodeB yang ada menyangkut data RTWP, congestion, maupun data throughput. Pengambilan data pertama kali dilakukan pada bulan Pebruari. Data ini nantinya akan dijadikan sebagai data awal ataupun data existing dalam penelitian. Data bulan Pebruari dari masing-masing nodeB tersebut disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2 Data Pebruari

| Tabel 2 Data Fi | Pebruari | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| | | Average of | Average of | | |
| Site NodeB | VS_ <i>Mean</i> RTWP (dBm) | RAB_CONG ESTION (%) | HSDPA_ THPUT (kbps) | | |
| 3611012G | -84.7106 | 0.000474 | 1025.5469 | | |
| 3611017G | -105.0555 | 0.000116 | 1795.3508 | | |
| 3612503G | -101.7055 | 0.001160 | 1364.7981 | | |
| 3612984G | -106.8572 | 0.001011 | 1977.5376 | | |
| 3613622G | -100.7397 | 0.002307 | 1792.7928 | | |
| 3614773G | -105.0324 | 0.000682 | 1529.5418 | | |
| 3614803G | -92.7011 | 0.006095 | 937.3329 | | |
| 361D765G | -102.5707 | 0.000114 | 1546.6365 | | |
| 361D768G | -103.8178 | 0.002028 | 1940.0996 | | |
| 361MBZ794G | -104.8249 | 0.010527 | 1822.4446 | | |
| 361PC013G | -104.5305 | 0 | 2064.7841 | | |
| 361PC198G | -102.4412 | 0 | 2181.6104 | | |
| 361PC715G | -100.5355 | 0 | 1057.7838 | | |
| 361PX315G | -107.7325 | 0 | 1713.9708 | | |
| MC3611904G | -105.5130 | 0 | 1967.0533 | | |
| MC3612990G | -102.6834 | 0 | 1407.3503 | | |
| MC3613519G | -104.6370 | 0.002001 | 1797.5046 | | |

4.2 Penelitian Bulan Pebruari

Penelitian awal dilakukan pada Pebruari dengan mengambil data masing – masing *NodeB*.

4.2.1 Permasalahan *NodeB* Bulan Pebruari

Permasalahan disisi RTWP salah satunya pada *site* 3611012G yang menunjukkan nilai RTWP -84.7106 dBm dan termasuk kedalam kategori *very high*. Sedangkan pada sisi *congestion* terjadi di *site* 361MBZ794G. *Site* tersebut mempunyai nilai 0.010527 %.

4.3 Optimasi *NodeB* Data Bulan Pebruari

Optimasi dilakukan untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi di suatu NodeB.

4.3.1 Optimasi RTWP

Optimasi yang dilakukan untuk memperbaiki site 3611012G adalah dengan memasang filter frekuensi disisi uplink di site 3611012G seperti pada Gambar 6.



Gambar 6 Pemasangan Filter

4.3.2 Optimasi Congestion

Optimasi site 361MBZ794G adalah melakukan pengubahan nilai parameter ULTOTALEQUSERNUM. Nilai parameter ULTOTALEQUSERNUM berfungsi sebagai pengatur jumlah user. Nilai parameter dinaikkan dari 90 menjadi 180.

4.4 Penelitian Bulan Maret

Penelitian bulan Maret dilakukan untuk mengetahui hasil optimasi dan melihat permasalahan yang terjadi.

4.4.1 Pengambilan Data RTWP, Congestion, dan Throughput Maret

Setelah mengetahui data di bulan Pebruari dan melakukan optimasi terhadap site yang dianggap kurang baik, selanjutnya adalah melihat hasil dari perbaikan tersebut. Hasil dari optimasi yang dilakukan akan dilihat dari data bulan Maret dan disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Optimasi Di Bulan Maret

| | Maret | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Site | Average of | | | |
| NodeB | VS_ <i>Mean</i> RTWP (dBm) | RAB_ CONGES- TION (%) | HSDPA_ THPUT (kbps) | |
| 3611012G | -89.1489 | 0.018010 | 1420.0275 | |
| 361MBZ7 94G | -104.8212 | 0 | 1887.3317 | |

4.4.2 Hasil Optimasi Data Bulan Pebruari

Dalam Tabel 3 diketahui bahwa nilai RTWP di *site* 3611012G mengalami perbaikan namun hasilnya belum optimal dan akan dilakukan perbaikan kembali di bulan Maret. Nilai RTWP berubah dari -84.7106

dBm menjadi -89.1489 dBm. Sedangkan di sisi *congestion*, perbaikan terhadap *site* 361MBZ794G membuahkan hasil. Nilai *congestion site* tersebut berubah dari nilai 0.010527 % menjadi 0 %.

Dari sisi throughput terjadi peningkatan nilai yang dihasilkan pada site yang terkena perbaikan. Contohnya di site 3611012G terjadi peningkatan nilai di bulan Maret dari 1025.5469 kbps menjadi 1420.0275 kbps. Begitu pula pada site 361MBZ794G meningkat dari 1822.4446 kbps menjadi 1887.3317 kbps.

4.4.3 Permasalahan *NodeB* Bulan Maret

Permasalahan di bulan Maret ditunjukkan pada Tabel 4. Permasalahan disisi RTWP dan *congestion* sama–sama dialami oleh *Site* 3611012G juga *Site* 3614803G.

Tabel 4 Permasalahan NodeB Bulan Maret

| | Maret | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Site | Average of | | | |
| NodeB | VS_Mean RTWP (dBm) | RAB_ CON- GESTION (%) | HSDPA_ THPUT (kbps) | |
| 3611012G | -89.1489 | 0.018010 | 1420.0275 | |
| 3614803G | -93.0967 | 0.057360 | 1122.3428 | |

4.4.4 Optimasi *NodeB* Data Bulan Maret

Untuk memperbaiki masalah yang masih terjadi, akan dilakukan kembali usaha optimasi. Optimasi yang dilakukan dari data bulan Maret diantaranya:

1. Optimasi RTWP

Optimasi yang dilakukan terhadap dua site tersebut adalah penambahan filter terhadap site 3614803G dan pengubahan parameter PCPICHPower dari nilai awal 360 menjadi 330 terhadap site 3611012G. pengubahan nilai parameter tersebut berpengaruh terhadap power transmit yang akan mempengaruhi jangkauan cell.

2. Optimasi Congestion

Optimasi congestion dilakukan dengan pengubahan nilai dari parameter ULTOTALEQUSERNUM juga parameter HSPDSCHCODENUM. Parameter ini berpengaruh terhadap banyaknya data yang dapat dikirimkan pada site 3614803G. hal ini dilakukan karena melihat hasil throughput site tersebut kurang baik.

4.5 Penelitian Bulan April

Penelitian bulan April dilakukan untuk mengetahui hasil optimasi dari data bulan Maret dan untuk melihat apakah masih terjadi permasalahan dalam *nodeB*.

4.5.1 Pengambilan Data RTWP, Congestion, dan Throughput April

Pengambilan data pada bulan April dilakukan untuk mengetahui hasil dari perbaikan site di bulan Maret dan memantau nilai dari site lain setelah satu bulan beroperasi. Data tersebut disajikan dalam Tabel 5 hasil optimasi di bulan April.

Tabel 5 Hasil Optimasi Di Bulan April

| Tabel 5 Hasii Optimasi Di Bulan April | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| | | April | | |
| Site | Average of | | | |
| NodeB | VS_Mean RTWP (dBm) | RAB_ CON- GESTION (%) | HSDPA_ THPUT (kbps) | |
| 3611012G | -96.5998 | 0.003319 | 1797.5335 | |
| 3614803G | -99.0581 | 0.000159 | 1239.9456 | |

4.5.2 Hasil Optimasi Data Bulan Maret

Berdasarkan data hasil optimasi bulan April, optimasi terhadap *site* 3611012G dan 3614803G memberikan hasil baik. Nilai RTWP sebesar -96.5998 dBm untuk *site* 3611012G dan -99.0581 dBm untuk *site* 3614803G. Dari sisi *congestion*, optimasi memberi hasil yang baik. Nilai *site* 3611012G dari 0.018010 % menjadi 0.003319 % dan *site* 3614803G dari 0.057360 % menjadi 0.000159 %.

Sedangkan throughput yang dihasilkan pada bulan April mengalami peningkatan. Throughput dari site 3611012G meningkat dari 1420.0275 kbps menjadi 1797.5335 kbps. Pada site 3614803G meningkat dari 1122.3428 kbps menjadi 1239.9456 kbps.

4.5.3 Permasalahan *NodeB* Bulan April

Site 3611012G dan 3614803G masih memiliki nilai RTWP sebesar -96.5998 dBm dan -99.0581 dBm. Dari hasil tersebut, maka kedua site yang ada masih termasuk kedalam kategori nilai RTWP high. Data mengenai permasalahan nodeB bulan April ditunjukkan dalam Tabel 6

Tabel 6 Permasalahan NodeB Bulan April

| | April | | | |
|----------|---------------------------|--------------------------------|----|---------------------------|
| Site | Average of | | | |
| NodeB | VS_Mea n RTWP (dBm) | RAB_ CON- GESTION (%) | | HSDPA_ THPUT (kbps) |
| 3611012G | -96.5998 | 0.003319 | 1 | 797.533595 |
| 3614803G | -99.0581 | 0.000159 | 1: | 239.945624 |

4.5.4 Optimasi *NodeB* Data Bulan April

Optimasi yang dilakukan adalah optimasi RTWP terhadap Site 3611012G dan site 3614803G mendapatkan perbaikan dengan pengubahan parameter PCPICH-Power seperti yang sebelumnya pernah dilakukan pada bulan Maret. Diharapkan dengan pengubahan nilai parameter power tersebut didapatkan coverage cell yang optimum.

4.6 Penelitian Bulan Mei

Penelitian bulan Mei dilakukan untuk mengetahui hasil optimasi dan melihat hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.

4.6.1 Pengambilan Data RTWP, Congestion, dan Throughput Mei

Setelah dilakukan usaha perbaikan terhadap *nodeB*, pengambilan data dilakukan kembali guna mengetahui hasil dari optimasi yang telah dilakukan. Data hasil optimasi dapat dilihat dalam Tabel 7.


Tabel 7 Hasil Optimasi Di Bulan Mei

| | Mei | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Site | Average of | | | |
| NodeB | VS_Mean RTWP (dBm) | RAB_ CON- GESTION (%) | HSPA_ THPUT (kbps) | |
| 3611012G | -95.6505 | 0.002600 | 1614.3019 | |
| 3614803G | -101.4732 | 0.000720 | 1440.1641 | |


Ada peningkatan nilai dan penurunan nilai terhadap site yang mendapat perbaikan. Site 3611012G mengalami penurunan dari nilai -96.5998 dBm menjadi -95.6505 dBm dan terjadi penurunan nilai throughput dari 1797.5335 kbps menjadi 1614.3019 kbps. Site 3614803G mengalami peningkatan nilai RTWP maupun nilai throughput. Masing-masing nilai tersebut adalah nilai RTWP dari -99.0581 dBm meniadi -101.47324 dBm dan throughput dari 1239.9456 kbps menjadi 1440.1641 kbps. Buruknya nilai RTWP yang didapat di site 3611012G terjadi karena kurang tepatnya optimasi dengan pengubahan kembali nilai parameter PCPICHPower. Pada akhir penelitian, optimasi dalam memperbaiki nilai RTWP maupun nilai congestion sampai pada batas normal tidak sepenuhnya tercapai, karena site 3611012G belum mendapat nilai RTWP normal. Namun, target dengan mendapatkan throughput minimal 1.2 Mbps sudah tercapai. Hasil dari nilai RTWP, congestion, dan throughput selama 4 bulan, ditampilkan dalam bentuk grafik pada Gambar 7 dengan grafik RTWP, Gambar 8 dengan grafik congestion, dan Gambar 9 dengan grafik throughput.



Gambar 7. Grafik Nilai RTWP



Gambar 8. Grafik Nilai Congestion



Gambar 9. Grafik Nilai Throughput

5 SIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, diantaranya:

- 1. Optimasi yang dilakukan selama empat bulan telah mencapai target dengan mendapatkan *throughput* minimal 1,2 Mbps.
- Optimasi yang dilakukan bulan Maret pada site 3611012G meningkatkan throughput sebesar 394.4806 kbps. Sedangkan pada site 361MBZ794G, terjadi peningkatan throughput sebesar 64.8871 kbps.
- Hasil optimasi di bulan April meningkatkan throughput sebesar 377.5060 kbps di site 3611012G dan 117.6027 kbps di site 3614803G.
- 4. Optimasi yang dilakukan di bulan Mei disatu sisi memperburuk nilai RTWP site 3611012G akibat dari kurang tepatnya nilai parameter sehingga menurunkan throughput sebesar 183.2316 kbps. Namun, disisi lain optimasi memperbaiki nilai RTWP site 3614803G sehingga meningkatkan throughput sebesar 200.2185 kbps.

6 DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, K.R., Muayyadi, A., Mufti, N., 2009. Analisa Performansi Cakupan Jaringan WCDMA/3G Study Kasus DIY Yogyakarta. Inst. Teknol. Telkom.
- [2] Mustapha, D.R., Munady, R., Usman, U.K., 2010. Analisis Performansi Layanan Data & Multimedia Pada Jaringan 3G.
- [3] Bisworo, B., 2014. Pengaruh Overshooting Coverage Terhadap Kualitas Layanan pada Universal Mobile Telecommunication System (UMTS). J. Mhs. TEUB 1.
- [4] Adi, J.P., 2012. Analisis RTWP Pada Jaringan 3G Axis Menggunakan Perangkat Lunak LMT.