ANALISIS KEANDALAN DAN SUSUT DAYA PADA PENYULANG VI DI KOTA DILI TIMOR LESTE

Miguel Nazario¹, Rukmi Sari Hartati², I.W.Sukerayasa³ Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Tenik, Universitas Udayana Jalan Jenderal Sudirman, Denpasar, Bali

Email: nazariogu@yahoo.com¹, ruktmisari@yahoo.com², sukerayasa@yahoo.com³.

Abstrak

Kebutuhan energi listrik akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta sarana pendukungnya. Dengan demikian sistem kelistrikan yang sesuai dengan standar sangat diperlukan mengingat gangguan yang sering terjadi maka perlu adanya suatu analisis sistem keandalan dan losses daya pada penyulang VI. Penyulang ini melayani kota Dili yang meliputi Kawasan Caicoli, Audian, BidauMasau, Cristo Rei, LahaneOcidentaldan LahaneOriental. Penyulang VI ini merupakan sistem radial, terdiri dari 39 unit trafo distribusi dengan panjang saluran 17,490 km dan kapasitas bebannya 6440KVA. Untuk mengetahui kondisi sistem distribusi di kota Dili maka dengan bantuan program software EDSA (Electrical System Power Design Software) drop tegangan yang terdapat pada sistem distribusi penyulang VI dapat dianalisis. Drop tegangan terbesar adalah 4.24% yang terjadi pada trafo 26, dengan susut keseluruhan yang terjadi pada penyulang VI adalah sebesar 121,600 KW dan 120,926 KVAR. Serta dari hasil perhitungan yang dilakukan pada penyulang VI maka didapatkan Indeks Keandalan untuk SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) adalah; 1,69 pemadaman/pelanggan/tahun dan untuk SAIDI (System Average Interruption Duration Index) adalah: 5,257 jam/pelanggan/tahun.

Keywords—Susut Daya, EDSA, SAIDI, SAIFI

1. PENDAHULUAN

Listrik merupakan kebutuhan vital dan menyentuh hampir setiap aspek kehidupan manusia. Kebutuhan energi listrik akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta sarana pendukungnya Makapembangunan kebutuhan akan tenaga listrik semakin besar, sehingga adanya perluasanjaringan akan semakin panjangdimana hal ini akan menyebabkan rugi-rugi dan penurunan tegangan pada ujung jaringan semakinbesar.

Penyulang-penyulang (berupa penghantar)
Teganganmenengahdigunakanuntuk
menyalurkan tenaga listrik dari gardu Induk
ke konsumen. Faktor penghantar mempunyai
sifat resistif ditambah jarak yang jauh

makaapabila dialiri arus akan menimbulkan susut tegangan dan rugi daya.

Untuk mencukupi keperluan energi listrik maka, pemerintahtelah membangunpembangkit baru berupa PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) dengan kapasitas 120 MW.

Pendistribusian tenaga listrik di kota Dili saat ini disuplai dari gardu induk (GI) kamea dengan kapasitas terpasang 63 MVA dan pendistribusiannyamelalui delapan penyulang ke konsumen[1].

Hal yang masih menjadi kendala sampai saat ini adalah sering terjadi gangguan pada jaringan distribusi yang menyebabkan pemadaman. Sesuai dengan data dari Distribusi EDTL(*Electricdade de Timor-Leste*) pada tahun 2012 tercatat telah terjadi pemadaman sebanyak 50 kali.Karena

kualitas serta keandalan yang rendah maka diperlukan analisis untuk mengetahui bagaimana tingkat keandalan serta losses daya sudah sesuai dengan standar PLN (SPLN 72:1987) yaitu ± 5% untuk sistem radial serta nilai keadalan sudah sesuai dengan WCS (*World Class Service*),yaitu SAIFI =3 kali/pelanggan/tahun dan SAIDI = 100 menit/pelanggan/tahun[2].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Struktur Jaringan Distribusi Dengan Sistem Radial


Seperti terlihat pada Gambar 1 jaringan tipe radial merupakan bentuk sistem jaringan distribusi yang paling sederhana dan paling umum dipakai untuk menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik. Sistem ini disebut radial karena jaringan ini ditarik secara radial dari gardu induk ke pusat-pusat beban/konsumenyangdilayaninya.

Karakteristik dari pemakaian tipe jaringan radial [2] ini adalah:

- 1. Sistem jaringan sederhana
- 2. Biaya investasi relatif murah
- 3. Perawatan dan pemeliharaan mudah

E-Journal SPEKTREME Hipletak Vgan Gesamber 2014


- 5. Tingkat keandalan rendah
- 6. Pengoperasian mudah



Gambar 1. Sistem Distribusi Tipe Radial

2.2 Single Line DiagranPenyulang VI di Kota Dili, Timor Leste.

Penyulang VI yang disederhanakan untuk keperluan analisis dalam EDSA seperti dalam Gambar 2.



Gambar 2. Single Line Diagram..

2.3 Perhitungan Rugi Tegangan

Rugi tegangan dipengaruhi oleh saluran penghantar dan impedansi saluran penghantar.Impedansi saluran merupakan hambatan yang terjadi pada saluran tersebut dan bersifat kapasitif.Semakin besar luas penampang maka hambatan saluran makin kecil.Besarnya rugi tegangan yang diizinkan adalah tidak melebihi 5% dari tegangan nominalnya. Rumus yang digunakan untuk menentukan rugi tegangan[3] adalah;

$$V_{loses}$$
 = I.Z (1)
 V = Rugi tegangan (V)
 I = Arus Saluran (A)
Z =Impedansi Saluran(Ω)

Dan untuk menentukan impedansi saluran maka akan digunakan rumus dibawah ini:

$$Z = R + jx$$
 (2)
 $R = Resistansi(\Omega)$
 $X = Reaktansi(\Omega)$

2.4. Susut Daya

Susut daya pada jaringan merupakan hilangnya daya tahanan pada penghantar.Susut daya dapat disebabkan karena rugi pada tahanan itu sendiri dan rugi karena kebocoran(leakage losses)

$$\Delta P = I^2 x R L$$
 (3)
 $\Delta P = \text{Loses Daya}$
 $I = \text{Arus Beban } (A)$
 $RL = \text{Resistansi}(\Omega)$

2.5.Keandalan (Reliability)

Keandalan (*Reliability*) adalah tolak ukur apakah suatu sistem utilities mempunyai kinerja yang bagus atau tidak.Istilah keandalan dalam konteks utilities biasanya berdasarkan suatu waktu dimana konsumen tidak mendapatkan pelayanan daya listrik untuk suatu periode waktu tertentu. Pada Tabel 1 adalah standar R.C Dugan untuk keandalan:

Tabel 1. Standar Keandalan

Indeks	Target
SAIFI	1.0
SAIDI	1.0 -1.5 h
CAIDI	1.0 – 1.5 h
ASAI	0.99983 h

E-Journal SKE KIRL Malar (Renability) ember 2014 tenaga listrik dapat didefinisikan dengan beberapa pengertian sebagai berikut [4]:

- Indeks frekuensi pemadaman ratarata/Sistem Average Interruption Frequency Index (SAIFI)
- Indeks lama pemadaman ratarata/Sistem Average Interruption Duration Index (SAIDI)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di EDTL (*Electricidade de Timor-Leste*) dalam kurung waktu tiga bulan (Juni-September). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Diagram segaris dan kondisi sistem jaringan 20Kv penyulang VI serta data panjang dan jenis penghantar, jumlah pelanggan trafo, kapasitas trafo yang digunakan.


Adapun data yang dianalisis secara deskriptif dengan urutan sebagai berikut: identifikasi permasalahan mengenai kondisi tingkat kehandalan kemudian dianalisis tingkat kehandalan dengan menghitung besarnya indeks kehandalan SAIFIdan SAIDI serta menghitung susut daya pada penyulang VI dengan menggunakan analisis aliran daya.

4. PEMBAHASAN

4.1. Analisis Drop Tegangan

Dari data penyulang VI *drop* tegangan yang terjadi pada saluran distribusi dapat disimulasi menggunakan program EDSA *power flow*seperti terlihat pada Gambar 4. Dalam perhitungan ini digunakan sampel data pada bus 49 ke bus 50 dan load 32 seperti yang terlihat pada Gambar 4 yang merupakan potongan dari program simulasi EDSA *power flow*.

Pada Gambar 3 load 32 merupakan beban yang terhubung dengan trafo DT 57 yang terletak di kawasan paiollahane yang akan digunakan sebagai sampel perhitungan drop tegangan secara teori yang kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan hasil simulasi dengan menggunakan program EDSA. Dari Gambar 4 terlihat bahwa drop tegangan yang terjadi pada bus 50 adalah sebesar 3,079 % dengan panjang saluran 355 m dan drop tegangan yang terjadi pada load



Gambar 3. Data Saluran Distribusi Dari Bus

49-Load 32

Drop Tegangan Pada Bus 50 akibat Saluran Distribusi dari Bus 49-Bus 50 Tegangan pada Bus 49= 19,385Kv

 $R = 0.37440 \Omega/km$

 $X = 0.33210 \Omega/km$

L = 808m = 0.808km

P Saluran = 25,002Kva

Pf = 85%

 $\cos \theta = 0.75$

 $\sin \theta = 0.66$

Adapun langkah perhitungan untuk mengetahui tegangan pada Bus 50 adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{P}{V_{bus \, 49}} = \frac{25,002 \, Kva}{19,387 \, Kv} = 1,3 \, A$$

$$Drop \, tegangan(Kv) = I \times (R \cos \theta + X \sin \theta) \times L$$

$$= 1,3 \times ((0,3744 \times 0,75)55 + (0,33210 \times 0,66)) \times 0,355$$

$$Drop \, tegagan(Kv) = 0,587 \, Kv$$

Jadi tegangan pada Bus 50 adalah: Tegagan Bus 50 = Tegangan Bus 49 -Tegangan Drop

$$= 19,387kv - 0,68kv = 18,800kv$$

Tegangan Drop= (VBus 49 - VBus 50)x100%%

Berdasarkan Table 2. drop tegangan disebabkan oleh beban trafo yang besar dan juga dipengaruhi oleh rugi-rugi yang terjadi sepanjang saluran. Dari ke empat load tersebut load 26 memiliki drop tegangan terbesar, hal ini diakibatkan load 26 memiliki saluranterpanjang yang mengakibatkan losesnya semakin besar.

Tabel 2. Drop tegangan paling besar terjadi pada Load

E	<i>Journal SPE</i> Load	KTRUM Vol % Drop	l, No. 1 D esember 2 Bus	014
	Load 26	4, 24	Bus 42	
	Load 25	4, 23	Bus 40	
	Load 27	4, 22	Bus 44	
	Load 31	4, 22	Bus 48	

4.2. Hasil perhitungan susut daya keseluruhan pada feeder VI

Pada penyulang ini terdiri dari 39 trafo distribusi dimana dari hasil analisis secara garis besar jatuh tegangan(drop voltage) telah sesuai dengan atau memenuhi standar yang ditentukan oleh PLN (SPLN 72:1987) dimana drop tegangan untuk jaringan tipe radial tidak melebihi± 5%, berikut ini merupakan kesimpulan dari total pembangkitan dan demand dari jaringan distribusi penyulang VI.

P(KW) Q(KVAR) S(KVA) PF(%) Swing Bus(e 3718.611 2350.082 4398.972 84.53 Generators: 0.000 0.000 0.00 0.000Total Load : 3597.200 2229.344 4232.000 85.00 121.600 120.926 Total Loss :

 $Mismatch \quad : \ -0.190 \quad \ -0.189$

Pada penyulang ini daya yang dibangkitkan oleh Swing bus adalah; Daya aktif ,(P) sebesar 3718, 611Kw, daya reaktifnya (Q), sebesar 2350, 082 KVAR, dan daya semu(S)sebesar 4398,972 KVAdengan power factor85,20%. Penyulang ini diketahui total kapasitas beban yang terpakai adalah sebesar (P) 3597, 200 Kw, daya reaktif sebesar (Q), 2145,586 KVAR. Dan Susut daya sebesar 3,38%. Dari data diatas terlihat bahwa secara keseluruhan sistem telah bekerja dengan baik dimana demand berhasil dipenuhi.

4.3 Analisis Kehandalan (SAIFI dan SAIDI)pada Feeder VI

Dalam menghitung nilai SAIFI dan SAIDI untuk menemukan tingkat kehandalan pada sistem distribusi Kota Dili dapat dihitung dengan persamaan 1 dan 2 sebagai berikut :

1. Perhitungan SAIDI

SAIDI

 $= \frac{sum\ of\ costumer\ intteruption\ duration}{total\ number\ of\ costumers} \frac{\sum U_I N_I}{\mathcal{L}\ N_i}$

SAIDI =
$$\frac{21586,8}{4106}$$

SAIDI = 5,25738 jam/tahun


SAIFI = 1,694952 gangguan/tahun

2. Perhitungan SAIFI

$$SAIFI = \frac{Total \, number of \, costumer interuptions}{total \, number of \, costumers \, served} \frac{\sum \lambda_i^{} N_i^{}}{IN_i^{}}$$

$$SAIFI = \frac{6959,472}{4106}$$

Gambar 4. Potongan gambaran simulasi



Berdasarkan hasil diatas untuk sistem terpasang penyulang VI memiliki SAIFI sebesar 1,694952 gangguan/tahun, ini dapat diartikan dalam kurung waktu 10 tahun sistem memiliki peluang terjadinya 16 kali gangguan. Nilai SAIDI sebesar 5,25738 jam/tahun, nilai ini sama artinya dalam kurun waktu setahun terjadi gangguan pada sistem rata-rata sebesar 5,25738 jam atau 315,44 menit.

Berdasarkan WCS (World Class Services) dan WCC (world Class Company) penyulang VI masih dalam kategori handal tetapi menurut Roger C. Dugan penyulang VI belum handal Nilai index kehandalan ini melewati nilai standar Roger C Dugan, hal ini disebabkan karena penyulang VI tipe radial dengan suplai energi dari satu sumber saja dan letak titik beban dari sumber cukup jauh. Hal ini menyebabkan semakin banyak jumlah komponen, peluang terjadinya gangguan atau gagal komponen semakin besar.

Dari analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Susut daya keseluruhan pada penyulangVI adalah sebesar 3,38% dengan 121, 600 *Kw* dan 120, 926 *KVA* .
- Dan proses analisis tingkat kehandalan sistem adalah; untuk SAIFI sebesar 1.69 kegagalan/pelanggan/tahun. Sedangkan untuk SAIDI adalah sebesar 5,25738 jam/pelanggan/tahun.

6.DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arismunandar, A., Kuwahara, S., 1997. Teknik *Tenaga Listrik Jilid III GarduInduk*, Jakarta: PT. PradnyaParamita.
- [2] Billinton. R, 1989. Introduction To Reliability Evaluation Basic Concepts. Canada: University of Saskatchewan.
- [3] Billinton. R. Allan.R.N. 1996. *Reliability Evaluation of Power System*. New York: Plenum Press.

- Dugan, dkk, 1996. Electrical Power E-Journal SPEKTRUM Vol. 1, No. 1 Desember 2014 [4] System Quality. New York: MC Graw-Hill.
- [5] GonenT.,1986, Electrical Power Distribution System Engineering. Colombia: Missouri University.
 Pabla, AS. 1994. Sistem Distribusi
- Daya Listrik, Terjemahan: Hadi, A. Jakarta. Erlangga.
-SPLN 59, 1985. Kehandalan Pada Sistem Distribusi 20 kV. [7]