Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère chargé de l'Écologie

FICHE D'INTERVENTION

pour les opérations nécessitant une manipulation de fluides frigorigènes fluorés effectuées sur un équipement thermodynamique, prévue à l'article R. 543-82 du code de l'environnement et pour les contrôles d'étanchéité prévus au R. 543-79 du même code

cerfa N° 15497*04

Fiche N° :	[1] OPERATEUR (Nom, adresse et SIRET) :	[2] DETENTEUR (Nom, adresse et SIRET) :
2026-0042	Clim Services Provence SARL 12 avenue du Mistral 13100 Aix-en-Provence SIRET : 123 456 789 00012	Boulangerie Dupont 5 rue des Lilas 13090 Aix-en-Provence
	N° d'attestation de capacité : AC-13-2024-0815	

[3] Équipement concerné :	Identification :		
	Réf. : Daikin RZAG100NV1 N° de série : E004512	Dénomination du fluide :	R- 410A
		Charge totale :	4,20 kg
		Tonnage équivalent CO2 :	8,77 t.éq.CO2

[4] Nature de l'intervention : cocher une ou plusieurs cases

- ☐ Assemblage de l'équipement
- ☒ Mise en service de l'équipement
- ☒ Modification de l'équipement
- ☐ Maintenance de l'équipement
- ☒ Contrôle d'étanchéité périodique
- ☐ Contrôle d'étanchéité non périodique
- ☐ Démantèlement
- ☐ Autre (préciser) :

Contrôle d'étanchéité	Identification	Contrôlé le
[5] Détecteur manuel de fuite :	Testo 316-3 n° 61234567	10 / 11 / 2026

[6] Présence d'un système permanent de détection de fuites : ○ OUI ◉ NON

Fréquence minimale du contrôle périodique

[7] Quantité de fluide frigorigène dans l'équipement	HCFC	☐ 2 kg ≤ Q < 30 kg	☐ 30 kg ≤ Q < 300 kg	☐ Q ≥ 300 kg
	HFC / PFC	☒ 5 t ≤ teqCO2 < 50 t	☐ 50 t ≤ teqCO2 < 500 t	☐ teqCO2 ≥ 500 t
	HFO	☐ 1kg ≤ Q < 10 kg	☐ 10 kg ≤ Q < 100 kg	☐ Q ≥ 100 kg
[8] Équip. HCFC, HFC et HFO sans système permanent de détection des fuites		☒ 12 mois	☐ 6 mois	☐ 3 mois
[9] Équipements HFC et HFO avec système permanent de détection des fuites		☐ 24 mois	☐ 12 mois	☐ 6 mois

[10] Fuites constatées lors du contrôle d'étanchéité ☒ OUI ☐ NON

N°	Localisation de la fuite	Réparation de la fuite
1	Raccord flare liaison gaz, unité intérieure	☒ Réalisée ☐ A faire
2	Vanne de service ligne liquide	☒ Réalisée ☐ A faire
3	Brasure du détendeur, unité extérieure	☐ Réalisée ☒ A faire

[11] Manipulation du fluide frigorigène

Quantité chargée totale (A+B+C) :	0,80 kg	**Quantité de fluide récupérée totale (D+E) :**	0,50 kg
A - Dont fluide vierge :	0,50 kg	D - Dont fluide destiné au traitement	kg
Dénomination du fluide chargé si changement :		Si connu, numéro du BSFF (Trackdéchets)	
B - Dont fluide recyclé (fluide récupéré et réintroduit) :	0,30 kg	E - Dont fluide conservé pour réutilisation (réintroduction)	kg
C - Dont fluide régénéré :	0,00 kg	Identification du ou des contenants	

[12] Dénomination ADR/RID

Rubrique Déchets : 14 06 01* – CFC, HCFC, HFC, HFO – Fluides non-inflammables

☐ UN 1078, Déchet Gaz frigorifique NSA (Gaz réfrigérant, NSA), 2.2 (C/E) ☐ Autres fluides frigorigènes non-inflammables :

Rubrique Déchets : 16 05 04* – HFC, HFO – Fluides inflammables

☐ UN 3161, Déchet Gaz liquéfié inflammable NSA, 2.1 (B/D) ☐ Autres fluides frigorigènes inflammables :

[13] Installation prévue de destination du fluide récupéré (Nom, SIRET, adresse)

[14] Observations :

Resserrage des raccords et contrôle à la mousse. Brasure du détendeur à reprendre.

Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée.

	Opérateur	Détenteur
Nom du Signataire :	Julien Martin	Marie Dupont
Qualité du Signataire :	Technicien frigoriste	Gérante
Date et signature :	11/11/2026	11/11/2026

Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à 3 kg ou dont la charge en HFC est supérieure à 5t eq CO_2 doit conserver l'original de ce document pendant au moins 5 ans (article R. 543-82 du Code de l'environnement).