


BUZIOS/SMS/PCM

CARTILHA DE SEGURANÇA

**CAMPANHA E PARADA
PROGRAMADA - UMPT & P-76**

SEGURANÇA É O CAMINHO QUE ESCOLHEMOS!



*A CAMPANHA E PARADA PROGRAMADA
DA P-76 COM A UMPT É UM DESAFIO
QUE ENFRENTAREMOS JUNTOS.*

A SEGURANÇA É O CAMINHO QUE ESCOLHEMOS.


USE OS EPIs COMPLETOS

PARE, PROCESSE E PROSSIGA

CUIDE-SE E PERMITA SER CUIDADO!



Você está recebendo um guia prático, com orientações de segurança, saúde e rotina para a Campanha e Parada Programada que realizaremos na P-76 com UMPT!





1 – DIRETRIZES DE SMS	06
2 - REGRAS DE OURO	08
3 - JORNADA DE FATORES HUMANOS	09
4 - FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DE PROCESSO	10
5 - PREVENÇÃO E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO	11
6 - COLETA SELETIVA	12
7 - CAMPANHA E PARADA PROGRAMADA DA UMPT & P-76	13
8 - EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	14
9 - ATENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15
10 – ÁREA DE FUMANTES	16
11 - RAMAIS E FAIXAS DE RÁDIO	17
12 – TRAVESSIA NA GANGWAY	18
13 - MANUAL DE SEGURANÇA DO E&P	19
14 - PT E PET	20



15 - LIBRA	21
16 – ISOLAMENTO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA	22
17 - PRINCIPAIS ATIVIDADES DA PARADA PROGRAMADA	23
18 - PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES DA CAMPANHA E PARADA	27
19 - ROTAS DE FUGA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	29
20 - EMERGÊNCIAS NAS UNIDADES UMPT x P-76	30
21 - ATENDIMENTOS DE SAÚDE	31
22 - FIQUE ATENTO	32
23 - PROGRAMA GUARDIÕES DE SEGURANÇA	33
24 – REFEIÇÕES NA UMPT	34
25 - RECOMENDAÇÕES GERAIS	35
26 – EQUIPE E SENSIBILIZAÇÃO	36
27 - SUGESTÕES E MELHORIAS	37



LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE - Integrar segurança, meio ambiente e saúde à estratégia da companhia, reafirmando o compromisso da força de trabalho com a Política de SMS e assegurando os recursos necessários para a busca da excelência em SMS.

CONFORMIDADE LEGAL - Manter ao longo do ciclo de vida das atividades da companhia a sua conformidade com a legislação vigente em segurança, meio ambiente e saúde

AValiação e Gestão de Riscos - Identificar, avaliar e gerenciar os riscos inerentes às atividades da companhia de modo a evitar a ocorrência de acidentes e/ou assegurar a minimização de seus efeitos.

INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS - Buscar as melhores práticas de segurança, meio ambiente e saúde nos investimentos e desinvestimentos.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - Executar as operações da companhia de acordo com procedimentos estabelecidos, utilizando instalações e equipamentos em condições de assegurar o atendimento às exigências de segurança, meio ambiente e saúde.

GESTÃO DE MUDANÇAS - Gerenciar mudanças, temporárias ou permanentes, visando à mitigação de riscos de segurança, meio ambiente e saúde decorrentes de sua implantação

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - Adotar requisitos adequados de SMS nos contratos de bens e serviços e fomentar o trabalho proativo de sua força de trabalho junto aos parceiros e integrantes da cadeia de suprimentos, de modo a garantir que estejam alinhados aos nossos valores, ambições, compromissos e desempenho de SMS e do clima.

APRENDIZAGEM CONTÍNUA - Promover a capacitação, a educação e a conscientização de seus colaboradores de forma continuada, proporcionando uma visão sistêmica e integrada dos aspectos técnicos e de fatores humanos, fortalecendo a aprendizagem organizacional, o desempenho e a cultura de SMS.



GESTÃO DE INFORMAÇÕES - Garantir que as informações relacionadas à segurança, meio ambiente e saúde sejam íntegras e disponíveis, que permitam agilizar a tomada de decisão a partir de dados analíticos confiáveis e gerem conhecimento e valor para a companhia.

COMUNICAÇÃO - Comunicar informações relativas à segurança, meio ambiente e saúde com clareza, precisão e diligência, de modo a atender aos diferentes públicos de interesse.

CONTINGÊNCIA - Prever e enfrentar com rapidez e eficácia as situações de emergência, visando a máxima redução de seus efeitos

RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE - Mitigar riscos e impactos de segurança, meio ambiente e saúde para as comunidades vizinhas, nos territórios onde atua, mantendo-as engajadas e informadas sobre as atividades da companhia.

ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES - Analisar, investigar e documentar os acidentes e incidentes decorrentes das atividades da companhia, de modo a privilegiar o aprendizado com a experiência, aprimorando as salvaguardas preventivas e mitigadoras, visando tornar a empresa cada vez mais resiliente.

GESTÃO DE PRODUTOS - Gerenciar os riscos e reduzir os impactos de segurança, meio ambiente e saúde dos nossos produtos na produção, comercialização e uso final, considerando o seu ciclo de vida.

PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA - Implementar e manter mecanismos de medição, avaliação e aperfeiçoamento do desempenho em segurança, meio ambiente e saúde em toda a companhia, de modo a assegurar a sua melhoria contínua.



PERMISSÃO PARA TRABALHO: Somente trabalhe com Permissão para Trabalho válida, liberada no campo e de seu total entendimento.



TRABALHO EM ALTURA: Somente execute trabalhos em altura com a utilização de cinto de segurança fixado em local seguro e previamente determinado.



ATMOSFERAS EXPLOSIVAS: Nunca entre em local com atmosfera explosiva. Obedeça sempre aos alarmes e à sinalização.



EPIs: Use sempre os EPI conforme recomendado.



SEGURANÇA NO TRÂNSITO: Respeite as leis de trânsito e pratique direção defensiva. Use o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, não use celular e se beber não dirija.



ISOLAMENTO DE ENERGIAS: Somente execute trabalhos em equipamentos ou instalações após certificar-se de que todas as fontes de energia (mecânica, térmica, hidráulica, química, elétrica, etc.) tenham sido isoladas de forma segura.



ESPAÇO CONFINADO: Só entre em espaço confinado se autorizado, equipado e com treinamento específico.



POSICIONAMENTO SEGURO: Não acesse área isolada. Nunca se posicione sob uma carga suspensa ou entre veículos, parados ou em movimento. Mantenha-se sempre em locais seguros e protegidos.



ATENÇÃO ÀS MUDANÇAS: Fique atento aos riscos das mudanças. Somente realize qualquer mudança que envolva pessoas, instalações, materiais ou procedimentos após análise e autorização.



ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: Nunca trabalhe sob efeito de álcool ou outras drogas.

O cumprimento das regras é essencial.
Participe também desse movimento pela vida.

PROJETO EVOLUÇÃO. COMPROMISSO COM A VIDA



Princípios de **FATORES HUMANOS** da Petrobras

PFH 1

CONFIANÇA É FUNDAMENTAL

Nossas relações são baseadas na premissa de que todos buscamos sempre o melhor resultado. O líder deve estimular um ambiente de confiança que fomente a autonomia com responsabilidade, promovendo o engajamento e facilitando o aprendizado.

PFH 2

PESSOAS CRIAM SEGURANÇA

Projetos, sistemas e processos de trabalho são naturalmente imperfeitos. São as pessoas, através das suas ações diárias, que tornam os projetos, sistemas e processos mais seguros. Pessoas não são o problema, são a solução.

PFH 3

COMO RESPONDEMOS ÀS FALHAS IMPORTA MUITO

O erro é sempre o ponto de partida e não a conclusão de uma investigação. Ninguém trabalha para errar, embora possa cometer erros em ações bem intencionadas. Focar apenas na culpa pode comprometer a confiança e o processo de aprendizagem e melhoria, fundamentais para uma cultura justa.

PFH 4

APRENDER E MELHORAR É CHAVE PARA O SUCESSO

O saber fazer está nas pessoas. Aprender com o trabalho real, ouvindo ativamente as equipes, permite identificar e corrigir proativa e continuamente os problemas relacionados ao trabalho, retroalimentando projetos, sistemas e processos.

PFH 5

O CONTEXTO DIRECIONA O COMPORTAMENTO

A cultura organizacional influencia o contexto que direciona o comportamento das pessoas. O comportamento pode ser uma expressão do problema.



FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DE PROCESSO

- Os FSPs reforçam boas práticas de operação, já conhecidas, junto às frentes operacionais.
- O que se espera é que dilemas enfrentados pelas frentes operacionais no atendimento aos FSPs sejam reportados e tratados pelos supervisors e líderes.
- Os FSPs complementam as Regras de Ouro, trazendo foco às questões de Segurança de Processo.



FSP1

Siga os procedimentos operacionais e de manutenção.



FSP2

Conheça e respeite os limites operacionais seguros.



FSP3

Entenda e monitore as barreiras.



FSP4

Entenda e controle as fontes de ignição.



FSP5

Percorra a linha e certifique-se dos alinhamentos.



A Petrobras prima por um ambiente de trabalho respeitoso, digno e livre de todas as formas de violência, incluindo a discriminação, o assédio moral, as violências sexuais e a retaliação. Você sabe identificar situações de assédio, discriminação ou violência?

Para esclarecer essas dúvidas, a Petrobras lançou uma cartilha com exemplos práticos que ajudam a reconhecer essas condutas, suas causas e consequências. Se presenciar qualquer atitude discriminatória, violenta ou assediante, denuncie pelo canal oficial.

CANAL DE DENÚNCIA

Disponível 24 horas por dia,
7 dias por semana:



0800 601 6925

Informações sobre “o que”, “quando”, “quem” e “onde” são essenciais para uma apuração eficaz e justa de denúncias de violência no trabalho e violência sexual.

<https://www.contatoseguro.com.br/petrobras>

CONTRA O ASSÉDIO SEXUAL,
A REGRA DE OURO É O RESPEITO

NOVO CANAL DE ACOLHIMENTO 24 HORAS

0800 287 2270



E se precisar de acolhimento, em caso de assédio sexual, pode procurar ajuda no canal ao lado:



COLETOR AMARELO: METAIS

Latas de alumínio, latas de aço (conservas), ferragens e arames e objetos metálicos em geral



COLETOR VERMELHO: PLÁSTICO

Garrafas PET, sacolas plásticas, embalagens de alimentos e produtos de higiene, copos plásticos descartáveis, entre outros.



COLETOR CINZA: RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS

Papel higiênico, Fraldas descartáveis, Lixo hospitalar (não contaminado), Embalagens sujas ou contaminadas



COLETOR AZUL: PAPEL E PAPELÃO E EMBALAGENS TETRA PAK

As embalagens Tetra Pak devem ser acondicionadas em coletor separado e com identificação específica



COLETOR MARROM: RESÍDUOS ORGÂNICOS

Restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, borra de café e saquinhos de chá, folhas e podas de árvores.



COLETOR VERDE: VIDROS

Garrafas de vidro, potes de conserva, vidros de perfumes e Copos e frascos

Resolução CONAMA 275/2001



CONTENTORES NA UMPT



CONTENTORES NA P-76



P-76



A PARADA
PROGRAMADA
terá duração de **22 dias**

UMPT



8 - EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL


Para acesso a Gangway e a área industrial da UEP, é obrigatório o uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) obrigatórios abaixo:



CAPACETE COM JUGULAR



ÓCULOS DE SEGURANÇA



PROTETOR AUDITIVO



MACACÃO RF



CALÇADO DE SEGURANÇA



LUVAS



A área operacional não deve ser registrada em hipótese alguma, salvo por autorização gerencial



É proibido o uso ou porte de aparelho celular na área operacional



Fumódromo da P-76



É PROIBIDO FUMAR NA ÁREA OPERACIONAL DA UMS E PLATAFORMA
FUMANTES DEVEM SE DIRIGIR PARA A ÁREA APROPRIADA NA UMPT E NA P-76.



Fumódromo da UMPT

11 - RAMAIS E FAIXAS DE RÁDIO



RAMAIS: P-76

Ramal de emergência: **766-7622**
Geplat: **766-7650 ou (22) 3378-7650**
Enfermaria: **766-7644**
Sala de radio: **766-7657 / 7699 ou (22) 33787657**
Segurança: **766-7620**
Socorro via radio **VHF: 69 ou 16 / UHF: 2**

RAMAIS: UMPT

Fiscal Líder: **766-4550**
Fiscal de Afretamento: **766-4549**
Enfermaria: **766-4544**
Segurança: **766-4520**
Hospital: **766-4547 / (22) 2792-7343**
Sala de radio: **766-4557 ou 4599 / (22) 337804557 / 99**



FAIXAS DE RÁDIO

Segurança/Rádio Operador/Geplat Mestre de Cabotagem/Enfermagem Fiscalização de Afretamento UMPT/Fiscal Líder	Faixa 02
Operação (COPROD/SUPROD/Sala de Controle e Operação de Produção)	Faixa 03
Manutenção (COMAN/SUMEC/SUEIN) Supridor	Faixa 04
Inspeção de Equipamentos/ Fiscalização MIEE e Contratadas	Faixa 05
Embarcação (COEMB/Operação de embarcação) TLT	Faixa 06
Operação Estrutural	Faixa 07 e 09
Supridor	Faixa 08



- A UMPT ficará conectada na P-76 durante a realização da Campanha e Parada Programada;
- Todo o pessoal autorizado a utilizar a Gangway receberá um cartão para ser usado ao sair/entrar na UMPT;
- É permitido o transporte de pequenos materiais, equipamentos e insumos pela Gangway, desde que o colaborador mantenha uma das mãos no corrimão;
- Quando o sinal de tráfego estiver vermelho, todo pessoal na P-76 deverá deixar a área livre em volta da Gangway, se afastar da escada e permanecer em uma área segura.

LUZ VERDE

PERMITIDA A
TRAVESSIA DA
GANGWAY

LUZ VERMELHA

PROIBIDA A
TRAVESSIA DA
GANGWAY



**NUNCA PARAR
no interior da
Gangway**

13 - MANUAL DE SEGURANÇA DO E&P

Conjunto de procedimentos que define requisitos e condutas de segurança para prevenir acidentes e incidentes em instalações industriais do E&P, tanto em condições normais quanto especiais.

PE-1PBR-00208 – MANUAL DE SEGURANÇA (MS)

ETAPA 3 – ANÁLISE DO TRABALHO

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
EMPILHADEIRAS, GUINDASTES, TALHAS E PONTE ROLANTE

MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS

PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INTERVENÇÃO

PRODUTOS PERIGOSOS
LABORATÓRIOS, CILINDROS, RADIAÇÃO IONIZANTE, USO DE EXPLOSIVOS

CORTE E SOLDA

TRATAMENTO MECÂNICO E PINTURA

JATEAMENTO ABRASIVO

HIDROJATEAMENTO

TESTES PNEUMÁTICOS E HIDROSTÁTICOS

TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS

TRANSPORTE MARÍTIMO DE PESSOAS

TRABALHOS EM ELETRICIDADE

TRABALHOS EM ESPAÇO CONFINADO

TRABALHOS EM ALTURA

Etapa 1

Planejamento do Trabalho: Avaliar se o trabalho exige a emissão de PT, se ocorrem trabalhos simultâneos e se é necessária a preparação e liberação do equipamento.

Etapa 2

Avaliar o ambiente onde o trabalho será executado.

Etapa 3

Análise do Trabalho contemplando todas as tarefas na execução.

Em caso de dúvidas...

...sobre as condições de segurança de um trabalho, devemos entrar em contato com o responsável pela equipe, emitente da PT ou técnico de segurança.

Se for necessário acessar manual de segurança do E&P procure um técnico de segurança ou o fiscal líder, ele ajudará a acessar o manual de segurança.

PERMISSÕES PARA TRABALHO – PT



A execução de qualquer serviço NA ÁREA OPERACIONAL somente poderá ser feita mediante autorização por escrito emitida pela operação;

A PT autoriza a execução dos serviços dentro da jornada de trabalho do executante e sua baixa deve ser efetuada todos os dias.

PET - PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO

A emissão de PET é obrigatória para todos os trabalhos em espaços confinados, a mesma é anexada à PT e deverá estar disponível para consulta;

Quando ocorrer a saída de todos os trabalhadores do espaço confinado ou em caso de interrupção da atividade, ainda que programada, a PET deve ser encerrada. Nova PET deve ser emitida quando do reinício das atividades;



ATENÇÃO! O Vigia deverá:

- Permanecer fora do espaço confinado;
- Manter o controle dos trabalhadores presentes no interior conforme a PET;
- Impedir a entrada de pessoal não autorizado;
- Manter comunicação permanente com os trabalhadores que estejam no interior do espaço.

PE-1PBR-00214 – Anexo D – PET – Permissão de Entrada e Trabalho


	PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO – PET	Número:	
		PT:	
Unidade / Instalação:		Nº. do EC:	
Local do EC:		Data e hora da emissão:	
Trabalho a realizar:		Data e hora de término:	
Trabalhadores Autorizados			
Nome:		Empresa:	Matr.:
Nome:		Empresa:	Matr.:
Nome:		Empresa:	Matr.:
Nome:		Empresa:	Matr.:
Vigia			
Nome:		Empresa:	Matr.:
Nome:		Empresa:	Matr.:



REPAROS DE EQUIPAMENTOS



MOV. DE CARGAS



INSTAL. DE RAQUETES



CORTE E SOLDA


Liberação
Isolamento
Bloqueio
Raqueteamento
Aviso

Garantir o “Estado de energia zero” através do estabelecimento de medidas de controle no isolamento de fontes de energia de equipamentos e sistemas.

Inicie a implementação do plano de isolamento em **D-1 (Duplo-Check)**



Preencha os campos do Plano de Isolamento com o **registro dos flanges cegos, raquetes ou figura 8**



Utilize raquetes e flanges cegos **adequados à classe de pressão** do equipamento/sistema




Siga os procedimentos específicos da plataforma para efetuar **manobras, drenar, despressurizar, purgar e limpar sistemas**

Preencha todas as informações da **etiqueta de advertência**



Emita PT **específica** para o **raqueteamento e desraqueteamento**



Use **cadeados e etiquetas amarelas** em cada dispositivo de bloqueio



Utilize **dispositivo multitrava** quando o plano indicar apenas um bloqueio



Fixe o **cadeado e etiqueta azul** no **cofre de bloqueio** quando a PT for requisitada



Retire o **cadeado e etiqueta azul** do cofre de bloqueio no término dos serviços ou baixa da PT, **o que acontecer primeiro**



Preencha os campos do Plano de Isolamento com o **nº do cadeado** utilizado no bloqueio



Cada requisitante de PT insere um **único cadeado e etiqueta azul** no cofre ou multitrava.



16 – ISOLAMENTO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA

Antes de iniciar as atividades, devemos isolar a área que delimita o local de trabalho e impede o acesso de pessoas que não estão envolvidas na atividade. A área isolada com corrente deve ser observada e respeitada.

Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados ao longo da jornada devem ser recolhidos ao término do trabalho.


LEMBRE-SE: **TODA A ÁREA DEVE SER MANTIDA ORGANIZADA, LIMPA E ISENTA DE RESÍDUOS, EVITANDO POSSÍVEIS DESVIOS E/OU ACIDENTES.**



Ao concluir o serviço, o material de isolamento utilizado deve ser removido e devolvido para o recipiente adequado. Cada resíduo deve ser dispensando em seu contendor adequado.




A PARADA PROGRAMADA
terá duração de
22 dias




SERVIÇOS DE NR-13 EM 21 EQUIPAMENTOS

Inertização, Inspeção, Pintura, Isolamento
Térmico, Caldeiraria e Instrumentação



MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 80 VÁLVULAS E 34 PSVs



FLARE

- Serviços de caldeiraria
- Serviços de tratamento mecânico e pintura
- Serviços de elétrica e instrumentação



PONTOS DE ATENÇÃO



A **PARADA PROGRAMADA** terá duração de **22 dias**

NR-13 VASOS DE PRESSÃO

RISCOS

- Formação de atmosfera inflamável / tóxica.
- Acesso limitado.
- Postura desconfortável.
- Movimentação de carga.
- Trabalho simultâneos.
- Altura.
- Espaço Confinado

Os vasos de pressão são equipamentos essenciais para o processamento, armazenamento e transporte de fluidos sob alta pressão. São amplamente utilizados em diversas partes da operação.

FIQUE ATENTO:

- Somente acessar plataformas de andaimes que tenham sido avaliados e liberados para a execução do trabalho quando estiverem com a etiqueta de liberação;
- Sempre que for detectada atmosfera contendo gases ou vapores inflamáveis deve-se paralisar a tarefa, sair do local e comunicar a liderança imediata da Operação;
- Seguir na íntegra os trabalhos e operações simultâneas de acordo com o planejado e avaliado pela operação da instalação respeitando as restrições identificadas na Matriz de simultaneidade;
- Atentar as orientações do plano de isolamento LIBRA;
- Cuidado com as mãos e dedos;
- Manter sistema de ventilação e exaustão.



17 - PRINCIPAIS ATIVIDADES DA PARADA

PONTOS DE ATENÇÃO




A **PARADA PROGRAMADA** terá duração de **22 dias**

FLARE - SERVIÇOS POR ELEVAÇÃO

RISCOS

- Quedas de objeto.
- Postura desconfortável.
- Carga suspensa.
- Altura.
- Trabalho sobre o mar.
- Serviços simultâneos.
- Movimentação de materiais.
- Condições climáticas.
- Serviços diversos com acesso por cordas.



O sistema de flare é usado para coletar e dispor de forma segura e eficiente os fluidos de hidrocarbonetos da planta de processo através da combustão no topo da lança do flare, pelos queimadores, nos casos de despressurização emergencial ou não.

Pintura

Instrumentação

Caldeiraria

Elétrica

FIQUE ATENTO:

- Verifique todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) e acessórios utilizados para acesso por cordas. Certifique-se de que estão em boas condições de uso, sem danos ou desgastes que comprometam a segurança;
- Avalie todos os equipamentos elétricos, mecânicos e pneumáticos que serão utilizados. Garanta que estejam funcionando corretamente e livres de defeitos;
- Não iniciar atividade se faltarem recursos para instalação do plano de ancoragem ou se os pontos de fixação não estiverem em condições íntegras;
- Proteger cordas com dispositivos contra contato com cantos vivos e pontos quentes;
- Avaliar necessidade de monitoramento atmosférico onde haja possibilidade de presença de gases;
- Seguir na íntegra os trabalhos e operações simultâneas de acordo com o planejado e avaliado pela operação da instalação respeitando as restrições identificadas na Matriz de simultaneidade;
- Os trabalhos em altura não rotineiros devem ser interrompidos em velocidade de vento superior a 21,6 nós.



PONTOS DE ATENÇÃO



A **PARADA PROGRAMADA** terá duração de **22 dias**

VÁLVULAS E PSVs

RISCOS

- Formação de atmosfera inflamável / tóxica.
- Prensamento.
- Pressurizado.
- Postura desconfortável.
- Movimentação de carga.
- Trabalho simultâneos.
- Altura.



As válvulas industriais são componentes fundamentais em sistemas de controle de fluidos, gases e vapores. Elas têm funções como bloquear, regular, direcionar ou aliviar a pressão em tubulações.

FIQUE ATENTO:

- Somente acessar plataformas de andaimes que tenham sido avaliados e liberados para a execução do trabalho quando estiverem com a etiqueta de liberação;
- Atentar as recomendações da Matriz de bloqueio LIBRA;
- Antes de movimentar ou armazenar cargas, avalie os riscos do ambiente e corrija possíveis desvios. Cargas acima de 25 kg devem ser transportadas por pelo menos duas pessoas ou com equipamentos adequados;
- Sempre que for detectada atmosfera contendo gases ou vapores inflamáveis deve-se paralisar a tarefa, sair do local e comunicar a liderança imediata da Operação;
- Seguir na íntegra os trabalhos e operações simultâneas de acordo com o planejado e avaliado pela operação da instalação respeitando as restrições identificadas na Matriz de simultaneidade.





1. Entre em espaços confinados somente com PT e PET liberadas e utilizando os equipamentos de proteção indicados.
2. Fique atento às ferramentas manuais. Elas devem estar em perfeito estado e serem usadas de forma adequada.
3. Inspecionar equipamentos elétricos, mecânicos e pneumáticos antes do uso. Utilizá-los em boas condições.
4. Não carregue peso acima do seu limite. Solicite ajuda e adote uma postura corporal adequada.
5. Linhas quentes, fagulhas e estruturas aquecidas durante os serviços de corte e solda podem causar queimaduras. Utilize luvas e vestimentas de raspa adequadas.
6. Use proteção facial durante as atividades de corte, solda e esmerilhamento, mesmo que esteja apenas auxiliando.
7. Após realização de atividades que possam gerar projeção de partículas (esmerilhamento, tratamento mecânico, entre outros), utilizar o aspirador de partículas da unidade, conforme orientação para retirada dos EPIs de forma segura.
8. Somente é permitido a bordo o uso de lonas, mantas ou cobertores, todos antichama, para a contenção de fagulhas dos trabalhos de soldagem, corte, goivagem e esmerilhamento.



9. Fique atento ao local onde estiver trabalhando, faça confinamento de fagulhas, isole a área de influência e use equipamentos de proteção adequados.
10. Ferramentas e materiais nas plataformas e andaimes, obrigatoriamente, devem estar seguros e sem risco de queda.
11. Após o encerramento das atividades, certifique-se de que as máquinas e os equipamentos foram desligados.
12. Não transite ou permaneça sob cargas suspensas. Respeite a sinalização e isolamento da área.
13. Profissionais de Acesso por Cordas, Montadores de Andaimes e Trabalhadores em Espaço confinado, antes de iniciarem sua jornada de trabalho na plataforma, deverão apresentar-se à enfermaria da UMS para efetuar exame de saúde específico ao serviço que será realizado, conforme requisito legal NR 35 e NR 33.
14. Em atividades em que haja a necessidade de utilização de equipamentos de proteção respiratória, atentar a forma correta de utilização, conservação e guarda destes equipamentos.
15. Fique Atento! Respeite a sinalização, as interdições, os avisos e os alarmes das Unidades.

19 - ROTAS DE FUGA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

As rotas de fuga e equipamentos de segurança devem estar permanentemente desobstruídas e devidamente sinalizados.
Atentar as rotas de fuga alternativas.





PROCEDIMENTOS EM CASO DE EMERGÊNCIA NA P-76 PARA RESIDENTES DA UMS

Se você for residente da UMS e estiver na P-76 durante uma emergência, siga estas orientações:

1. Fique Atento aos Alarmes de Emergência e às Comunicações

- Ouça com atenção as mensagens transmitidas pelo sistema intercom (boca de ferro).
- Siga imediatamente todas as instruções anunciadas.

2. Se o Acesso à UMS estiver Liberado

- Utilize preferencialmente a Gangway como rota de fuga.
- Dirija-se ao ponto de reunião na UMS conforme orientado.

3. Se o Acesso à UMS estiver Restrito

Caso a Gangway esteja inacessível ou a unidade esteja em modo accommodation:

- Dirija-se ao ponto de reunião alternativo na P-76.
- Siga as instruções dos líderes de abandono.



Pontos de Reunião Alternativo e secundário para Residentes da UMS na P-76

Ponto de reunião Alternativo:

- Encontra-se no piso gradeado de boreste.

Ponto de reunião secundário:

- Na Av. Brasil, entre os módulos 12 e 13.





LOCALIZAÇÃO DO HOSPITAL

Deck M (Convés principal)

Horário de atendimento: 06h:30 até 18h:30

Residentes da UMS ao sofrer mal-estar ou lesão tanto na UMS quanto na P-76, devem:

- Comunicar ao seu Supervisor/ Técnico de segurança.
- Dirigir-se preferencialmente ao hospital da UMS.



Toda força de trabalho deve comunicar qualquer anomalia de Segurança (desvio ou incidente) identificada na área operacional ou nas acomodações ao superior imediato ou técnico de segurança.

PFH 4

APRENDER E MELHORAR É CHAVE PARA O SUCESSO



Lembre-se:

O saber fazer está nas pessoas. Aprender com o trabalho real, ouvindo ativamente as equipes, permite identificar e corrigir proativa e continuamente os problemas relacionados ao trabalho, retroalimentando projetos, sistemas e processos.



FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA – EXECUÇÃO

Semanalmente será escolhido pela liderança de bordo um colaborador por equipe e função diferente, para ser o Guardião de Segurança.

PÚBLICO ALVO

- 1 integrante da equipe de **construção e montagem**.
- 1 integrante da equipe de **montagem de andaime**.
- 1 integrante da equipe de **IRATA**.
- 1 integrante da equipe de **movimentação de cargas**.
- 1 integrante da equipe de **hotelaria**.
- 1 integrante da equipe de **pintura**.

***Apenas colaboradores sem função participarão do programa.**

PRINCIPAL FUNÇÃO DO GUARDIÃO

Ser o porta-voz da equipe, identificando e comunicando pontos de atenção ou oportunidades de melhoria que impactem a segurança das atividades, repassando essas informações à liderança de bordo.





Todas as refeições, para os residentes na UMPT, serão realizadas na UMPT em períodos e prazos devidamente informados.

NÃO É PERMITIDO UTILIZAR CELULAR NO REFEITÓRIO



Não é permitido o **acesso** dos colaboradores **ao refeitório** com uniformes de trabalho. Devem ser trocados antes das refeições.


Por motivos de higiene não é permitida a entrada no refeitório de camisa sem manga.



Calçado fechado ou Crocs: SIM!



Chinelo aberto: NÃO!




Respeite a etiqueta do espirro/tosse.




É obrigatória a higienização das mãos imediatamente antes de acessar os refeitórios.

25 - RECOMENDAÇÕES GERAIS



Ao abrir e fechar portas, esteja atento com a ação do vento e com o balanço da Unidade.

Tais condições podem provocar movimentos bruscos das portas, podendo causar um acidente.



- Sempre que utilizar o corrimão das escadas ou tocar em maçanetas e demais superfícies higienize suas mãos com o álcool gel disponíveis a bordo;
- Retire luvas sujas ao entrar no casario e lave as mãos assim que possível.



Não é permitido visitar outros camarotes

LEMBRE-SE:

"Cuide deste ambiente como se fosse sua segunda casa. Respeite as regras de convivência, contribua com a segurança de todos e tenha um excelente embarque!"

26 – EQUIPE SMS/PCM



ANDERSON PRAZERES
SUPERVISOR



MONIQUE MARQUES
GERENTE SETORIAL



KEMMEL NICOLAU ABIB
SUPERVISOR

*EQUIPE DE SEGURANÇA, MEIO
AMBIENTE E SAÚDE PARA
PROJETO, CONSTRUÇÃO E
MONTAGEM DE BUZIOS*

EQUIPE DE BORDO - UMPT (PRAIA DA TARTARUGA)



**ANTONNI
FACIROLE**



**CRIASTIANO
FERNANDEZ**



DAVID FALCK



**EDUARDO
MOZER**




FLAVIO BARBOZA



**FRANCINALDO
SOARES**



**RENATO
COUTINHO**



**ERALDO
RODRIGUES**



**WALLACE
SILVA**



**DORIVAL
MARQUES**



**BRENA
MICHELLE**



**JOSÉ
CÍCERO**


CAMPANHAS E PARADAS



GABRELA SANCHES



LEANDRO FERREIRA



DENIS LUCIO



ANTONIO CALIXTO






PREENCHA O FORMS

CONTRIBUA COM A
MELHORIA DA NOSSA
CARTILHA DE SEGURANÇA!

[CLIQUE AQUI](#)





BUZIOS/SMS/PCM

CARTILHA DE SEGURANÇA

**CAMPANHA E PARADA
PROGRAMADA - UMPT & P-76**

SEGURANÇA É O CAMINHO QUE ESCOLHEMOS!