

CONDOMINIO CAMINO REAL DE MINAS 11 · TORRE ARALIAS

Documentos para la Asamblea General de Condóminos

Informe del Comité de Vigilancia sobre la gestión, las finanzas y los trabajos del condominio

Sábado 3 de octubre de 2026

Camino Real de Minas No. 11, Col. Lomas de los Ángeles Tetelpan, Álvaro Obregón, C.P. 01760, CDMX

-
- 1 Auditoría Financiera 2025-2026
 - 2 Informe de Auditoría Operativa y Financiera
 - 3 Informe de Trabajos Ejecutados
 - 4 Reglamento Interno y Normas de Convivencia

COMITÉ DE VIGILANCIA

PRESIDENTE

C. Antonio Salazar Guadarrama
Condómino del Depto. 201

TESORERA

C. María Teresa Chávez Toledano
Condómina del Depto. 101

VOCAL

C. Carlos Alberto Arreguin Encarnación
Condómino del Depto. PH-2

ASESOR

C. Aaron Abraham Álvarez Hernández
Condómino del Depto. 101

ASESOR

C. Armando Suarez Velasco
Condómino del Depto. 404

Contenido

Cada documento inicia con su propia portada. Las páginas indicadas corresponden a este volumen.

1

Auditoría Financiera 2025-2026

Resultado del periodo, flujo de efectivo, composición del gasto, cobranza, perfil de pagos por departamento y antecedente de la cuenta bancaria.

Pág. 3

12 páginas

2

Informe de Auditoría Operativa y Financiera

Evaluación de la gestión de ISGA: lo esperado vs. resultados, actuación del Comité, estatus de 35 temas, cronología y evidencia.

Pág. 16

30 páginas

3

Informe de Trabajos Ejecutados

Cambio de cable del elevador de Torre 1, impermeabilización de cisternas y pintura general, con costos, pagos, fotografías y comprobantes.

Pág. 47

35 páginas

4

Reglamento Interno y Normas de Convivencia

Reglamento Interno vigente (protocolizado) y propuesta de Normas de Convivencia para aprobación de la Asamblea.

Pág. 83

10 páginas

DOCUMENTO 1 DE 4

1

Auditoría Financiera 2025-2026

Resultado del periodo, flujo de efectivo, composición del gasto, cobranza, perfil de pagos por departamento y antecedente de la cuenta bancaria.

Corte al 25 de septiembre de 2026

Resumen ejecutivo alineado con la Asamblea General del 3 de octubre de 2026

Resultado financiero del periodo de gestión

Agosto 2025 - corte 25 de septiembre de 2026 | chequera conciliada con el banco

INICIO - AGO 2025

\$140,110

Banco \$75,110 + inversión \$65,000

CORTE - 25 SEP 2026

\$224,379

Banco \$159,380 + inversión \$65,000

CRECIMIENTO DE FONDOS

+\$84,270

+60.1% respecto al inicio

Obras extraordinarias financiadas durante el periodo

ELEVADOR TORRE 1

\$78,000

Recaudado \$86,800.96 | sobrante \$8,800.96

CISTERNAS

\$120,290

Recaudado \$81,430.96 | faltante \$38,859.04

AMBOS PROYECTOS

\$198,290

Cubierto con fondo: \$30,058.08

POR QUÉ CRECIÓ EL COSTO DE CISTERNAS

\$74,240 + \$25,500 + \$20,550 = \$120,290

Impermeabilización + bypass + tuberías. El deterioro se detectó al abrir la obra.


MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA

\$75,110.05 + \$1,392,660.59 - \$1,308,390.86 = \$159,379.78


Saldo 31-jul-2025 + ingresos - egresos = banco al corte. Más inversión \$65,000 = \$224,379.78.

FLUJO DE EFECTIVO • ENERO 2025 A SEPTIEMBRE 2026

Las etiquetas sobre las barras muestran miles de pesos.




Evolución del saldo bancario



COMPOSICIÓN DEL GASTO


La dona muestra la participación porcentual de cada rubro y el ranking lateral conserva la lectura en pesos. 2025 se presenta completo; 2026 corresponde a enero-septiembre (9 de 12 meses).

2025 completo



Los 2 rubros principales concentran 54.0% del gasto del periodo. Segmentos <4% se leen en el ranking lateral.

2026 • enero-septiembre • 75% del año



Los 2 rubros principales concentran 52.9% del gasto del periodo. Segmentos <4% se leen en el ranking lateral.

DETALLE MENSUAL DE TESORERÍA

Cada saldo de cierre arrastra el saldo del mes anterior: saldo anterior + ingresos - egresos = saldo final.

Mes	Ingresos	Egresos	Diferencia	Saldo cierre
01/2025	\$122,870.14	\$94,404.22	\$28,465.92	\$38,773.62
02/2025	\$92,272.76	\$127,510.18	\$-35,237.42	MIN \$3,536.20
03/2025	\$106,647.00	\$104,674.83	\$1,972.17	\$5,508.37
04/2025	\$69,722.85	\$25,237.02	\$44,485.83	\$49,994.20
05/2025	\$86,865.67	\$111,535.65	\$-24,669.98	\$25,324.22
06/2025	\$98,540.76	\$66,757.00	\$31,783.76	\$57,107.98
07/2025	\$86,234.74	\$68,232.67	\$18,002.07	\$75,110.05
08/2025	\$80,138.22	\$84,765.40	\$-4,627.18	\$70,482.87
09/2025	\$133,556.41	\$68,442.40	\$65,114.01	\$135,596.88
10/2025	\$122,874.51	\$175,713.17	\$-52,838.66	\$82,758.22
11/2025	\$118,213.34	\$38,583.39	\$79,629.95	\$162,388.17
12/2025	\$116,989.84	\$156,262.95	\$-39,273.11	\$123,115.06
01/2026	\$137,671.09	\$99,136.66	\$38,534.43	\$161,649.49
02/2026	\$75,690.21	\$21,010.00	\$54,680.21	MAX \$216,329.70
03/2026	\$96,176.43	\$143,929.07	\$-47,752.64	\$168,577.06
04/2026	\$80,811.86	\$177,030.02	\$-96,218.16	\$72,358.90
05/2026	\$82,241.86	\$95,078.01	\$-12,836.15	\$59,522.75
06/2026	\$77,521.86	\$28,140.71	\$49,381.15	\$108,903.90
07/2026	\$102,841.27	\$71,890.20	\$30,951.07	\$139,854.97
08/2026	\$78,768.86	\$73,368.75	\$5,400.11	\$145,255.08
09/2026	\$89,164.83	\$75,040.13	\$14,124.70	\$159,379.78

Detalle separado entre mantenimiento y otros conceptos pendientes

Deudores de mantenimiento

Saldos reconstruidos al 25 de septiembre de 2026. Los conceptos por daños se muestran por separado.

Departamento	Saldo mantenimiento
505	\$12,285.08
PH4	\$6,054.24
105	\$4,889.22
301	\$812.20
104	\$375.21
204	\$274.92
TOTAL MANTENIMIENTO PENDIENTE	\$24,690.87

Otros adeudos / daños

PH4 · DAÑOS / REPARACIÓN DE TUBERÍA (DEPTO. 104)	\$16,270.00
Concepto independiente del saldo de mantenimiento; no se suma a la cartera de mantenimiento anterior.	

Lectura de cobranza

La cartera de mantenimiento se concentra principalmente en los departamentos 505, PH4 y 105. El adeudo por daños de PH4 se presenta de forma independiente para evitar mezclar cuotas ordinarias con responsabilidades por reparaciones.

PERFIL HISTÓRICO DE PAGOS • 1/3

El saldo actual se reconstruye desde el corte auditado del 26-Ago, la cuota de septiembre, el recargo de \$300 cuando corresponde y los pagos identificados en chequera al 25-Sep. Las cuotas extraordinarias se mantienen separadas y los cortes históricos no se suman entre sí.

DEPTO 101 AL CORRIENTE	SALDO ACTUAL \$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026 100% 21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS 0 Mayor atraso observado 0 / no observado Mantenimiento vigente \$0.00	RECARGOS DETECTADOS \$0.00 Regularización No aplica Recargo Sep \$0.00

DEPTO 103 AL CORRIENTE	SALDO ACTUAL \$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026 100% 21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS 0 Mayor atraso observado No determinado Mantenimiento vigente \$0.00	RECARGOS DETECTADOS \$0.00 Regularización Regularizado Recargo Sep \$0.00

DEPTO 105 SALDO PENDIENTE	SALDO ACTUAL \$4,889.22
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026 62% 13 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 8 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS 8 Mayor atraso observado ≥9 meses Mantenimiento vigente \$4,889.22	RECARGOS DETECTADOS \$2,400.00 Regularización Pendiente Recargo Sep \$0.00

DEPTO 202 AL CORRIENTE	SALDO ACTUAL \$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026 100% 21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS 0 Mayor atraso observado No determinado Mantenimiento vigente \$0.00	RECARGOS DETECTADOS \$0.00 Regularización Regularizado Recargo Sep \$0.00

DEPTO 205 AL CORRIENTE	SALDO ACTUAL \$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026 100% 21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS 0 Mayor atraso observado 0 / no observado Mantenimiento vigente \$0.00	RECARGOS DETECTADOS \$0.00 Regularización No aplica Recargo Sep \$0.00

DEPTO 102 AL CORRIENTE	SALDO ACTUAL \$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026 90% 19 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 2 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS 1 Mayor atraso observado 11 meses Mantenimiento vigente \$0.00	RECARGOS DETECTADOS \$300.00 Regularización Sep-26 Recargo Sep \$300.00

DEPTO 104 SALDO PENDIENTE	SALDO ACTUAL \$375.21
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026 81% 17 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 4 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS 4 Mayor atraso observado En seguimiento Mantenimiento vigente \$375.21	RECARGOS DETECTADOS \$1,200.00 Regularización Pendiente Recargo Sep \$0.00

DEPTO 201 AL CORRIENTE	SALDO ACTUAL \$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026 100% 21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS 0 Mayor atraso observado 0 meses Mantenimiento vigente \$0.00	RECARGOS DETECTADOS \$0.00 Regularización No aplica Recargo Sep \$0.00

DEPTO 204 SALDO PENDIENTE	SALDO ACTUAL \$274.92
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026 95% 20 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 1 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS 1 Mayor atraso observado En seguimiento Mantenimiento vigente \$274.92	RECARGOS DETECTADOS \$300.00 Regularización Pendiente Recargo Sep \$0.00

DEPTO 301 SALDO PENDIENTE	SALDO ACTUAL \$812.20
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026 57% 12 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 9 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS 9 Mayor atraso observado En seguimiento Mantenimiento vigente \$812.20	RECARGOS DETECTADOS \$2,700.00 Regularización Pendiente Recargo Sep \$0.00

PERFIL HISTÓRICO DE PAGOS • 2/3

El saldo actual se reconstruye desde el corte auditado del 26-Ago, la cuota de septiembre, el recargo de \$300 cuando corresponde y los pagos identificados en chequera al 25-Sep. Las cuotas extraordinarias se mantienen separadas y los cortes históricos no se suman entre sí.

DEPTO 302	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
95%	
20 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 1 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
1	\$300.00
Mayor atraso observado	Regularización
No determinado	Regularizado
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO 304	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
95%	
20 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 1 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
1	\$300.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO 401	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
90%	
19 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 2 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
2	\$600.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO 403	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
100%	
21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
0	\$0.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO 405	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
100%	
21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
0	\$0.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO 303	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
100%	
21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
0	\$0.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO 305	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
100%	
21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
0	\$0.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO 402	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
100%	
21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
0	\$0.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO 404	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
100%	
21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
0	\$0.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO 501	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
100%	
21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
0	\$0.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

PERFIL HISTÓRICO DE PAGOS • 3/3

El saldo actual se reconstruye desde el corte auditado del 26-Ago, la cuota de septiembre, el recargo de \$300 cuando corresponde y los pagos identificados en chequera al 25-Sep. Las cuotas extraordinarias se mantienen separadas y los cortes históricos no se suman entre sí.

DEPTO 502	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
100%	
21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
0	\$0.00
Mayor atraso observado	Regularización
No determinado	Regularizado
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO 505	SALDO ACTUAL
SALDO PENDIENTE	\$12,285.08
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
0%	
0 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 21 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
29	\$8,727.12
Mayor atraso observado	Regularización
≥9 meses	Pendiente
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$12,285.08	\$300.00

DEPTO PH2	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
57%	
12 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 9 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
9	\$2,700.00
Mayor atraso observado	Regularización
Intermitente	Sep-26
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO PH4	SALDO ACTUAL
SALDO PENDIENTE	\$6,054.24
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
29%	
6 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 15 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
14	\$4,200.00
Mayor atraso observado	Regularización
Recurrente	Pendiente
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$6,054.24	\$300.00

DEPTO 504	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
95%	
20 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 1 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
1	\$300.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO PH1	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
100%	
21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
0	\$0.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO PH3	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
100%	
21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
0	\$0.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 meses	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

DEPTO PH5	SALDO ACTUAL
AL CORRIENTE	\$0.00
PAGOS EN TIEMPO • ENE-2025 A SEP-2026	
100%	
21 de 21 periodos sin incidencia de recargo • 0 con incidencia documentada	
INCIDENCIAS / REGISTROS	RECARGOS DETECTADOS
0	\$0.00
Mayor atraso observado	Regularización
0 / no observado	No aplica
Mantenimiento vigente	Recargo Sep
\$0.00	\$0.00

OTRO ADEUDO PENDIENTE • PH4 • DAÑOS / REPARACIÓN DE TUBERÍA (DEPTO. 104)
\$16,270.00 • concepto independiente del mantenimiento

CIERRE DE AUDITORÍA

Lectura ejecutiva del corte financiero y de los principales puntos de control.

\$224,379.78

LIQUIDEZ

Banco + inversión al corte

\$24,690.87

ADEUDOS PENDIENTES

6 deptos. con saldo pendiente

CONCILIADO

CONTROL

Chequera aritméticamente conciliada

TRAZABILIDAD Y CONTROL ADMINISTRATIVO

Hallazgos que afectan la calidad del registro, no necesariamente la existencia del efectivo.

Tema	Observación	Implicación
Conciliación bancaria	La secuencia de la chequera reconcilia aritméticamente movimiento por movimiento.	El foco de mejora está en la calidad del registro y soporte.
Fechas	Existen fechas capturadas que requieren conciliarse con fecha de transferencia y fecha valor.	Una fecha posterior al día 10 no prueba por sí sola omisión de recargo.
Recargos	Se observan registros en columnas, depósitos cuota + \$300 y fórmulas manuales.	Conviene homologar el registro para conservar trazabilidad.
Cuotas extraordinarias	En algunas zonas se mezclan mantenimiento, extraordinarias y diferencias.	Separar conceptos mejora el estado de cuenta por departamento.
Inversión	Control reconstruido \$64,999.51 frente a resumen redondeado a \$65,000.00.	Diferencia de \$0.49; no material.

ALCANCE

Este reporte reconstruye y presenta la información contenida en la chequera administrativa y en los saldos previamente auditados. No sustituye estados de cuenta bancarios, comprobantes fiscales ni una certificación externa. El marcador de comportamiento es una herramienta descriptiva del historial interno de pagos; no es una calificación crediticia externa.

ANTECEDENTE DOCUMENTAL DEL ESQUEMA DE DEPÓSITOS

Acuerdo de Asamblea Ordinaria - 7 de diciembre de 2024

El esquema fue acordado por la Asamblea

El punto 3 del acuerdo documenta el cambio de la cuenta del condominio a una nueva cuenta a nombre de la tesorera, Sra. María Teresa Chávez, y establece que la nueva cuenta sería comunicada en el chat general. La imagen siguiente se incorpora como evidencia documental del antecedente referido en esta auditoría.

ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA ORDINARIA DE CONDOMINIOS TORRE ARAIA

En asamblea realizada el 7 de Diciembre en tercera llamada a las 9:00AM con la asistencia de 12 condóminos se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se somete a votación la designación del nuevo administrador y se designa a ISGA Administración SAS DE CV. Se determinará en la junta del comité de vigilancia la fecha de inicio de funciones y se realizará la notificación correspondiente.
2. Se designa presidente del Comité de Vigilancia y ratifica a los demás miembros, adicionando Asesores Técnicos para quedar como sigue:

Presidente.- Carlos Arreguin
Tesorero.- Maria Teresa Chávez
Primer vocal.- Luis Romero
Segundo Vocal.- Aaron Álvarez
Asesor .- Armando Suárez
Asesor.- Alejandro Barquín
3. Se realizará el cambio de cuenta del condominio, de la cuenta de Raúl Alcantara a una nueva cuenta a nombre de la tesorera Sra. Maria Teresa Chávez en la semana del 9 al 13 de Diciembre, se dará a conocer la nueva cuenta en el chat general.
4. Se acordó que el Sr. Jorge Gálvez ayudará con el trámite ante SACMEX para solicitar la regularización del cobro del agua de todo el edificio, él informará por medio del chat general de los requisitos que solicite la autoridad para que cada condómino le entregue los documentos solicitados para que realice el trámite.
5. A partir del mes de Enero 2025 el pago total del mantenimiento se debe realizar del 1° al 10 de cada mes, a partir del día 11 se cobrará una multa fija por pago extemporáneo
6. Mensualmente se enviará en el chat general el listado de los deudores y el mismo será pegado en los elevadores para conocimiento de todos los condóminos
7. Se realizará un análisis de las cuotas de mantenimiento vs gastos, para determinar el incremento de cuotas de mantenimiento y fijar la cantidad mensual necesaria para reunir un fondo de emergencia, en este análisis se calculará la multa por pago extemporáneo, se informará oportunamente del análisis en el chat general antes del 24 de Diciembre de 2024.

Nota: es importante recordar que los acuerdos tomados en la asamblea son obligatorios para todos los condóminos incluyendo a los ausentes y disidentes de acuerdo con el Artículo 32 fracción IV de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

COMITÉ DE VIGILANCIA

Contexto colocado al final para no interrumpir la lectura financiera

¿Por qué se ha planteado una Asociación Civil?

En las comunicaciones y presentaciones del Comité se ha explicado que, para contar con una cuenta bancaria a nombre de una persona moral separada, se ha considerado la constitución de una Asociación Civil como alternativa. Esta opción implica costos de constitución y obligaciones administrativas recurrentes.

Estimación presentada a la Asamblea

Concepto	Estimado	Frecuencia
Constitución ante notario	\$20,000	Única vez
Inscripción en Registro Público	\$2,500	Única vez
Contabilidad y declaraciones	\$30,000	Cada año
Protocolización de cambios	\$6,000	Cada año
IVA estimado de servicios	\$12,000	Cada año

LECTURA DEL COSTO

PRIMER AÑO

aprox. \$70,500

AÑOS SIGUIENTES

aprox. \$48,000

Separar dos decisiones

- 1. El lugar y mecanismo de depósito utilizado actualmente tiene como antecedente el acuerdo de Asamblea del 7 de diciembre de 2024.
- 2. Constituir una Asociación Civil es una alternativa distinta, con costos y obligaciones propias, que debe analizarse y acordarse por separado si la comunidad decide adoptarla.

Criterio de esta auditoría

El objetivo del informe es mostrar el flujo, los saldos, los adeudos y la trazabilidad disponible. La discusión sobre la estructura jurídica se presenta como contexto y no altera las cifras financieras auditadas.

COMITÉ DE VIGILANCIA

Camino Real de Minas 11

PRESIDENTE

C. Antonio Salazar Guadarrama

Condómino del DEPTO 201

TESORERA

C. María Teresa Chávez Toledano

Condómina del DEPTO 101

VOCAL

C. Carlos Alberto Arreguin Encarnación

Condómino del DEPTO PH-2

ASESOR

C. Aaron Abraham Álvarez Hernández

Condómino del DEPTO 101

ASESOR

C. Armando Suarez Velasco

Condómino del DEPTO 404

DOCUMENTO 2 DE 4

2

Informe de Auditoría Operativa y Financiera

Evaluación de la gestión de ISGA: lo esperado vs. resultados,
actuación del Comité, estatus de 35 temas, cronología y evidencia.

Corte al 25 de septiembre de 2026

COMITÉ DE VIGILANCIA

Informe de Auditoría Operativa y Financiera

Gestión de la administración ISGA — Condominio Camino Real de Minas 11

Administración evaluada	ISGA (ex administradora)
Periodo evaluado	23 de agosto de 2025 al 18 de septiembre de 2026
Estatus contractual	Sin contrato vigente desde abril de 2025; nunca se renovó (art. 42)
Fecha de corte	25 de septiembre de 2026
Objetivo	Dar cuenta a la Asamblea de las omisiones de la administración (art. 49, fr. VIII) y entregar el estatus de cada tema a la nueva administración para su seguimiento

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: LO ESPERADO VS. RESULTADOS DE ISGA

"LO QUE NO SE DEFINE NO SE PUEDE MEDIR. LO QUE NO SE MIDE, NO SE PUEDE MEJORAR. LO QUE NO SE MEJORA, SE DEGRADA SIEMPRE."

La evaluación de una administración debe basarse en **resultados medibles y comprobables**, no en percepciones subjetivas como la amabilidad o el trato. Un administrador puede ser cordial y, al mismo tiempo, dejar pendientes sin resolver durante más de un año. Estos son los indicadores que debe considerar la Asamblea, con el resultado de la gestión de ISGA:

Indicador	Lo esperado	Resultado ISGA
Contratos vigentes (administración, limpieza, seguridad)	3 de 3	0 de 3
Obras con cierre y expediente	Todas	Ninguna entregada por ISGA
Pendientes resueltos	Todos	7 de 35 concluidos, 6 de ellos resueltos por el Comité; 3 parciales y 25 pendientes
Tiempo de atención	Urgencias (fugas activas, falta de agua, riesgo eléctrico): el mismo día. Reparaciones: diagnóstico, presupuesto y fecha comprometida y cumplida. Mantenimientos y vencimientos: en la fecha del calendario	Vertical T2: 391 días ; extintores: ~8 meses vencidos; planta de emergencia: 5 meses sin mantenimiento
Cobranza de adeudos	Recuperación	105: adeudo desde may 2024; 204: cuota extraordinaria de cisternas sin completar (\$218.00); PH4: reparación del daño causado al 104 (\$16,270.00) sin cobrar
Informes de recorrido	Uno por visita (8 a 12 al mes), como control y trazabilidad de lo detectado	8 en 13 meses (menos de uno al mes), con información incorrecta : omitían fugas ya reportadas

Indicador	Lo esperado	Resultado ISGA
Cotizaciones comparativas de mercado	Comparativo en cada gasto	Rara vez presentó comparativos, y sus cotizaciones venían con sobrecosto: brazos del portón (\$34,000 por un brazo vs. \$33,899 un sistema completo); interfón (\$19,874 + IVA por cambiar el tablero del sistema viejo, más ≈ \$12,000 al año de mantenimiento, vs. \$17,529.27 el sistema nuevo completo); pintura general (mano de obra cotizada en \$34,284.90 vs. \$14,311.00 contratada: ahorro de 58.3%)
Reglamento aplicado con el mismo criterio	Siempre	No. Depósitos de mudanza: al PH3 le devolvió el depósito íntegro y al 501 le retuvo el total, tanto en la entrada como en la salida, contrario al carácter de garantía del depósito. Mascota en áreas comunes: 4 avisos sin sanción
Presencia en emergencias y trabajos críticos	Siempre	Sin presencia ni supervisión en: cambio de cables del elevador, impermeabilización de cisternas, servicios a elevadores y planta de emergencia, falta de agua (1-2 ago 2026) y cortes de luz prolongados por poste caído. Lo atendió el Comité

Pilares de evaluación: **1) Legalidad y contratos, 2) Eficiencia presupuestal y negociación, 3) Supervisión física y prevención, 4) Gestión de cartera y cobranza.**

QUIÉN HACE QUÉ: ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ

La Ley de Propiedad en Condominio separa claramente las funciones: **la administración ejecuta y el Comité de Vigilancia supervisa.**

Administración (art. 43)	Comité de Vigilancia (art. 49)
Conservación y mantenimiento de bienes y áreas comunes; contratación y supervisión de proveedores; recaudación de cuotas; cumplir y hacer cumplir la Ley y el Reglamento.	Cerciorarse de que el administrador cumpla (fr. I y III); revisar documentación (fr. II); contratar y dar por terminados sus servicios (fr. IV); dar cuenta a la Asamblea de las irregularidades (fr. VIII).

El 21 jul 2026, a solicitud del Comité, **ISGA enumeró por escrito sus propias funciones** conforme al art. 43, incluyendo "llevar la administración, conservación y mantenimiento de los bienes y áreas comunes", "recaudar las cuotas" y "cumplir y hacer cumplir la Ley, el Reglamento y el Reglamento Interno". Conocía sus obligaciones.

ACTUACIÓN DEL COMITÉ: SOLICITUDES Y ESCALAMIENTO

El Comité no dejó pasar los temas: los solicitó, dio seguimiento y escaló por escrito durante toda la gestión. Registro del chat oficial:

Fecha	Acción del Comité	Respuesta / resultado
12 nov 2025	Solicita corte semanal de cobranza, estatus de pendientes (fugas de medidores, filtración S1, muro 104) y reporte de cada visita.	ISGA: "lo realizaremos de la manera que nos lo están solicitando". No se cumplió de forma sostenida.
8 ene 2026	Advierte que el esquema de visitas no permite asegurar la ejecución y entrega de los trabajos.	ISGA: "con gusto podemos revisar este tema". Sin cambio.
26 ene 2026	Solicita checklist de proveedores antes y después de cada servicio, pago condicionado y calendario de mantenimiento.	ISGA: "preparo el documento". Nunca se entregó.
Feb 2026	Durante la incapacidad del representante de la administración, da continuidad a los pendientes.	El Comité sostuvo la operación.
17 mar 2026	Reitera el control de servicios (planta, elevadores, interfón, cisternas).	Sin entrega.

Fecha	Acción del Comité	Respuesta / resultado
22 abr 2026	Pide estatus de la vertical T2 y fechas compromiso de cobranza de cuotas extraordinarias.	Respuestas sin fechas ni resultados.
8 jun 2026	Entrega lista formal de pendientes (toma general, 302, seguridad, cubo PH3/PH5).	Avance parcial.
21 jul 2026	Solicita a ISGA por escrito su listado de funciones.	ISGA las enumera conforme al art. 43.
3 ago 2026	Emite minuta de junta del Comité tras la falla del agua.	—
5 ago 2026	Vuelve a listar pendientes (planta, coladeras, llave general, daños por mudanzas, efectivo en caseta) y pide juntas periódicas.	Los pendientes siguen abiertos.
4 sep 2026	Junta con ISGA previa a la Asamblea.	Minuta del 7 sep 2026.
14 sep 2026	Revisión de auditoría, matriz de omisiones y checklist de cierre y entrega.	ISGA admite por escrito falta de contratos y expedientes.
18 sep 2026	Con base en el art. 49, fr. IV, y ante la falta de contrato vigente, se da por terminado el servicio.	Pendientes transferidos a la nueva administración.

Intervenciones directas del Comité para evitar daños mayores (funciones que correspondían a la administración):

- Parche provisional en la toma general para evitar que el edificio se quedara sin agua (2 jun 2026).
- Restablecimiento del suministro y purga nocturna de bombas por sobrecalentamiento (1–2 ago 2026), y revisión técnica de equipos con el proveedor.
- Corte del cable de la chicharra sobrecalentada para evitar un accidente (2 feb 2026).
- Diagnóstico técnico de las filtraciones del PH3/PH5 (14 may 2026).
- Sustitución del interfón con un proveedor especializado: sistema nuevo completo por \$17,529.27 (anticipo y finiquito) frente a \$19,874 + IVA que proponía ISGA para mantener el sistema viejo, con su costo constante de mantenimiento (dic 2025).
- Proyecto de pintura general con cuadro comparativo: ahorro de 58.3% en mano de obra (\$14,311.00 contra \$34,284.90 de la cotización de ISGA).
- Integración del expediente del cambio de cable del elevador T1.
- Elaboración de las Normas de Convivencia para la Asamblea.

RESUMEN

35 TEMAS REVISADOS	25 PENDIENTES	3 PARCIALES	7 CONCLUIDOS
------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

- **Sin seguimiento ni documentación:** la falta de informes, cierres y expedientes impidió dar continuidad a los temas, y los daños siguieron sin plazo de solución.
- **Sin autoridad:** adeudos crónicos, daños sin cobrar y Reglamento sin aplicar.
- **Sin supervisión:** trabajos que vuelven a fallar y se presentan como "fallas nuevas", con gastos adicionales.
- **Cotizaciones con sobre costo** con proveedores no especializados (portón, interfón, pintura).
- **El Comité solicitó, insistió y escaló** cada tema por escrito, e intervino directamente cuando la inacción ponía en riesgo al condominio: 6 de los 7 temas concluidos los resolvió el Comité.

ESTATUS AL CIERRE DE LA GESTIÓN DE ISGA

Pendientes que ISGA deja sin resolver y que se transfieren a la nueva administración para su seguimiento. La columna "Acción del Comité" muestra la gestión que el Comité realizó en cada tema.

#	Tema	Origen	Estatus	Acción del Comité
I. Contratos, finanzas y cobranza				
1	Proveedores clave sin contrato	Ene 2025	PENDIENTE	Solicitó los contratos (14 sep 2026)
2	Contrato de la administración vencido	Abr 2025	PENDIENTE	Revisión de cierre (14 sep 2026)
3	PH4 — cuotas ordinarias	2025	CONCLUIDO	Seguimiento de cobranza
4	PH4 — daño al Depto. 104 (\$16,270.00)	—	PENDIENTE	Solicitó el cobro del daño
5	Cuotas extraordinarias de cisternas y elevador	1 oct 2025	PENDIENTE	Pidió fechas de cobro (22 abr 2026)
6	Rezago histórico del Depto. 105	May 2024	PENDIENTE	Negó descuento; exige pago
7	Depósitos de mudanza: retención indebida y criterio desigual	Jul 2026	CONCLUIDO	Resolvió (aplicó el criterio de garantía)
8	Obras sin cierre, sin supervisión y sin expediente	2025–2026	PENDIENTE	Pidió checklist y cierre (26 ene 2026); integró expediente elevador
II. Filtraciones y daños				
9	Fuga en la vertical de Torre 2 (Sótano 1)	28 ago 2025	CONCLUIDO	Resolvió (señaló el punto de falla)
10	Orificio en la tubería contigua a la vertical T2	25 feb 2026	PENDIENTE	Reportó y pidió reparación
11	Fuga del medidor del Depto. 302 y reparación de daños	24 oct 2025	PARCIAL	Reportó la fuga (24 oct 2025)
12	Fuga del medidor del Depto. 105	28 ago 2025	PENDIENTE	Pidió seguimiento ante SEGIAGUA (30 jul 2026)
13	Filtración de la fuente del lobby hacia ductos eléctricos	24 sep 2025	PENDIENTE	Reportado y en seguimiento
14	Filtraciones PH3 / PH5 hacia muros del cubo de Torre 2	17 may 2026	PENDIENTE	Elaboró el diagnóstico (14 may 2026)
15	Coladera del Sótano 1 con filtración al Sótano 2	9 jun 2026	PENDIENTE	Pidió seguimiento (5 ago 2026)
16	Coladeras de azotea	28 sep 2025	PENDIENTE	Revisó el presupuesto (7 oct 2025)
17	Toma de agua de la calle y llave general	18 dic 2025	PENDIENTE	Reportó y colocó parche (2 jun 2026)
18	PH1 y fachada: instalaciones exteriores por revisar	14 may 2026	PENDIENTE	Diagnóstico con videos (14 sep 2026); pidió dictamen
III. Supervisión y operación				
19	Falla del sistema de agua y bombas en seco	1 ago 2026	CONCLUIDO	Resolvió
20	Recorridos e informes de supervisión	2025–2026	PARCIAL	Pidió reporte por visita (12 nov 2025)
21	Atención fuera de horario y seguimiento al personal	2025–2026	PENDIENTE	Atendió las emergencias
22	Control de la empresa de seguridad	8 jun 2026	PENDIENTE	Revisó equipos con proveedor; pidió consignas
23	Cobertura de funciones administrativas	2026	PENDIENTE	Cubrió el seguimiento (feb 2026)
24	Juntas de coordinación con el Comité	2025–2026	PARCIAL	Pidió juntas periódicas (5 ago 2026)

#	Tema	Origen	Estatus	Acción del Comité
IV. Mantenimiento, proveedores y costos				
25	Portones: fallas repetidas y cotizaciones infladas	8 sep 2025	PENDIENTE	Supervisó; rechazó sobreprecio
26	Interfón	1 nov 2025	CONCLUIDO	Resolvió
27	Chicharra de caseta / corto eléctrico	2 feb 2026	PENDIENTE	Corte preventivo y diagnóstico
28	Extintores vencidos	31 ene 2026	PENDIENTE	Propuso programación (5 ago 2026)
29	Calendario de mantenimiento preventivo	26 ene 2026	PENDIENTE	Lo solicitó (26 ene 2026)
30	Mantenimiento de la planta de emergencia	Abr 2026	PENDIENTE	Lo solicitó (26 ene 2026 y 5 ago 2026)
31	Supervisión, padrón de proveedores y cotizaciones	2025–2026	PENDIENTE	Comparativos propios (pintura, interfón)
V. Reglamento y convivencia				
32	Mascota en áreas comunes	4 ago 2026	PENDIENTE	Normas de Convivencia
33	Humo de marihuana hacia áreas comunes	1 jun 2026	PENDIENTE	Normas de Convivencia
VI. Irregularidades heredadas de administraciones anteriores				
34	Tubos de succión de las cisternas	Mar 2026	CONCLUIDO	Resolvió
35	Jardinera de la entrada: obra cobrada y no ejecutada	18 mar 2026	CONCLUIDO	Resolvió

DETALLE Y CRONOLOGÍA

I. CONTRATOS, FINANZAS Y COBRANZA

1. Proveedores clave sin contrato **PENDIENTE** Origen: Ene 2025 · Acción del Comité: Solicitó los contratos (14 sep 2026)

- La empresa de limpieza opera sin contrato firmado desde enero de 2025 (acuerdo verbal).
- El contrato con la empresa de seguridad (PROSECPRO) nunca se regularizó; el 14 sep 2026 ISGA seguía "solicitándolo".
- ISGA lo admitió por escrito el 18 ago 2026 ("actualmente no contamos con contratos vigentes para los servicios de administración, limpieza y seguridad", ver Anexo) y lo reiteró el 14 sep 2026.

Omisión de ISGA: mantener a los proveedores críticos fuera de la formalidad contractual, con riesgo legal y laboral para el condominio.

2. Contrato de la administración vencido **PENDIENTE** Origen: Abr 2025 · Acción del Comité: Revisión de cierre (14 sep 2026)

- ISGA solo contaba con el contrato de prueba de 3 meses (dic 2024 – mar/abr 2025). Operó más de un año sin contrato vigente.

Omisión de ISGA: no formalizar su propia relación contractual con el condominio.

3. PH4 — cuotas ordinarias **CONCLUIDO** Origen: 2025 · Acción del Comité: Seguimiento de cobranza

- Morosidad superior a 6 meses continuos en cuotas de mantenimiento. Regularizada en diciembre de 2025. En agosto y septiembre de 2026 vuelve a registrar adeudo por \$6,054.24 (ver Auditoría Financiera).

4. PH4 — daño al Depto. 104 (\$16,270.00) **PENDIENTE** Origen: — · Acción del Comité: Solicitó el cobro del daño

- Durante trabajos en el roof garden del PH4, un trabajador dejó caer un desarmador dentro de la tubería, lo que provocó entrada de agua al Depto. 104 a través de la lámpara del baño (ver Anexo).
- El cobro estaba a cargo de ISGA y nunca se concretó.

Omisión de ISGA: no dar seguimiento ni ejercer autoridad para cobrar el daño.

5. Cuotas extraordinarias de cisternas y elevador **PENDIENTE** Origen: 1 oct 2025 · Acción del Comité: Pidió fechas de cobro (22 abr 2026)

- El Depto. 102 liquidó su cuota de cisternas el 25 de septiembre de 2026. Queda pendiente el Depto. 204 con \$218.00.

Omisión de ISGA: no hubo gestión de cobranza efectiva ni fechas compromiso de pago.

6. Rezago histórico del Depto. 105 **PENDIENTE** Origen: May 2024 · Acción del Comité: Negó descuento; exige pago

- Adeudo desde mayo de 2024 sin resolver. El condominio ha tenido que cubrir los servicios corrientes con sus propios fondos.
- El propietario se acercó a ISGA ofreciendo pagar a cambio de un descuento por ser "cliente de años".
- Postura del Comité: **no procede ningún descuento**. Todos los condóminos han pagado en tiempo y forma, y concesiones de este tipo rompen el orden del condominio.

Omisión de ISGA: permitir que el adeudo se volviera crónico por falta de seguimiento y autoridad.

7. Depósitos de mudanza: retención indebida y criterio desigual **CONCLUIDO** Origen: Jul 2026 · Acción del Comité: Resolvió (aplicó el criterio de garantía)

- El **depósito de mudanza** es una garantía: revisión antes y después de la mudanza, cuantificación de daños y devolución del saldo (criterio que se formaliza en las Normas de Convivencia, cap. 12).
- 21 jul 2026: ISGA retiene "temporalmente" el depósito de entrada del 501.
- 7 ago 2026: ISGA declara por escrito que ante cualquier daño, "incluso un rayón", el depósito no se devuelve y se usa para mantenimiento de áreas comunes. Así lo aplicó al 202 y al 501 (entrada y salida).

- 8 ago 2026: propone retener siempre el depósito completo "como en otros condominios", contrario al carácter de garantía del depósito.
- Al PH3 (mudanza del 8–9 jul 2026) sí le devolvió el depósito íntegro: criterio desigual entre condóminos.
- Los depósitos se guardaban en efectivo en la caseta hasta la intervención del Comité el 5 ago 2026.

Omisión de ISGA: aplicar el Reglamento de forma unilateral y distinta según el condómino, y resguardar efectivo sin control.

8. Obras sin cierre, sin supervisión y sin expediente **PENDIENTE** Origen: 2025–2026 · Acción del Comité: Pidió checklist y cierre (26 ene 2026); integró expediente elevador

- Ninguno de estos trabajos tuvo cierre de obra ni supervisión documentada por ISGA:
 - Cambio de cable del elevador T1 (17–19 nov 2025). El expediente está completo solo porque **el Comité le dio seguimiento y lo documentó**.
 - Impermeabilización de cisternas (desde 23 mar 2026). ISGA admitió el 14 sep 2026 no tener cotizaciones, comparativo ni detalle de trabajos.
 - Servicio a los brazos del portón (28 may 2026): volvió a fallar el 21 jul 2026 y el proveedor alegó garantía de 15 días y "falla distinta".
 - Mantenimiento de elevadores (ene 2026, 4 ago 2026 por \$6,000): sin checklist de lo realizado.
 - Mantenimiento de la planta de emergencia (24 oct 2025, 8 ene 2026): sin checklist.
 - Reparación del tubo de la vertical de Torre 2 (ene 2026): la fuga regresó.
- 26 ene 2026: el Comité pidió por escrito checklist del proveedor antes y después de cada servicio, pago condicionado a su entrega y un calendario. ISGA respondió "preparo el documento" y nunca lo entregó.
- Patrón observado: sin cierre no hay trazabilidad, y cuando el trabajo falla se presenta como "falla nueva", lo que genera gastos adicionales.

Omisión de ISGA: no entregar cierre de obra ni supervisar ningún trabajo, evitando la trazabilidad de proveedores y costos.

II. FILTRACIONES Y DAÑOS

9. Fuga en la vertical de Torre 2 (Sótano 1) **CONCLUIDO** Origen: 28 ago 2025 · Acción del Comité: Resolvió (señaló el punto de falla)

- 19 dic 2025: se abre la vertical en 204 y 404. ISGA indica que la fuga "viene de más arriba".
- 23 dic 2025: no se revisa el PH4 por falta de acceso. 29 dic 2025: se abre el registro del PH4 y se encuentra la unión PH4–504 dañada.
- 15 ene 2026: dos coples con fuga en el 504. 19 ene 2026: trabajos en PH4, 504 y 404; se identifica una "Y" de área común en el 404.
- 9 feb 2026: el agua regresa. 22 abr 2026: ISGA da por "concluidos" los registros; la gotera sigue.
- 11 sep 2026: el Comité confirma que sigue filtrando.
- **23 sep 2026: queda resuelta, 391 días después.** El origen era el mismo punto que ya se había reparado; el Comité se lo señaló y ISGA lo negó.

Omisión de ISGA: diagnósticos cambiantes ("más arriba", "más abajo") y trabajos sin entrega-recepción que prolongaron la fuga más de un año.

10. Orificio en la tubería contigua a la vertical T2 **PENDIENTE** Origen: 25 feb 2026 · Acción del Comité: Reportó y pidió reparación

- Durante los trabajos en la vertical, por mala colocación de la escalera, se perforó una tubería de PVC contigua. ISGA lo reportó el 25 feb 2026.
- Sigue sin repararse y generará problemas sanitarios y nuevas filtraciones.

Omisión de ISGA: no supervisar la obra ni exigir la reparación del daño causado por el propio proveedor.

11. Fuga del medidor del Depto. 302 y reparación de daños **PARCIAL** Origen: 24 oct 2025 · Acción del Comité: Reportó la fuga (24 oct 2025)

- 24 oct 2025: el Comité reporta humedad en el pasillo de 301–302.
- En sus recorridos del 13, 17 y 25 nov 2025, ISGA reporta "no se detectan fugas ni filtraciones".
- 25 dic 2025: la fuga se contenía con una minicubeta que se desbordaba; el agua llegó al plafón del lobby.
- Enero de 2026: SEGIAGUA repara el medidor (**fuga corregida**).
- Junio de 2026: la propietaria realiza las reparaciones de muros (pisos 2 y 3) y techo del lobby, que **quedaron mal hechas**, con detalles estéticos importantes.

| Omisión de ISGA: no detectar la fuga en sus recorridos y aceptar una reparación deficiente sin exigir su corrección.

12. Fuga del medidor del Depto. 105 **PENDIENTE** Origen: 28 ago 2025 · Acción del Comité: Pidió seguimiento ante SEGIAGUA (30 jul 2026)

- El reporte ante SEGIAGUA se ingresó hasta el 30 ene 2026, cinco meses tarde.
- 30 jul 2026: la fuga sigue activa, contenida con cubeta.
- Hoy sigue activa y afecta la **puerta de madera, el piso del lobby y el techo del Sótano 1**.

| Omisión de ISGA: no dar seguimiento ante SEGIAGUA ni exigir al condómino la atención de su fuga.

13. Filtración de la fuente del lobby hacia ductos eléctricos **PENDIENTE** Origen: 24 sep 2025 · Acción del Comité: Reportado y en seguimiento

- 24 sep 2025: ISGA reporta que "volvió a filtrar agua" en la fuente (falla recurrente).
- 16 jul 2026: única revisión registrada. Sin solución.
- El agua sigue permeando hacia los ductos eléctricos, con riesgo de cortocircuito.

| Omisión de ISGA: no atender un riesgo eléctrico durante un año.

14. Filtraciones PH3 / PH5 hacia muros del cubo de Torre 2 **PENDIENTE** Origen: 17 may 2026 · Acción del Comité: Elaboró el diagnóstico (14 may 2026)

- El diagnóstico lo elaboró el Comité (14 may 2026); ISGA solo entregó el dictamen (21 may 2026).
- La reparación quedó pospuesta hasta que pasen las lluvias.
- No existe informe de seguimiento ni documentación, por lo que no hay continuidad y el daño sigue por tiempo indefinido.

| Omisión de ISGA: no documentar ni dar seguimiento al caso.

15. Coladera del Sótano 1 con filtración al Sótano 2 **PENDIENTE** Origen: 9 jun 2026 · Acción del Comité: Pidió seguimiento (5 ago 2026)

- ISGA reportó la filtración el 9 jun 2026 con un diagnóstico "preliminar".
- El Comité le pidió seguimiento en repetidas ocasiones (5 ago 2026, entre otras). No hubo diagnóstico, presupuesto ni reparación.

| Omisión de ISGA: no dar seguimiento a pesar de las solicitudes del Comité.

16. Coladeras de azotea **PENDIENTE** Origen: 28 sep 2025 · Acción del Comité: Revisó el presupuesto (7 oct 2025)

- 7 oct 2025: se presentó un presupuesto de reposición, cuestionado por el Comité por falta de claridad en el alcance.
- Sin seguimiento posterior. ISGA admitió el 14 sep 2026 no tener expediente de los trabajos pluviales.

| Omisión de ISGA: abandonar el tema casi un año.

17. Toma de agua de la calle y llave general **PENDIENTE** Origen: 18 dic 2025 · Acción del Comité: Reportó y colocó parche (2 jun 2026)

- 18 dic 2025: el Comité reporta la filtración y pide levantar el reporte ante SEGIAGUA. 28 may 2026: el Comité insiste; no se ha reparado.
- 1 jun 2026: la fisura del codo crece; se cierra la llave general con reserva de 1–2 días. 2 jun 2026: **el Comité** coloca un parche provisional.

- 6 jul 2026: el parche vuelve a filtrar. 9 jul 2026: se cambia la tubería del medidor general.
- 25 ago 2026: ISGA cobra \$700 de finiquito por "cambio de llave e impermeabilización". Se impermeabilizó, pero **la fuga continúa**.
- 29 jun 2026: un miembro del Comité reporta filtración en el S2 frente al cajón 48 (ver Anexo). ISGA no la había detectado en sus recorridos.
- El agua se filtra hacia S1 y S2 y afecta el **cuarto de la planta de emergencia**. El 30 jun 2026 ISGA solo indicó retirar el agua encharcada cuando llueva.

Omisión de ISGA: no detectar la filtración en sus recorridos y dar por finiquitado un trabajo que no resolvió la fuga.

18. PH1 y fachada: instalaciones exteriores por revisar **PENDIENTE** Origen: 14 may 2026 · Acción del Comité:

Diagnóstico con videos (14 sep 2026); pidió dictamen

- 14 may 2026: en la revisión de las filtraciones del PH3 y PH5, el Comité señaló estas instalaciones a ISGA para su revisión; ISGA **no dio seguimiento**.
- 12 sep 2026: ISGA reporta humedad en una recámara del PH1 como si fuera un tema nuevo, cuando ya se le había señalado. Además, tenía conocimiento del caso desde aproximadamente dos semanas antes (se habló en la junta del 4 sep 2026).
- 14 sep 2026: al revisar los videos, el Comité identifica en el PH1:
 - Un tubo horizontal sobre el muro de fachada que dirige el agua pluvial contra el muro; sus abrazaderas están ancladas al muro y muestran escurrimiento de óxido.
 - Perforaciones en la fachada por donde suben cables, en lugar de los ductos verticales.
 - En la terraza, un techo de lámina que desvía el agua pluvial hacia el muro, además de tubería de gas y cables aparentes.
- La situación no se limita al PH1: en la fachada principal y lateral hay cables de servicios fijados por fuera, con anclajes perforados en muros que afectan a departamentos ajenos, en lugar de usar las verticales correspondientes. La administración debió regular y controlar estas instalaciones (ver Anexo).
- Existe un antecedente similar: el orificio de una lámpara causó afectaciones en el techo de la recámara de otro departamento.
- Al 15 sep 2026 ISGA no contaba con dictamen técnico por escrito.
- Requiere una **investigación a fondo** para determinar el origen de la humedad antes de definir cualquier reparación.

Omisión de ISGA: hacer caso omiso de las advertencias previas sobre estas instalaciones, reportar el caso tarde y no investigar ni documentar su origen.

III. SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN

19. Falla del sistema de agua y bombas en seco **CONCLUIDO** Origen: 1 ago 2026 · Acción del Comité: Resolvió

- Antecedente: 13–14 ene 2026, la bomba del cárcamo ya había trabajado en seco.
- 1–2 ago 2026 (fin de semana): falla el sistema por una instrucción errónea de la empresa de seguridad, reconocida por escrito.
- El Comité revisó el hidroneumático, restableció el servicio y en la noche bajó a purgar las bombas por sobrecalentamiento y olor a quemado.
- El Comité trajo al proveedor, revisó los equipos con él y se concluyó que estaban operativos. **ISGA no estuvo presente** en ninguna etapa; solo publicó el comunicado.

Omisión de ISGA: ausencia total durante la emergencia y la revisión técnica.

20. Recorridos e informes de supervisión **PARCIAL** Origen: 2025–2026 · Acción del Comité: Pidió reporte por visita (12 nov 2025)

- Lo esperado: un informe por cada visita (8 a 12 al mes, con su esquema de 2 a 3 visitas por semana), como control y trazabilidad de lo detectado.

- Entregó solo **8 informes en 13 meses** (menos de uno al mes): 13, 17 y 25 nov 2025; 1 dic 2025; 9 dic 2025; 6 ene 2026; 7 abr 2026; 21 jul 2026. El resto son reportes de focos fundidos.
- 3.5 meses sin un solo informe (7 abr 2026 – 21 jul 2026).
- Los informes contenían **información incorrecta**: en noviembre de 2025 reportó "no se detectan fugas" cuando ya había fugas reportadas en Torre 1 y en la vertical de Torre 2.
- Visitas presenciales de máximo 30 minutos.
- 8 ene 2026: el Comité le señaló que su esquema de visitas no permitía asegurar la ejecución y entrega de los trabajos.

| Omisión de ISGA: recorridos escasos y superficiales que no detectaban los problemas del inmueble.

21. Atención fuera de horario y seguimiento al personal **PENDIENTE** Origen: 2025–2026 · Acción del Comité: Atendió las emergencias

- 1–2 ago 2026 (fin de semana): el Comité atendió la falla del agua y purgó bombas de noche; ISGA no estuvo en sitio.
- 27 dic 2025: una fuga de medidor se agravaba en fin de semana; el Comité tuvo que insistir en que era urgente.
- Con la llegada de nuevos elementos de seguridad, ISGA no dio seguimiento ni instrucciones pertinentes. 8 jun 2026: el guardia nocturno se quedó dormido y dos vehículos quedaron fuera a las 2:00 a. m.

| Omisión de ISGA: no atender incidentes fuera de horario ni instruir al personal nuevo.

22. Control de la empresa de seguridad **PENDIENTE** Origen: 8 jun 2026 · Acción del Comité: Revisó equipos con proveedor; pidió consignas

- 8 jun 2026: guardia dormido en turno nocturno.
- 17 jun 2026: un guardia abandona su turno; los relevos no sabían usar el interfón.
- 24–29 jun 2026: ingresan tres elementos nuevos sin inducción por parte de la administración.
- 1 ago 2026: una instrucción errónea de personal de la empresa provoca la falla del sistema de agua.
- 20 ago 2026: los guardias no tenían directorio ni censo vehicular en caseta, aunque ISGA afirmó el 2 jul 2026 que estaban en el pizarrón.
- Contrato con la empresa no regularizado (ver punto 1).

| Omisión de ISGA: no supervisar ni controlar a la empresa de seguridad.

23. Cobertura de funciones administrativas **PENDIENTE** Origen: 2026 · Acción del Comité: Cubrió el seguimiento (feb 2026)

- Durante la incapacidad del representante de la administración (febrero de 2026) no hubo cobertura; el Comité absorbió el seguimiento.
- Sin control de vacaciones del personal de limpieza y vigilancia.
- Funciones del personal de limpieza sin documentar (solicitado por el Comité el 22 jul 2026).

| Omisión de ISGA: no garantizar continuidad operativa.

24. Juntas de coordinación con el Comité **PARCIAL** Origen: 2025–2026 · Acción del Comité: Pidió juntas periódicas (5 ago 2026)

- Solo 2 minutos de ISGA en 13 meses (26 sep 2025 y 4 sep 2026); casi 11 meses sin minutos.
- 5 ago 2026: el Comité solicita juntas periódicas y presenciales.
- 20 jul 2026: ISGA presentó una llamada con la empresa de seguridad como "reunión con el comité"; el Comité tuvo que corregirlo.
- 8–10 ago 2026: ISGA pidió una junta para decidir cómo aplicar los depósitos; el Comité le recordó que él era la autoridad para hacer cumplir el Reglamento.

| Omisión de ISGA: falta de regularidad, informe y seguimiento con el Comité.

IV. MANTENIMIENTO, PROVEEDORES Y COSTOS

25. Portones: fallas repetidas y cotizaciones infladas **PENDIENTE** Origen: 8 sep 2025 · Acción del Comité: Supervisó; rechazó sobreprecio

- Origen: los portones contaban con motores de engranaje de uso rudo que, en administraciones pasadas, fueron retirados y sustituidos por brazos hidráulicos propensos a fallas.
- 8 sep 2025: se desuelda la base de un brazo semanas después de un mantenimiento. 28 may 2026: mantenimiento. 21 jul 2026: nueva falla; garantía de solo 15 días.
- En la supervisión (hecha por el Comité) se detectó que los soportes no tenían tuercas de sujeción.
- 23 jul 2026: el proveedor anterior cotiza un equipo hidráulico nuevo en \$43,241.32.
- 10 sep 2026: ISGA presenta la cotización de Doctor Smart con **\$34,000 por un solo brazo**; un sistema completo (2 brazos, cerebro, controles, pistón eléctrico de piso y soportes) cuesta **\$33,899**. El Comité la rechazó y pidió de cotizaciones más.
- Siguen pendientes: soportes, brazo adicional, nivelación del pestillo y reposición del sistema.

| Omisión de ISGA: no supervisar los servicios y presentar cotizaciones sin sustento de mercado.

26. Interfón **CONCLUIDO** Origen: 1 nov 2025 · Acción del Comité: Resolvió

- 4 nov 2025: ISGA presenta la cotización de CODIM, proveedor **no especializado** (atendía también plomería y bombas): **\$19,874 + IVA (≈ \$23,054) por cambiar el tablero** y mantener el sistema analógico obsoleto, que además seguiría generando un costo constante de mantenimiento (pagos de unos \$4,000 cada 4 meses, ≈ \$12,000 al año). A la larga, esa opción habría representado mucho más dinero para el condominio.
- 12 nov 2025: el Comité rechaza la propuesta y contrata a un proveedor especializado: **cambio completo** a un sistema nuevo (conmutador en la nube) por **\$17,529.27** (anticipo \$10,571.56 y finiquito \$6,957.71), sin el costo recurrente de mantenimiento del sistema anterior.
- 8–17 dic 2025: instalación coordinada y supervisada por el Comité.

| Omisión de ISGA: recurrir a un proveedor no especializado con cotización inflada.

27. Chicharra de caseta / corto eléctrico **PENDIENTE** Origen: 2 feb 2026 · Acción del Comité: Corte preventivo y diagnóstico

- 2 feb 2026: la chicharra quedó energizada y el cable se calentaba; el Comité cortó el cable para evitar un accidente.
- 10 sep 2026: siete meses después, ISGA compra una chicharra nueva, a pesar de la advertencia del Comité de que la falla era un corto en la línea.
- 11 sep 2026: la pieza no funciona; ISGA confirma que la línea no tiene energía. Sigue sin repararse.

| Omisión de ISGA: gastar en una pieza innecesaria e ignorar el diagnóstico del Comité.

28. Extintores vencidos **PENDIENTE** Origen: 31 ene 2026 · Acción del Comité: Propuso programación (5 ago 2026)

- Vencidos desde el 31 ene 2026. Cotización el 5 feb 2026. El 24 ago 2026 ISGA todavía pedía autorización para programar el servicio.
- Casi 8 meses sin protección vigente contra incendios (Protección Civil).

| Omisión de ISGA: no atender una obligación de seguridad básica.

29. Calendario de mantenimiento preventivo **PENDIENTE** Origen: 26 ene 2026 · Acción del Comité: Lo solicitó (26 ene 2026)

- Solicitado por el Comité el 26 ene 2026 y de nuevo el 17 mar 2026. ISGA respondió "preparo el documento" y nunca lo entregó.
- Consecuencias: extintores vencidos, planta de emergencia sin mantenimiento y servicios sin verificar.

| Omisión de ISGA: operar de forma reactiva, sin calendario.

30. Mantenimiento de la planta de emergencia **PENDIENTE** Origen: Abr 2026 · Acción del Comité: Lo solicitó (26 ene 2026 y 5 ago 2026)

- Últimos servicios: 24 oct 2025 y 8 ene 2026. El siguiente debía hacerse en marzo de 2026.

- 22 jul 2026: el proveedor no se presentó. 5 ago 2026: ISGA argumenta que el proveedor "no trabaja con citas".
- **5 meses pendiente**, sin buscar otro proveedor. El cuarto de la planta además presenta filtración (ver punto 17).

Omisión de ISGA: depender de un proveedor que no cumple, sin alternativa.

31. Supervisión, padrón de proveedores y cotizaciones **PENDIENTE** Origen: 2025–2026 · Acción del Comité: Comparativos propios (pintura, interfón)

- Sin padrón de proveedores especializados; uso de "todólogos" para trabajos técnicos (vertical T2, reparaciones, coladeras, interfón, bombas).
- Rara vez presentó cuadros comparativos, y las cotizaciones que presentó venían con sobrecosto: portón, interfón y **pintura general**.
- **Pintura general** (fachada, muros, portón, puerta peatonal y guarnición): con el cuadro comparativo del Comité se obtuvo un **ahorro de 58.3% en mano de obra**: \$14,311.00 contratados frente a \$34,284.90 de la cotización de ISGA, que costaba más del **doble**.
- Resultado: trabajos que vuelven a fallar, garantías de 15 días y sobreprecios.
- Evidencia: cotizaciones del portón (ver Anexo, punto 25) y del interfón (ver Anexo, punto 26).
- 14 sep 2026: ISGA admite no tener expedientes técnicos de la mayoría de los trabajos.

Omisión de ISGA: no contar con proveedores especializados, no comparar precios ni supervisar su trabajo.

V. REGLAMENTO Y CONVIVENCIA

32. Mascota en áreas comunes **PENDIENTE** Origen: 4 ago 2026 · Acción del Comité: Normas de Convivencia

- Cuatro avisos formales a un departamento (el último el 17 sep 2026) sin consecuencia. El 10 ago 2026 se documentó a la mascota orinando al salir del elevador de T1.
- ISGA alegó que no había monto de multa fijado en las actas, aunque el Reglamento Interno (Cap. VI) prevé sanciones.
- Por ello, **el Comité elaboró el documento de Normas de Convivencia**, que se revisará en Asamblea.
- **Los departamentos involucrados están identificados**. Esa información se resguarda por el Comité de Vigilancia en protección de datos personales y está disponible para revisión con el Comité.

Omisión de ISGA: no aplicar el Reglamento.

33. Humo de marihuana hacia áreas comunes **PENDIENTE** Origen: 1 jun 2026 · Acción del Comité: Normas de Convivencia

- Se identificaron cuatro departamentos de origen; ISGA reconoció tres de ellos el 8 ago 2026.
- 18 ago 2026: ante la solicitud de soluciones, respondió que es legal en área privativa y que no hay facultades para actuar. No requirió formalmente a los propietarios.
- Se atenderá también mediante las Normas de Convivencia.
- **Los departamentos involucrados están identificados**. Esa información se resguarda por el Comité de Vigilancia en protección de datos personales y está disponible para revisión con el Comité.

Omisión de ISGA: no actuar ante la afectación a áreas comunes.

VI. IRREGULARIDADES HEREDADAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES

34. Tubos de succión de las cisternas **CONCLUIDO** Origen: Mar 2026 · Acción del Comité: Resolvió

- Durante la impermeabilización de cisternas, **el Comité** detectó los tubos de succión y la escalera marina carcomidos por corrosión, por falta de mantenimiento en gestiones anteriores. **ISGA no lo detectó ni lo reportó**: el hallazgo, la supervisión y la corrección fueron del Comité, en los mismos trabajos (ver Anexo).
- El sobrecosto se cubrió sin cuota extraordinaria gracias al control financiero del Comité.

35. Jardinera de la entrada: obra cobrada y no ejecutada **CONCLUIDO** Origen: 18 mar 2026 · Acción del Comité: Resolvió

- Una administración anterior cobró la impermeabilización y colocación de piso cerámico de la jardinera; el Comité constató que nunca se realizó (documentado el 29 may 2026).
- Se atendió con trabajos y la colocación de macetones para evitar la dispersión del agua (junio de 2026).

DOCUMENTACIÓN NO ENTREGADA POR ISGA

Según su propio reporte del 14 sep 2026, ISGA no cuenta con:

- Contratos de administración (vigente), limpieza y seguridad.
- Expedientes técnicos (cotizaciones, comparativos, detalle y cierre) de planta de emergencia, bombas, impermeabilización, instalaciones eléctricas, portón, interfón, fachadas, filtraciones y trabajos pluviales.
- Pólizas y garantías de los trabajos realizados.
- Calendario de mantenimiento preventivo y checklists de proveedores.
- Informes de seguimiento de pendientes del inmueble y administrativos ("en integración").

Los expedientes del cable del elevador T1 y de pintura están completos por el seguimiento del Comité.

RESPALDO DOCUMENTAL

Cada hecho de este informe está documentado. El Comité de Vigilancia resguarda la evidencia íntegra de las conversaciones oficiales de WhatsApp con la administración (mensajes, audios, fotografías y videos), a disposición de cualquier propietario que desee revisarla.

FUNDAMENTO LEGAL DE LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal (aplicable en la CDMX):

- **Art. 49, fr. IV:** el Comité de Vigilancia tiene la función de "contratar y **dar por terminados** los servicios profesionales a que se refiere el artículo 41" (administrador profesional). La terminación del servicio de ISGA es una facultad expresa del Comité.
- **Art. 42:** el administrador dura en su cargo un año "siempre que a consideración del Comité de Vigilancia se haya cumplido en sus términos el contrato", y en caso de reelección debe **renovar el contrato y la fianza**. ISGA solo tuvo un contrato de prueba de 3 meses (dic 2024 – mar/abr 2025) que nunca se renovó: **no había contrato vigente** que rescindir.
- **Art. 49, fr. III y VIII:** el Comité debe supervisar que el administrador cumpla sus funciones y dar cuenta a la Asamblea de sus observaciones. El Comité supervisó y exigió correcciones durante toda la gestión (ver cronología), notificó a ISGA la terminación del servicio el 18 sep 2026 y presenta este informe a la Asamblea.
- **Nombramiento:** la designación de la nueva administración corresponde a la Asamblea General de Condóminos.


COMITÉ DE VIGILANCIA

PRESIDENTE C. Antonio Salazar Guadarrama Condómino del Depto. 201	TESORERA C. María Teresa Chávez Toledano Condómina del Depto. 101	VOCAL C. Carlos Alberto Arreguin Encarnación Condómino del Depto. PH-2
ASESOR C. Aaron Abraham Álvarez Hernández Condómino del Depto. 101	ASESOR C. Armando Suarez Velasco Condómino del Depto. 404	

ANEXO — EVIDENCIA


Evidencia fotográfica y extractos del chat oficial del Comité con la administración, organizados por punto del informe. Se omitieron nombres, datos personales y fotografías de perfil. El expediente completo está resguardado por el Comité.

Actuación del Comité — lista formal de pendientes



8 jun 2026: el Comité entrega a la administración una lista formal de pendientes (toma general, reparaciones, seguridad, cubo de Torre 2, medidor, cobro de cisternas, adeudos, sello de bomba) y solicita su seguimiento.

Punto 1. Proveedores clave sin contrato




18 ago 2026: ISGA admite por escrito que no cuenta con contratos vigentes de administración, limpieza y seguridad (aplica también al punto 2).

Punto 4. PH4 — daño al Depto. 104 (\$16,270.00)



Depto. 104: entrada de agua por la lámpara del baño, derivada de la caída de un desarmador en la tubería durante trabajos en la azotea del PH4.

Punto 7. Depósitos de mudanza: retención indebida y criterio desigual



7 ago 2026: ISGA confirma por escrito que retenía los depósitos de mudanza completos para cubrir reparaciones de áreas comunes, en lugar de revisar, cuantificar y devolver el saldo como establece el Reglamento.

Punto 8. Obras sin cierre, sin supervisión y sin expediente

26 ene 2026 — Comité: "Creo que para cualquier servicio de proveedor llámese elevadores, planta de luz, sistema hidroneumático, etc., el proveedor debería emitir un documento con el detalle de actividades a realizar y posterior al servicio un documento con el checklist de lo que realizó... El pago del servicio debería condicionarse a la entrega de este documento y supervisión de dichas tareas."

14 sep 2026 — ISGA: "Administración no cuenta actualmente con el expediente técnico completo. Únicamente tenemos los comprobantes de pago... No contamos con el cuadro comparativo, cotizaciones ni con el detalle de los trabajos realizados."

Punto 9. Fuga en la vertical de Torre 2 (Sótano 1)



Apertura de registro en departamento para localizar la fuga de la vertical de Torre 2.



Reparación provisional con cinta y pasta realizada por el proveedor de ISGA en una unión de la vertical, sin reposición de la pieza dañada.



Reparación provisional con cinta y pasta realizada por el proveedor de ISGA en una unión de la vertical, sin reposición de la pieza dañada.



Reparación provisional con cinta y pasta realizada por el proveedor de ISGA en una unión de la vertical, sin reposición de la pieza dañada.



Unión con escurrimiento y sedimento: evidencia de la fuga activa.



Uniones de la vertical con escurrimiento y sedimento.




Sótano 1: tubería de la vertical y cubetas para contener el goteo sobre los cajones de estacionamiento.

Punto 11. Fuga del medidor del Depto. 302 y reparación de daños



Plafón con pintura desprendida y agrietada por la filtración de la fuga del medidor.



Puerta del registro de medidores manchada por el agua y muro con aplanado retirado, sin terminar.

Punto 12. Fuga del medidor del Depto. 105




Registro de medidores: la fuga del medidor se contiene con una bolsa de plástico que desvía el agua a un recipiente; la puerta de madera del registro presenta daño por humedad.

Punto 13. Filtración de la fuente del lobby hacia ductos eléctricos



Filtración de la fuente del lobby: charco en el piso del estacionamiento (izq.) y losa por donde escurre el agua (der.).

Punto 14. Filtraciones PH3 / PH5 hacia muros del cubo de Torre 2



Vista exterior — detalle del cuarteamiento superficial del aplanado. El patrón confirma deterioro por saturación interna.

Del reporte técnico del Comité (14 may 2026): cuarteamiento del aplanado por saturación interna del muro.



Vista exterior — agrietamiento y desprendimiento del aplanado en la zona alta del muro, coincidente con la ubicación de la junta abierta.

Del reporte técnico del Comité (14 may 2026): agrietamiento y desprendimiento del aplanado en la zona alta del muro, en la ubicación de la junta abierta.

Punto 17. Toma de agua de la calle y llave general



Registro de la llave general: acumulación de agua alrededor de la llave; la fuga continúa después de los trabajos.



Impermeabilización de la zona del medidor general (cobrada como finiquito el 25 ago 2026 por \$700); la fuga no se resolvió.



Jorge buenos dias por favor podria checar porque se está filtrando agua en el s2 frente al estacionamiento 48

9:32 a.m.

29 jun 2026: un miembro del Comité reporta filtración en el Sótano 2 frente al cajón 48; ISGA no la había detectado en sus recorridos.

Punto 18. PH1 y fachada: instalaciones exteriores por revisar



PH1: techo de lámina en la terraza con escurrimiento de óxido; tubería de gas y cables aparentes sobre la fachada.



PH1: estructura y techo de la terraza; cables tendidos por la fachada.



PH1: techo de lámina que desvía el agua pluvial hacia el muro colindante.




PH1: tuberías y cables fijados sobre la fachada, con escurrimientos en el muro.



PH1: tuberías y cables aparentes sobre la fachada.




PH1: tubería de gas y cables fijados con cinchos sobre el muro de fachada.



Fachada principal: cable del Depto. 301 fijado por fuera, con perforación en el muro y grietas alrededor.



Fachada lateral a la altura de los Deptos. 101 y 201: se utilizó su muro para colocar anclajes de instalaciones de servicios de otros departamentos, en lugar de pasar el cableado por las verticales correspondientes; las perforaciones afectan a estos departamentos. Situación que la administración debió regular y atender.



Perforación en el muro para la fijación del tubo horizontal (captura del video).


Punto 19. Falla del sistema de agua y bombas en seco



Cuarto de bombas: equipo de bombeo revisado por el Comité junto con el proveedor tras la falla del 1-2 ago 2026.




Manómetro del sistema hidroneumático durante la verificación de presión.



Presostato del sistema hidroneumático revisado durante la evaluación de equipos.



Placa de datos del motor, registrada por el Comité para el expediente técnico de los equipos.




Placa de datos de la bomba, registrada por el Comité para el expediente técnico de los equipos.

Punto 20. Recorridos e informes de supervisión

13 nov 2025 — Informe de recorrido de ISGA: "Torre 1... No se detectan fugas ni filtraciones en las verticales." (Para esa fecha ya estaban reportadas la fuga del medidor del 302, desde el 24 oct 2025, y la de la vertical de Torre 2, desde el 28 ago 2025.)


Punto 25. Portones: fallas repetidas y cotizaciones infladas



Brazo hidráulico del portón y su soporte de sujeción.


		Doctor SMART CDMX		Cotización			
MINAS 11				PROVEEDOR-9550258			
Anticipos requeridos		Contacto		Fecha			
100%		ADMON		2025-9-19			
Términos		Espec		CDDX			
9		POR DEFINIR		Forma del pago			
				CONTADO			
Partida	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor Total	
1		REVELACION ED PISTILLO	1	LOTE1	\$884.00	\$884.00	
2		CAMBIO DE SUJECIONES PARA PISTONES HIDRAULICOS	2	PZA	\$1,507.00	\$3,014.00	
3		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISTONES HIDRAULICOS	1	PZA	\$34,335.00	\$34,335.00	
IMAGENES ILUSTRATIVAS					Subtotal	\$38,233.00	
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN DIAS					4	NATURALES	\$38,233.00
TIEMPO DE ENTREGA DIAS					4	NATURALES	\$38,233.00
TIEMPO DE EJECUCIÓN DIAS					2	NATURALES	\$1,117.75
en caso de pago en efectivo se hace un 10% de descuento sobre el total neto con iva					Subtotal	\$44,350.28	
GARANTIA DE HASTA 5 AÑOS EN OCTV Y EQUIPO NUEVO					Condiciones Comerciales		
1. Precios en Moneda Nacional (MNP)							
2. Los precios unitarios no incluyen IVA							
3. El pago mínimo en efectivo no de 1999.99 pesos M.N.							
4. Se aceptan tarjetas de crédito y débito, aplican términos y condiciones especiales							
5. Tiempo de entrega de acuerdo a la complejidad y disponibilidad de productos							
6. Los equipos cuentan con 12, 24 y 36 meses de garantía dependiendo de las condiciones del fabricante							
7. La instalación de los mismos tiene 6 meses de garantía por defectos de colocación, y 3 meses de asesoría gratuita a distancia							
8. EN IMPORTES MAYORES A \$20,000.00 SE FIRMA CONTRATO							
9. LA PROPUESTA Y/O EL PROYECTO NO INCLUYE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TRABAJOS EXTRAS A LOS CONTEMPLADOS EN LA MISMA,							
10. En el supuesto caso de cambios en los proveedores de servicio de internet, telefonía, comunicaciones u otros, los trabajos asesoría y reconfiguración corren por cuenta del cliente.							
Condiciones para garantías							
1. No se aceptan equipos dañados por falta en el suministro eléctrico							
2. La garantía no cubre actos de vandalismo, golpes o caídas.							
3. La garantía pierde su validez de manera inmediata al ser manipulado por personal ajeno a la empresa							
4. Quedan fuera de garantía los efectos causados por incendios o fenómenos naturales.							
5. Garantía efectiva solo si se realizan los mantenimientos semestrales bajo contrato, todos los mantenimientos se cotizan por separado							
OBSERVACIONES							
SE HIZO VER QUE LA TARJETA NO CORONDOCE CON EQUIPO LA TARJETA ES PARA EQUIPOS AMPEROMETRICOS							

Cotización Doctor Smart presentada por ISGA (10 sep 2026): \$34,335 + IVA por un solo pistón hidráulico; total \$44,350.28.




11 sep 2026: el Comité señala el sobreprecio y comparte la referencia de mercado: sistema completo (2 brazos, control, accesorios) por \$33,889 IVA incluido, y pide dos cotizaciones más.

Punto 26. Interfón




4 nov 2025: ISGA presenta la cotización de CODIM para el sistema de interfonía.




Cotización CODIM (4 nov 2025): cambio de tablero de conserje por \$19,874 + IVA si se factura, para conservar el sistema analógico. El Comité contrató un sistema digital completo por \$17,529.27.

Punto 27. Chicharra de caseta / corto eléctrico




11 sep 2026: el Comité advierte que la falla es la línea de encendido en corto, no la pieza.



11 sep 2026: ISGA confirma que la chicharra nueva no recibe energía y que su proveedor no puede reparar la línea; sigue pendiente.

Punto 29. Calendario de mantenimiento preventivo



26 ene 2026: el Comité solicita checklist del proveedor y un calendario de mantenimiento (planta de emergencia en la primera o segunda semana de marzo); ISGA responde "preparo el documento correspondiente", que nunca entregó. Aplica también al punto 30.

Punto 34. Tubos de succión de las cisternas



Tubo de succión carcomido por corrosión (antes; detectado por el Comité).



Tubería perforada por corrosión en el muro de la cisterna (antes; detectado por el Comité).



Tubo de succión con corrosión avanzada (antes; detectado por el Comité).




Tubería con orificio por corrosión (antes; detectado por el Comité).



Tubo de succión deteriorado (antes; detectado por el Comité).



Tuberías de la cisterna con corrosión severa (antes; detectado por el Comité).



Tuberías de succión con corrosión severa (antes; detectado por el Comité).



Escalera marina de la cisterna perforada por corrosión (antes; detectado por el Comité; se corrigió en los mismos trabajos).



Escalera marina de la cisterna con corrosión avanzada (antes; detectado por el Comité; se corrigió en los mismos trabajos).



Escalera marina de la cisterna con corrosión avanzada (antes; detectado por el Comité; se corrigió en los mismos trabajos).



Retiro de la tubería dañada durante los trabajos.



Trabajos de sustitución de la tubería.



Nueva conexión instalada (después).



Nueva conexión instalada (después).



Sellado e impermeabilización de la nueva conexión (después).



Sellado e impermeabilización de la nueva conexión (después).

Punto 35. Jardinera de la entrada: obra cobrada y no ejecutada



Jardinera de la entrada: no existe el piso cerámico cobrado por una administración anterior; solo una capa de pintura sobre el concreto.



Recubrimiento desprendido a mano: pintura sin impermeabilización, contrario al trabajo cobrado.

Documento preparado por el Comité de Vigilancia del Condominio.

DOCUMENTO 3 DE 4

3

Informe de Trabajos Ejecutados

Cambio de cable del elevador de Torre 1, impermeabilización de cisternas y pintura general, con costos, pagos, fotografías y comprobantes.

Corte al 25 de septiembre de 2026

COMITÉ DE VIGILANCIA

Informe de Trabajos Ejecutados

Cambio de cable de elevador de Torre 1, impermeabilización de cisternas y pintura general — Condominio Camino Real de Minas 11

Proyectos informados	1. Cambio de cable de elevador de Torre 1 · 2. Impermeabilización de cisternas · 3. Pintura general
Financiamiento	Proyectos 1 y 2: cuotas extraordinarias aprobadas en 2025 para los 28 departamentos. Proyecto 3: fondo de mantenimiento
Periodo de ejecución	18 de noviembre de 2025 al 1 de junio de 2026
Fecha de corte	25 de septiembre de 2026
Objetivo	Informar a la Asamblea los trabajos ejecutados, su costo final y la evidencia documental y fotográfica

RESUMEN

Los tres proyectos están **concluidos**. Para el elevador y las cisternas se recaudaron **\$168,231.92** y se pagaron **\$198,290.00** a proveedores. El elevador tuvo un sobrante y cisternas un faltante por trabajos adicionales de bypass y tubería; la diferencia neta de **\$30,058.08** se cubrió con el fondo de mantenimiento.

Proyecto	Costo aprobado	Recaudado	Pagado	Resultado	Conclusión
1. Cable de elevador Torre 1	\$86,600.00	\$86,800.96	\$78,000.00	+\$8,800.96	19 nov 2025
2. Impermeabilización de cisternas	\$81,664.00	\$81,430.96	\$120,290.00	-\$38,859.04	28 abr 2026
Total cuotas extraordinarias	\$168,264.00	\$168,231.92	\$198,290.00	-\$30,058.08	

La **pintura general** del condominio se pagó con el fondo de mantenimiento: **\$24,298.51** (mano de obra \$14,311.00 y materiales \$9,987.51). Se contrató con cuadro comparativo de cotizaciones, con un ahorro de **\$19,973.90 (58.3%)** en mano de obra frente a la cotización alternativa.

Proyecto	Mano de obra	Materiales	Total pagado	Conclusión
3. Pintura general	\$14,311.00	\$9,987.51	\$24,298.51	1 jun 2026

1. CAMBIO DE CABLE DE ELEVADOR TORRE 1

El 19 de noviembre de 2025 concluyó el cambio de cables de tracción y polea del elevador de la Torre 1, que quedó funcionando. El proyecto se realizó por normatividad e indicación de Protección Civil.

Justificación	Cumplimiento de normatividad y requerimiento de Protección Civil para la operación segura del elevador.
Proveedor	Eleva ORT (Oscar Ortega Rodríguez, Tultepec, Edo. Méx.); cable suministrado por Servicables.
Fecha de ejecución	18 y 19 de noviembre de 2025; concluido el 19 de noviembre a las 14:21 h.
Material	40 m de cable de acero para elevador de 7/16", polea de tracción nueva y juego de 4 tensores de resorte.
Conformidad	Reporte de servicio Eleva ORT No. 4123, firmado de conformidad por Jorge Israel, administrador en funciones, el 19 de noviembre de 2025 (Anexo A-4).

1.1 Cotización

Presupuesto Eleva ORT No. 3199/25 del 26 de junio de 2025 (**Anexo A-1**): suministro y colocación de cables de tracción y polea de tracción para máquina Mitsubishi por **\$78,000.00 más IVA**. Condiciones: 70% de anticipo y 30% al término. Costo aprobado por la Asamblea: \$86,600.00.

1.2 Recaudación

Concepto	Monto
Cuota extraordinaria: \$3,100.00 × 28 departamentos (vencimiento 30 sep 2025)	\$86,800.00
Recaudado	\$86,800.96
Departamentos pendientes	Ninguno

1.3 Pagos al proveedor

Fecha	Concepto	Monto	Comprobante
23 oct 2025	Anticipo 70% — cambio de cable elevador T1	\$54,600.00	Anexo A-2
2 dic 2025	Finiquito 30% — cables y polea de tracción	\$23,400.00	Anexo A-3
Total pagado		\$78,000.00	
Sobranse (recaudado – pagado)		+\$8,800.96	

1.4 Trabajos realizados


1. Aseguramiento de la cabina con polipasto de cadena en el cubo del elevador.
2. Retiro de los cables de tracción anteriores.
3. Cambio de polea y revisión de la polea de tracción.
4. Instalación de 4 cables de tracción nuevos y amarre con tensores nuevos.
5. Ajuste de tensión, pruebas y puesta en servicio: el elevador quedó funcionando.

1.5 Registro fotográfico

Material nuevo




Cable nuevo de 7/16" con etiqueta del proveedor: 40 m, 18/11/2025.



Cables nuevos y 4 tensores de resorte para amarre.

Durante los trabajos



Cabina asegurada con polipasto de cadena en el cubo del elevador.



Cables anteriores en la polea deflectora antes del retiro.




Polea de tracción sin cables, lista para revisión.



Poleas de tracción y deflectora sin cables.




Polea marcada para revisión.




Revisión del rodamiento de la polea.



Revisión del eje de la polea.




Técnico instalando los cables nuevos en cuarto de máquinas.




Instalación de cables nuevos a través de la losa.


Trabajo terminado



Cables nuevos montados en la polea de tracción.



Máquina de tracción con cables nuevos, vista frontal.



Cables nuevos hacia la polea deflectora.



Máquina de tracción en servicio, vista posterior.

2. IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNAS

El 28 de abril de 2026 concluyó la impermeabilización de las dos cisternas del condominio (agua potable y agua tratada), 256 m² en total, con sistema cementante Sellocreto de Curacreto apto para agua potable. Al vaciar las cisternas se detectaron tuberías corroídas en los pasos de muro, por lo que se hicieron trabajos adicionales de bypass y cambio de tubería.

Justificación	Prevenir filtraciones, pérdida de agua y deterioro de la estructura de las cisternas, manteniendo la potabilidad del agua.
Proveedor	Arq. Fernando López Bizuet: impermeabilización, bypass y cambio de tuberías.
Fecha de ejecución	18 de marzo al 28 de abril de 2026.
Material	Impermeabilizante cementante Sellocreto (Curacreto) para cisternas; Acuaplug de fraguado instantáneo y sello expansor; coples galvanizados y conexiones de PVC.

2.1 Cotización

Presupuesto del Arq. Fernando López Bizuet del 15 de julio de 2025. Costo aprobado por la Asamblea: \$81,664.00. El bypass y el cambio de tuberías no estaban presupuestados.

Concepto	Cisterna	m ²	Precio unitario	Importe
Sistema impermeabilizante Sellocreto	Agua potable	128	\$225.00	\$28,800.00
Sistema impermeabilizante Sellocreto	Agua tratada	128	\$225.00	\$28,800.00
Limpieza y retiro de impermeabilizante existente	Agua potable	128	\$65.00	\$8,320.00
Limpieza y retiro de impermeabilizante existente	Agua tratada	128	\$65.00	\$8,320.00
Importe				\$74,240.00
IVA 16%				\$11,878.40
Total presupuestado				\$86,118.40

2.2 Recaudación

Concepto	Monto
Cuota extraordinaria: \$2,916.00 × 28 departamentos (vencimiento 30 nov 2025)	\$81,648.00
Recaudado al 25 de septiembre de 2026	\$81,430.96
Pendiente — Depto. 204	\$218.00

2.3 Pagos al proveedor

Fecha	Concepto	Monto	Comprobante
18 mar 2026	Anticipo impermeabilización	\$37,120.00	Anexo B-1
18 mar 2026	Anticipo bypass de cisternas	\$12,750.00	Anexo B-2
27 mar 2026	Saldo bypass de cisternas	\$12,750.00	Anexo B-3

Fecha	Concepto	Monto	Comprobante
31 mar 2026	Cambio de pichancha y tubos	\$7,500.00	Anexo B-4
9 abr 2026	Saldo tuberías cisterna agua pluvial	\$3,750.00	Anexo B-5
13 abr 2026	2º pago impermeabilización	\$18,560.00	Anexo B-6
20 abr 2026	Cambio de tubos 2ª cisterna	\$6,510.00	Anexo B-7
28 abr 2026	3er pago (saldo) impermeabilización	\$18,560.00	Anexo B-8
28 abr 2026	Saldo cambio de tubos	\$2,790.00	Anexo B-9
Total pagado		\$120,290.00	
Faltante (recaudado – pagado)		-\$38,859.04	

Desglose por concepto	Pagos	Monto
Impermeabilización (presupuesto sin IVA)	3	\$74,240.00
Bypass de cisternas (adicional)	2	\$25,500.00
Cambio de tuberías (adicional)	4	\$20,550.00
Total	9	\$120,290.00

2.4 Trabajos realizados

1. Vaciado de las cisternas, retiro del agua sobrante y retiro de la escalera marina corroída.
2. Retiro del impermeabilizante existente por medios manuales y mecánicos, con retiro de residuos fuera del edificio.
3. Bypass de cisternas para mantener el suministro durante los trabajos.
4. Sustitución de los tramos de tubería corroídos en los pasos de muro por coples galvanizados nuevos y conexiones de PVC; cambio de pichancha.
5. Detección y sellado de fisuras, óxidos, juntas frías, oquedades y salidas de tubería.
6. Lavado total de las cisternas y aplicación del impermeabilizante con brocha y/o llana.
7. Secado de 2 a 3 días antes del llenado, por la poca ventilación del área.

2.5 Registro fotográfico


Estado antes de los trabajos




Interior de cisterna con muros manchados e impermeabilizante deteriorado.



Muros con manchas y desprendimiento del recubrimiento anterior.



Muros con impermeabilizante deteriorado y tuberías oxidadas.



Tuberías de alimentación con corrosión severa.



Codo de cobre perforado por corrosión.



Tramo de tubería con perforación junto al paso de muro.




Tramo de tubería oxidado en el paso de muro.




Tramo de tubería roscado con corrosión.



Paso de muro con tubería corroída por dentro.



Escalera marina con corrosión y perforaciones (retirada).



Escalera marina con corrosión en uniones (retirada).



Detalle de corrosión en la escalera marina (retirada).

Durante los trabajos



Cisterna vaciada durante la limpieza y retiro del recubrimiento anterior.



Acceso a cisterna durante los trabajos.



Muro con nuevo recubrimiento y tramos de tubería anteriores por retirar.




Retiro de tubería anterior con rotomartillo junto a cople nuevo.

Trabajo terminado



Cisterna con impermeabilizante nuevo en muros y piso.



Muros y chaflanes con impermeabilizante nuevo.



Cisterna terminada, vista desde el acceso.



Cisterna terminada con válvula de flotador.



Cople galvanizado nuevo en paso de muro.



Cople galvanizado nuevo instalado.



Sellado del paso de muro con impermeabilizante.



Aplicación de impermeabilizante en cople y conexión de PVC nueva.

3. PINTURA GENERAL

El 1 de junio de 2026 concluyó la pintura general de muros, portón, puerta de acceso peatonal y guarniciones del condominio, informada a los condóminos en el comunicado FOLIO-11-RM11. Se incluyó el balizado de líneas "No estacionarse", donado por el Comité de Vigilancia.

Justificación	Conservar las instalaciones, mejorar la imagen del inmueble y su plusvalía; el balizado facilita las maniobras vehiculares, da un espacio seguro para el descenso de menores y evita vehículos estacionados por periodos prolongados.
Proveedor	Daniel García, servicios de pintura (mano de obra). Presupuesto DG-001 del 25 de mayo de 2026.
Fecha de ejecución	Última semana de mayo de 2026; concluido el 1 de junio de 2026.
Financiamiento	Fondo de mantenimiento.

3.1 Cotización y selección del proveedor

Se elaboró un cuadro comparativo entre proveedores, considerando costo, calidad de materiales, referencias en el mercado y calidad de trabajos previos. Se eligió el presupuesto de Daniel García a \$50/m², contra \$95/m² de la cotización alternativa.

Concepto	Cotización aprobada	Cotización alternativa	Ahorro
Pintura de muros (3 superficies, 152.22 m ²)	\$7,611.00	\$14,460.90	\$6,849.90
Balizado de banquetta	Incluido	\$3,624.00	\$3,624.00
Portón principal (2 hojas)	\$4,000.00	\$6,800.00	\$2,800.00
Puerta principal y de servicio	\$2,000.00	\$4,100.00	\$2,100.00
Guarnición de banquetta exterior	\$700.00	\$700.00	\$0.00
Balizado de líneas "No estacionarse"	Donado	\$4,600.00	\$4,600.00
Total mano de obra	\$14,311.00	\$34,284.90	\$19,973.90 (58.3%)

3.2 Pagos

Fecha	Concepto	Monto	Comprobante
26 may 2026	Anticipo mano de obra	\$600.00	Anexo C-2
29 may 2026	Mano de obra pintura de puertas y muros (finiquito)	\$13,711.00	Anexo C-1
Subtotal mano de obra		\$14,311.00	
27 may 2026	Pintura para portón vehicular	\$2,211.51	Anexo C-2
28 may 2026	Pintura amarilla para guarniciones y balizado	\$1,134.50	Anexo C-2
2 jun 2026	Materiales de pintura para muros y puertas	\$6,641.50	Chequera junio 2026
Subtotal materiales		\$9,987.51	
Total pagado		\$24,298.51	

3.3 Trabajos realizados

1. Pintura de muro exterior de fachada.
2. Pintura de muro interno lateral.
3. Pintura de muro exterior colindante con el Condominio Almina.
4. Pintura de muro de bajada de estacionamiento.
5. Pintura de las dos hojas del portón principal.
6. Pintura de la puerta principal de servicio de acceso peatonal.
7. Pintura de guarniciones de banqueta.
8. Balizado de líneas "No estacionarse", donado por el Comité de Vigilancia.

3.4 Registro fotográfico

Estado antes de los trabajos



Muro con recubrimiento desprendido.



Muro lateral exterior antes de pintar.



Guarnición con pintura deteriorada.


Durante los trabajos



Aplicación de pintura en muro de la bajada de estacionamiento.



Pintura de muro curvo con rodillo.




Guarnición en proceso de pintura.

Trabajo terminado



Muro con pintura nueva y guarnición amarilla.



Muro exterior lateral terminado.



Muro y guarnición terminados junto a la bajada.



Muro de la bajada de estacionamiento terminado.



Jardinera de acceso con guarnición amarilla.



Balizado de líneas "No estacionarse" en el acceso vehicular.

4. BALANCE GENERAL Y USO DEL FONDO DE MANTENIMIENTO

En los proyectos financiados con cuotas extraordinarias, el sobrante del elevador y el faltante de cisternas se compensaron entre sí; la diferencia de **\$30,058.08** se cubrió con el fondo de mantenimiento.

Concepto	Elevador	Cisternas	Total
Cuota esperada (28 deptos.)	\$86,800.00	\$81,648.00	\$168,448.00
Recaudado	\$86,800.96	\$81,430.96	\$168,231.92
Pagado a proveedores	\$78,000.00	\$120,290.00	\$198,290.00
Resultado	+\$8,800.96	-\$38,859.04	-\$30,058.08

Al cobrarse el adeudo del Depto. 204 (\$218.00), se reintegrará al fondo de mantenimiento, con lo que el uso neto del fondo por estos dos proyectos quedará en **\$29,840.08**.

4.1 Trabajos cubiertos con el fondo de mantenimiento

Concepto	Monto
Diferencia de los proyectos de elevador y cisternas	\$30,058.08
Pintura general (mano de obra y materiales)	\$24,298.51
Total	\$54,356.59

4.2 Pendientes de cobro

Concepto	Monto
Cuota extraordinaria de cisternas — Depto. 204	\$218.00
Reparación del daño causado por el PH4 al Depto. 104	\$16,270.00
Total pendiente	\$16,488.00

5. PUNTOS PARA LA ASAMBLEA

1. Presentación y aprobación de los trabajos ejecutados de los tres proyectos.
2. Aprobación del ejercicio de las cuotas extraordinarias y sus comprobantes.
3. Ratificación de los trabajos adicionales de cisternas (bypass y cambio de tuberías, \$46,050.00).
4. Ratificación del uso de \$30,058.08 del fondo de mantenimiento para cubrir la diferencia de elevador y cisternas.
5. Ratificación del pago de la pintura general con el fondo de mantenimiento (\$24,298.51).
6. Cobranza del adeudo del Depto. 204 (\$218.00) y su reintegro al fondo de mantenimiento.
7. Cobro al PH4 de \$16,270.00 por la reparación del daño causado al Depto. 104.

COMITÉ DE VIGILANCIA

PRESIDENTE

C. Antonio Salazar Guadarrama

Condómino del Depto. 201

TESORERA

C. María Teresa Chávez Toledano

Condómina del Depto. 101

VOCAL

C. Carlos Alberto Arreguin Encarnación

Condómino del Depto. PH-2

ASESOR

C. Aaron Abraham Álvarez Hernández

Condómino del Depto. 101

ASESOR

C. Armando Suarez Velasco

Condómino del Depto. 404

ANEXO A

COMPROBANTES — CAMBIO DE CABLE DE ELEVADOR TORRE 1

A-1 Presupuesto · A-2 Anticipo · A-3 Finiquito · A-4 Reporte de servicio

A-1. Presupuesto Eleva ORT No. 3199/25

26 de junio de 2025 · \$78,000.00 más IVA · 70% anticipo, 30% al término



ELEVA ORT
 SEGURIDAD, SERVICIO & CALIDAD

ESTADO DE MEXICO A 26 DE JUNIO DE 2025

PRESUPUESTO 3199/25

CAM. REAL DE MINAS No. 11
COL. LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN
DELG. ALVARON OBREGON C. P. 01700
CDMX.

UBICACIÓN DEL ELEVADOR: REAL DE MINAS No. 11

AT ´N: ING. JORGE ISRAEL

Presentamos a su apreciable consideración el siguiente presupuesto por la mano de obra y los materiales necesarios para efectuar una reparación al elevador arriba mencionado, en base a la inspección realizada a su equipo por parte de nuestro personal técnico

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SIGUIENTE MATERIAL:

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES DE TRACCION PARA MAQUINA MITSUBISHI
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLEA DE TRACCION PARA ELEVADOR MITSUBISHI

IMPORTE DEL TRABAJO ES DE \$ 78,000.00 MAS IVA
(SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MN MAS IVA)

CONDICIONES DE PAGO: **70 % A LA FIRMA DEL PRESUPUESTO**
 30 % AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS

PLAZO DE ENTREGA: 10 días hábiles a la aceptación del presupuesto y pago de anticipo correspondiente. La ejecución de estos trabajos deberá realizarse en días y horas hábiles (Lunes a Viernes de 8:00 a 17:30 Hrs.)
VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: 15 días hábiles

OBSERVACIONES: Si al realizar los trabajos es necesario la colocación y/o reparación de otras piezas no contempladas en este presupuesto, se cotizarán por separado. Todo material desmontado pasará a ser propiedad de "ELEVORT", garantiza sus reparaciones contra defecto de mano de obra y partes reparadas, por un periodo de 3 (tres) meses, siempre que los componentes objeto de la reparación, sean operados en condiciones normales. Asimismo, el cliente está conforme y acepta que la garantía dejará de surtir sus efectos en el momento en que los componentes objeto de la misma, sean reparados o reciban mantenimiento por personal distinto al autorizado por "ELEVORT".

CONFORME ACEPTACIÓN


CLIENTE

"ELEVORT"

OSCAR ORTEGA RODRIGUEZ

CONFORME TERMINACIÓN

CLIENTE

 ElevaOrt
 @itseleva_ort

ESPECIALISTAS EN SERVICIO DE ELEVADORES

Tel: (55) 19936163
 Correo: oscaro.ort.rod@gmail.com
 ad.elevaort@gmail.com

A-2. Anticipo — \$54,600.00

Transferencia Banamex del 23 oct 2025 y recibo Eleva ORT No. 4903

Banamex Comprobante de transferencia
23 Oct 2025 17:52:14 h



Transferencia exitosa

\$54,600.00

Cuenta origen

 **MiCuenta Banamex **073**

Cuenta destino

 **elevaort **7010/136**
BANAMEX • MARISELA MARTINEZ AGUILAR

Datos de la operación

Número de autorización	049572
Tipo de beneficiario	Persona física
Concepto	anticipo cambio cable elevador t1 minas

1 de 2

Banamex Comprobante de transferencia
23 Oct 2025 17:52:14 h

Referencia numérica	231025
Fecha y hora	23 oct 2025 17:52 h

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

2 de 2

 **ELEVA ORT** COMPROBANTE DE PAGO No. **4903** FECHA 20/11/25

DIRECCION: REAL DE MINAS No. 11

COMPROBANTE DE PAGO POR ANTICIPO DE REPARACION DE POLEA Y CABLES DE TRACCION
POR LA CANTIDAD DE \$ 54,600.00 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)

FIRMA DE CONFORMIDAD	NOMBRE DEL TECNICO
	OSCAR ORTEGA
ELEVAORT. TEL. 5519936163 5563468302	oscaro.ort.rod@gmail.com

A-3. Finiquito — \$23,400.00

Recibo Eleva ORT No. 4906 y transferencia Banamex del 2 dic 2025

Banamex Comprobante de transferencia
02 Dic 2025 14:50:17 h



Transferencia exitosa

\$23,400.00

Cuenta origen

 **MiCuenta Banamex **073**

Cuenta destino

 **mant elevador **292**
BANAMEX • OSCAR MANUEL ORTEGA RODRIGUEZ

Datos de la operación

Número de autorización	896285
Tipo de beneficiario	Persona física
Concepto	saldo cable elevador

1 de 2

Banamex Comprobante de transferencia
02 Dic 2025 14:50:17 h

Referencia numérica	21225
Fecha y hora	02 dic 2025 14:50 h

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

2 de 2


ELEVA ORT COMPROBANTE DE PAGO No. **4906** FECHA 01/12/25

DIRECCION: REAL DE MINAS No. 11

COMPROBANTE DE PAGO POR FINIQUITO DE REPARACION DE POLEA Y CABLES DE TRACCION
POR LA CANTIDAD DE \$ 23,400.00 (VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN)

FIRMA DE CONFORMIDAD	NOMBRE DEL TECNICO
	
_____	OSCAR ORTEGA
_____	_____

ELEVAORT. TEL. 5519936163 5563468302 oscaro.ort.rod@gmail.com

A-4. Reporte de servicio Eleva ORT No. 4123

19 de noviembre de 2025, 14:21 h · "Se realiza cambio de polea y cables de tracción. Quedó elevador funcionando."



ELEVA ORT

SEGURIDAD, SERVICIO & CALIDAD

Calle Bosque de Pirul 48 LT.15 Fracc. El Bosque De Tultepec C.P. 54980
Municipio. Tultepec, Edo. Mex.
E-MAIL: oscar.ort.rod@gmail.com
☎CEL. 55 1993 6163 / ☎CEL. 55 6324 6158 / ☎CEL. 55 8720 6762

REVISIONISTA
REPARADOR _____ No. _____

AYUDANTE _____ No. _____

N°. ELEVADOR _____
DIRECCION Real de Minas
11

INSTALADOS EN _____

TRABAJOS EFECTUADOS EN
 CUARTO DE MAQUINA
 CUBO O PISOS
 EN CABINA
 EN FOSA
 ELEVA AUTO

ELEVADOR				

☒ REPARACION
☐ FALTA
☐ REVISION PERIODICA

OBSERVACIONES
Se realiza cambio de polea
y cables de tracción
Queda elevador funcionando

ACEPTO DE CONFORMIDAD

 CLIENTE O REPRESENTANTE

No

4123

A LAS HORA 2:21 p DEL DÍA FECHA 19/11/25

AL CLIENTE REPRESENTANTE LE AGRADECEMOS NOS REPORTE
 DETALLADAMENTE CUALQUIER DEFICIENCIA EN EL SERVICIO A LOS TELÉFONOS

TIEMPO TOTAL EMPLEADO _____

ANEXO B

COMPROBANTES — IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNAS

B-1 a B-9 · Pagos al Arq. Fernando López Bizuet en orden cronológico

B-1. Anticipo impermeabilización — \$37,120.00

Transferencia Banamex del 18 mar 2026



Comprobante de transferencia
18 Mar 2026 13:10:13 h



Transferencia exitosa

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP).

\$37,120.00

Cuenta origen

**MiCuenta Banamex **073**

Cuenta destino



FERNANDO impermeabil **465
HSBC • FERNANDO LOPEZ BIZUET *

Datos de la operación

Número de autorización	627538
Clave de rastreo	085906275380307762
Tipo de cuenta	CLABE interbancaria

1 de 2



Comprobante de transferencia
18 Mar 2026 13:10:13 h

Tipo de beneficiario	Persona física
Concepto	impermeabilizacion cisternas
Referencia numérica	180326
Fecha y hora	18 mar 2026 13:10 h

Descarga tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en www.banxico.org.mx/cep/

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*Dato no verificado por esta institución

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

2 de 2

B-2. Anticipo bypass de cisternas — \$12,750.00

Transferencia Banamex del 18 mar 2026



Comprobante de transferencia
18 Mar 2026 13:13:09 h



Transferencia exitosa

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP).

\$12,750.00

Cuenta origen

**MiCuenta Banamex **073**

Cuenta destino



FERNANDO imper... **465
HSBC • FERNANDO LOPEZ BIZUET *

Datos de la operación

Número de autorización	632958
Clave de rastreo	085906329580307769
Tipo de cuenta	CLABE interbancaria

1 de 2



Comprobante de transferencia
18 Mar 2026 13:13:09 h

Tipo de beneficiario	Persona física
Concepto	anticipo para bay pase lavado de cistem
Referencia numérica	180326
Fecha y hora	18 mar 2026 13:13 h

Descarga tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en www.banxico.org.mx/cep/

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*Dato no verificado por esta institución

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

2 de 2

B-3. Saldo bypass de cisternas — \$12,750.00

Transferencia Banamex del 27 mar 2026



Comprobante de transferencia
27 Mar 2026 17:06:39 h



Transferencia exitosa

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP).

\$12,750.00

Cuenta origen



MiCuenta Banamex **073

Cuenta destino



FERNANDO impermeabil **465
HSBC • FERNANDO LOPEZ BIZUET *

Datos de la operación

Número de autorización	497785
Clave de rastreo	085904977850308669
Tipo de cuenta	CLABE interbancaria

1 de 2



Comprobante de transferencia
27 Mar 2026 17:06:39 h

Tipo de beneficiario	Persona física
Concepto	saldo bay pas
Referencia numérica	270326
Fecha y hora	27 mar 2026 17:06 h

Descarga tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en www.banxico.org.mx/cep/

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*Dato no verificado por esta institución

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

2 de 2

B-4. Cambio de pichanca y tubos — \$7,500.00

Transferencia Banamex del 31 mar 2026



Comprobante de transferencia
31 Mar 2026 16:04:39 h



Transferencia exitosa

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP).

\$7,500.00

Cuenta origen

**MiCuenta Banamex **073**

Cuenta destino



FERNANDO impermeabil **465

HSBC • FERNANDO LOPEZ BIZUET *

Datos de la operación

Número de autorización	294302
Clave de rastreo	085902943020309060
Tipo de cuenta	CLABE interbancaria

1 de 2



Comprobante de transferencia
31 Mar 2026 16:04:39 h

Tipo de beneficiario	Persona física
Concepto	cambio de pichanca y tubos cisterna
Referencia numérica	310326
Fecha y hora	31 mar 2026 16:04 h

Descarga tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en www.banxico.org.mx/cep/

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*Dato no verificado por esta institución

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

2 de 2

B-5. Saldo tuberías cisterna agua pluvial — \$3,750.00

Transferencia Banamex del 9 abr 2026



Comprobante de transferencia
09 Abr 2026 12:08:09 h



Transferencia exitosa

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP).

\$3,750.00

Cuenta origen

**MiCuenta Banamex **073**

Cuenta destino

**FERNANDO impermeabil **465**
HSBC • FERNANDO LOPEZ BIZUET *

Datos de la operación

Número de autorización	503394
Clave de rastreo	085905033940309966
Tipo de cuenta	CLABE interbancaria

1 de 2



Comprobante de transferencia
09 Abr 2026 12:08:09 h

Tipo de beneficiario	Persona física
Concepto	saldo cambio tubos cisterna pluvial
Referencia numérica	90426
Fecha y hora	09 abr 2026 12:08 h

Descarga tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en www.banxico.org.mx/cep/

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*Dato no verificado por esta institución

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

2 de 2

B-6. 2º pago impermeabilización — \$18,560.00

Transferencia Banamex del 13 abr 2026



Comprobante de transferencia
13 Abr 2026 18:14:11 h



Transferencia exitosa
Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP).
\$18,560.00

Cuenta origen
 **MiCuenta Banamex **073**

Cuenta destino
 **FERNANDO impermeabil **465**
HSBC • FERNANDO LOPEZ BIZUET *

Datos de la operación

Número de autorización	721480
Clave de rastreo	085907214800310364
Tipo de cuenta	CLABE interbancaria

1 de 2



Comprobante de transferencia
13 Abr 2026 18:14:11 h

Tipo de beneficiario	Persona física
Concepto	2o pago impermeabilizacion cisternas
Referencia numérica	130426
Fecha y hora	13 abr 2026 18:14 h

Descarga tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en www.banxico.org.mx/cep/

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*Dato no verificado por esta institución

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

2 de 2

B-7. Cambio de tubos 2ª cisterna — \$6,510.00

Estado de cuenta bancario de abril 2026 (Citibanamex), con el cargo de este pago resaltado: 20/04/2026 · CAMBIO TUBOS 2A. CISTERNA · egreso \$6,510.00 · saldo \$144,080.12.

09/04/2026	DEPTO 402	\$	2,313.96	\$	-	\$	159,973.16
09/04/2026	DEPTO 104	\$	2,313.96	\$	-	\$	162,287.12
10/04/2026	DEPTO 101	\$	4,628.00	\$	-	\$	166,915.12
10/04/2026	COMPRA BOMBA SUMERGIBLE	\$	-	\$	4,459.00	\$	162,456.12
10/04/2026	DEPTO PH5	\$	2,727.00	\$	-	\$	165,183.12
10/04/2026	DEPTO 201	\$	3,967.00	\$	-	\$	169,150.12
13/04/2026	2O. PAGO IMPERMEABILIZACION CISTERNAS	\$	-	\$	18,560.00	\$	150,590.12
20/04/2026	CAMBIO TUBOS 2A. CISTERNA	\$	-	\$	6,510.00	\$	144,080.12
24/04/2026	LIMPIEZA 1A QUINCENA DE ABRIL	\$	-	\$	7,597.00	\$	136,483.12
24/04/2026	DEPTO PH1 MAYO	\$	3,967.00	\$	-	\$	140,450.12
24/04/2026	DEPTO 505 A CUENTA	\$	5,000.00	\$	-	\$	145,450.12
28/04/2026	SALDO IMPERMEABILIZACION CISTERNAS 3O	\$	-	\$	18,560.00	\$	126,890.12
28/04/2026	SALDO CAMBI TUBOS 2A. CISTERNA	\$	-	\$	2,790.00	\$	124,100.12
30/04/2026	NOTAS CAJA CHICA	\$	-	\$	2,650.22	\$	121,449.90
30/04/2026	LIMPIEZA 2A. QUINCENA	\$	-	\$	7,091.00	\$	114,358.90

Página completa del estado de cuenta de abril 2026:

BANCO MEX AMERICA		\$		144,077.04			
ESTADO DE CUENTA BANCARIO CITIBANAMEX ABRIL 2026							
FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	TOTAL			
01/04/2026	VIGILANCIA HABED	\$	\$	24,080.00	\$	124,767.04	
01/04/2026	MANTENIMIENTO PLANTA DE LEE	\$	\$	1,140.00	\$	123,627.04	
01/04/2026	DEPTO 102	\$	\$	3,460.00	\$	120,167.04	
01/04/2026	NOTAS CAJA CHICA	\$	\$	2,150.00	\$	117,997.04	
01/04/2026	ADMINISTRACION HABED	\$	\$	8,000.00	\$	114,997.04	
01/04/2026	INTERNET HABEDON CASTER	\$	\$	910.00	\$	114,087.04	
01/04/2026	JARDINERA HABED	\$	\$	750.00	\$	114,182.04	
01/04/2026	DEPTO 301	\$	\$	3,760.00	\$	109,992.04	
01/04/2026	DEPTO 102	\$	\$	1,487.00	\$	108,505.04	
01/04/2026	DEPTO 303	\$	\$	2,150.00	\$	106,355.04	
01/04/2026	DEPTO 304	\$	\$	2,157.00	\$	104,198.04	
01/04/2026	DEPTO 402	\$	\$	2,157.12	\$	102,040.92	
01/04/2026	DEPTO 304	\$	\$	2,150.00	\$	100,000.92	
01/04/2026	DEPTO 402	\$	\$	2,213.96	\$	97,786.96	
01/04/2026	DEPTO 401	\$	\$	3,760.00	\$	94,026.96	
01/04/2026	DEPTO 304	\$	\$	2,157.12	\$	91,869.84	
01/04/2026	QUE RECIBO DE LEE	\$	\$	3,150.00	\$	88,719.84	
01/04/2026	DEPTO 403	\$	\$	2,201.00	\$	86,518.84	
01/04/2026	DEPTO 303	\$	\$	2,200.00	\$	84,318.84	
01/04/2026	DEPTO 301	\$	\$	3,760.00	\$	80,558.84	
01/04/2026	DEPTO 1010	\$	\$	4,340.00	\$	76,218.84	
01/04/2026	DEPTO 1004	\$	\$	6,761.00	\$	69,457.84	
01/04/2026	SALDO TUBERIA CISTERNA AGUA PLUVIAL	\$	\$	3,150.00	\$	66,307.84	
01/04/2026	DEPTO 302	\$	\$	2,213.00	\$	64,094.84	
01/04/2026	CAMBIO BOMBA CIRCULACION	\$	\$	3,000.00	\$	61,094.84	
01/04/2026	DEPTO 101	\$	\$	2,170.00	\$	58,924.84	
01/04/2026	DEPTO 402	\$	\$	2,213.96	\$	56,710.88	
01/04/2026	DEPTO 104	\$	\$	2,213.96	\$	54,496.92	
01/04/2026	DEPTO 301	\$	\$	4,428.00	\$	50,068.92	
01/04/2026	COMPRA BOMBA SUMERGIBLE	\$	\$	4,459.00	\$	45,609.92	
01/04/2026	DEPTO 1010	\$	\$	2,157.00	\$	43,452.92	
01/04/2026	DEPTO 301	\$	\$	3,967.00	\$	39,485.92	
01/04/2026	2O. PAGO IMPERMEABILIZACION CISTERNAS	\$	\$	18,560.00	\$	20,925.92	
20/04/2026	CAMBIO TUBOS 2A. CISTERNA	\$	\$	6,510.00	\$	14,415.92	
24/04/2026	LIMPIEZA 1A QUINCENA DE ABRIL	\$	\$	7,597.00	\$	6,818.92	
24/04/2026	DEPTO PH1 MAYO	\$	\$	3,967.00	\$	2,851.92	
24/04/2026	DEPTO 505 A CUENTA	\$	\$	5,000.00	\$	-	
28/04/2026	SALDO IMPERMEABILIZACION CISTERNAS 3O	\$	\$	18,560.00	\$	-	
28/04/2026	SALDO CAMBI TUBOS 2A. CISTERNA	\$	\$	2,790.00	\$	-	
30/04/2026	NOTAS CAJA CHICA	\$	\$	2,650.22	\$	-	
30/04/2026	LIMPIEZA 2A. QUINCENA	\$	\$	7,091.00	\$	-	
30/04/2026	VIGILANCIA HABED	\$	\$	24,080.00	\$	-	
30/04/2026	ADMINISTRACION	\$	\$	8,000.00	\$	-	
TOTAL		\$	80,811.86	\$	169,433.02	\$	72,358.90

B-8. 3er pago (saldo) impermeabilización — \$18,560.00

Transferencia Banamex del 28 abr 2026



Comprobante de transferencia
28 Abr 2026 13:51:49 h



Transferencia exitosa

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP).

\$18,560.00

Cuenta origen

**MiCuenta Banamex **073**

Cuenta destino



FERNANDO impermeabil **465
HSBC • FERNANDO LOPEZ BIZUET *

Datos de la operación

Número de autorización	842353
Clave de rastreo	085908423530311866
Tipo de cuenta	CLABE interbancaria

1 de 2



Comprobante de transferencia
28 Abr 2026 13:51:49 h

Tipo de beneficiario	Persona física
Concepto	saldo impermeabilizacion cisterna
Referencia numérica	280426
Fecha y hora	28 abr 2026 13:51 h

Descarga tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en www.banxico.org.mx/cep/

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*Dato no verificado por esta institución

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

2 de 2

B-9. Saldo cambio de tubos — \$2,790.00

Transferencia Banamex del 28 abr 2026



Comprobante de transferencia
28 Abr 2026 13:53:55 h



Transferencia exitosa

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP).

\$2,790.00

Cuenta origen



MiCuenta Banamex **073

Cuenta destino



FERNANDO impermeabil **465
HSBC • FERNANDO LOPEZ BIZUET *

Datos de la operación

Número de autorización

846449

Clave de rastreo

085908464490311869

Tipo de cuenta

CLABE interbancaria

1 de 2



Comprobante de transferencia
28 Abr 2026 13:53:55 h

Tipo de beneficiario

Persona física

Concepto

saldo cambio tubos cisterna 1

Referencia numérica

280426

Fecha y hora

28 abr 2026 13:53 h

Descarga tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en www.banxico.org.mx/cep/

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*Dato no verificado por esta institución

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

2 de 2

COMITÉ DE VIGILANCIA | CAMINO REAL DE MINAS 11 · Página 32

ANEXO C

COMPROBANTES — PINTURA GENERAL

C-1 Transferencia de mano de obra · C-2 Estado de cuenta de mayo 2026

C-1. Mano de obra pintura (finiquito) — \$13,711.00

Transferencia Banamex del 29 may 2026 a Daniel García



Comprobante de transferencia
29 May 2026 16:52:07 h



Transferencia exitosa

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP).

\$13,711.00

Cuenta origen

**MiCuenta Banamex **073**

Cuenta destino

**DANIEL G **269**
BBVA MEXICO • DANIEL GARCIA M *

Datos de la operación

Número de autorización	322345
Clave de rastreo	085903223450314967
Tipo de cuenta	Débito

1 de 2



Comprobante de transferencia
29 May 2026 16:52:07 h

Tipo de beneficiario	Persona física
Concepto	mano obrapintura
Referencia numérica	290526
Fecha y hora	29 may 2026 16:52 h

Descarga tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en www.banamex.org.mx/cep/

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*Dato no verificado por esta institución

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 55 1226 3990 o 800 1103990

2 de 2

C-2. Estado de cuenta bancario de mayo 2026

Citibanamex, con los cargos de pintura resaltados: 26/05 anticipo \$600.00 · 27/05 pintura portón \$2,211.51 · 28/05 pintura amarilla \$1,134.50 · 29/05 mano de obra \$13,711.00.

26/05/2026	A CUENTA PINTURA	\$	-	\$	600.00	\$	124,291.76
26/05/2026	DEPTO 505 A CUENTA	\$	5,000.00	\$	-	\$	129,291.76
27/05/2026	PINTURA SAHJUAN	\$	-	\$	2,211.51	\$	127,080.25
28/05/2026	FALTANTE 2 MESES 105	\$	200.00	\$	-	\$	127,280.25
28/05/2026	PINTURA AMARILLA	\$	-	\$	1,134.50	\$	126,145.75
29/05/2026	LIMPIEZA 2A. QUINCENA	\$	-	\$	7,597.00	\$	118,548.75
29/05/2026	MANTENIMIENTO BRAZO PORTÓN	\$	-	\$	4,382.00	\$	114,166.75
29/05/2026	VIGILANCIA MAYO	\$	-	\$	34,000.00	\$	80,166.75
29/05/2026	NOTAS CAJA CHICA	\$	-	\$	1,756.00	\$	78,410.75
29/05/2026	ADMINISTRACIÓN	\$	-	\$	8,000.00	\$	70,410.75
29/05/2026	MANTENIMIENTO PLANTA DE LUZ	\$	-	\$	1,144.00	\$	69,266.75
29/05/2026	MANO OBRA PINTURA PUERTAS Y MIRO	\$	-	\$	13,711.00	\$	55,555.75
29/05/2026	DEPTO PH1 JUNIO	\$	3,967.00	\$	-	\$	59,522.75

Página completa del estado de cuenta de mayo 2026:

SALDO MES ANTERIOR		\$		72,368.90	
ESTADO DE CUENTA BANCARIO CIBERNAMEX MAYO 2026					
FECHA	CONCEPTO		MONEDA		TOTAL
04/05/2026	DEPTO 302	\$	2,360.00	\$	-
04/05/2026	DEPTO 302 IMPERMEABILIZACIÓN	\$	1,000.00	\$	-
04/05/2026	DEPTO 404	\$	2,400.00	\$	-
04/05/2026	DEPTO 302	\$	1,487.43	\$	-
04/05/2026	DEPTO 204	\$	2,737.00	\$	-
04/05/2026	DEPTO 304	\$	2,738.00	\$	-
04/05/2026	DEPTO 302	\$	2,313.94	\$	-
04/05/2026	DEPTO PH3	\$	4,546.00	\$	-
04/05/2026	DEPTO 305	\$	2,738.00	\$	-
05/05/2026	MANTENIM CABLEA	\$	-	\$	495.00
05/05/2026	DEPTO 104	\$	2,313.94	\$	-
05/05/2026	DEPTO 103	\$	3,649.03	\$	-
06/05/2026	DEPTO 303	\$	2,230.80	\$	-
06/05/2026	DEPTO 304	\$	2,737.12	\$	-
07/05/2026	DEPTO 405	\$	2,737.12	\$	-
07/05/2026	PODA JARDIN	\$	-	\$	780.00
07/05/2026	RECIBO LUZ	\$	-	\$	5,255.00
08/05/2026	DEPTO 403	\$	3,944.44	\$	-
08/05/2026	DEPTO 402	\$	2,313.94	\$	-
08/05/2026	DEPTO 403	\$	2,231.00	\$	-
08/05/2026	DEPTO 301	\$	3,944.00	\$	-
08/05/2026	DEPTO PH5	\$	2,737.00	\$	-
08/05/2026	DEPTO 105	\$	2,792.00	\$	-
08/05/2026	PAGO ARRASADO CERRANAS DEPTO 105	\$	2,931.00	\$	-
08/05/2026	DEPTO 301	\$	4,438.00	\$	-
08/05/2026	DEPTO 301	\$	3,944.40	\$	-
08/05/2026	DEPTO 302	\$	2,313.90	\$	-
10/05/2026	DEPTO 301	\$	3,947.00	\$	-
11/05/2026	DIFERENCIA MANTENIMIENTO 404	\$	230.00	\$	-
13/05/2026	ANTICIPO IMPERMEABILIZADO CERRANAS	\$	-	\$	3,000.00
18/05/2026	PAGO LIMPIEZA DE MAYO 1A QUINCENA	\$	-	\$	7,597.00
21/05/2026	DEPTO EQUIVOCADO	\$	1,000.00	\$	-
22/05/2026	COMPRAS MACEDORIOS DE ENTRADA	\$	-	\$	1,980.00
24/05/2026	A CUENTA PINTURA	\$	-	\$	600.00
24/05/2026	DEPTO 305 A CUENTA	\$	5,000.00	\$	-
27/05/2026	PINTURA SAHJUAN	\$	-	\$	2,211.51
28/05/2026	FALTANTE 2 MESES 105	\$	200.00	\$	-
28/05/2026	PINTURA AMARILLA	\$	-	\$	1,134.50
29/05/2026	LIMPIEZA 2A. QUINCENA	\$	-	\$	7,597.00
29/05/2026	MANTENIMIENTO BRAZO PORTON	\$	-	\$	4,382.00
29/05/2026	VIGILANCIA MAYO	\$	-	\$	34,000.00
29/05/2026	NOTAS CAJA CHICA	\$	-	\$	1,756.00
29/05/2026	ADMINISTRACIÓN	\$	-	\$	8,000.00
29/05/2026	MANTENIMIENTO PLANTA DE LUZ	\$	-	\$	1,144.00
29/05/2026	MANO OBRA PINTURA PUERTAS Y MIRO	\$	-	\$	13,711.00
29/05/2026	DEPTO PH1 JUNIO	\$	3,967.00	\$	-
TOTAL		\$	82,241.86	\$	95,078.01
		\$		\$	59,522.75

DOCUMENTO 4 DE 4

4

Reglamento Interno y Normas de Convivencia

Reglamento Interno vigente (protocolizado) y propuesta de Normas de Convivencia para aprobación de la Asamblea.

Versión 7

DOCUMENTO 1: REGLAMENTO INTERNO

TORRE ARALIAS – CONJUNTO RESIDENCIAL RÍO SAN ÁNGEL

Camino Real de Minas No. 11, Col. Lomas de los Ángeles Tetelpan, Álvaro Obregón, C.P. 01760

EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO ES COMPLEMENTO AL RÉGIMEN EN CONDOMINIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER EN NUESTRO CONDOMINIO DETERMINADAS LÍNEAS DE CONDUCTA, EN BENEFICIO DE TODOS LOS RESIDENTES, PARA SOSTENER EL ORDEN Y EL BIENESTAR COLECTIVO DE TODOS LOS QUE HABITAMOS EN ÉL.

ESTE REGLAMENTO INTERNO PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO SEA NECESARIO, CON EL PROPÓSITO DE HACER ARMÓNICA Y RESPETUOSA LA CONVIVENCIA. TENIENDO EN CUENTA QUE ES OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PROPIETARIOS, ASÍ COMO A TODAS LAS PERSONAS QUE HABITEN Y/O HAGAN USO DE LAS INSTALACIONES DEL CONDOMINIO.

PARA TODO LO NO CONTEMPLADO EN EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL RIO SAN ANGEL SE ESTARÁ A LA LEY GENERAL DE CONDOMINIOS Y SU REGLAMENTO.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. EL PROPIETARIO Y/O INQUILINO DEBERÁ SER IDENTIFICADO COMO MIEMBRO DEL CONDOMINIO, MEDIANTE EL USO DE ALGUNA IDENTIFICACIÓN O CALCOMANÍA EN EL PARABRISA DE LOS VEHÍCULOS, LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA A CADA CONDÓMINO POR EL ADMINISTRADOR. DE NO POSEER LA MISMA, TENDRÁ PROHIBIDO EL INGRESO AL CONDOMINIO. LOS PROPIETARIOS QUE ARRIENDEN SUS DEPARTAMENTOS ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR AL ADMINISTRADOR ENTREGANDO COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, PARA QUE SE REGISTREN EN EL CONTROL DE LA VIGILANCIA.

ARTÍCULO 2. CADA PROPIETARIO Y/O INQUILINO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE ESTACIONAR SUS VEHÍCULOS EN SUS LUGARES ASIGNADOS, DE ACUERDO AL LISTADO QUE SE ANEXA AL PRESENTE (VER ANEXOS I Y 2). MISMO QUE FUE ELABORADO TOMANDO COMO BASE LAS ESCRITURAS DE PROPIEDAD DE CADA DEPARTAMENTO, RECORDANDO QUE NO EXISTEN LUGARES DE VISITA Y SOLO Y EXCLUSIVAMENTE PODRÁN INGRESAR LOS VEHÍCULOS REGISTRADOS, RESPETANDO LOS CAJONES DE LOS VECINOS.

ARTÍCULO 3. A EFECTO DE EVITAR POSIBLES ACCIDENTES EN LAS ÁREAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CONDOMINIO Y ESTACIONAMIENTOS, EL LÍMITE DE VELOCIDAD PARA LOS VEHÍCULOS SERÁ MÁXIMA DE 5 K/H. SE RECOMIENDA SE APOYEN EN LOS ESPEJOS CONVEXOS PARA CIRCULAR CON SEGURIDAD QUE CON ESE PROPÓSITO SE INSTALARON.

ARTÍCULO 4. TODO VEHÍCULO QUE INGRESE O SE RETIRE, DE CARGA O PARTICULAR QUE NO PERTENEZCA A LOS PROPIETARIOS Y/O INQUILINOS REGISTRADOS DEL CONJUNTO CONDOMINIO RIO SAN ANGEL, ESTARÁ SUJETO A REVISIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE VIGILANCIA. LOS MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES PARA REPARACIÓN O DISPOSICIÓN, DEBERÁN CONTAR CON PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONDÓMINO Y LA ADMINISTRACIÓN.

ARTÍCULO 5. QUEDA PROHIBIDO INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y FUMAR, EN LAS ÁREAS COMUNES, ASÍ COMO REALIZAR REUNIONES QUE IMPIDAN EL LIBRE PASO EN LA ENTRADA Y PASILLOS DEL EDIFICIO.

ARTÍCULO 6. FIESTAS O REUNIONES EN EL INTERIOR DE LOS DEPARTAMENTOS EXCLUSIVAMENTE, LA MÚSICA Y LAS CONVERSACIONES DEBEN DE MANTENERSE CON UN VOLUMEN MODERADO, PARA QUE NO AFECTE LA TRANQUILIDAD DE TODOS LOS VECINOS. LAS REUNIONES DEBERÁN AJUSTARSE A LAS RESTRICCIONES DE CONVIVENCIA Y RUIDO VIGENTES.

ARTÍCULO 7. CUANDO SE ORGANICE UNA REUNIÓN O FIESTA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO ANTERIOR, EL PROPIETARIO Y/O INQUILINO SERÁ EL RESPONSABLE POR TODOS LOS DAÑOS Y/O BASURA TIRADA EN LAS ÁREAS COMUNES CAUSADOS AL CONJUNTO POR PARTE DE SUS INVITADOS.

ARTÍCULO 8. QUEDA PROHIBIDA LA MÚSICA PROVENIENTE DE LOS VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS NIVEL I Y 2 SÓTANOS.

ARTÍCULO 9. PARA EL INGRESO Y/O SALIDA DE LAS MUDANZAS DEBERÁN REALIZARSE DENTRO DEL SIGUIENTE HORARIO: 08:00 AM A LAS 17:00 HORAS PM DE LUNES A VIERNES, LOS DÍAS SÁBADOS DE LAS 08:00 A LAS 14:30 HORAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ADMINISTRADOR, QUIEN DARÁ UN PASE DE SALIDA PARA SU ENTREGA AL PERSONAL DE SEGURIDAD. LOS DÍAS DOMINGOS ESTÁN PROHIBIDAS LAS MUDANZAS.

ARTÍCULO 10. TODA MUDANZA DEBERÁ SOLICITARSE CON ANTICIPACIÓN AL ADMINISTRADOR EL CUAL DEBERÁ DE AUTORIZAR O NEGAR LA ENTRADA O SALIDA, ESTO DEPENDERÁ QUE ESTE AL CORRIENTE EN LOS PAGOS DE SUS CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y CUOTAS EXTRAORDINARIAS.

ARTÍCULO 11. EL CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO RIO SAN ANGEL FUE AUTORIZADO ESTRUCTAMENTE PARA USO HABITACIONAL POR LO QUE QUEDA PROHIBIDO EL EJERCER CUALQUIER OTRA CLASE DE ACTIVIDAD COMERCIAL Y/O INDUSTRIAL EN SUS INSTALACIONES COMUNES Y PRIVADAS DEL EDIFICIO QUE DISTORSIONE DE CUALQUIER FORMA LA TRANQUILIDAD Y DESCANSO DE LOS PROPIETARIOS Y/O INQUILINOS.

ARTÍCULO 12. QUEDA PROHIBIDO EL INGRESO AL CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO RIO SAN ANGEL DE CONDÓMINOS, FAMILIARES, AMIGOS Y VISITANTES PORTANDO Y/O DISPARAR ARMAS DE FUEGO DENTRO DEL CONDOMINIO.

ARTÍCULO 13. QUEDA PROHIBIDO OFENDER LA MORAL Y BUENAS COSTUMBRES POR MEDIO DE PALABRAS O ACTOS OBSCENOS QUE PERJUDIQUEN LA TRANQUILIDAD MENTAL DE LOS VECINOS.

ARTÍCULO 14. POR RAZONES DE SEGURIDAD, SALUD Y LIMPIEZA Y PARA EVITAR PLAGAS, SE DEBERÁ MANTENER SIEMPRE LAS PUERTAS DE LOS DEPÓSITOS DE BASURA, ESTACIONAMIENTOS Y ENTRADA PEATONAL CERRADAS.

ARTÍCULO 15. QUEDA PROHIBIDO REALIZAR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA Y CONSTRUCCIÓN (QUE CAUSEN RUIDOS MOLESTOS) DENTRO DEL CONDOMINIO LOS DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS SIN EXCEPCIÓN. ESTOS TRABAJOS DEBERÁN SER REALIZADOS EN EL HORARIO SIGUIENTE: DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 6 PM. LOS TRABAJADORES ESTÁN

OBLIGADOS A LIMPIAR LAS ÁREAS O RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE TODAS LAS ÁREAS AFECTADAS (ÁREAS COMUNES, ESTACIONAMIENTOS Y ELEVADORES). SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO Y/O INQUILINO QUE ESTO SE CUMPLA; DE NO CUMPLIR ESTA NORMA PODRÁ SER SUSPENDIDA LA OBRA HASTA QUE SE CUMPLA ESTE ARTÍCULO. SE DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO EL NOMBRE DEL OPERARIO RESPONSABLE, ASÍ COMO DEL PERSONAL QUE PARTICIPE.

ARTÍCULO 16. SE PROHÍBEN LOS JUEGOS Y REUNIONES EN LOS PASILLOS Y ESCALERAS DE LOS EDIFICIOS, ASÍ COMO EN LOS ESTACIONAMIENTOS NIVEL 1 Y 2 SÓTANOS.

ARTÍCULO 17. EL PROPIETARIO Y/O INQUILINO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR SUS HIJOS, MASCOTA O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE SEA INVITADA Y AJENA AL EDIFICIO Y ACUDA COMO VISITA EN LAS ÁREAS COMUNES, SIENDO OBLIGATORIA LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS A LA BREVEDAD.

CAPÍTULO II. DEL ORNATO Y LA LIMPIEZA

ARTÍCULO 18. NINGÚN PROPIETARIO Y/O INQUILINO PODRÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO CAMBIAR EL ASPECTO ARQUITECTÓNICO O FACHADAS DE LOS APARTAMENTOS RESPECTO A LOS DEFINIDOS POR EL ARQUITECTO CONCEPTUAL DEL MISMO. EN CASO DE HACER CASO OMISO A ESTE ARTÍCULO SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: EL ADMINISTRADOR LE HARÁ LLEGAR AL PROPIETARIO UN COMUNICADO DÁNDOLE 15 DÍAS DE PLAZO PARA RESTITUIR LA FACHADA ORIGINAL, ESTO SERÁ DE FORMA OBLIGATORIA.

ARTÍCULO 19. SE PROHÍBE DEJAR ESCOMBROS Y BASURA EN LOS PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS Y ELEVADORES. ASÍ COMO RESGUARDAR OBJETOS PERSONALES DENTRO DE SUS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. TAMBIÉN ESTÁ PROHIBIDO ARROJAR PAPELES, BASURA ETC., EN LAS ESCALERAS Y ELEVADORES, Y EN GENERAL EN LAS ÁREAS COMUNES.

ARTÍCULO 20. TODO PROPIETARIO Y/O INQUILINO TIENE LA OBLIGACIÓN DE VELAR POR EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES Y REPORTAR A LA ADMINISTRACIÓN CUALQUIER DESPERFECTO U OMISIÓN AL REGLAMENTO.

ARTÍCULO 21. LOS DESPERDICIOS O BASURA DEBERÁN DE SER COLOCADOS EN BOLSAS CERRADAS ANTES DE PONERLAS EN LOS BOTES DE BASURA CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO A LA CATEGORÍA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CADA BOTE, MANTENIENDO CONSTANTEMENTE CERRADO EL DEPÓSITO DE BASURA.

ARTÍCULO 22. ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR LOS ESTACIONAMIENTOS COMO TALLERES MECÁNICOS.

ARTÍCULO 23. POR MOTIVOS DE ESTÉTICA NO SE DEBE TENDER ROPA A LA VISTA, ASÍ COMO EN LA PARTE FRONTAL, VENTANAS, MUROS, BALCONES ETC. DE LOS DEPARTAMENTOS. DE HACER CASO OMISO SE HARÁN ACREEDORES A UNA SANCIÓN.

ARTÍCULO 24. NO SE PERMITE ESCRIBIR LETREROS, RAYAR PAREDES, FIJAR AVISOS Y CARTELES EN LAS ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL COMITÉ DE VIGILANCIA Y EL ADMINISTRADOR Y QUE SIRVAN PARA INFORMAR LAS

ACCIONES A LOS PROPIETARIOS Y/O INQUILINOS.

ARTÍCULO 25. DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE CONDOMINIOS DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL (CDMX), QUEDA PROHIBIDO COLOCAR LETREROS EXTERIORES EN LA FACHADA DEL CONDOMINIO ANUNCIANDO SOBRE LA VENTA, RENTA U OTROS, CON RESPECTO A LOS DEPARTAMENTOS DEL CONDOMINIO. SE LES SUGIERE SE ANUNCIE A TRAVÉS DE INTERNET PARA EVITAR EL MAL ASPECTO AL EDIFICIO.

CAPÍTULO III. DE LOS VISITANTES

ARTÍCULO 26. TODO VISITANTE DEBERÁ IDENTIFICARSE EN LA CASETA DE VIGILANCIA, SUMINISTRANDO LA INFORMACIÓN QUE LE SEA SOLICITADA. EL PERSONAL DE VIGILANCIA DEBERÁ ANUNCIAR AL VISITANTE Y REGISTRAR QUIÉN AUTORIZA SU INGRESO. DE NO HABER RESPUESTA DE LOS PROPIETARIOS Y/O INQUILINOS PARA AUTORIZAR EL INGRESO SE NEGARÁ LA ENTRADA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TODOS.

ARTÍCULO 27. TODO VISITANTE ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DEL CONDOMINIO E IDENTIFICARSE AL INGRESAR AL EDIFICIO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL VIGILANTE. CUALQUIER DESACUERDO CON DICHAS INSTRUCCIONES QUE MOTIVEN DISCUSIONES SE PROHIBIRÁ LA ENTRADA. CABE MENCIONAR QUE EL VIGILANTE TIENE TODA LA AUTORIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS INSTRUCCIONES DE ESTE REGLAMENTO DERIVADAS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y LA ADMINISTRACIÓN.

ARTÍCULO 28. EL PROPIETARIO Y/O INQUILINO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE EL VISITANTE OCASIONE.

CAPÍTULO IV. DE LOS INQUILINOS

ARTÍCULO 29. TODO INQUILINO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AL ADMINISTRADOR Y CUMPLIR Estrictamente con este reglamento.

ARTÍCULO 30. EL PROPIETARIO SERÁ EL RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SE CAUSE AL EDIFICIO POR SUS INQUILINOS O SUS VISITANTES.

ARTÍCULO 31. LOS INQUILINOS DEBERÁN ASISTIR A LAS JUNTAS DEL CONDOMINIO PARA ENTERARSE DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES TOMADAS, SIN TENER VOTO; SALVO PRESENTANDO CARTA PODER DE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL PROPIETARIO.

CAPÍTULO V. DE LAS MASCOTAS

ARTÍCULO 32. LAS MASCOTAS DEBERÁN ESTAR SIEMPRE ACOMPAÑADAS POR SUS DUEÑOS. LOS MISMOS DEBERÁN COLOCARLES CORREAS O CADENAS PARA PREVENIR CUALQUIER ACCIDENTE QUE PUEDA SER OCASIONADO POR LA MASCOTA.

ARTÍCULO 33. EL PROPIETARIO SE HARÁ RESPONSABLE DE LIMPIAR LOS RESIDUOS MATERIALES, ORGÁNICOS Y FISIOLÓGICOS QUE GENERE SU MASCOTA. ASÍ MISMO, ANTE CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR UN ANIMAL, EL PROPIETARIO INDEMNIZARÁ AL AFECTADO TANTO MÉDICAMENTE COMO CIVILMENTE.

ARTÍCULO 34. ESTÁ PROHIBIDA LA TENENCIA DE ANIMALES Y/O MASCOTAS SILVESTRES, DE GRANJA O AVES DE CORRAL DENTRO O FUERA DEL CONDOMINIO.

CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 35. EL PROPIETARIO Y/O INQUILINO QUE FALTE A ESTE REGLAMENTO SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LA SANCIÓN QUE SE DISPONGA EN LAS ASAMBLEAS QUE CELEBREN LOS CONDOMINOS.

ARTÍCULO 36. TODO INQUILINO O PROPIETARIO SERÁ RESPONSABLE DE CUBRIR MENSUALMENTE LAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y CUOTAS EXTRAORDINARIAS QUE PREVIAMENTE FUERON AUTORIZADAS EN ASAMBLEAS, DE LO CONTRARIO SERÁ ACREEDOR A UNA SANCIÓN DE PARTE DE LA ASAMBLEA DE CONDÓMINOS.

ARTÍCULO 37. SI LAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO, CONTINGENCIA O EXTRAORDINARIAS ESTABLECIDAS NO SON CUBIERTAS LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DÍAS DEL MES EN CURSO, SE APLICARÁ UNA PENALIZACIÓN DEL 10% (DIEZ PORCIENTO) MENSUAL SOBRE EL MONTO DE LA CUOTA.

ARTÍCULO 38. LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁ DE ENTREGAR MENSUALMENTE LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE CADA CONDÓMINO.

DOCUMENTO 2: NORMAS DE CONVIVENCIA OPERATIVAS

PROPUESTA EN PROCESO DE APROBACIÓN – TORRE ARALIAS

Domicilio: Camino Real de Minas No. 11, Col. Lomas de los Ángeles Tetelpan, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01760, CDMX.

Número de unidades privativas: 28 departamentos

CAPÍTULO 1. Régimen de propiedad en condominio y disposiciones generales

Artículo 1. Objeto: Establecer las disposiciones necesarias para mantener una convivencia ordenada, respetuosa, segura, limpia y armoniosa entre todas las personas que habitan o visitan la “Torre Aralias”.

Artículo 2. Obligatoriedad: Aplica de manera obligatoria a propietarios, condóminos, arrendatarios, poseedores, visitas, trabajadores particulares y proveedores.

Artículo 3. Responsabilidad: Cada propietario responderá por los incumplimientos y daños materiales provocados por sus familiares, visitas o prestadores de servicios.

Artículo 4. Uso de las unidades privativas: Deberá realizarse con fines residenciales, sin afectar la estructura, salubridad, imagen o tranquilidad de los demás residentes.

Artículo 5. Conductas prohibidas: Queda prohibida cualquier actividad peligrosa, insalubre o que genere molestias indebidas a los vecinos.

Artículo 6. Conservación: Los ocupantes deberán atender oportunamente cualquier desperfecto en sus unidades que afecte a vecinos o áreas comunes.

Artículo 7. Circulaciones: Pasillos y escaleras deberán permanecer libres; no se permite colocar objetos que dificulten el libre tránsito.

Artículo 8. Fachadas: Prohibido modificar colores, ventanas o elementos arquitectónicos visibles desde el exterior sin autorización.

Artículo 9. Ornato exterior: Prohibido colgar ropa, toallas, lonas o anuncios en balcones, ventanas o fachadas.

Artículo 10. Uso residencial: Las unidades privativas no podrán ser usadas para fines comerciales o industriales.

Artículo 11. Uso de bodegas: Las bodegas se destinarán única y exclusivamente al almacenamiento de bienes y objetos personales domésticos. Queda estrictamente prohibido utilizarlas para el desarrollo de actividades comerciales, industriales o de atención al público.

CAPÍTULO 2. Definiciones

Para efectos de estas normas se entiende por Condominio (Torre Aralias), Condómino/Propietario, Poseedor, Administración, Comité de Vigilancia, Unidad Privativa, Áreas Comunes, Residente, Visitante, Proveedor, Contratista, Personal Particular, Incumplimiento y Reincidencia (los antecedentes de incumplimiento se considerarán durante los doce meses siguientes al último aviso o sanción).

CAPÍTULO 3. Ubicación, características y áreas comunes

Artículo 1. Ubicación: Camino Real de Minas No. 11, Col. Lomas de los Ángeles Tetelpan, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01760, Ciudad de México.

Artículo 2. Régimen: Propiedad en condominio constituida por 28 unidades privativas de vivienda.

Artículo 3. Áreas comunes: Accesos, portón, vestíbulos, pasillos, escaleras, elevadores, cisternas, cuartos de máquinas, redes hidráulicas y de gas, fachadas y estacionamientos conforme a su asignación escriturada.

Artículo 4. Amenidades: Se hace constar que el condominio no cuenta con alberca, gimnasio, salón de fiestas ni áreas deportivas.

CAPÍTULO 4. Objetivo y principios de las Normas de Convivencia

- Preservar la tranquilidad, seguridad, limpieza y privacidad mediante el respeto y la tolerancia.
- El desconocimiento de este reglamento no exime de su cumplimiento obligatorio a ningún residente o usuario.

CAPÍTULO 5. Cuotas ordinarias y extraordinarias

Artículo Único. Remisión al Reglamento Interno: Todo lo relativo a la fijación de cuotas, plazos de pago, mecanismos de cobro administrativo y la penalización moratoria del 10% por incumplimiento, se regirá estrictamente por lo establecido en los Artículos 36, 37 y 38 del Capítulo VI del Reglamento Interno original vigente de este condominio, evitando duplicidades u omisiones operativas.

CAPÍTULO 6. Trabajos, reparaciones y remodelaciones dentro de las unidades privativas

Artículo 1. Afectación: Se permiten reparaciones internas siempre que no comprometan la estructura ni la seguridad del inmueble.

Artículo 2. Horario de ruido: Los trabajos que generen ruido mediante taladros, martillos, cortadoras o herramientas eléctricas pesadas únicamente podrán realizarse en el siguiente horario: Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. Sábados, domingos y días festivos quedan estrictamente prohibidos los trabajos ruidosos.

Artículo 3. Emergencias: Quedan exentas de los horarios anteriores las reparaciones urgentes por fugas de agua, gas, cortocircuitos o riesgos estructurales.

Artículo 4. Limpieza: Los contratistas deberán retirar diariamente sus residuos y mantener limpias las áreas de tránsito común. Prohibido usar áreas comunes como bodega de materiales.

CAPÍTULO 7. Arrendamiento, comodato y ocupación de unidades privativas

Los propietarios que renten o cedan su unidad deberán notificar a la Administración los datos de contacto del inquilino y entregarle obligatoriamente una copia de estas Normas y del Reglamento Interno.

CAPÍTULO 8. Uso y conservación de las áreas comunes

- Queda prohibido dejar muebles, cajas, bicicletas, carriolas, juguetes, zapatos o bolsas de basura en pasillos, escaleras y áreas de circulación.
- Ningún residente podrá cerrar, apropiarse o dar uso exclusivo a un espacio común.

CAPÍTULO 9. Accesos, residentes, visitas y proveedores

Artículo 1. Registro: Toda visita, proveedor o contratista deberá identificarse obligatoriamente en la caseta de acceso indicando la unidad a la que se dirige.

Artículo 2. Identificaciones oficiales: Los visitantes y proveedores deberán mostrar su identificación oficial al personal de vigilancia para corroborar su identidad, sin que sea obligatorio dejar la identificación en resguardo físico dentro de la caseta de vigilancia.

Artículo 3. Autorización: Vigilancia no permitirá el acceso a ninguna visita sin la autorización explícita previa del residente.

CAPÍTULO 10. Uso de estacionamientos y circulación vehicular

Artículo 1. Cajón asignado: Cada vehículo, motocicleta o bicicleta deberá estacionarse exclusivamente en el cajón escriturado correspondiente a su unidad.

Artículo 2. Invasión: Prohibido ocupar cajones ajenos sin autorización explícita por escrito del titular.

Artículo 3. Velocidad: La velocidad máxima permitida dentro de los sótanos, rampas y áreas de circulación vehicular será estrictamente de 5 km/h. Se exhorta a utilizar los espejos convexos instalados.

Artículo 4. Prohibiciones: Prohibido jugar en el estacionamiento, utilizar claxon innecesariamente, usar los cajones como talleres mecánicos o abandonar vehículos sucios o averiados.

CAPÍTULO 11. Ruidos, música, reuniones y respeto al descanso

Artículo 1. Límite de ruidos: De domingo a jueves, a partir de las 22:00 horas, queda estrictamente prohibido generar música elevada, gritos, golpes, ruidos de herramientas o cualquier sonido que perturbe el descanso vecinal.

Artículo 2. Fines de semana: Los viernes, sábados y días festivos se permitirá la convivencia social dentro de las unidades privativas. Sin embargo, los niveles de ruido deberán moderarse y ajustarse de forma estricta a partir de la hora límite de las 22:00 horas establecida por este manual para salvaguardar la tranquilidad colectiva del edificio.

Artículo 3. Corrección: El residente que sea requerido por la Administración o vigilancia para moderar su volumen deberá acatar la instrucción de manera inmediata.

CAPÍTULO 12. Mudanzas y movimiento de mobiliario

Artículo 1. Aviso y depósito: Toda mudanza debe notificarse con 24 horas de anticipación. Se deberá entregar un depósito en garantía por \$2,000.00 M.N. a la Administración para responder por posibles daños en áreas comunes.

Artículo 2. Horarios operativos: El movimiento de mudanzas se realizará únicamente en los siguientes horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. Sábados de 8:00 a 14:30 horas. Domingos y días festivos quedan estrictamente prohibidas las mudanzas.

Artículo 3. Devolución: Concluida la mudanza y revisadas las instalaciones, se devolverá el saldo íntegro del depósito si no se presentaron daños estructurales.

CAPÍTULO 13. Basura, residuos y limpieza

- Toda basura deberá colocarse en bolsas debidamente cerradas dentro de los contenedores destinados. Prohibido dejar basura afuera de los departamentos o en pasillos comunes.
- Las puertas del cuarto o depósito de basura deberán permanecer estrictamente cerradas después de cada uso para evitar malos olores y fauna nociva.

CAPÍTULO 14. Mascotas y animales de compañía

Artículo 1. Tránsito: Las mascotas deberán transitar en áreas comunes obligatoriamente con correa y bajo control directo de su dueño.

Artículo 2. Higiene: El dueño tiene la obligación de recoger de inmediato las heces fecales y limpiar/desinfectar en caso de accidentes con orina en áreas comunes.

Artículo 3. Ruido y control: Los ladridos, maullidos o ruidos persistentes de mascotas deberán controlarse para no afectar a los vecinos. Prohibido dejar mascotas solas en pasillos, azoteas o estacionamientos.

CAPÍTULO 15. Personal doméstico, choferes, escoltas y contratistas

Los residentes deberán instruir a su personal sobre las normas del condominio. Queda prohibido insultar, discriminar o maltratar al personal de vigilancia o limpieza del inmueble.

CAPÍTULO 16. Publicidad, anuncios y letreros

Queda prohibido fijar lonas, avisos de renta/venta o publicidad en ventanas, fachadas o áreas comunes sin aprobación expresa del Comité de Vigilancia y la Administración.

CAPÍTULO 17. Conductas generales prohibidas

Quedan prohibidas las agresiones físicas o verbales, amenazas, acoso o portar/disparar armas de fuego dentro del condominio.

CAPÍTULO 18. Humo, vapor, olores y sustancias

El consumo de tabaco y otras sustancias se sujetará a la legislación de espacios libres de humo. Se deberán tomar las medidas necesarias dentro de los departamentos para evitar que olores intensos se desplacen a pasillos de vecinos.

CAPÍTULO 19. Daños a bienes comunes y responsabilidad

Cualquier daño material ocasionado a elevadores, portón, muros o instalaciones comunes deberá ser cubierto económicamente o reparado a la brevedad por el residente responsable de la unidad.

CAPÍTULO 20. Quejas, reportes y sugerencias

Las quejas deberán formalizarse ante la Administración por medios oficiales, indicando fecha, hora y departamento involucrado con el fin de otorgar derecho de réplica al vecino reportado.

CAPÍTULO 21. Procedimiento de atención a incumplimientos y sanciones

1° Infracción: Aviso verbal aclaratorio de la Administración. Sin multa económica.

2° Infracción: Aviso formal por escrito con registro de antecedente administrativo. Sin multa económica.

3° Infracción o Reincidencia: Se turnará el expediente documentado al Comité de Vigilancia para aplicar la sanción económica previamente aprobada por la Asamblea General de Condóminos.

Casos Graves: En situaciones de violencia, riesgo inminente, incendios o delitos, la Administración solicitará directamente apoyo de la Fuerza Pública y autoridades competentes sin agotar los avisos previos.

CAPÍTULO 22. Protección civil, evacuación y simulacros

Las rutas de evacuación, pasillos y escaleras deberán estar libres de obstáculos las 24 horas. Queda estrictamente prohibido manipular, obstruir o dañar extintores, alarmas sísmicas o señalamientos de emergencia.

CAPÍTULO 23. Disposiciones finales y transitorias

PRIMERA: Las presentes Normas de Convivencia operan como un complemento directo y específico del Reglamento Interno aprobado para la "Torre Aralias" del Conjunto Residencial Río San Ángel. Ambos documentos deberán leerse de forma conjunta y en armonía.

SEGUNDA: Este documento entrará en vigor una vez aprobado formalmente por la Asamblea General de Condóminos.