

El patio de madera: **la variable que nadie mide a** **tiempo**

El patio de madera: la variable que nadie mide a tiempo

01 **Inventario real**

Un patio de trozos gestionado por estimación visual, no por inventario real, es la causa más común de desabasto sorpresivo en planta.

02 **Humedad por pila**

La humedad varía entre pilas según tiempo de acopio y exposición — mezclar sin medir desestabiliza el proceso aguas abajo antes de que el operador note algo.

03 **Rotación FIFO**

Sin una rotación de inventario clara, la madera más antigua (y más degradada) queda esperando al fondo del patio en vez de procesarse primero.

**¿Tu patio de madera se
gestiona con inventario
medido o con
estimación visual?**

