

Fase de construcción en plantas de extrusión

La instalación de extrusoras y sistemas de enfriamiento exige alineación milimétrica para evitar desgaste prematuro.

El diseño de zonas de calentamiento en el cilindro es vital para la homogeneidad del polímero o metal.

Los sistemas auxiliares de alimentación y control de presión garantizan la estabilidad dimensional del producto.

**¿Cuál es el mayor reto
al alinear equipos de
extrusión durante el
montaje?**

